

**Attività ispettiva ex art. 29-decies  
del Dlgs 152/06 e s.m.i.  
comma 3  
Relazione (ex art. 29-decies comma 5)**

**Riscontri in merito alla visita in loco  
ed eventuali azioni da intraprendere**

---

*Air Liquide Italia Produzione srl*

*Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 2009 – 975 del 03/08/2009*

*Visita in loco effettuata il 07/07/2015*

*Data di emissione 13/08/2015*

## Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Finalità della presente relazione.....	3
1.2	Campo di applicazione.....	3
1.3	Autori e contributi della relazione .....	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco .....	4
2.1	Dati identificativi del gestore.....	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale .....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere .....	5
4	Allegati .....	5



# 1 Premessa

## 1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## 1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies <comma 3> <comma 4> del medesimo Decreto.

## 1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARPA <inserire> (se applicabile)

Dora Profeta ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Siracusa

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data <giorno/mese/anno>

Dora Profeta ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Siracusa

Corrado Lo Curzio ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Siracusa

Carmelo Pennisi ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Siracusa

Angelo Di Luciano ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Siracusa

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data <giorno/mese/anno>

Corrado Lo Curzio ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Siracusa

Angelo Di Luciano ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Siracusa

## 2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco

### 2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: Air Liquide Produzione srl

Sede stabilimento: Via Litoranea priolese ex SS 114 Km 9,5 – Priolo Gargallo

Gestore: Air Liquide Produzione srl

Delegato ambientale: Ing. Ermanno Salamone

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO>

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

### 2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 26/01/2015 con nota prot. SMR/002-15/ES-dc , **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. SMR/003-15/GP-dc del 28/01/2015, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2014, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.



### 3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere

La visita in loco è iniziata il 07/07/2015 di cui al verbale n. 41327 del 08/07/2015. Con successivo verbale del 13/07/2015 n. 42386 del 14/07/2015 si è effettuato il controllo degli scarichi, e con sopralluoghi esperiti dal 14/7/2015 al 20/7/2015 di cui ai verbali n. 47594 del 10/08/2015, n. 46381 del 04/08/2015 e 46697 del 04/08/2015 si è seguita la prova annuale di sorveglianza dei sistemi SME del camino E1. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 20/07/2015.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia.

La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto sono in corso le relative attività analitiche.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati. L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso ed eventuali difformità saranno comunicate con successiva nota. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati non appena disponibili. Da quando rilevato al momento dei sopralluoghi non si evincono difformità o violazioni delle prescrizioni del decreto autorizzativo, salvo ulteriori rilievi scaturenti dalla verifica della documentazione acquisita o dalle analisi in corso.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 07/07/2015 al 20/07/2015
Data chiusura visita in loco	20/07/2015
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	n.a.
Condizioni per il gestore	NO

### 4 Allegati

La documentazione sottoelencata verrà caricata nella apposita casella della stanza virtuale "file name : AIR Liquide controllo AIA 2015".

1. Verbale n. 41327 del 08/07/2015 con n. 7 allegati
2. Verbale n. 42386 del 14/07/2015 (scarichi)
3. Verbale n. 47594 del 10/08/2015 (prova annuale di sorveglianza SME E1)
4. Verbale n. 46381 del 04/08/2015 (assistenza analisi)
5. Verbale n. 46697 del 04/08/2015 (assistenza analisi)

Il RUO Controlli  
(D.ssa Dora Profeta)

