



Abruzzo
Energia
Gruppo a2a

CENTRALE DI GISSI

RAPPORTO D'ISPEZIONE COMPONENTE D'IMPIANTO

KKS

11ARV 10

Area/impianto

UP1

Reparto / Ditta esecutrice

ABE-MAN/MAM

Descrizione componente

GRUPPO DI EMERGENZA CATERPILLAR

Attività

ISPEZIONE VISIVA SERBATOIO GASOLIO, LINEE DI DISTRIBUZIONE, VASCA DI SICUREZZA GENERATORE E VASCA DI CONTENIMENTO.

POS.

ALLEGATI

1

2

3

4

5

6

7

Data ispezione

19/03/2014

Nominativo esecutore

Nicola Di Cicco

firma esecutore

Nicola Di Cicco

Analisi dei dati / considerazioni

DALL'ISPEZIONE NON È STATA RISCONTRATA NESSUNA ANOMALIA.

ESITO ISPEZIONE

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Azioni / Note

Data

19/03/2014

Responsabile U.O.

FRANCO TEDESICO

firma Responsabile

Franco Tedesco



Abruzzo
Energia
Gruppo a2a

CENTRALE DI GISSI

RAPPORTO D'ISPEZIONE COMPONENTE D'IMPIANTO

KKS 21ARV10	Area/impianto UP2	Reparto / Ditta esecutrice ABE-MAN/MAM
----------------	----------------------	---

Descrizione componente

GRUPPO DI EMERGENZA CATERPILLAR

Attività

ISPEZIONE VISIVA SERBATOIO GASOLIO, LINEE DI DISTRIBUZIONE, VASCA DI SICUREZZA GENERATORE E VASCA DI CONTENIMENTO.

POS.	ALLEGATI
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Data ispezione 19/03/2014	Nominativo esecutore Nicola Di Cicco	firma esecutore <i>Nicola Di Cicco</i>
------------------------------	---	---

Analisi dei dati / considerazioni

DALL'ISPEZIONE NON È STATA RISCONTRATA NESSUNA ANOMALIA.

ESITO ISPEZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
-----------------	--	-----------------------------------

Azioni / Note

Data 19/03/2014	Responsabile U.O. FRANCO TEDESCO	firma Responsabile <i>Franco Tedesco</i>
--------------------	-------------------------------------	---



Abruzzo
Energia
Gruppo A2A

CENTRALE DI GISSI

RAPPORTO D'ISPEZIONE COMPONENTE D'IMPIANTO

KKS

90SGA11AP001

Area/impianto

LOCALE ANTINCENDIO

Reparto/Ditta esecutrice

MAN/MAM

Descrizione componente

MOTOPOMPA ANTINCENDIO

ISPEZIONE VISIVA SERBATOIO, LINEE DI DISTRIBUZIONE GASOLIO MOTOPOMPA,
VERIFICA SERBATOIO E LINEE, ISPEZIONE E VERIFICA SERBATOIO DI STOCCAGGIO GASOLIO,
LINEE DI DISTRIBUZIONE E VASCA DI CONTENIMENTO.

POS.

ALLEGATI

1

2

3

4

5

6

7

Data ispezione

16/12/2014

Nominativo esecutore

Mirco D'Abramo

Firma esecutore

Analisi dei dati/considerazioni

NESSUNA ANOMALIA DA SEGNALARE A SEGUITO DELL'ISPEZIONE VISIVA.

ESITO ISPEZIONE



POSITIVO



NEGATIVO

Azioni/Note

Data

16/12/2014

Responsabile U.O

Franco Tedesco

Firma responsabile