

SONDAGGIO GEOGNOSTICO



SONDAGGIO ATTREZZATO  
A PIEZOMETRO



PIEZOMETRO  
ESISTENTE

ECCEDENZE CSC  
TERRENO




Idrocarburi




Rame

TORCIA



Parametro	D. Lgs. 152/06 - Siti ad uso comune e ind.le (CSC)	PZ20-C02	PZ20-CE1	SN25-C03
	Prof. prelievo rispetto al p.c.	1,5-2,5	4,5-5,0	3,0-4,0
	Data di camp.	12/07/2013	12/07/2013	09/07/2013
	livello falda p.c.	4,24	4,24	
Rame	600	650,1		
IDROCARBURI				
Idrocarburi leggeri (C<12)	250		< 1	< 1
Idrocarburi pesanti (12<C<40)	750		2035	1312



COMUNE DI BUSALLA (GE)

SCALA:  
1 : 1.000

IPLOM S.p.A.  
Via Carlo Navone, 3B - 16012 BUSALLA (GE)

DATA:  
Marzo 2014

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE  
(D.Lgs. 152/06)

ALLEGATO  
15

CARTA DELLA CONTAMINAZIONE DEI TERRENI - DEPOSITO REVECCHIO



SIGE s.r.l.  
Via Castel Morrone 15H  
16161 Genova

Committente:  
IPLOM S.p.A.  
Via C. Navone, 3  
16012 Busalla (GE)

Disegno fornito da:  
IPLOM S.p.A.  
Via C. Navone, 3  
16012 Busalla (GE)

Elaborazione disegni:  
Dott. Riccardo Palenzona  
Ing. Barbara Giojelli

Formato Stampa  
A3