



OLEODOTTO 10" BUSALLA – BERCK – INTERRATO

OLEODOTTI 8" – 16" BUSALLA – MULTEDO – INTERRATI

LEGENDA

- SONDAGGIO GEOGNOSTICO
- SONDAGGIO ATTREZZATO A PIEZOMETRO
- POZZO/PIEZOMETRO ESISTENTE


- ECCEденZE CSC
TERRENO
- Idrocarburi



| Parametro | D.Lgs. 152/06 - SMI ad uso comune e nelle CSO | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|
| | Ind. prelievo rispetto al p.c. | 0,0-1,0 | 2,5-3,5 |
| | Data di campo | 02/07/2013 | 23/07/2013 |
| | Indice di rischio p.c. | 2,31 | 7,82 |
| IDROCARBURI | | | |
| Idrocarburi leggeri (C<12) | 250 | 2711 (*) | < 1 |
| Idrocarburi pesanti (12<C<40) | 750 | 614 | 923 |

Nota (*): contaminazione rimossa durante l'intervento del 27-28 gennaio 2014

| Parametro | D.Lgs. 152/06 - SMI ad uso comune e nelle CSO | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|
| | Ind. prelievo rispetto al p.c. | 0,0-1,0 | 2,5-3,5 |
| | Data di campionamento | 27/01/2014 | 27/01/2014 |
| | | 27/01/2014 | 27/01/2014 |
| IDROCARBURI (mg/kg) | | | |
| Idrocarburi leggeri (C<12) | 250 | < 1 | 54 |
| Idrocarburi pesanti (12<C<40) | 750 | 182 | 609 |



COMUNE DI BUSALLA (GE)

SCALA:
1:1.500

IPLOM S.p.A.
Via Carlo Navone, 3B - 16012 BUSALLA (GE)

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE
(D.Lgs. 152/06)

DATA:
Marzo 2014

ALLEGATO
16

CARTA DELLA CONTAMINAZIONE DEI TERRENI - DEPOSITO BOCCARDA

SIGE s.r.l.
Via Castel Morrone 15H
16161 Genova

Comitente:
IPLOM S.p.A.
Via C. Navone, 3
16012 Busalla (GE)

Disegno fornito da:
IPLOM S.p.A.
Via C. Navone, 3
16012 Busalla (GE)

Elaborazione disegni:
Dott. Riccardo Palenzona
Ing. Barbara Gioielli

Formato Stampa
A3