

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZION E	
01/01/2015																
02/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/01/2015																
04/01/2015																
05/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
06/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
07/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
08/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
09/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/01/2015																
11/01/2015																
12/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
13/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
14/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
15/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
16/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/01/2015																
18/01/2015																
19/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
20/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
21/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
22/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
23/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/01/2015																
25/01/2015																
26/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
27/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
28/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
29/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
30/01/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
31/01/2015																

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/02/2015																
02/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
04/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
05/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
06/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
07/02/2015																
08/02/2015																
09/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
11/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
12/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
13/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
14/02/2015																
15/02/2015																
16/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
18/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
19/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
20/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
21/02/2015																
22/02/2015																
23/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
25/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
26/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
27/02/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
28/02/2015																

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/03/2015																
02/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
04/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
05/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
06/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
07/03/2015																
08/03/2015																
09/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
11/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
12/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
13/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
14/03/2015																
15/03/2015																
16/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
18/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
19/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
20/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
21/03/2015																
22/03/2015																
23/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
25/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
26/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
27/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
28/03/2015																
29/03/2015																
30/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
31/03/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO											VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note	
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)		CAUSA DELLA VARIAZIONE
01/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
02/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
04/04/2015																
05/04/2015																
06/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
07/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
08/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
09/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
11/04/2015																
12/04/2015																
13/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
14/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
15/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
16/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
18/04/2015																
19/04/2015																
20/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
21/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
22/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
23/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
25/04/2015																
26/04/2015																
27/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
28/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
29/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
30/04/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/05/2015																
02/05/2015																
03/05/2015																
04/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
05/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
06/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
07/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
08/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
09/05/2015																
10/05/2015																
11/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
12/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
13/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
14/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
15/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
16/05/2015																
17/05/2015																
18/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
19/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
20/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
21/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
22/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
23/05/2015																
24/05/2015																
25/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
26/05/2015																
27/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
28/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
29/05/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
30/05/2015																
31/05/2015																

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO											VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note	
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)		CAUSA DELLA VARIAZIONE
01/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
02/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
04/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
05/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
06/06/2015																
07/06/2015																
08/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
09/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
11/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
12/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
13/06/2015																
14/06/2015																
15/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
16/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
18/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
19/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
20/06/2015																
21/06/2015																
22/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
23/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
25/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
26/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
27/06/2015																
28/06/2015																
29/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
30/06/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
02/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
04/07/2015																
05/07/2015																
06/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
07/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
08/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
09/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
11/07/2015																
12/07/2015																
13/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
14/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
15/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
16/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
18/07/2015																
19/07/2015																
20/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
21/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
22/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
23/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
25/07/2015																
26/07/2015																
27/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
28/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
29/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
30/07/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
31/07/2015																

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/08/2015																
02/08/2015																
03/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
04/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
05/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
06/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
07/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
08/08/2015																
09/08/2015																
10/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
11/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
12/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
13/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
14/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
15/08/2015																
16/08/2015																
17/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
18/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
19/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
20/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
21/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
22/08/2015																
23/08/2015																
24/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
25/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
26/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
27/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
28/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
29/08/2015																
30/08/2015																
31/08/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO											VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note	
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)		CAUSA DELLA VARIAZIONE
01/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
02/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
04/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
05/09/2015																
06/09/2015																
07/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
08/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
09/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
11/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
12/09/2015																
13/09/2015																
14/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
15/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
16/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
18/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
19/09/2015																
20/09/2015																
21/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
22/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
23/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
25/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
26/09/2015																
27/09/2015																
28/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
29/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
30/09/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
02/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/10/2015																
04/10/2015																
05/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
06/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
07/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
08/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
09/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/10/2015																
11/10/2015																
12/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
13/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
14/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
15/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
16/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/10/2015																
18/10/2015																
19/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
20/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
21/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
22/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
23/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/10/2015																
25/10/2015																
26/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
27/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
28/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
29/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
30/10/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
31/10/2015																

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/11/2015																
02/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
04/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
05/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
06/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
07/11/2015																
08/11/2015																
09/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
11/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
12/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
13/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
14/11/2015																
15/11/2015																
16/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
18/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
19/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
20/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
21/11/2015																
22/11/2015																
23/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
25/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
26/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
27/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
28/11/2015																
29/11/2015																
30/11/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2011-0000049 del 23/02/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note
	Serbatoio da 115 mc di stoccaggio per gasolio al motore diesel di emergenza: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue			Serbatoio da 115 mc interrato di stoccaggio gasolio per reintegro al motore diesel di emergenza			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Letture livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
02/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
03/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
04/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
05/12/2015																
06/12/2015																
07/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
08/12/2015																
09/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
10/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
11/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
12/12/2015																
13/12/2015																
14/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
15/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
16/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
17/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
18/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
19/12/2015																
20/12/2015																
21/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
22/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
23/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
24/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
25/12/2015																
26/12/2015																
27/12/2015																
28/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
29/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
30/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	
31/12/2015		x	//		x	//		x	//		x	//	//	//	//	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.