


## ISPEZIONE SERBATOI IN P.R.F.V. – IDONEITA' ALL'UTILIZZO

Data Ispezione	11 gennaio 2013
----------------	-----------------

**SERBATOIO no. 03.30**





Costruttore	Anno Costruzione	Matricola	Commessa	Capacità	Diametro (mm)
CGC Impianti	ND	03.30	-	60M <sup>3</sup>	3.000



## CONTROLLI ESEGUITI

### ISPEZIONE VISIVA – ASTM D 2563 - 08

Stato serbatoio (interno):	<p>Serbatoio con liner in PVC e rinforzo in PRFV La superficie del PVC è in buon stato.</p> 
Stato serbatoio (esterno):	<p>La superficie esterna con top coat colore grigio non presenta fibre affioranti o segni di degrado.</p>
Blisters	<p>Si sul fondo piano</p> 
Cracks	no
Fibre affioranti	no
Rotture	no



## COMMENTI

Serbatoio per stoccaggio soluzione di acido solforico.

**SI RITIENE SERBATOIO IDONEO ALL'USO**



*[Handwritten signature]*