

**Tes Service S.r.l.**

Via della Siderurgia 27 - 72017 Ostuni (Br.)  
Tel./fax 0831.330303 - 0831.334615

Certificato di taratura n°

data

28/08/2017

Cliente :   
 Oggetto :   
 Modello :   
 Impianto :   
 Campo di misura pH :

Data di prova :   
 Costruttore :   
 Matricola :   
 Tag :   
 Classe prec. :

Soluzioni tampone di riferimento				
pH nom.	Temp. nom.	Coeff. temp.	N° lotto	n° certificato
	°C	% / °C		
4	25		16214	
7	25		16217	

Procedura applicata :

SPC,011 RA MISURATORI DI PH

pH nom.	Temp. Soluzione	pH Soluzione	PH PRIMA	PH DOPO
4	25	4	4.7	4,04
7	25	7	7,98	7.12

Tecnico Resp.

Esito del controllo

Controllo Qualità

Positivo



Negativo



**Tes Service S.r.l.**

Via della Siderurgia 27 - 72017 Ostuni (Br.)  
Tel./fax 0831.330303 - 0831.334615

Certificato di taratura n°

data

28/08/2017

Cliente : ENEL di ROSSANO  
Oggetto : Indicatore di ph  
Modello : SC-200  
Impianto : TOMBINO SCARICO A MARE -B2  
Campo di misura pH : 0-14

Data di prova : 28/08/2017  
Costruttore : Hach lance  
Matricola :  
Tag :  
Classe prec. :

Soluzioni tampone di riferimento				
pH nom.	Temp. nom.	Coeff. temp.	N° lotto	n° certificato
	°C	% / °C		
4	25		16214	
7	25		16217	

Procedura applicata :

SPC,011 RA MISURATORI DI PH

pH nom.	Temp. Soluzione	pH Soluzione	PH PRIMA	PH DOPO
4	25	4	4,9	4,01
7	25	7	7,54	7

Tecnico Resp.

Esito del controllo

Controllo Qualità

Positivo



Negativo



[illegible]

