



Brindisi, 28/06/2015  
Prot. n. DIRE/U/001686

# versalis

## Stabilimento di Brindisi

Via E. Fermi, 4  
72100 Brindisi - Italia  
Tel. centralino +39 08315701  
stabilimento.brindisi@versalis.eni.com

## Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. centralino: +39 02 5201  
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Spett. <sup>le</sup>

## Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

via Vitaliano Brancati, n°48  
CAP 00144 - Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

## ARPA Puglia- Direzione generale di Bari

Corso Trieste, n° 27  
CAP 70726 - Bari  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

## ARPA Puglia D.A.P di Brindisi

via Galanti, n° 16  
CAP 72100 - Brindisi  
[dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

E p.c.

## Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
via C. Colombo, n°44  
CAP 00147 - Roma  
Fax 06 - 57223040  
[dva-IV@minambiente.it](mailto:dva-IV@minambiente.it)

**Oggetto: versalis Brindisi, AIA DVA-DEC-0000514 del 16/09/2011 - Impianto di produzione Polietilene (PE1/2, Fase F2), Ossidatore Termico W-9501 (Emissione E77) - Comunicazione per indisponibilità della misura dei COV [par. 8.1 PMC-AIA]**

Con la presente il Gestore comunica che a partire da ieri, 27 giugno 2015, alle ore 6:00 circa, si è riscontrato un malfunzionamento a carico dell'analizzatore dei COV asservito al sistema SME dell'Emissione E77.

Si è provveduto a riportare l'anomalia nel registro di impianto dedicato e ad effettuare un intervento manutentivo di ripristino dello strumento.

Tale intervento manutentivo è tuttora in corso. Alle ore 18:00 del 27 giugno 2015 si è proceduto conseguentemente all'inserimento dello stato di impianto "Guasto".

Si fa presente che gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali asserviti all'ossidatore termico W-9501 evidenziano l'assetto costante di marcia dell'apparecchiatura stessa.

A partire dalla data odierna si procederà all'effettuazione di campionamenti discontinui secondo le modalità previste dal paragrafo 8.1 del PMC.

Si fa presente inoltre che il valore medio giornaliero, registrato nella giornata di ieri 27 giugno 2015 per il parametro COV, non è reale in quanto sono state validate dal sistema le medie orarie relative alle ore di malfunzionamento dell'analizzatore.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si rendesse necessario, si porgono

Polverini Dino  
Resp. Esercizio  
Stabilimento Versalis di Brindisi

## versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia  
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00  
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821  
Part. IVA IT 01768800748  
R.E.A. Milano n. 1351279  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Eni S.p.A.  
Società con socio unico