
**Attività ispettiva ex art. 29-decies, comma 3,
del Dlgs 152/06**

Relazione ex art. 29-decies comma 5

**Riscontri in merito alla visita in loco
ed eventuali azioni da intraprendere**

Versalis S.p.A. di Mantova (MN)

AUTORIZZAZIONE DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011

Data di emissione 21/07/2014

Indice

1	Premessa	3
1.1	Finalità della presente relazione	3
1.2	Campo di applicazione	3
1.3	Autori e contributi della relazione	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco	4
2.1	Dati identificativi del gestore	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile).....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere	5
4	Allegati	6

1 Premessa

1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta in conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato VIII alla Parte seconda del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato predisposto da ISPRA sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 07-08/05/2014

Tomasini Nadia	ARPA Lombardia – Sede Centrale
Turati Stefania	ARPA Lombardia – Sede Centrale
Pizzitola Cristina	ARPA Lombardia – Sede Centrale
Lodi Renata	ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova
Fiore Francesco	ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 09/05/2014

Tomasini Nadia	ARPA Lombardia – Sede Centrale
Turati Stefania	ARPA Lombardia – Sede Centrale
Pizzitola Cristina	ARPA Lombardia – Sede Centrale

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 04/06/2014

Fabio Colonna	ARPA Lombardia – Sede Centrale
Fiore Francesco	ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 04/06/2014

Elisabetta Ruberti	ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova
Danilo Gazzani	ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova

2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco

2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: Versalis Spa

Sede stabilimento: Via Taliercio 14- 46100 Mantova

Recapito telefonico: Tel. 0376 305409

Legale rappresentante e/o delegato ambientale: Massimo Gialli

Gestore dello stabilimento: Massimo Gialli

Referente AIA: Domenico Iaconetta

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001 e EMAS

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al DM 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 27/05/2014 con nota prot. DIR 186/2014, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. DIR 133/2014 del 30/04/2014, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2013, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere

La visita in loco si è svolta dal 07/05/2014 al 04/06/2014. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 04/06/2014. Alla data di redazione del presente documento alcune attività di campionamento sono ancora in corso da parte dei tecnici di ARPA Lombardia.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto sono in corso le relative attività analitiche.

Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati, nelle forme dovute dalle norme, non appena disponibili.

Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati. L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso.

Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a seguito della visita in loco.

4 Allegati

- 1) Verbale di inizio attività in data 07/05/2014
- 2) Verbale di attività in data 07-08/05/2014
- 3) Verbale di attività in data 09/05/2014
- 4) Verbale di attività in data 04/06/2014
- 5) Verbale di chiusura in data 04/06/2014