



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Versalis S.p.A. già Polimeri Europa S.p.A.
Stabilimento di Porto Marghera
Via della Chimica, 5 – 30176 Porto Marghera (VE)
hse_pm@pec.versalis.eni.com

Copia ARPAV Direzione Tecnica
Via Matteotti, 27 - 35137 PADOVA
protocollo@pec.arpav.it
Servizio Osservatorio Grandi Rischi e IPPC
Via Lissa, 6 – 30171 MESTRE (VE)
dapve@pec.arpav.it

RIFERIMENTO: Decreto DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 di autorizzazione integrata ambientale con avviso pubblicato su G.U. n°263 del 11/11/2011, per l'esercizio del complesso della società Versalis S.p.A. di Porto Marghera (VE).

OGGETTO: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/14, si notifica l'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 22/06/2016 al 22/07/2016, redatta da ARPAV.

Si segnala che nella relazione, a pag. 4, il Gruppo Ispettivo rappresenta quanto segue:

"... il gruppo di lavoro rileva ... come allo stato attuale non siano stati forniti ... elementi interpretativi riguardo alle difformità oggetto della nota ISPRA prot. 10298 del 7/2/2014 e della successiva nota MATTM DVA 2014-0009121 del 28/03/2014 ..."

Distinti saluti

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini
Firma Digitale

Allegato: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 per complesso della società Versalis S.p.A. di Porto Marghera (VE)

**Attività ispettiva ex art. 29-decies
del Dlgs 152/06 e s.m.i.
comma 3**

Relazione (ex art. 29-decies comma 5)

**Riscontri in merito alla visita in loco
ed eventuali azioni da intraprendere**

versalis SpA – Stabilimento di Porto Marghera (VE);

Autorizzazione Ministeriale n. DVA-DEC-2011-0000563 del 24/10/2011 e s.m.i.

Visita in loco effettuata dal 22/6/2016 al 22/7/2016

Data di emissione 20/09/2016

Indice

1	Premessa	3
1.1	Finalità della presente relazione.....	3
1.2	Campo di applicazione.....	3
1.3	Autori e contributi della relazione	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco	3
2.1	Dati identificativi del gestore.....	3
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere	4
4	Allegati	5

1 Premessa

1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del medesimo Decreto.

1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARPA

- Lorenzo Penzo DAP VE - Referente matrice aria -
- Giuliano Trevisan DAP VE - Referente matrice aria -
- Massimo Zamengo DAP VE - Referente matrice aria -
- Marco Ziron Servizio OGR e IPPC - Referente Ispezione Ambientale -
- Perazzolo Gianfranco DAP VE - Referente matrice rifiuti -
- Marcon Moreno DAP VE - Referente matrice Acqua

Il seguente personale ha svolto le visite in loco in data dal 22/6/2016 al 22/7/2016

- Marco Ziron
- Perazzolo Gianfranco
- Marcon Moreno
- Giuliano Trevisan

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 22/6/2016

- Massimo Zamengo
- Lorenzo Penzo

2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco

2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: versalis SpA – Stabilimento di Porto Marghera (VE);

Sede stabilimento: Via della Chimica 5, 30175 Porto Marghera (VE)

Gestore: Ing. Luca Meneghini;

Responsabile: QHSE Dott. Laura Lunardi

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 28/1/2016 con nota prot. dir 14/16 LM/LL l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.

Con nota prot. DIR 119/16 LM/LL del 30/6/2016 il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2015, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere

La visita in loco si è svolta dal 22/6/2016 al 22/7/2016. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 22/7/2016.

Nei verbali d'ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia.

La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali e le attività analitiche conseguenti sono disponibili.

L'esito delle attività analitiche è evidenziato negli allegati della presente. I riscontri analitici non hanno evidenziato superamenti dei VLE.

Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe. Il gruppo di lavoro rileva, come per altro indicato nei verbali di svolgimento della verifica, come allo stato attuale non siano stati forniti allo stesso elementi interpretativi riguardo alle difformità oggetto della nota ISPRA prot. 10298 del 7/2/2014 e la successiva nota MATTM DVA 2014-0009121 del 28/3/2014.

Nelle more di quanto sopra specificato, non sono previsti alla data della presente ulteriori accertamenti, contestualmente si rimane in attesa dall'autorità competente di elementi interpretativi rispetto alle citate note.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati ad evidenza dei riscontri condotti.

La presente relazione costituisce la relazione finale dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.







Date visita in loco	Dal 22/6/2016 al 22/7/2016
Data chiusura visita in loco	22/7/2016
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Condizioni per il gestore	NO


4 Allegati

- Verbali di attività
- Relazione analitica

Mestre (Ve) 20/09/2016

Il gruppo Ispettivo

- Lorenzo Penzo DAP VE - Referente matrice aria -

- Giuliano Trevisan DAP VE - Referente matrice aria -

- Massimo Zamengo DAP VE - Referente matrice aria -

- Marco Ziron Servizio OGR e IPPC - Referente Ispezione Ambientale -

- Perazzolo Gianfranco DAP VE - Referente matrice rifiuti -

- Marcon Moreno DAP VE - Referente matrice Acqua


Visto: Il Dirigente


PAG

VVOTA

