

032835

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ( del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambienta

E.prot DVA - 2014 - 0026609 del 08/08/2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - Div. IV Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA aia@pec.minambiente.it

ENEL Produzione S.p.A.
Viale Regina Margherita,0125 – 00198 ROMA
enelproduzione@pec.enel.it
Unità di Business Augusta
Casella Postale 110 Succ.n. 34 – 90144 PALERMO
enel\_produzione\_ub\_augusta@pec.enel.it

Copia

ARPA Sicilia
Corso Calatafimi, 217/219 – 90129 PALERMO
Dipartimento Provinciale di Siracusa
Via Bufardecci, 22 - 96100 SIRACUSA
controlliambientali@pec.arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO:

Decreto n. DVA-DEC-2011-0000436 del 01/08/2011 di autorizzazione della

Centrale Termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. di Augusta (SR), pubblicato in

G.U. n. GU nº 193 del 20/08/2011.

OGGETTO:

Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014, si notifica l'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata il 4, 5 e 6 giugno 2014.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE
II Responsabile
Ing. Alfredo Pini



Allegato: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 per l'installazione ENEL Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Augusta (SR).

#### **DGpostacertificata**

Da:

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it giovedì 7 agosto 2014 12:27

Inviato:

aia@pec.minambiente.it; enelproduzione@pec.enel.it; A:

enel\_produzione\_ub\_augusta@pec.enel.it; controlliambientali@pec.arpa.sicilia.it RELAZIONE VISITA LOCO EX ART 29 DECIES COMMA 5 DLGS 152/06 - CENTARLE

Oggetto:

TERMOELETTRICA ENEL PRODUZIONE SPA - FIRMA PINI [iride] 278040[/iride]

[prot]2014/32835[/prot]

Allegati: \_00367648-0.pdf; \_ENEL-Augusta-Relazione e Verbale-2014\_zip\_00367650-0.zip;

Protocollo n. 32835 del 07/08/2014 Oggetto: RELAZIONE VISITA LOCO EX ART 29 DECIES COMMA 5 DLGS 152/06 - CENTARLE TERMOELETTRICA ENEL PRODUZIONE SPA - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE, ENEL PRODUZIONE, ENEL PRODUZIONE, ARPA SICILIA

# Attività ispettiva ex art. 29-decies, comma 3, del Dlgs 152/06

Relazione ex art. 29-decies comma 5

# Riscontri in merito alla visita in loco ed eventuali azioni da intraprendere

ENEL Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Augusta (SR)

Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 2011-0000436 del 01/08/2011 GU nº 193 del 20/08/2011

# **Indice**

1		Premessa	3
	1.1		
	1.2		
	1.3	Autori e contributi della relazione	3
2 Im		Impianto IPPC oggetto della visita in loco	4
	2.1	Dati identificativi del gestore	4
	2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)	4
3		Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere	5
4		Allegati	6

#### 1 Premessa

#### 1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta in conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

#### 1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato VIII alla Parte seconda del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

#### 1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato predisposto da ISPRA sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 4, 5 e 6 giugno 2014

Dora Profeta ARPA Sicilia ST di Siracusa

Corrado Lo Curzio ARPA Sicilia ST di Siracusa

Angelo Di Luciano ARPA Sicilia ST di Siracusa (solo il 5 ed il 6 giugno 2014)

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento delle acque sotterranee in data 05/06/2014:

Corrado Lo Curzio ARPA Sicilia ST di Siracusa Angelo Di Luciano ARPA Sicilia ST di Siracusa

# 2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco

#### 2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: ENEL Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Augusta (SR)

Recapito telefonico: Tel. 0931 269806 Fax. 0931 991855

PEC: enel\_produzione\_ub\_augusta@pec.enel.it

Legale rappresentante: Matteo Fallucca Gestore referente AIA: Valeria Liberti

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: NO

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

# 2.2 Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al DM 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA con nota prot. Enel-PRO-29/01/2014-0004083, <u>l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario</u>.

Con nota prot. Enel-PRO-28/04/2014-0017466, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il <u>rapporto annuale di esercizio dell'impianto</u> relativo all'anno 2013, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

### 3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere

La visita in loco si è svolta dal 04/06/014 al 06/06/2014. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 06/06/2014.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto sono in corso le relative attività analitiche.

Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati, nelle forme dovute dalle norme, non appena disponibili.

Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati. L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso.

Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a seguito della visita in loco.

# 4 Allegati

Verbale di attività in data 4, 5 e 6 giugno 2014



#### S.T. ARPA DI SIRACUSA U.O.S. CONTROLLI

Via E. Bufardeci, 22 – 96100 Stracusa (SR) tel. 0931 753508 – fax. 0931 754374 E-mail dapchimicosr@arpa,sicilia.it

GL 01.09.00 COD, 08.02.00.00



Tit. 01.09.00 Interno Nr.0035749 Data 09/06/2014

#### VERBALE DI ISPEZIONE PROGRAMMATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 e smei ART. 29 decies COMMA 3

#### DECRETO AIA n. DVA-DEC-2011-0000436 del 01/08/2011

ENEL Produzione S.p.A. U.B. di Augusta (SR)

Il giorno 04/06/2014 alle ore 10.30, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-decies del decreto legislativo in epigrafe, si è recato presso la Centrale Termoelettricoa di Augusta di proprictà della Enel Produzione SpA, allo scopo di svolgere i controlli ordinari a carico di ISPRA e ARPA Sicilia, in attuazione del decreto autorizzativo sopra richiamato.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari in servizio presso ARPA Sicilia (ST di Siracusa):

Dott.ssa Dora Profeta ARPA Sicilia Dott. Corrado Lo Curzio ARPA Sicilia A.T. sig. Angelo Di Luciano (il 05 e 06/06/2014) ARPA Sicilia

Per la Società sono presenti:

Ing. Matteo Fallucca

Ing. Valeria Liberti

Ing. Silvana Nardelli Dott. Antonino Costa Gestore dello Stabilimento

Referente IPPC

Enel G&M Ambiente

Capo sezione esercizio

Il Gruppo Ispettivo (di seguito GI) ha avviato l'attività informando i rappresentanti della Società sulla genesi dell'attività di controllo ordinaria in corso, riepilogate nella tabella seguente

	PROGRAMMA DEI CONTRO Aftività di controllo	<u>L.i.i</u> Documenti da visiona (assumbire)
	Riunione di apertura	
04/06/2014 Mattina e	Verifica documentale: - assetto impianto e produzione; - malfunzionamenti e incidenti; - materie prime, energia, combustibili, consumi idrici;	Planimetrie aggiornate punti di controllo AIA, - report autocontrollo produzioni; - report autocontrollo consumi; - procedure di stabilimento;
pomeriggio	Verifica documentale: - misure SME; - emissioni in atmosfera;	- registrazioni da autocontrolli; - certificati analitici monitoraggi periodici; - dati SME; - procedure di controllo UNI EN 14181;

Pagina 1/5

h

Verbale di attività ispettiva del 04-05-06/06/2014 AJA Unel Produzione S.p.A.— U.B. Augusta



Data / Periodo	PROGRAMMA DELCONTRO Atevità di controllo	Lila Documenti da vivienare/acquistre
05/06/2014 mattina	Sopralluogo presso: - Piezometri per la caratterizazione delle acque di falda e relativo campionamento; - suolo e sottosuolo;	- documentazione fotografica
pomeriggio	Verifica documentale: - emissioni in acqua; - rifiuti	- registrazioni da autocontrolli; - certificati analitici monitoraggi periodici; - documentazione gestione rifiuti (registro carico/scarico, FIR, quarta copia, autorizzazione trasportatori, autorizzazione smaltitori/recuperatori)
06/06/14	Chiusura attività	-

e raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi alle procedure interne di sicurezza dell'Azienda per l'accesso alle aree di interesse;.

Alle ore 11.00, terminata la riunione di avvio del controllo si è proceduto alle seguenti verifiche inerenti le prescrizioni contenute nel decreto AIA succitato come elencate nella tabella seguente:

Stato di esercizio dei gruppi termoelettrici con individuazione delle condizioni di marcia dell'impianto al momento del sopralluogo (carico termico/elettrico).  Verifica delle ore di esercizio. (§§ 5.1 e 10.3 del PIC)	Matrice authientale interessata  Tutte	Gruppi n. 2 e 3 fermi in riserva fredda, comunque non escreibili in quanto necessitano di manutenzione (vedi comunicazione nota n. 46896 del 29/11/2013).  Il gruppo 1 è disponibile pronto a partire su richiesta.  A seguito della richiesta di ISPRA il gestore ha comunicato con note n. 2930 del 29/01/2014 e 4991 del 30/01/2013 il ricalcolo delle ore di normale funzionamento e di esercizio dei gruppi.  Nel 2014 ad oggi sono state consuntivate 263 ore di normale funzionamento, seguendo, salvo richieste straordinarie, lo stesso andamento del 2013. Si acquisisce copia della tabella consuntiva del totale delle
Verifica obbligo di comunicazioni per eventi incidentali/non conformità nel 2012 e dal 1 gennaio 2013 alla data odierna. (§del 10.9 PIC, pag.33 del PMC)	Tutte	orc utilizzate dal 2011 ad oggi (all. 1).  Ad oggi non vi sono comunicazioni di eventi incidentali.
Eventuale dotazione di procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.  (§ 10.9 del PIC)	Tutte	Il gestore conferma quanto già dichiarato nel verbale del 22/01/2013. Il piano di emergenza interno è stato aggiornato il 22/03/2013 con ulteriori procedure.
Verifica dell'aggiornamento del cronoprogramma delle attività di dismissione e bonifica del materiale contenente amianto.	Rifiuti	A prosieguo di quanto dichiarato nel verbale del 22/01/2013, il gestore dichiara che le attività di smantellamento e bonifica delle tubazioni di vapore del

na 2/5

Verbale di attività ispettiva del 04-05-06/06/2014 AIA Encl Produzione S.pA.- U.B. Augusta



Valent

(ales pero deste o otteno en	Districted by the orally each of the late.	Programment of the control of the co
	Matrice ambientale interessata	Accertamenti
(Art. 1, c.3 del DEC e § 10.10 del PIC)		gruppo 1 sono state completate come da certificazione della ASP di Siracusa n. 1076 del 22/02/2013 (all. 2)  Per il 2014 è prevista la bonifica dalla coibentazione delle condotte fumi lato nord e lato sud del gruppo 1 da completare entro luglio. Tale attività non era prevista nella nota n. 48538 del 2011 citata nel precedente verbale ed è stata inscrita nell'attuale programma di manutenzioni.
Aree ed i serbatoi di stoccaggio di combustibili e materie prime. (§ 10.2 del PIC, pagg. 5-8 del PMC)	Tutte	In merito ai serbatoi di OCD il CTR ha richiesto, nell'ambito dell'aggiornamento della SEVESO ed in vista della prevista fermata degli impianti, un crono programma di messa in sicurezza delle unità impiantistiche dove circolano OCD e gasolio. Si acquisisce copia del piano (all. 3).
Verifica a campione dell'autocontrollo degli approvvigionamenti e della gestione delle materie prime e dei combustibili e dei consumi di energia e di risorse idriche.  (§ 10.2 del PIC, pagg. 5-8 del PMC)	Tutte	Il GI acquisisce copia delle tabelle di registrazione dei consumi di materie prime (all.5) inerenti i consumi di OCD e gasolio per il 2014.
Verifica a campione del campionamento e analisi di laboratorio OCD e gasolio.  (§ 10.3 del PIC e pag.6 del PMC)  Alle ore 17.30 si è conclusa l'attività.		Si acquisisce copia (all.4 PDF) del rapporto di prova n.SR1400693.001 del 04/06/2014 inerente l'OCD campionato il 19/05/2014 alimentato alla caldaia n. 1.
Attività del 05/06/2014  Gestione degli SME	Aria	Il gestore riferisce che tutti e tre i sistemi SME sono stati adeguati alla norma UNI EN 14181 e vengono gestiti in conformità al manuale di gestione degli SME già fornito nel corso del precedente controllo del 22/01/2013. Il GI acquisisce i tabulati inerenti i dati dello SME del gruppo 1 da gennaio ad oggi per le giornate di funzionamento del gruppo (all.6).
Sopralluogo presso la sala controllo SMCE Verifica della disponibilità presso l'impianto di bombole di gas certificate.	Aria	E' stato visionato in sala quadri il terminale presso cui arrivano i dati degli SME verificando che per il gruppo 1 l'impianto risulta fermo. La cabina SME presente alla base del gruppo 1 risulta funzionante e regolarmente dotata di bombole per la calibrazione anche se i dati rilevati sono increnti all'aria circolante nel circuito in quanto il gruppo 1 è fermo. Sono stati acquisiti i certificati di taratura delle bombole (all.7), ed è stato fatto un rilievo fotografico (n. 5 foto-all.8).
Verifica degli esiti dello studio di fattibilità volto alla riduzione delle emissioni di "polveri" attraverso idonee misure, anche solo di carattere gestionale.  (§10.3 del PIC)	Aria	Si continuano ad applicare ove possibile le misure previste nel piano trasmesso con nota ENEL PRO-04/11/2011 -0048538 durante i periodi di funzionamento.
Emissioni fuggitive: verifica stato di attuazione della "Procedura di manutenzione e controllo delle linee OCD e Gasolio – Ricerca e riduzione delle emissioni fuggitive"; (§ 10.3 del PIC e punto I della lettera ISPRA prot. 0018712 del 01.06.2011)	Aria	I risultati del 2013 sono contenuti nel relativo report annuale.

na 3/5

Verbale di attività ispettiva del 04-05-06/06/2014 AIA Enel Produzione S.pA.— U.B. Augusta



ADMINISTRAÇÃO		
	Matrice	
	ambientale	
	micressata	
Sopralluogo presso i punti di scarico parziale verifica installazione pozzetto in uscita alla	Acqua	Il GI verifica la avvenuta realizzazione del pozzetto in
vasca trappola.	ĺ	uscita alla vasca trappola di cui al verbale del 22/01/2013 come da foto allegata (all. 11)
Verifica a campione dell'autocontrollo degli	Асqua	Vengono acquisiti n. 3 rapporti di prova increnti i
scarichi idrici parziali (Uscita vasca trappola,	Acqua	controlli sugli scarichi effettuati a agosto e novembre
Rete fognaria A, Uscita vasca di		2013 e febbraio 2014 (all. 12)
neutralizzazione) e del punto di Scarico finale.	,	( <b>\(\alpha_{\text{in}}\)</b>
(pagg. 17-23 del PMC)		
Verifica piezometri per la caratterizzazione	Suolo e	E' stato seguito lo spurgo dei tre piezometri utilizzati
delle acque di falda;	sottosuolo/	per la caratterizzazione delle acque sotterranee e ne è
(§ 10.8 del PIC e pag. 23 del PMC)	Acqua	stato effettuato il campionamento come da verbale
The state of the s		allegato (all. 9)
Verifica a campione dell'autocontrollo delle	Suolo e	Vengono acquisiti π. 5 rapporti di prova (all.10)
acque sotterranee;	sottosuolo/	increnti i campionamenti effettuati nel 2013 nonché le
(pag. 23 del PMC)	Acqua	planimetrie con l'ubicazione dei piezometri e le linee di
Ai	Danie a ma	deflusso delle acque di falda.
Aggiornamento della valutazione di impatto acustico (ogni due anni);	Rumore	La relazione è stata inviata con il report 2013.
(§10.5 del PIC e pag. 28 del PMC)		
Alle ore 19.45 si è conclusa l'attività		
Attività del 05/06/2014		
Sopralluogo presso i depositi temporanci di	Rifiuti	Si conferma che la gestione del deposito temporaneo
rifiuti.		avviene secondo il criterio temporale. Lo stato dei
		depositi è in accordo a quanto previsto dal PIC ed a
		quanto rilevato nel 2013. Nel deposito è giacente una
		sola tipologia di rifiuto:
		CER 15.02.02* - n. 3 big bag
177.00		Rispondente a quanto rilevato nei registri.
Verifica a campione caratterizzazione chimico-	Rifiuti	E' stato acquisito lo stato della giacenza dei
física dei rifiuti e corretta classificazione in		depositi,(all. 13), il report dei rifiuti speciali 2013, il
riferimento al catalogo CER (verifica		MUD 2013. Dalla visione del registro di carico e
ccrtificazione/accreditamento laboratorio).		scarico si è scelta a campione la registrazione n. 140 del
Analisi documentale e verifica a campione della gestione rifiuti (registro di carico e scarico,		04/12/2013 incrente il rifiuto con codice CER 16.10.02
formulario di identificazione e rientro della 4°		(soluzioni acquose di scarto) della quale sono stati visionati e acquisiti tutti i documenti inerenti la sua
copia firmata dal destinatario per accettazione		gestione (caratterizzazione, formulario, autorizzazioni
(FIR).		trasportatore e destinatario)
(§ 10.6 del PIC e pag. 28 del PMC)		

In data 06/06/2014 alle ore 12.30 è terminata l'attività di controllo.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Gruppo Ispettivo

Pagi

na 4/5

Verbale di attività ispettiva del 04-05-06/06/2014

AIA Encl Produzione S.p.A.— U.B. Augusta

# Elenco allegati

n. allegati	Descrizione	Tipo
1	tabella consuntiva del totale delle ore utilizzate dal 2011 ad oggi	Cartaceo e PDF
2	certificazione della ASP di Siracusa n. 1076 del 22/02/2013	Cartaceo e PDF
3	crono programma di messa in sicurezza delle unità impiantistiche dove circolano OCD e gasolio	Cartaceo e PDF
4	rapporto di prova n.SR1400693.001 del 04/06/2014	PDF
5	consumi di OCD e gasolio per il 2014.	PDF
6	tabulati SME del gruppo 1	PDF
7	certificati di taratura delle bombole	PDF
8	rilievo fotografico	File
9	Verbale campionamento piezometri	Cartaceo e PDF
10	n. 5 Rapporti di prova inerenti il monitoraggio del 2013	PDF
11	foto pozzetto uscita vasca trappola	File
12	n. 3 rapporti di prova inerenti i controlli sugli scarichi	PDF
13	Documentazione rifiuti	Cartaceo e PDF

na 5/5

Verbale di attività ispettiva del 04-05-06/06/2014 AIA Enel Produzione S.pA.- U.B. Augusta

Villent

N.

Pagi