

Tabulato di riepilogo eventi incidentali (Incendio nastri trasportatori, sversamenti ghisa in Altoforno) verificatesi nel periodo 2012-2015

n.	Tipologia evento	Data evento	Area	descrizione	Data evento	rif. comunicazione	Causa	Azioni preventive adottate
1	Incendio nastro trasportatore	07/12/2012	Cokeria	Incendio tratto di due nastri trasportatori utilizzati per l'invio di coke spento prodotto dalle batterie n.11 e n. 12 all'impianto di vagliatura coke LVC-1	07/12/2012	DIR 247/2012 del 7/12/2012	La causa dell'incendio è imputabile alla presenza del forte vento che ha fatto innescare eccezionalmente il coke appena scaricato ed ancora caldo.	Integrazione di elettrovalvola per la bagnatura del tappeto in gomma al rinvio dei nastri di partenza. Potenziamento del sistema di termocamere e di spruzzatori sulle rampe scarico coke. Modifica della logica di estrazione del coke dalla rampa in funzione della temperatura rilevata.
2	Incendio nastro trasportatore	24/11/2013	Cokeria	Incendio tratto di nastro trasportatore denominato 6/8 presso reparto Trattamento fossili e coke (TFC) in Area Cokeria	24/11/2013	DIR 440/2013 del 26/11/2013	Blocco meccanico di un rullo del nastro trasportatore che per contatto ha surriscaldato il nastro in gomma che al momento dell'evento era fermo	Intensificazione delle ispezioni giornaliere
3	Sversamento ghisa	15/01/2013	Altoforno	Sversamento accidentale di ghisa a terra in AFO/5	15/01/2013	DIR 12/2012 del 15/01/2013	Distacco accidentale del terminale della rigola durante l'operazione di svuotamento dei rigoloni dalla ghisa residua	Sostituito secchione danneggiato con uno più lungo per ridurre la luce libera tra bocca carro siluro e uscita del secchione stesso
4	Sversamento ghisa	26/03/2013	Altoforno	Sversamento accidentale di ghisa a terra in AFO/4	26/03/2013	DIR 100/2013 del 27/03/2013	Elevata velocità del flusso di ghisa nella rigola di sgrondo durante l'operazione di svuotamento dei rigoloni dalla ghisa residua	Modifica strutturale del sistema di svuotamento dei rigoloni mediante inserimento di secchioni coassiali alle bocche dei carri siluro in luogo dei vecchi terminali sgrondo.