





CENTRALE VADO LIGURE
**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

TABELLA DI RIFERIMENTO	TABELLA 5
TITOLO	Monitoraggio e controllo dei serbatoi e delle linee di distribuzione dell'OCD e del gasolio

Data	Tipologia di intervento		Descrizione del lavoro effettuato	Firma
	Ispezione	Manutenzione		
05/06/2013			Ispezione visiva delle strumentazioni automatiche di controllo, allarme e blocco della mandata del combustibile liquido. Nulla da segnalare	
05/06/2013			Ispezione visiva dei sistemi di sicurezza dei serbatoi di combustibile liquido Nulla da segnalare	
05/06/2013			Ispezione visiva sulla tenuta linea di adduzione e distribuzione combustibili Rilevata lieve perdita tubazione Pompa ND VL4 - richiesto intervento manutenzione (AdM 1102250)	

Controllato da	
Consegnato a Linea ambiente in data	10/06/2013