

CENTRALE VADO LIGURE

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Tabella 6 - verifica sistemi di depolverazione torri
REGISTRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI**

Anno	2013
------	------

adm	odm	data	descrizione	Sede Tecnica	reparto
1100277	600092574	26.02.2013	0 CONTROLLO CONSENSI AEROFILTRI CARBONE	VL-00-17-TO0	VL_ELE
1100487	600092904	08.03.2013	Contr. int. aerofiltri torri 3-4 imp. ca	VL-00-17-TO0-VE	VL_ELE
9196	600093561	27.03.2013	AREOFILTRO TORRE 5 GUASTO ELETTRICO	VL-00-17-TO0	VL_ELE
	900001893	03.04.2013	0 Revamping Aerofiltri nastri trasp carb	VL-00-17-TO0	VL_MPR
1104565	600098514	11.10.2013	Contr. interr. coclea aerof. torre 6.	VL-00-17-TO0-VE	VL_ELE
1104598	600098580	14.10.2013	Contr. depolverazione imp. carbone	VL-00-17-TO0-VE	VL_ELE
1104740	600098747	18.10.2013	Contr. cassetto coclea aerof. torre 6.	VL-00-17-TO0-VE	VL_ELE
1104892	600098939	24.10.2013	Controllo ventilatore aerof. torre 7	VL-00-17-TO0-VE	VL_MAP
1105017	600099101	31.10.2013	Contr. cassetto aerofiltro torre 9.	VL-00-17-TO0-VE	VL_ELE

1105043	600099154	04.11.2013	Contr. motore VET TORRE 5.	VL-00-17-T00-VE	VL_ELE
1105492	600099754	25.11.2013	Contr. motore ventilatore aft torre 3.	VL-00-17-T00-VE	VL_ELE
1105494	600099756	25.11.2013	Controllo interruttore aerofiltro torre	VL-00-17-T00-VE	VL_ELE
1105615	600099904	28.11.2013	0 Controllo ventilatore AFT torre 4.	VL-00-17-T00-VE	VL_MAP

Controllo

Firma

 13/01/2014