





CENTRALE VADO LIGURE

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Tabella 6 - verifica sistemi di depolverazione torri
REGISTRO ISPEZIONI VISIVE TRIMESTRALI

Anno	2013
-------------	-------------

DATA	OPERAZIONE ESEGUITA	NOTE	OPERATORE
11/03/2013	eseguita ispezione visiva	nulla da segnalare eseguita sostituzione batteria filtrante in torre 5 nel gennaio 2013	
18/06/2013	eseguita ispezione visiva	nulla da segnalare	
09/09/2013	eseguita ispezione visiva	nulla da segnalare	
11/12/2013	eseguita ispezione visiva	nulla da segnalare eseguita sostituzione batteria filtrante in torre 6 nell' ottobre 2013 e in torre 7 nel dicembre 2013	

Controllo

Firma

