







AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

TABELLA DI RIFERIMENTO	TABELLA 5
TITOLO	Controlli sulla tenuta linee di adduzione e distribuzione combustibili







Data	Tipologia di intervento		Descrizione del lavoro effettuato	Anomalie riscontrate	Firma
	Ispezione	Manutenzione			
10/12/2013	controllo visivo		tubazioni SN2: carico aspirazione e ricircolo, riscaldatori, tetto SN2	nulla da segnalare	
10/12/2013	controllo visivo		collettori interni a cabina pompe, (aspirazione e travaso) tubazioni sino a filtri a freddo, pompe travaso compreso filtri, collettori smistamento superiore inferiore, collettori ricircoli vecchi e nuovi	nulla da segnalare	
10/12/2013	controllo visivo		sloop A-B con relative tubazioni, valvole e relativa pompa svuotamento.	nulla da segnalare	
10/12/2013	controllo visivo		tubazione pompa RSN da vasca belga a sloop B	trafflaggio da valvola mandata pompa RSN vasca belga avviso n° 1105884	
10/12/2013	controllo visivo		serbatoio gasolio G1 tubazioni carico, aspirazione, ricircoli, compreso manichetta di attacco cisterna e pompa riempimento serbatoio	nulla da segnalare	
10/12/2013	controllo visivo		collettore scarico autobotti, serbatoio scarico autobotti e impianto carico autobotti	nulla da segnalare	
.....					

Controllato da	STRAZZACAPA MAURO
Consegnato a Linea ambiente in data	18.12.2013

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

TABELLA DI RIFERIMENTO	TABELLA 5
------------------------	-----------

TITOLO	Monitoraggio e controllo dei serbatoi e delle linee di distribuzione dell'OCD e del gasolio
--------	---

Data	Tipologia di intervento		Descrizione del lavoro effettuato	Anomalie riscontrate	Firma
	Ispezione	Manutenzione			
09/12/2013	controllo visivo		controllo tubazioni SN2: carico aspirazione e ricircolo controllo riscaldatori, controllo tetto SN2	nulla da segnalare	
09/12/2013	controllo visivo		controllo collettori interni a cabina pompe (aspirazione e travaso) controllo pompe travaso compreso filtri	nulla da segnalare	
09/12/2013	controllo visivo		controllo sloop A-B con relative tubazioni, valvole e relativa pompa svuotamento.	nulla da segnalare	
09/12/2013	controllo visivo		controllo tubazione pompa RSN da vasca belga a sloop B	trafiaggio da valvola mandata pompa RSN vasca belga avviso n° 1105884	
09/12/2013	controllo visivo		controllo serbatoio gasolio G1 tubazioni carico, aspirazione, ricircoli, compreso manichetta di attacco cisterna e pompa riempimento serbatoio	nulla da segnalare	
09/12/2013	controllo visivo		controllo collettore scarico autobotti, controllo serbatoio scarico autobotti e impianto carico autobotti	nulla da segnalare	
.....					
.....					

Controllato da	STRAZZACAPA MAURO
Consegnato a Linea ambiente in data