

**Allegato 4 alla nota di “Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i in data 6, 7, 8 ottobre 2015 - Accertamento violazioni e proposta di diffida”**

**OGGETTO:** Estratto della documentazione fotografica allegata ai verbali di visita ispettiva

In data 6 ottobre 2015, dalle ore 10.30 alle ore 16.30, presso l’impianto chimico della società Portovesme S.r.l., S.P. n.2 Carbonia/Portoscuso km 16.5, sito nel Comune di Portoscuso (CI), durante l’attività ispettiva condotta da ISPRA e da ARPA Sardegna ai sensi del comma 3 dell’art. 29-decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i, il Gruppo Ispettivo ha proceduto ad effettuare dei rilievi fotografici finalizzati all'accertamento di eventuali violazioni. Dall’intero rilievo fotografico costituito di complessive n.121 (centoventuno) immagini sono state prodotte in stampa n. 16 (sedici) fotografie maggiormente significative, effettuate per mezzo di dispositivi digitali. La riproduzione è stata effettuata su supporto informatizzato.



Foto 1 (sopra) del 06-10-15 area di scarico dei fumi di acciaieria in container – inizio fase di scarico dei fumi di acciaieria (codice CER 110202\*) e produzione di polverosità.



Foto 2 (sopra) del 06-10-15 area di scarico dei fumi di acciaieria in container – fase intermedia di scarico dei fumi di acciaieria (codice CER 110202\*) e produzione di polverosità.





Foto 3 (sopra) del 06-10-15 area di scarico dei fumi di acciaieria in container – fase finale di scarico dei fumi di acciaieria (codice CER 110202\*) e produzione di polverosità.



Foto 4 (sopra) del 06-10-15 area di deposito temporaneo presso Area vasche ex ENI Risorse – big-bags aperti.





Foto 5 (sopra) del 06-10-15 area di deposito temporaneo presso Area vasche ex ENI Risorse – big-bags aperti (particolare tombino di raccolta acque da trattare).



Foto 6 (sopra) del 06-10-15 area di deposito temporaneo presso Area vasche ex ENI Risorse – big-bags aperti (particolare CER 150101 e CER 080317\*).





Foto 6 (sopra) del 06-10-15 area di deposito temporaneo presso Area vasche ex ENI Risorse – big-bags aperti (particolare CER 120116\* e CER 150202\*).




Foto 7 (sopra) del 06-10-15 area di deposito temporaneo presso Area vasche ex ENI Risorse – acqua stagnante a causa di un tombino intasato.



Foto 8 (sopra) del 06-10-15 area di deposito temporaneo presso Area vasche ex ENI Risorse – acqua stagnante a causa di un tombino intasato.



Foto 9 (sopra) del 06-10-15 area di deposito temporaneo presso Area vasche ex ENI Risorse – acqua stagnante a causa di un tombino intasato.





Foto 10 (sopra) del 06-10-15 deposito area n. 4 dei fanghi di conversione dal reparto lisciviazione dell'Impianto Elettrolitico – stalli coperti e stalli scoperti.



Foto 11 (sopra) del 06-10-15 deposito area n. 4 dei fanghi di conversione dal reparto lisciviazione dell'Impianto Elettrolitico - stalli coperti e stalli scoperti.





Foto 12 (sopra) del 06-10-15 stoccaggio coperto di solfati di piombo argento - materiale fuori dell'area adibita allo stoccaggio.



Foto 13 (sopra) del 06-10-15 stoccaggio coperto di solfati di piombo argento - materiale fuori dell'area adibita allo stoccaggio (particolare).





Foto 14 (sopra) del 06-10-15 area produzione di Calomelano – cordolatura su tre lati ed evidenza del lato non cordolato a sinistra della foto.



Foto 15 (sopra) del 06-10-15 area produzione di Calomelano - evidenza del lato non cordolato a destra della foto e della griglia di raccolta delle acque a sinistra della foto.