



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambien

E.prot DVA - 2015 - 0011145 del 27/04/2015

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - sez. AIA aia@pec.minambiente.it

## **ISPRA**

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Campania - Direz. Tecnica Direzionegeneralearpac@pcert.poste cert.it

ARPA Caserta
arpacdipartimentocaserta@pcert.post
ecert.it

e.pc

Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Procura santamariacapuavetere@giu stizia.it

Teverola, 21 Aprile 2015 Rif.: PTE2-3031 GV/rdn

Oggetto: Centrale a ciclo combinato da 400 MWe di Teverola (CE) - SET S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale – DEC-MIN-000066 del

05.03.2013.

Adeguamenti a prima diffida ai sensi dell'art.29-decies, c.9, del d.lgs.

152/2006 e smi.



Con la presente la scrivente Società comunica, con riferimento alla Vostra comunicazione prot. DVA-2015-0009508 del 09.04.2015, di aver provveduto ad adeguare la cartellonistica e l'etichettatura dei rifiuti segnalati nel corso della visita ispettiva ai sensi dell'art.29-decies del d.lgs. 156/2006 e smi del 1-2 dicembre 2014. Si allegano come da richiesta le foto comprovanti l'avvenuto adeguamento.

Si segnala che nel verbale della visita ispettiva e quindi nella comunicazione è stato riportato erroneamente la presenza di n°2 cassonetti con etichettatura CER 150110\*\_Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, mentre nell'area è presente un solo cassonetto da 1 mc.

Con l'adeguamento di cui sopra si ritiene di aver completato le azioni per risolvere le inadempienze segnalate nel verbale della visita ispettiva.

Distinti saluti.

Giòvanni Volo Direttore Generale

cc: L. Poggiali

All. c.s.: n°1 allegato (foto cartellonistica)



Figura 1\_Contenitore Batterie al Piombo Esauste




Figura 2\_Dettaglio contenitore Batterie al Piombo Esauste



Figura 3\_Vasca Emulsioni Oleose



Figura 4\_Area stoccaggio oli esausti




Figura 5\_ Cartello Area stoccaggio oli esausti



Figura 6\_Cassonetto materiali isolanti



Figure 7\_Cartello cassonetto materiali isolanti



Figura 8\_Cassonetto Imballaggi CER 150110\*



Figura 9\_Cartello cassonetto CER 150110\*




Figura 10\_Cartello area stoccaggio cisternette vuote



Figura 11\_Cassonetti CER 150202\*




Figura 12\_cartelli contenitori CER 150202\*

## **Pec Direzione**

Da:

EHS SET <ehs.set@pec.repower.com>

Inviato:

giovedì 23 aprile 2015 12:14

A:

aia@pec.minambiente.it; protocolloispra@ispra.legalmail.it;

direzionegeneralearpac@pcert.postecert.it; arpacdipartimentocaserta@pcert.postecert.it

Cc:

procura.santamariacapuavetere@giustizia.it

Oggetto:

CONTROLLI AIA-SET-CE-TEVEROLA-Comunicazione PTE2\_3031\_Adeguamenti

Diffida

Allegati:

Comunicazione PTE2\_3031\_Adeguamenti diffida.pdf

Spett.li Enti,

con la presente si trasmette la comunicazione in allegato, prot. PTE2-3031 del 21.04.2015.

Distinti Saluti

Rossella Di Nardo EHS Centrale di Teverola

rossella.dinardo@repower.com T +39 081 979 9512 M +39 331 686 6544

SET S.p.A S.S. Appia 7 bis Km 15,400 81030 Teverola Italia T +39 081 979 9501 F +39 081 979 9523 www.repower.com

1