

---

**Attività ispettiva ex art. 29-decies  
del Dlgs 152/06 e s.m.i.  
comma 3**

**Relazione (ex art. 29-decies comma 5)**  
***INTEGRAZIONE***

**Riscontri in merito alla visita in loco  
ed eventuali azioni da intraprendere**

---

*Fenice S.p.A.  
Centrale termoelettrica di Mirafiori  
Via Acqui, 86 - 10090 Rivoli Cascine Vica (TO)*

*Autorizzazione Ministeriale n. 0000240 del 12/08/2013  
con avviso pubblicato in G.U. n. 210 del 07/09/2013*

*Visita in loco effettuata dal 30/09/2015 al 1/10/2015*

*Data di emissione 01/07/2016*

## Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Finalità della presente relazione .....	3
1.2	Campo di applicazione .....	3
1.3	Autori e contributi della relazione .....	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco .....	4
2.1	Dati identificativi del gestore .....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere .....	4
4	Allegati .....	5

# 1 Premessa

## 1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione costituisce un'integrazione alla relazione trasmessa con prot. ISPRA 0056194 del 10/12/2015.

## 1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

## 1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato predisposto da Genève Farabegoli (ISPRA) e Angela Sarni (ISPRA) sulla base delle informazioni prodotte da ARPA Piemonte.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 30/09/2015 e 01/10/2015

Genève Farabegoli     ISPRA (servizio interdipartimentale ISP)

Angela Sarni             ISPRA (servizio interdipartimentale ISP)

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 30/10/2015, 24/11/2015 e 26/11/2015

Stefano Carbonato	ARPA Piemonte Dip. Territoriale Piemonte Nord-Ovest Servizio di Vigilanza
Sara Farina	ARPA Piemonte Dip. Territoriale Piemonte Nord-Ovest Servizio di Vigilanza
Brunetto Franco Meneghello	ARPA Piemonte Dip. Territoriale Piemonte Nord-Ovest Servizio di Vigilanza
Marisa Bodda	ARPA Piemonte Dip. Territoriale Piemonte Nord-Ovest Servizio di Vigilanza

## **2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco**

### **2.1 *Dati identificativi del gestore***

Ragione Sociale: Centrale termoelettrica di Mirafiori

Sede stabilimento: Corso Settembrini n.90, 10135 Torino

Gestore: Cosimo Luciano Longo

Delegato ambientale: Cosimo Luciano Longo

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

## **3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere**

La visita in loco si è svolta dal 30/09/2015 al 01/10/2015. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 01/10/2015.

Nei verbali di ispezione, in allegato alla relazione trasmessa con prot. ISPRA 0056194 del 10/12/2015, sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia.

Successivamente alla data di visita in loco, ARPA Piemonte ha effettuato campionamenti della matrice aria nei giorni 30/10/2015, 24/11/2015, 26/11/2015 e le attività analitiche conseguenti sono disponibili.

L'esito delle attività analitiche è dettagliato nella Relazione tecnica del 06/06/2016 - Verifica delle emissioni gassose in atmosfera Campagna di misure anno 2015 – trasmessa con nota dell'ARPA Piemonte prot. 50366 del 14/06/2016, in Allegato alla presente relazione.

Per effetto della visita in loco e dai risultati analitici dei campionamenti della matrice aria, non sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti ulteriori accertamenti.

La presente relazione costituisce un'integrazione della relazione dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 30/09/2015 al 01/10/2015
Data chiusura visita in loco	01/10/2015
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	NO
Condizioni per il gestore	NO

## 4 Allegati

- Nota ARPA Piemonte prot. 50366 del 14/06/2016 - Trasmissione della relazione di campionamento delle emissioni in atmosfera (campagna di misure novembre 2015)
- Relazione tecnica ARPA Piemonte del 06/06/2016 - Verifica delle emissioni gassose in atmosfera Campagna di misure anno 2015