
**Attività ispettiva
ex art. 29-*decies*, comma 3,
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.**

Relazione ex art. 29-*decies* comma 5

**Riscontri in merito alla visita in loco
ed eventuali azioni da intraprendere**

*Soc. ENEL Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica "E. Montale"
Via Valdilocchi n. 32 – 19136 LA SPEZIA (SP)*

*Autorizzazione Ministeriale n. 0000244 del 06/09/2013
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2013*

Indice

Premessa	3
Finalità della presente relazione	3
Campo di applicazione	3
Autori e contributi della relazione	3
Impianto IPPC oggetto della visita in loco	5
Dati identificativi del gestore	5
Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)	5
Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere	6
Allegati	7

Premessa

Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta in conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato VIII alla Parte seconda del citato D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di A.R.P.A.L.:

Fabrizia Colonna	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Responsabile U.O. Territorio
Carlo Raffone	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Responsabile Settore CA
Matteo Romanelli	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Ex Settore Suolo e Rifiuti
Andrea Romanelli	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore AFIA
Daniele Franceschini	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore AFIA
Marita Lecchini	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore CA

Ha contribuito alla redazione e ha condiviso la stesura finale del presente documento il seguente personale di ISPRA:

Geneve Farabegoli	ISPRA – Servizio VAL-RTEC
-------------------	---------------------------

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 27/09/2017:

Geneve Farabegoli	ISPRA – Servizio VAL-RTEC	
Fausta Delli Quadri	ISPRA - Servizio VAL-RTEC	
Fabrizia Colonna	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Responsabile U.O. Territorio
Daniele Franceschini	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore AFIA

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 28/09/2017:

Geneve Farabegoli	ISPRA – Servizio VAL-RTEC	
Fausta Delli Quadri	ISPRA - Servizio VAL-RTEC	
Fabrizia Colonna	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Responsabile U.O. Territorio

Carlo Raffone	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Responsabile Settore CA
Daniele Franceschini	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore AFIA
Andrea Romanelli	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore AFIA
Matteo Romanelli	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Ex Settore Suolo e Rifiuti
Marita Lecchini	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore CA

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 16/03/2017 delle acque sotterranee (piezometro n. S114):

Andrea Righetti	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Ex Settore Suolo e Rifiuti
-----------------	--------------------------------	----------------------------

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 20/09/2017 delle acque sotterranee (piezometro n. S116):

Andrea Righetti	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Ex Settore Suolo e Rifiuti
-----------------	--------------------------------	----------------------------

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 30/10/2017 presso lo scarico SF1 (opera presa):

Luca Di Maio	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore CA
Marita Lecchini	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore CA

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 30/10/2017 presso lo scarico SF1 (canale restituzione):

Luca Di Maio	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore CA
Marita Lecchini	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore CA

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 02/11/2017 presso lo scarico secondario ITAR (SF1 punto 3):

Luca di Maio	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore CA
Marita Lecchini	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Settore CA

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 11/09/2017 presso il diffusore a mare:

Roberto Gazzolo	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Ex Settore Rifiuti e Suolo
Alessandro Raggi	A.R.P.A.L. – dip. della Spezia	Ex Settore Rifiuti e Suolo

Impianto IPPC oggetto della visita in loco

Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: ENEL Produzione S.p.A.

Sede stabilimento: Via Valdilocchi n. 32 – 19136 LA SPEZIA (SP)

Recapito telefonico: Tel. 0187/327300 Fax. -----

PEC: enelproduzione@pec.enel.it

Legale rappresentante e/o delegato ambientale: Rosario Matteucci

Gestore referente AIA: Laura Sorrentino

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001 n. IT25064 e EMAS n. IT-000376

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”, il Gestore ha inviato al MATTM e agli Enti di Controllo, in data 14/02/2017 con nota prot. ENEL n. PRO-14022017-0005984, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. ENEL n. 14559 del 28/04/2017, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2016, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere

La visita in loco si è svolta dal 27/09/2017 al 28/09/2017.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

E' stato eseguito il campionamento delle acque sotterranee del piezometro S114 nel giorno 16/03/2017, delle acque sotterranee del piezometro S116 nel giorno 20/09/2017, presso il diffusore a mare nel giorno 11/09/2017, dello scarico SF1 (opera di presa e canale di restituzione) nel giorno 30/10/2017 e dello scarico secondario ITAR (SF1 punto 3) nel giorno 02/11/2017; pertanto sono in corso le relative attività analitiche, i cui esiti saranno comunicati, nelle forme dovute dalle norme, non appena disponibili.

Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Per effetto della visita in loco non sono state individuate talune condizioni per il Gestore emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati. L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso.

Sulla base delle sopra citate circostanze accertamenti potranno essere effettuati a seguito della visita in loco.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della vista in loco:

Date visita in loco	Dal 27/09/2017 al 28/09/2017
Data chiusura visita in loco	28/09/2017
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta diffida	-
Condizioni per il Gestore	NO

Allegati

- Verbale riunione di apertura del 27/09/2017;
- Verbale di attività in data 27/09/2017;
- Verbale di attività in data 28/09/2017;
- Verbale di chiusura del 28/09/2017.