



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE

Nr.0027032 Data 06/05/2016

Tit. C Partenza

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA – DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

OGGETTO: Attuazione dei controlli previsti dall'art. 29 *decies* del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e smi, per gli impianti di competenza statale. Rapporto attività per l'anno 2015.

In relazione ai controlli in oggetto, si trasmette il Rapporto delle attività per l'Anno 2015.

Cordiali saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. *Alfredo Pini*


ALL. : C.S.D.

Ispra

**Autorizzazione Integrata
Ambientale Attività di
controllo (Art. 29-decies, comma
3 del D.Lgs. 152/2006)**

Anno 2015

***Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive (ISP)***



Dicembre 2015

CREDITI

Il presente rapporto è stato predisposto a resoconto delle attività svolte dal Servizio Interdipartimentale per l'Indirizzo, il Coordinamento e il Controllo delle Attività Ispettive (ISP) dell'ISPRA. Alla stesura del rapporto e all'attività di vigilanza e controllo del Servizio ISP contribuiscono i seguenti tecnici:

Ing. Francesco Andreotti

Arch. Giampiero Baccaro

Ing. Barbara Bellomo

Ing. Roberto Borghesi

Ing. Simona Calà

Ing. Geneve Farabegoli

Ing. Fabio Ferranti

Dott. Fabio Fortuna

Ing. Michele Ilacqua (Capo Settore)

Ing. Antonino Letizia (Capo Settore)

Ing. Cesidio Mignini (Capo Settore)

Dott.ssa Francesca Minniti

Ing. Claudio Numa

Ing. Nazzareno Santilli

Dott.ssa Angela Sarni

Ing. Margherita Secci

Ing. Alessia Usala

La stesura del presente rapporto si è svolta sotto la responsabilità dell'Ing. Alfredo Pini (Capo Servizio). Tutte le attività sono state svolte con il supporto del Capo Ufficio Pianificazione e Controllo e Gestione Amministrativa, Sig.ra Anna De Luzi.

RAPPORTO SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs 152/2006

In relazione alle competenze ISPRA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dai successivi correttivi, con particolare riferimento all'articolo 29-decies, questo documento presenta una sintetica rassegna delle attività svolte nel corso dell'anno 2015.

Il presente rapporto non può che riportare una rassegna sintetica del lavoro condotto. Rispetto agli anni precedenti è stata introdotta una ulteriore semplificazione nello schema di presentazione che è ora basato su tabelle di sintesi. Il dettaglio delle attività svolte dall'ISPRA è desumibile solo dalla lettura di tutti i documenti scambiati con i gestori e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità Competente.

Questo rapporto, inoltre, si limita alle attività ad esito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) agli impianti di competenza statale che rientrano nel campo di applicazione del citato testo normativo, limitatamente a quanto disposto al comma 3 dell'art. 29 decies, e pertanto non sempre figurano attività di controllo straordinario disposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che pure hanno comportato sopralluoghi in azienda o incontri con i gestori di impianti e per le quali la documentazione è inviata sistematicamente all'Autorità Competente.

Non figurano, altresì, le attività di controllo svolte su AIA rilasciate a impianti nuovi, non ancora in esercizio o recentemente autorizzati, per le quali comunque sono stati condotti incontri e approfondimenti ai fini della migliore definizione della pianificazione dei futuri controlli a carico dei gestori.

Questa è la nona relazione prodotta da ISPRA in materia di controlli sulle AIA statali rilasciate. Chi fosse interessato alle attività pregresse può consultare il sito ISPRA (www.isprambiente.gov.it) e individuare i rapporti per gli anni passati seguendo i link "Servizi per l'ambiente" e "Autorizzazione Integrata Ambientale - Controlli AIA".

Nel corso dell'anno 2015, sono state svolte le attività ispettive e di controllo ordinario previste nelle autorizzazioni e programmate da ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Di tali attività il presente rapporto rende conto sia nel testo relativo ai singoli impianti interessati, sia nel capitolo riassuntivo di chiusura per quanto attiene alle ispezioni. Ovviamente le singole attività ispettive di controllo ordinario sono anche oggetto di relazione separata che viene trasmessa all'Autorità Competente, con i tempi necessari per gli approfondimenti, talvolta di natura analitica su campioni prelevati nel corso dei sopralluoghi. Pertanto, alla data di redazione di questo rapporto, non tutte le relazioni conclusive sulle ispezioni del 2015 sono state completate. In ogni caso le relazioni attinenti alle singole attività ispettive sono consultabili sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella sezione AIA.

Nel corso dell'anno 2015 il Servizio ISPRA competente in materia di vigilanza e controllo ambientale ha completato il proprio inserimento nel dominio di Qualità dell'ISPRA. Alla data di redazione del rapporto è completata la procedura per la certificazione di qualità ISO 9001 delle attività svolte.

Indice del documento

AIA ALLA CENTRALE A2A DI CASSANO D'ADDA (MI)	11
AIA ALLA CENTRALE A2A LAMARMORA DI BRESCIA (BS).....	12
AIA ALLA CENTRALE A2A DI MONFALCONE (GO).....	13
AIA ALLA CENTRALE A2A DI PONTI SUL MINCIO (MN).....	14
AIA ALLA CENTRALE ABRUZZO ENERGIA DI GISSI (CH).....	15
AIA ALLA CENTRALE ACEA PRODUZIONE DI ROMA TOR DI VALLE (RM).....	16
AIA ALL'IMPIANTO AFERPI (EX LUCCHINI) DI PIOMBINO (LI)	18
AIA ALL'IMPIANTO AIR LIQUIDE DI PRIOLO MELILLI (SR).....	22
AIA ALLA RAFFINERIA ALMA PETROLI DI RAVENNA (RA).....	23
AIA ALL'IMPIANTO API ENERGIA - IGCC DI FALCONARA MARITTIMA (AN)	24
AIA ALLA RAFFINERIA API DI FALCONARA MARITTIMA (AN)	25
AIA ALLO STABILIMENTO ARKEMA DI PORTO MARGHERA (VE)	27
AIA ALL'IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI BRINDISI (BR)	28
AIA ALL'IMPIANTO BASELL POLIOLEFINE ITALIA DI FERRARA (FE)	29
AIA ALLA CENTRALE CALENIA ENERGIA DI SPARANISE (CE)	30
AIA ALL'IMPIANTO COEM DI RAVENNA (RA).....	31
AIA ALL'IMPIANTO CONTROL PET (EX ARTENIUS) DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	32
AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI BRINDISI (BR).....	33
AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI CHIVASSO (TO)	34
AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI PIACENZA (PC)	35
AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME).....	36
AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI SERMIDE (MN).....	37
AIA ALLA CENTRALE EDISON DI ALTOMONTE (CS).....	38
AIA ALLA CENTRALE EDISON DI CANDELA (FG)	39
AIA ALLA CENTRALE EDISON MARGHERA AZOTATI DI VENEZIA (VE)	40
AIA ALLA CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE DI VENEZIA (VE).....	41

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI PIOMBINO (LI)	42
AIA ALLA CENTRALE EDISON DI SARMATO (PC).....	43
AIA ALLA CENTRALE EDISON DI SIMERI CRICHI (CZ).....	44
AIA ALLA CENTRALE EDISON DI TORVISCOSA (UD)	45
AIA ALLA PIATTAFORMA OFF SHORE EDISON "ROSPO MARE B" (NN).....	46
AIA AL COMPLESSO PRODUTTIVO VEGA A E PIATTAFORMA VEGA B EDISON DI POZZALLO (RG)	47
AIA ALLA CENTRALE EN PLUS DI SAN SEVERO (FG)	48
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI ASSEMINI (CA)	49
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI AUGUSTA (SR).....	51
AIA ALLA CENTRALE ENEL "FEDERICO II" DI BRINDISI (BR)	52
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI CAMPOMARINO (CB)	53
AIA ALLA CENTRALE ENEL "LA CASELLA" DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC).....	54
AIA ALLA CENTRALE ENEL "SANTA BARBARA" DI CAVRIGLIA (AR).....	55
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI FUSINA VENEZIA (VE)	56
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI GENOVA (GE)	57
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI GIUGLIANO (NA)	58
AIA ALLA CENTRALE ENEL "PIERO VANNUCCI" DI GUALDO CATTANEO (PG) ...	59
AIA ALLA CENTRALE ENEL "EUGENIO MONTALE" DI LA SPEZIA (SP)	60
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI LARINO (CB)	61
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI LERI CAVOUR TRINO (VC)	62
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI LIVORNO (LI)	63
AIA ALLA CENTRALE ENEL "ALESSANDRO VOLTA" DI MONTALTO DI CASTRO (VT)	64
AIA ALLA CENTRALE ENEL PIETRAFITTA DI PIEGARO (PG).....	65
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PIOMBINO (LI).....	66
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTO CORSINI RAVENNA (RA)	67
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTO EMPEDOCLE (AG)	68
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTOSCUSO E ALLA CENTRALE ENEL DEL SULCIS "GRAZIA DELEDDA" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)	69

AIA ALLA CENTRALE ENEL “ARCHIMEDE” DI PRIOLO GARGALLO (SR)	70
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI ROSSANO (CS)	71
AIA ALLA CENTRALE ENEL DI TERMINI IMERESE (PA)	72
AIA ALLA CENTRALE ENEL TORREVALDALIGA NORD CIVITAVECCHIA (RM)	73
AIA AD ENI – PIATTAFORMA BARBARA T2 - LARGO DI ANCONA (AN)	74
AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI LIVORNO (LI)	75
AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DÉ BURGONDI (PV)	76
AIA ALLA CENTRALE ENI (EX-ENIPOWER) DI TARANTO (TA)	77
AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI TARANTO (TA)	78
AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI VENEZIA (VE)	79
AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI BRINDISI (BR)	80
AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI FERRERA ERBOGNONE (PV)	81
AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI LIVORNO (LI)	82
AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI MANTOVA (MN)	83
AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI RAVENNA (RA)	84
AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI LIVORNO FERRARIS (VC)	85
AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI OSTIGLIA (MN)	86
AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI TAVAZZANO (LO)	87
AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI TRAPANI (TP)	88
AIA ALLA CENTRALE ERG POWER (NORD) DI PRIOLO GARGALLO (SR)	89
AIA ALLA CENTRALE ERGOSUD DI SCANDALE (KR)	90
AIA ALL’IMPIANTO ESSECO DI S. MARTINO TRECATE (NO)	91
AIA ALLA RAFFINERIA ESSO ITALIANA DI AUGUSTA (SR)	94
AIA ALLA CENTRALE FENICE DI MIRAFIORI (TO)	95
AIA ALLA CENTRALE FIUME SANTO (EX E.ON) DI FIUME SANTO (SS)	97
AIA ALL’IMPIANTO FLUORSID DI ASSEMINI (CA)	99
AIA ALLA CENTRALE GDF SUEZ DI LEINÌ (TO)	100
AIA ALL’IMPIANTO HYDROCHEM (EX-TESSENDERLO) DI PIEVE VERGONTE (VB)	101
AIA ALLA RAFFINERIA IES DI MANTOVA (MN)	102

AIA ALLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO (TA)	103
AIA ALL'IMPIANTO INEOS DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)	108
AIA ALL'IMPIANTO INOVYN (EX SOLVAY) DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) ..	110
AIA ALLA RAFFINERIA IPLOM DI BUSALLA (GE).....	111
AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA DI MONCALIERI (TO)	112
AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA S.P.A. (EX IRIDE ENERGIA) DI TORINO NORD (TO)	113
AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA (EX EDIPOWER) DI TURBIGO (MI)	114
AIA ALL'IMPIANTO ISAB (EX ISAB ENERGY) DI PRIOLO GARGALLO (SR).....	115
AIA ALL'IMPIANTO ISAB "RAFFINERIE IMPIANTI NORD E SUD" DI PRIOLO GARGALLO (SR)	117
AIA ALL'IMPIANTO MARCHI INDUSTRIALE DI MARANO VENEZIANO (VE)	119
AIA ALL'IMPIANTO MASOL (EX NOVAOL) DI LIVORNO (LI)	120
AIA ALL'IMPIANTO MATER-BIOPOLYMER S.R.L. (EX M&G POLIMERI ITALIA) DI PATRICA (FR).....	121
AIA ALL'IMPIANTO NOVAOL DI PORTO CORSINI (RA).....	122
AIA ALL'IMPIANTO NUOVA SOLMINE DI SCARLINO (GR).....	123
AIA AL RIGASSIFICATORE OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (LI)	124
AIA ALL'IMPIANTO OTTANA POLIMERI DI OTTANA (NU).....	125
AIA ALLO STABILIMENTO PLASTIPAK ITALIA PREFORME (EX EUROPA PREFORME) DI VERBANIA(VB)	127
AIA ALL'IMPIANTO PORTOVESME DI PORTOSCUSO (CI).....	129
AIA ALLA RAFFINERIA DI GELA (CL) E ALLO STABILIMENTO DI GELA (EX POLIMERI EUROPA S.P.A.).....	130
AIA ALLA RAFFINERIA DI MILAZZO (ME).....	132
AIA ALLA RAFFINERIA DI ROMA (RM).....	134
AIA ALLA CENTRALE RIZZICONI ENERGIA DI RIZZICONI (RC)	135
AIA ALLA CENTRALE ROSELECTRA DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)	136
AIA ALLA CENTRALE ROSEN DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI).....	137
AIA ALLA RAFFINERIA S.A.R.P.O.M. DI TRECATE (NO)	138
AIA ALLA CENTRALE S.E.F. DI FERRARA (FE)	139

AIA ALL'IMPIANTO SADEPAN CHIMICA DI VIADANA (MN)	140
AIA ALLA RAFFINERIA SARLUX (EX-SARAS) DI SARROCH (CA)	141
AIA ALL'IMPIANTO SASOL ITALY DI AUGUSTA (SR)	143
AIA ALL'IMPIANTO SASOL ITALY DI SARROCH (CA)	144
AIA ALLA CENTRALE SET DI TEVEROLA (CE)	146
AIA ALLA CENTRALE SIDERURGICA TRIESTINA (EX ELETTRA PRODUZIONE) DI SERVOLA (TS)	147
AIA ALL'IMPIANTO SIMPE DI ACERRA (NA)	148
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI ENNA (EN)	149
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI GALLESE (VT)	150
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI ISTRANA (TV)	151
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MALBORGHETTO (UD)	152
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MASERA (VB)	153
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MELIZZANO (BN)	154
AIA ALL'IMPIANTO DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS DI MESSINA (ME) ..	155
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MONTESANO (SA)	156
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI POGGIO RENATICO (FE)	157
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI TARSIA (CS)	158
AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI TERRANUOVA (AR)	159
AIA ALLA CENTRALE SORGENIA POWER DI APRILIA (LT)	160
AIA ALLA CENTRALE SORGENIA POWER VALLE DEL BIFERNO DI TERMOLI (CB)	161
AIA ALLA CENTRALE SORGENIA POWER DI TURANO LODIGIANO E BERTONICO (LO)	162
AIA ALLA CENTRALE SORGENIA PUGLIA DI MODUGNO (BA)	163
AIA ALLA CENTRALE TARANTO ENERGIA (EX EDISON) DI TARANTO (TA)	164
AIA ALLA CENTRALE TERMICA CELANO (AQ)	166
AIA ALLA CENTRALE TERMICA MILAZZO (ME)	167
AIA AL RIGASSIFICATORE TERMINALE GNL ADRIATICO (AL LARGO DI ROVIGO)	168
AIA ALLA CENTRALE TIRRENO POWER "NAPOLI LEVANTE" (NA)	170

AIA ALLA CENTRALE TIRRENO POWER “TORREVALDALIGA SUD” DI CIVITAVECCHIA (RM).....	171
AIA ALLA CENTRALE TIRRENO POWER DI VADO LIGURE (SV)	172
AIA ALL’IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI BRINDISI (BR)	173
AIA ALL’IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI MANTOVA (MN)...	175
AIA ALL’IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) “CENTRALE TERMOELETTRICA (SA1/S) E PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI” DI PORTO MARGHERA (VE)	176
AIA ALL’IMPIANTO VERSALIS DI PORTO TORRES (SS)	177
AIA ALL’IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI PRIOLO (SR).....	178
AIA ALL’IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI RAVENNA (RA)	179
AIA ALL’IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI SARROCH (CA).....	180
AIA ALLA CENTRALE VOGHERA ENERGIA DI VOGHERA (PV)	182
AIA ALL’IMPIANTO YARA ITALIA DI FERRARA (FE)	183
AIA ALL’IMPIANTO YARA ITALIA DI RAVENNA (RA)	184
ATTUAZIONE DEI CONTROLLI ORDINARI NEL 2015	185
RINGRAZIAMENTI	188

AIA ALLA CENTRALE A2A DI CASSANO D'ADDA (MI)

Ragione sociale	A2A S.P.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (ex AEM)
Provincia	MI
Decreto autorizzativo	exDSA-DEC-2009-0001889
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso la relazione per l'esercizio 2014 con lettera prot. ISPRA n.19302 del 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'installazione non rientra nella programmazione dei controlli ordinari per l'anno 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE A2A LAMARMORA DI BRESCIA (BS)

Ragione sociale	A2A Calore & Servizi S.r.l.
Nome installazione	Centrale LAMARMORA di Brescia
Provincia	BRESCIA
Decreto autorizzativo	DM 0000142 del 14/05/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario. Nel corso della visita in loco non sono state accertate violazioni del decreto autorizzativo. Sono state individuate alcune condizioni per il gestore, emerse nel corso degli approfondimenti successivi, relativamente alle emissioni in aria.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Relazione redatta da ISPRA e trasmessa al MATTM e al gestore con prot 26913 del 19/06/2015. Integrazione redatta da ARPA Lombardia ricevuta in Ispra il 2/7/2015 e trasmessa al MATTM e al gestore con prot. 30349 del 10/07/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Trasmessa nota prot. 2788 del 20/01/2015, avente come oggetto il riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito alle prescrizioni del decreto autorizzativo (su transitori, valori limite in aria, emissioni fuggitive, scarichi idrici) e la definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del piano di monitoraggio e controllo in termini di procedure e di metodiche analitiche.

AIA ALLA CENTRALE A2A DI MONFALCONE (GO)

Ragione sociale	A2A SPA
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Monfalcone. Via Timavo, 45 – 34070 Monfalcone (GO)
Provincia	Gorizia
Decreto autorizzativo	Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-0000229 dd. 24/03/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento AIA con Decreto n. D.M. 0000127 dd. 24/04/2014
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota del 30 aprile 2015, A2A S.p.A. ha inviato all'Autorità Competente, ad ISPRA e ad Arpa FVG, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014 in relazione al punto 8. "Obbligo di comunicazione annuale" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e con le modalità previste dal punto "Gestione e presentazione dei dati" del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto nell'anno 2014 è avvenuto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA, senza rilievi di non conformità o eventi accidentali.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2015 al IV trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	E' stato effettuato il controllo ordinario da parte di ISPRA e Arpa FVG nei giorni 16-17 dicembre 2015. Precedentemente Arpa FVG ha svolto il campionamento del punto di scarico delle acque SF5 in data 30 novembre 2015. Il personale di Theolab S.p.A., convenzionata con Arpa FVG, ha effettuato il campionamento delle emissioni in atmosfera al camino PE1 dal 25 al 28 agosto 2015 e il 16 dicembre 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2015	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	A gennaio 2016 sarà trasmessa al Gestore e al MATTM la relazione visita in loco in redazione da Arpa FVG ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Sono state attribuite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo durante la visita in loco. Il gestore dovrà aggiornare il DAP (Documento di aggiornamento periodico dell'ottemperanza alle prescrizioni ambientali) secondo il nuovo decreto D.M. 0000127 dd. 24/04/2014, entro la prossima trasmissione periodica agli Enti di Controllo.

AIA ALLA CENTRALE A2A DI PONTI SUL MINCIO (MN)

Ragione sociale	A2A SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica Ponti sul Mincio
Provincia	Mantova
Decreto autorizzativo	Decreto Autorizzativo DSA-DEC-2009-969 del 03/08/2009, con avviso pubblicato su G.U. n.201 del 31/08/2009, CTE A2A Ponti sul Mincio (MN).
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Non vi sono stati aggiornamenti dell'AIA nel 2015
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il Gestore trasmette il report annuale nel quale dichiara la conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Nessuna non conformità rilevata dall'Ente di controllo e dal MATTM.
Pianificazione controlli 2015	In attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24/04/2008 e alla comunicazione di codesto Ministero prot. DVA-2015-0002120 del 26/01/2015 relativa alla programmazione dei controlli di competenza statale, il gestore trasmette l'attestazione di pagamento della tariffa relativa all'anno i 2015. L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	E' stato effettuato il controllo ordinario attraverso la visita ispettiva di Arpa Lombardia nei giorni 21/5 e 22/5/2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2015	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Il 14/07/2015 è stata inviata relazione visita in loco alla CTE del Mincio di Ponti sul Mincio (MN) effettuata da Arpa Lombardia.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Al fine di dare piena rispondenza al protocollo LDAR semplificato per le CTE (nota ISPRA prot 18712 del 01/06/11 punto I) il Gruppo ispettivo di Arpa Lombardia chiede al gestore di identificare una modalità di registrazione sintetica su base annuale (sotto forma di tabelle ad esempio) dei rilevamenti delle perdite (nel caso di stime tramite l'impiego di fattori di emissione) e la trasmissione all'Ente di Controllo delle informazioni nell'ambito del Report annuale. Per quanto attiene al Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera SME, in riferimento al par.10.5 "Gestione delle Comunicazioni con gli Enti" del Manuale di Gestione SME, il Gruppo Ispettivo di Arpa Lombardia richiede al Gestore di inserire tra i destinatari di tali comunicazioni anche ad ARPA Lombardia settore APC.

AIA ALLA CENTRALE ABRUZZO ENERGIA DI GISSI (CH)

Ragione sociale	Abruzzoenergia SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Gissi
Provincia	CH
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000901 del 30/11/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del controllo ordinario, effettuato a ottobre 2015, ARTA Abruzzo ha accertato la generale ottemperanza alle prescrizioni AIA e regolarità dei controlli a carico del gestore, relativamente a: risorse idriche, energia e combustibili, gestione impianti, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, gestione rifiuti, emissioni acque reflue.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Prot. ISPRA 57921 del 21/12/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ACEA PRODUZIONE DI ROMA TOR DI VALLE (RM)

Ragione sociale	ACEA Produzione SpA
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Tor di Valle - Roma Via dell'equitazione 32
Provincia	Roma
Decreto autorizzativo	Decreto DSA-DEC-2009-268 del 14 aprile 2009 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) integrato dal nulla osta prot.DVA-15213 del 23 giugno 2011 per modifiche non sostanziali.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nell'anno 2015 con nota prot. DVA 6802 del 11/03/2015 l'Autorità Competente ha trasmesso il Parere Istruttorio conclusivo favorevole della domanda di modifica non sostanziale per il procedimento ID 14/675 relativo all'utilizzo dell'acqua demineralizzata prodotta nella sezione di cogenerazione per il reintegro delle acque delle caldaie B1-B2-B3.</p> <p>Con nota DVA 31230 del 15/12/2015 è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi con espressione favorevole alla concessione di deroga ai limiti di cui all'art. 273 comma 3 del D.lgs. 152/06 in base all'istanza ACEA prot.575 del 29/10/2015, in quanto l'impianto di Tor di Valle svolge un servizio indispensabile per la fornitura di energia termica per il riscaldamento domestico, tramite rete di teleriscaldamento, per circa 55.000 utenze, nonché in relazione al Piano di Riaccensione della Città di Roma RM4, che assicura la fornitura di energia elettrica ai maggiori siti sensibili della Capitale; il gestore ha segnalato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 273, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto la totalità della produzione di calore utile della sezione di cogenerazione viene fornita, sotto forma di acqua calda, alla rete di teleriscaldamento dei quartieri di Mostacciano, Torrino Sud e Torrino Mezzocammino del Comune di Roma Capitale; per la deroga richiesta il gestore si è impegnato a mantenere la percentuale di calore ceduto alla rete di teleriscaldamento fino alla data di entrata in esercizio del nuovo impianto nel nuovo assetto autorizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1115 del 23/03/2015.</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota prot.219 del 23-04-2015, ACEA Produzione ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nell'anno 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015, in riferimento alla diffida dell'Autorità

	Competente prot. DVA-2015-0003672 del 10/02/2015, conseguente alla segnalazione ISPRA prot. 47772 del 19/11/2014, è stato comunicato con prot.11470 del 12-03-15 il superamento delle inottemperanze oggetto della diffida, in quanto il Gestore, con nota prot.108 del 20/02/15, ha trasmesso all'Autorità Competente ad ISPRA ed ad ARPA Lazio il Rapporto di Prova n.3693/15 datato 17.02.2015 emesso dalla soc. ACEA – Laboratori spa, relativo ai campioni di acqua prelevati dal punto di scarico SF2 della Centrale Tor di Valle.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Con nota prot.3031 del 22-01-15 è stata inoltrata notifica al gestore del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa ai sensi dell'art.14 della L.689/81 per inosservanza della prescrizione di monitoraggio mensile per i parametri BOD ₅ , COD, azoto nitroso nitrico e ammoniacale, idrocarburi totali, grassi e oli, solidi sospesi totali, zinco, fosforo, tensioattivi totali in concomitanza dell'attivazione dello scarico discontinuo SF2. Nel mese di marzo 2015 è stato trasmesso alla prefettura di Roma il relativo rapporto ai sensi dell'art.17 della Legge 24/11/81 n.689 per l'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.
Relazione visita in loco	Con nota ISPRA prot.3862 del 27-01-15, è stata trasmessa al Ministero ed al Gestore la relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 29 al 30 ottobre 2014.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO AFERPI (EX LUCCHINI) DI PIOMBINO (LI)

Ragione sociale	AFERPI S.p.A. (ex LUCCHINI S.p.A.)
Nome installazione	Stabilimento Siderurgico di Piombino
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	Decreto MIN-GAB-2013-00127 del 18 aprile 2013 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore entro il mese di giugno 2015 ha trasmesso con nota prot.ECO132 il rapporto esercizio 2014 previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo. allegando la relativa dichiarazione di conformità sull'applicazione delle normali procedure e pratiche operative e delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il gestore ha inoltre riepilogato le non conformità rilevate e trasmesse nell'anno 2014 all'Autorità Competente e le relative corrispondenza intercorsa.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel primo trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nelle date 25 e 26 marzo 2015 è stato effettuato da ISPRA e da ARPA Toscana il controllo ordinario previsto dalla programmazione annuale, riscontrando inosservanze del parere istruttorio conclusivo (PIC) e del PMC, comunicate all'Autorità Competente con nota ISPRA prot.19245 del 04/05/15. Al fine di ottenere ulteriori elementi necessari per la valutazione degli elevati valori di pH allo scarico 11F5 e dei relativi potenziali rischi per l'ambiente, ARPAT ha effettuato sopralluoghi in date 26 e 30 marzo e 2-3-7-8 aprile 2015 con ulteriori rilievi strumentali per il parametro pH allo scarico parziale 11F5 sulle acque di dilavamento prima dell'immissione nel fosso perimetrale dell'area ASR (Area Stoccaggio Rottami), al relativo scarico finale SF3, che recapita al corpo idrico recettore Mar Tirreno, e alle acque provenienti dall'area ex-Siderco.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Ad integrazione dell'esito del controllo dal 7 al 9 aprile 2014, a seguito della trasmissione nel mese di marzo 2015 della relazione conclusiva dell'attività ispettiva dell'anno 2014 da parte di ARPA Toscana, con nota ARPAT prot.2015/0018737 del 19/03/2015, acquisita da ISPRA al prot.13148 del 23/03/15, è emerso che i risultati della determinazione analitica indicati nel rapporto di prova n.2014-1607 del 22/04/2014 relativa al campione prelevato presso lo scarico parziale 16 F5 - WTP, hanno rilevato il superamento dei limiti riferiti a scarico in acque superficiali per il parametro cianuri totali. Conseguentemente è stato inoltrato, d'intesa con ARPAT,

	<p>accertamento della violazione con ISPRA prot.15162 del 03/04/15.</p> <p>Ad esito del controllo del 25 e 26 marzo 2015, con nota ISPRA prot.19245 del 04/05/15 sono state comunicate le seguenti inosservanze :</p> <ol style="list-style-type: none">1) mancanza di deflusso e convogliamento delle acque di dilavamento in prossimità dei magazzini di rottame nell'area deposito rottami (ASR) nonché assenza di una adeguata rete di raccolta delle acque e degli scarichi da collettare opportunamente all'impianto di trattamento, per evitare percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali (violazione amministrativa ai sensi del comma 2 dell'art. 29-quattordices);2) mancato rispetto dei limiti della tabella 3 (colonna acque superficiali) di cui all'allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/2006 e s.m.i. per il parametro pH allo scarico parziale 11F5, a monte della miscelazione con le altre acque (violazione penale ai sensi del comma 3 dell'art. 29-quattordices);3) gestione dei depositi temporanei dei rifiuti in violazione alle indicazioni dell'AIA (violazione penale ai sensi del comma 3 dell'art. 29-quattordices) per i seguenti motivi<ul style="list-style-type: none">- assenza del rispetto delle relative norme tecniche (lettera c), in relazione alla regimazione delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) tramite cordolature e bacini di contenimento nell'area 6 di stoccaggio di rifiuti pericolosi,- mancata identificazione dei depositi rifiuti senza chiara distinzione delle zone utilizzate come deposito da quelle per lo stoccaggio di altri materiali come materie prime e sottoprodotti (lettera e), nell'area 6, sottoarea dedicata al recupero del legname (CER 15.01.03),- assenza di chiara identificazione (lettera g) tramite apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, riportante anche i codici CER per l'identificazione dello stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati nell'area cokeria e presso l'impianto "slag pit" destinato in precedenza al raffreddamento delle scorie di acciaieria,
--	--

	<p>-assenza di adeguata protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici nelle aree dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in contrasto con la prescrizione (lettera i) che prevede, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, per i siti dove viene effettuato il deposito temporaneo, la presenza di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, al fine di prevenire effetti di dilavamento.</p> <p>A seguito della trasmissione della relazione conclusiva dell'attività ispettiva dell'anno 2015 da parte di ARPAT, con nota prot.n.2015/35841 del 25/05/15, acquisita da ISPRA al prot.23028 del 27/05/15, è stato comunicato con prot.25931 de1 15-06-15 il superamento dei limiti riferiti a scarico in acque superficiali, indicati in tabella 3 Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il parametro solidi sospesi totali relativamente al campione prelevato presso lo scarico parziale 11 F5 come da determinazione analitica indicatq nel rapporto di prova n.2015-2634 del 02/04/2015.</p> <p>A seguito della nota ISPRA prot.50874 del 3/12/14, alla luce di ulteriori valutazioni effettuate con il supporto del Dipartimento Difesa del Suolo di ISPRA, sentita ARPAT, con nota prot.27925 de1 25-6-15, è stata segnalato con nota prot.27925 del 25-6-15 il mancato superamento della inottemperanza oggetto della diffida, di cui alla nota MATTM prot. DVA 17224 del 04/06/2014, in merito all'impermeabilizzazione e alla resistenza dall'attacco chimico dei rifiuti per le superfici di tutte le aree di deposito, come indicato dalla prescrizione n. 67, lettera h del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato all'autorizzazione</p>
<p>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</p>	<p>Nel mese di giugno con nota prot.27330 del 22-06-15 è stata inoltrata notifica al gestore del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa ai sensi dell'art.14 della L.689/81 per la mancanza di deflusso e convogliamento delle acque di dilavamento in prossimità dei magazzini di rottame nell'area deposito rottami (ASR) nonché assenza di una adeguata rete di raccolta delle acque e degli scarichi da collettare opportunamente all'impianto di trattamento, per evitare percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali. Nel mese di settembre 2015 è stato trasmesso alla prefettura di Livorno il relativo rapporto ai sensi dell'art.17 della Legge 24/11/81 n.689 per l'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.</p>
<p>Relazione visita in loco</p>	<p>Ad integrazione delle precedenti note ISPRA prot.32429 del 5/08/14, prot.50874 del 3/12/14 e prot.13872 del 27/03/15, con nota prot.14906 del 2-4-15 è stato trasmesso al gestore ed al Ministero il rapporto conclusivo relativo all'ispezione effettuata da ARPAT nell'anno 2014 dal mese di aprile al mese di ottobre.</p>

	<p>A esito del controllo del 25 e 26 marzo 2015 con nota ISPRA prot.26636 del 18-06-15 è stato trasmesso al gestore ed al Ministero il rapporto relativo all'ispezione effettuata a marzo 2015.</p>
<p>Condizioni di monitoraggio per il gestore</p>	<p>Con nota prot.27925 de1 25-6-15 è stato richiesta al gestore i seguenti ulteriori elementi integrativi, al fine di una migliore descrizione in merito all'impermeabilizzazione e alla resistenza dall'attacco chimico dei rifiuti per le superfici di tutte le aree di deposito :</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenze sulla regimentazione delle acque e sulla sistemazione dei rifiuti al fine di non determinare ristagni di acque; - eventuali valutazioni sulla qualità delle acque di dilavamento; - indicazione in merito allo spessore dei materiali di riporto che fungono da pavimentazione; - verifica, tramite sondaggi inclinati, della presenza di acqua nel materiale di riporto, e conseguente analisi. <p>Con nota prot.30426 del 19-7-15, a seguito della variazione di assetto produttivo dello stabilimento Lucchini non configurabile più come una acciaieria integrata con il conseguente declassamento ai sensi dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di assicurare il necessario passaggio di consegne alla Regione Toscana sono state segnalate le seguenti attività in itinere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica ottemperanza della diffida del Ministero dell'ambiente prot.DVA-2015-15618 del 15/06/15 che ha recepito l'esito ispezione del 25-26 marzo 2015 con l'accertamento di violazioni formulato nella nota ISPRA n.19245 del 4/05/2015, con valutazione delle azioni di prevenzione ambientale adottate nella gestione dell'area stoccaggio rottami e delle aree deposito rifiuti in relazione ai possibili effetti di dilavamento ed eventuale contaminazione delle matrici ambientali; - valutazione delle criticità interpretative segnalate da ISPRA con nota prot.18833 del 30/04/15 relativamente alle prescrizioni sulle aree stoccaggio materie prime, gestione acque meteoriche dilavanti e gestione rifiuti per le quali il Ministero con prot.DVA-2015-14400 del 29/05/15 ha evidenziato di aver archiviato i relativi procedimenti istruttori in quanto di competenza della Regione Toscana, invitando allo stesso modo a voler assicurare il necessario passaggio di consegne con la nuova Autorità di controllo.

AIA ALL'IMPIANTO AIR LIQUIDE DI PRIOLO MELILLI (SR)

Ragione sociale	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.
Nome installazione	Impianto di produzione idrogeno
Provincia	Priolo Gargallo (SR)
Decreto autorizzativo	DEC-DSA-0000975 del 03-08-2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2010 è stato emanato il decreto di modifica dell'AIA, numero DVA-DEC-2010-0000483 del 03/08/2010 Nel corso dell'anno 2015, con decreto numero DVA-2015-0003915 è stata prorogata la scadenza dell'AIA con i tempi di cui all'art. 29-octies del d. lgs. 152/2006, come modificato dal d. lgs. 46/2014
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di febbraio 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2015. Ad esito dell'ispezione non sono state rilevate difformità all'AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di luglio del 2015 è stato effettuato, a cura di ARPA Sicilia, ST di Siracusa, il previsto controllo ordinario il cui esito non ha dato luogo a non conformità
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa da ARPA Sicilia, ST di Siracusa con protocollo numero 48563 del 13/08/2015 (acquisito in ISPRA al numero 36254 del 13/08/2015)
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA RAFFINERIA ALMA PETROLI DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	ALMA PETROLI S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Ravenna
Provincia	Ravenna
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000302 del 07/6/2011.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO API ENERGIA - IGCC DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

Ragione sociale	Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (ex API ENERGIA S.p.A.)
Nome installazione	Ex impianto combinato IGCC ora impianto a ciclo combinato
Provincia	Ancona
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000470 del 02/08/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di modifica sostanziale DM 258 del 02/12/2015
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel secondo trimestre del 2015; la visita ispettiva ordinaria è stata posticipata al quarto trimestre con nota prot. Ispra 0027536 del 23/06/2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 17-19/11/2015 in concomitanza con il sopralluogo per la raffineria
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. Ispra 006517 del 11 febbraio 2015 è stata trasmessa la relazione visita in loco relativa all'anno 2014. La relazione è stata trasmessa da Arpa Marche ad Ispra con nota 0038758/20/11/2014/ARPAM/DIRGE/P300.10/2014/DIRGE/9 del 20/11/2014 . La relazione visita in loco 2015 è stata trasmessa all'Autorità Competente e al gestore nel 2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA RAFFINERIA API DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

Ragione sociale	Api Raffineria di Ancona S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Falconara Marittima - Ancona
Provincia	Ancona
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA relativamente alla raffineria. Si precisa che è stato emanato l'atto di modifica dell'AIA (DM 258 del 02/12/2015) riguardante l'ex impianto IGCC che è gestito dalla stessa Società Api Raffineria di Ancona S.p.A.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel secondo trimestre del 2015; la visita ispettiva ordinaria è stata posticipata al quarto trimestre con nota prot. Ispra 025211 del 09/06/2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 sono stati effettuati i controlli straordinari da Arpa Marche in data: 03/02/2015, a seguito di evento di accensione della torcia; 23/01/2015 e 11/02/2015 a seguito di segnalazioni di odori molesti da parte di istituzioni (Comune) e popolazione di Falconara Marittima. Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nelle date dal 17-19/11/2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Con prot. 001165 del 09/01/2015 è stata prodotta nota di proposta di diffida relativa alla ispezione programmata del 2014. La comunicazione della violazione è stata trasmessa da Arpa marche con nota prot. 0038758/20/11/2014/ARPAM/DIRGE/P 300.10/2014/DIRGE/9 del 20/11/2014 in cui si evidenziava il mancato rispetto dei cinque giorni lavorativi per la riparazione dei componenti in perdita individuati dal programma LDAR. L'Autorità Competente ha fatto proprie le conclusioni di Ispra diffidando il gestore con nota prot. DVA-2015-0003055 del 03/02/2015. Con nota prot. 019811 del 06/05/2015 è stata prodotta una nuova nota di proposta di diffida relativa al programma LDAR in quanto il gestore non aveva totalmente ottemperato alle prescrizioni impartite con la prima diffida. L'Autorità Competente ha fatto proprie le conclusioni di Ispra diffidando nuovamente il gestore con nota prot. DVA-2015-0013565 del 21/05/2015. Con prot. 013270 del 24/03/2015 è stata prodotta nota di proposta di diffida relativa alla ispezione straordinaria di Arpa Marche del 03/02/2015 che ha verificato il mancato campionamento del gas inviato in torcia nell'evento di sficolamento avvenuto in data 01 e 02/01/2015. L'Autorità Competente ha fatto proprie le conclusioni di Ispra diffidando il gestore con nota prot. DVA-2015-0009020 del 02/04/2015.

	<p>Con prot. 019275 del 04/05/2015 è stata prodotta nota di proposta di diffida relativa alle ispezione straordinarie di Arpa Marche del 23/01/2015 e del 11/02/2015 che ha verificato l'assenza di documentazione riguardante la valutazione preventiva delle operazioni di manutenzione straordinaria anche in relazione ai possibili effetti odorigeni delle suddette operazioni di manutenzione. L'Autorità Competente ha fatto proprie le conclusioni di Ispra diffidando il gestore con nota prot. DVA-2015-0013564 del 21/05/2015.</p>
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	<p>Con nota prot. Ispra 09210 del 26/02/2015 è stato trasmesso il verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa riguardante il mancato rispetto dei cinque giorni lavorativi per la riparazione dei componenti in perdita individuati dal programma LDAR.</p> <p>Con nota prot. Ispra 018531 del 28/04/2015 è stato trasmesso il verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa riguardante il mancato campionamento del gas inviato in torcia in data 01 e 02/01/2015.</p> <p>Con nota prot. Ispra 026514 del 17/06/2015 è stato trasmesso il verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa riguardante la mancata predisposizione della valutazione degli effetti odorigeni derivanti dalle operazioni di manutenzione straordinaria.</p>
Relazione visita in loco	<p>Con nota prot. Ispra 006517 del 11 febbraio 2015 è stata trasmessa la relazione visita in loco relativa all'anno 2014. La relazione è stata trasmessa da Arpa Marche ad Ispra con nota 0038758/20/11/2014/ARPAM/DIRGE/P300.10/2014/DIRGE/9 del 20/11/2014 . La relazione visita in loco 2015 è stata trasmessa all'Autorità Competente e al gestore nel 2016.</p> <p>Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco</p>
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.</p>

AIA ALLO STABILIMENTO ARKEMA DI PORTO MARGHERA (VE)

Ragione sociale	Arkema S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Porto Marghera
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000482 del 19/09/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non sono stati emanati decreti di riesame dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (a mezzo PEC), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva ordinaria (dal 9 al 10 giugno 2015)
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono state accertate violazioni dell'AIA
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Relazione visita in loco	Con note prot. 35929 del 07/08/2015 e 41334 del 22/09/2015 è stata trasmessa la relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 9 al 10 giugno 2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO BASELL Poliolefine ITALIA DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.
Nome installazione	Impianto chimico – Stabilimento di Brindisi
Provincia	BRINDISI
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000807_BASELL-BRINDISI Autorizzazione integrata ambientale per l'impianto chimico Basell Brindisi S.r.l. di Brindisi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.275 del 24/11/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-DEC-2012-0000232_BASELL BRINDISI Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. ubicato nel comune di Brindisi DVA-00_2015-0009190 Richiesta di ridefinizione della scadenza dell' AIA. DVA-00_2015-0009869 Ridefinizione della scadenza dell' AIA. DVA-00_2015-0027495 Comunicazione cambio gestore dal 01/11/2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il 27-04-2015, BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.
Pianificazione controlli 2015	La programmazione del 2015 non prevedeva l'ispezione ordinaria
Controlli ordinari e/o straordinari	Nessun controllo ordinario e straordinario.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2015	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non è stata inviata alcuna Relazione visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALL'IMPIANTO BASELL Poliolefine ITALIA DI FERRARA (FE)

Ragione sociale	Basell Poliolefine Italia srl
Nome installazione	Stabilimento di Ferrara
Provincia	Ferrara
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000659 del 4/10/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il DM 37 del 6/03/2015 per modifica sostanziale inerente il nuovo progetto di installazione nuova torcia e modifica dell'attuale sistema torce dell'impianto Basell.</p> <p>Procedimento ID 121/883 - Con nota DVA-2015-0020218 del 31/7/2015 viene aggiornato il decreto AIA con la modifica della frequenza di monitoraggio degli scarichi domestici da semestrale ad annuale, anche in considerazione di un ammodernamento del relativo sistema fognario.</p> <p>Procedimento ID121/762 - Con nota DVA-2015-0025603 del 13/10/2015 viene aggiornato il decreto AIA con approvazione dell'eliminazione del camino 3, la reinterpretazione dei limiti al camino 11 e la modifica delle frequenze di verifica del LDAR.</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Con nota ISPRA prot. 27449 del 23-6-2015 sono state indicate alcune modalità di attuazione della prescrizione n. 1 riportata nel decreto n. 37 del 6/03/2015.

AIA ALLA CENTRALE CALENIA ENERGIA DI SPARANISE (CE)

Ragione sociale	Calenia Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Sparanise
Provincia	Caserta
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (a mezzo PEC), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva ordinaria (dal 30 novembre al 1 dicembre 2015)
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. 8334 del 09/02/2016 è stata trasmessa la relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 30 novembre al 1 dicembre 2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO COEM DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	COEM SpA
Nome installazione	Impianto chimico
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-481 del 19/9/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	In riferimento alla nota del gestore n.37/2013/MF/ep del 6/6/2013 la COEM ha comunicato la realizzazione degli interventi della messa in sicurezza degli impianti..
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Impianto fermo
Pianificazione controlli 2015	Impianto fermo
Controlli ordinari	Impianto fermo
Accertamenti di violazioni nell'anno	Impianto fermo
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Impianto fermo
Relazione visita in loco	Impianto fermo
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Impianto fermo

AIA ALL'IMPIANTO CONTROL PET (EX ARTENIUS) DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

Ragione sociale	Control Pet S.A. (ex Artenius Italia S.p.A.)
Nome installazione	Stabilimento di San Giorgio di Nogaro
Provincia	UD
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-0000434 del 01/08/2011 pubblicato sulla GU n.193 del 20/08/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Il MATTM, con nota prot. DVA-2015-14009 del 26/05/2015 prende atto della cessazione definitiva delle attività di produzione e comunica l'archiviazione dei procedimenti ID 134/323- ID 134/324- ID 134/517- ID 134/518. Il MATTM, con nota prot. DVA-2015-26768 del 27/10/2015, trasmette il parere istruttorio conclusivo di riesame AIA e comunica la cessata competenza del Ministero in materia di autorizzazioni e controlli ambientali.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di conformità, specificando che l'azienda non è stata mai attiva nel 2014.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	EDIPOWER S.p.A
Nome installazione	Centrale EDIPOWER di Brindisi
Provincia	BR
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	L'impianto è in conservazione dal 2013 ed è stato fermo tutto il 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2016.
Controlli ordinari e/o straordinari	Non sono stati effettuati controlli nel corso del 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI CHIVASSO (TO)

Ragione sociale	Edipower SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Chivasso
Provincia	TO
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000900 del 30/11/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI PIACENZA (PC)

Ragione sociale	Edipower S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Piacenza
Provincia	PC
Decreto autorizzativo	DSA - DEC - 2009 - 0000974 del 03/08/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-00_2012-0011341 per presa d'atto della modifica non sostanziale a quanto disposto al paragrafo 10.1 del Parere Istruttorio DVA-2014-0028931 per modifica non sostanziale per rinuncia allo stoccaggio autorizzato (D15 e R13) dei rifiuti speciali pericolosi identificati dal CER 161001*
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La relazione per l'esercizio 2014 è stata trasmessa con nota acquisita al prot. ISPRA al n. 7463 in data 17/02/2015 e il gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2015 nel secondo trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Il controllo ordinario è stato condotto secondo quanto stabilito nella programmazione 2015 in data 17/06/2015
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA prot. 0030355 del 09/07/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

Ragione sociale	E dipower
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela
Provincia	San Filippo del Mela (ME)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000049 Aggiornamento del decreto exDSA-DEC-2009- 0001846 del 03/12/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2015 nel primo trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di marzo 2015 è stato effettuato il controllo ordinario previsto per l'anno 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 41375 del 22/09/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EDIPOWER DI SERMIDE (MN)

Ragione sociale	EDIPOWER S.p. A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Sermide
Provincia	MN
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-001914 del 28/12/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 con nota DVA-2015-0006751 è stato emanato un aggiornamento dell'AIA, con il quale si prende atto della rinuncia del gestore all'utilizzo dei depositi preliminari e messa in riserva per alcune tipologie di rifiuti che verranno pertanto gestiti in deposito temporaneo.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Il controllo ordinario è stato eseguito a novembre-dicembre 2015 dal personale ispettivo di ARPA Lombardia.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Con prot. ISPRA 11439 del 15/02/2016 è stata inviata al gestore e all'Autorità Competente la relazione visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Le condizioni per il gestore indicate a seguito del controllo ordinario sono state le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - provvedere alla storicizzazione dei risultati della verifica settimanale dell'intervallo di taratura valido delle misure secondo i criteri della UNI EN 14181:2015; - aggiornare ed implementare il Manuale di Gestione SME secondo le indicazioni riportate nella relazione visita in loco; - i campionamenti alle emissioni in atmosfera di tipo discontinuo devono essere eseguiti quando l'impianto funziona regolarmente con continuità. - mantenere in essere la procedura di campionamento delle acque reflue, effettuando campionamenti in ingresso e uscita al fine di tenere sotto controllo l'andamento dei solidi sospesi.

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI ALTOMONTE (CS)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Altomonte
Provincia	CS
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0001004
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-2013-0017128 di modifica non sostanziale per installazione di un impianto di fitodepurazione per il trattamento dei reflui civili smaltiti come rifiuti
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La relazione per l'esercizio 2014 è stata trasmessa con nota acquisita al prot. ISPRA al n. 18118 in data 24/04/2015 e il gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA
Pianificazione controlli 2015	Nel 2015 non sono stati previsti controlli ordinari per la centrale Edison di Altomonte
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI CANDELA (FG)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Candela
Provincia	FG
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000301 del 07/06/2011 con avviso pubblicato in G.U. n.148 del 28/06/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con nota DVA-2015-9867 del 14/04/2015 il MATTM ha trasmesso l'aggiornamento AIA per modifica non sostanziale inerente l'installazione di un impianto di fitodepurazione per il trattamento dei reflui civili smaltiti come rifiuti.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015, ma l'ispezione è stata rinviata.
Controlli ordinari e/o straordinari	Con nota prot. 56344 del 11/12/2015 ISPRA ha comunicato l'annullamento della visita ispettiva ordinaria prevista per il IV trimestre 2015. Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EDISON MARGHERA AZOTATI DI VENEZIA (VE)

Ragione sociale	Edison SpA
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000973 del 03/08/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non sono stati emanati decreti di modifica.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario programmato. La visita in loco si è svolta il 14/04/2015. Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni dell'AIA.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata redatta da ARPAV e inviata a ISPRA in data 15/6/2015 e notificata successivamente al gestore e al MATTM con nota prot. 29097 del 3/7/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE DI VENEZIA (VE)

Ragione sociale	Edison SpA
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Marghera Levante
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto DM 222 del 23/10/2015 di modifica dell'AIA per la deroga ai sensi dell'art. 273, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 152/06.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario programmato. La visita in loco si è svolta il 12/11/2015 e il 20/11/2015. Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni dell'AIA.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata redatta da ARPAV e inviata a ISPRA in data 21/01/2016; è stata successivamente notificata al gestore e al MATTM con nota prot. 7059 del 1/02/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI PIOMBINO (LI)

Ragione sociale	EDISON SPA
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Piombino
Provincia	LIVORNO
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000500 DEL 06/08/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015, tuttavia in assenza di riattivazione dell'esercizio dei gruppi CET2 e CET3 la verifica è stata rinviata a data da definirsi.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI SARMATO (PC)

Ragione sociale	EDISON S.p.A. (ex Sarmato Energia S.p.A.)
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Sarmato
Provincia	PC
Decreto autorizzativo	DM 0000291 del 02/12/2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 298 del 24/12/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità e dichiarando che a partire dal 1 aprile 2013 l'impianto è stato posto in stato di conservazione.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI SIMERI CRICHI (CZ)

Ragione sociale	EDISON S.p.A,
Nome installazione	Centrale EDISON di Simeri Crichi
Provincia	Catanzaro
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000542 del 04/10/2011.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 il 22/04/2015 (prot. ISPRA 0017702), allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato un sopralluogo in impianto da parte di ARPA Calabria nei giorni 9 e 10 Dicembre. I tecnici hanno effettuato campionamenti ed analisi documentale.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte nel corso del 2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE EDISON DI TORVISCOSA (UD)

Ragione sociale	EDISON S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Torviscosa
Provincia	Torviscosa (UD)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000030 del 31/01/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2015 nel terzo trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di settembre 2015 è stato effettuato il controllo ordinario previsto per l'anno 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono state rilevate violazioni.
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 8242 del 09/02/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA PIATTAFORMA OFF SHORE EDISON "ROSPO MARE B" (NN)

Ragione sociale	Edison SpA
Nome installazione	Piattaforma OFF SHORE "Rospo Mare B"
Provincia	NN
Decreto autorizzativo	DM 67 del 15/04/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 in quanto l'impianto è stato autorizzato ad aprile del 2015
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore. Tuttavia, in esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) sono state attuate azioni volte all'implementazione del suddetto piano di monitoraggio. Ispra ha prodotto la nota di attuazione del PMC prot. 041330 del 22/09/2015 e successivamente integrata con la nota prot. 0007259 del 02/02/2016.

AIA AL COMPLESSO PRODUTTIVO VEGA A E PIATTAFORMA VEGA B EDISON DI POZZALLO (RG)

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Nome installazione	Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Complesso Produttivo Vega A e Piattaforma Vega B
Provincia	Pozzallo (RG)
Decreto autorizzativo	D.M. n.68 del 16/04/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun provvedimento nel corso del 2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	L'impianto è entrato in esercizio nel corso del 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE EN PLUS DI SAN SEVERO (FG)

Ragione sociale	En Plus s.r.l..
Nome installazione	Centrale termoelettrica di San Severo
Provincia	FG
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000543
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Un solo atto di modifica non sostanziale
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso la relazione 2014 con il documentao acquisito al prot. ISPRA al n. 24134 in data 03/06/2015
Pianificazione controlli 2015	SI
Controlli ordinari e/o straordinari	L'attività di controllo è stata svolta a partire dal 31/03/205
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata redatta il 29 maggio 2015 e contiene condizioni per il gestore
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI ASSEMINI (CA)

Ragione sociale	ENEL SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Assemini
Provincia	Cagliari
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2011-0000017 del 25 gennaio 2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel gennaio 2015 il MATTM comunica al gestore che, a partire dal gennaio 2016 dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione secondo quanto disposto al citato art. 273 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 22 del D.Lgs.46/2014, per l'adeguamento alle MTD di settore.</p> <p>A marzo 2015 in riferimento alla prescrizione sul sistema di trattamento acque, il gestore comunica che non è stata apportata nessuna modifica agli stessi, ai sensi del paragrafo 5.1.3 del Parere Istruttorio del DEC AIA Assemini. Il gestore, come da procedure interna, verifica semestralmente la funzionalità del sistema di recupero oli e ne effettua eventualmente la manutenzione per garantirne l'efficienza.</p> <p>Il 16 marzo 2015 il MATTM, con riferimento alla nota ENEL con la quale si precisa che la centrale termoelettrica in oggetto non sarà in grado di mantenere l'attuale servizio in generazione oltre il 31 dicembre 2015, si richiede la trasmissione del piano di dismissione completa dell'impianto ed il ripristino del sito entro il periodo di validità dell'AIA (cinque anni) secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo I del provvedimento di AIA del 25 gennaio 2011, prot. DVA-DEC-2011-017.</p> <p>Nel dicembre 2015 è stato effettuato il riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-17 del 25/01/2011, con conferenza dei servizi del giorno 17/12/2015, con accettazione delle osservazioni della regione Sardegna e prescrizioni nel parere istruttorio.</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il Gestore dichiara che, dalla data di vigenza dell'AIA, l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'Autorizzazione. Il Gestore dichiara inoltre che, nel periodo di riferimento del rapporto, non è stato/a rilevato/a alcun evento incidentale/alcuna non conformità.
Pianificazione controlli 2015	La programmazione del 2015 prevedeva l'ispezione ordinaria nel IV trimestre. Tale ispezione è stata posticipata al 2016.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato alcun controllo ordinario e straordinario.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2015	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa

Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non è stata inviata alcuna Relazione visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI AUGUSTA (SR)

Ragione sociale	ENEL Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Augusta
Provincia	Siracusa
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000436 del 01/08/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (prot. 16300), allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva ordinaria (dal 28 al 29 luglio 2015)
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. 35931 del 07/08/2015 è stata trasmessa la Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 28 al 29 luglio 2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL "FEDERICO II" DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	ENEL Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi
Provincia	Brindisi
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (prot. 17470), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva ordinaria (dal 15 al 17 settembre 2015)
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. 56272 del 11/12/2015 è stata trasmessa la Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 15 al 17 settembre marzo 2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore, riportate nella tabella di sintesi alle pagg. 32-33 della citata relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 15 al 17 settembre 2015 e nei verbali della visita ispettiva allegati alla stessa relazione

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI CAMPOMARINO (CB)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica
Provincia	Campomarino (CB)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015, con decreto numero DVA-2015-0005925 del 04/03/2015, con l'avvenuta ottemperanza da parte del gestore al piano di dismissione, il MATTM ha dichiarato la cessata competenza
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di gennaio 2015, dichiarando di non aver esercito durante l'anno 2014
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL "LA CASELLA" DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni
Provincia	PC
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000579 rettificato con il decreto exDSA-DEC-2009-0001888
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun atto di rilievo
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso la relazione per l'anno 2014 con il documento acquisito al prot. ISPRA al n. 18187 in data 27/04/2015
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è inserito nella programmazione annuale 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	L'attività di controllo è stata svolta a partire dal 10/02/2015
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 14501 in data 31/03/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL "SANTA BARBARA" DI CAVRIGLIA (AR)

Ragione sociale	Enel Produzione SpA
Nome installazione	Centrale Santa Barbara nel comune di Caviglia
Provincia	Arezzo
Decreto autorizzativo	DM.0000044 del 7-02-2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2015 sono stati emanati i seguenti atti di variazione dell'AIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale relativa alla realizzazione di un nuovo pozzetto di campionamento delle acque meteo, nuovo impianto acque prima pioggia e variazione rete fognaria e modifiche aree depositi rifiuti e materie prime (DVA-2015-0022053 del 02/09/2015) 2) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale legata all'uso di materie prime (DVA-2015-0022054 del 02/09/2015) 3) modifica sostanziale per modifiche e aggiornamenti vari al decreto di rinnovo AIA (DVA-2015-0029431 del 24/11/2015). <p>In corso di valutazione il riesame dell'AIA per ampliamento area deposito temporaneo rifiuti a seguito dello spostamento deposito gas compressi e liquefatti (avvio procedimento DVA-2015-0031179 del 15/12/2015) e aggiornamento dell'AIA per installazione nuovo impianto di filtrazione dell'acqua grezza proveniente dalle acque superficiali (DVA-2015-0020228 del 31/07/2015).</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di luglio 2015 è stata effettuata una visita in loco dal personale ARPAT per le sole attività di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera; a completamento dell'attività di controllo svolta nel 2014 nella quale non era stato possibile campionare per fermo impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco corredata dei risultati indagini analitiche effettuate è stata trasmessa all'Autorità Competente ed al gestore con prot. Ispra 45852 del 15/10/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI FUSINA VENEZIA (VE)

Ragione sociale	ENEL produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Fusina
Provincia	Venezia (VE)
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2008-000248 del 25 novembre 2008
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato un controllo ordinario con visita in loco nei giorni 21 e 22 ottobre 2015. Nel corso delle attività ispettive sono stati effettuati controlli documentali e campionamenti della matrice aria.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA prot. 7386 del 3 febbraio 2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore inerenti le attività di monitoraggio dei composti fluorurati.

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI GENOVA (GE)

Ragione sociale	Enel Produzione SpA
Nome installazione	Centrale Termoelettrica UB Genova
Provincia	Genova
Decreto autorizzativo	Decreto DSA-DEC-2009-0001912 del 22 dicembre 2009 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DEC-MIN-2013-0000040 del 07 febbraio 2013 di riesame dell'AIA e decreto DEC-MIN-2015-0000115 del 11 giugno 2015 di aggiornamento
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nell'anno 2015 con nota prot. DVA-16441 del 23/06/2015 l'Autorità Competente ha trasmesso il decreto prot. n. DM 115 del 11/06/2015 di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'esenzione dei limiti emissivi più restrittivi previsti dall'art.273 comma 3 del Dlgs.152/06, con prescrizioni sulle ore operative massime di funzionamento pari a 2200 ore per l'anno 2016 e 2000 ore per l'anno 2017, senza possibilità di utilizzare a compensazione le ore non utilizzate nell'anno 2016.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota prot. 16753 del 24-04-2015, Enel Produzione ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel quarto trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nelle giornate del 26 e 27 ottobre 2015. Durante l'ispezione ordinaria è stato effettuato il campionamento allo scarico idrico dell'impianto trattamento reflui sezione chimico-fisica; il campionamento delle emissioni in atmosfera della caldaia 9 della sezione 6, punto di emissione E3, è stato effettuato in data 05/08/2015 mentre la misura della temperatura del mare per il calcolo del incremento di temperatura è stata effettuata in data 05/11/2015. Non sono state riscontrate inottemperanze o superamenti rispetto ai valori limiti prescritti per gli effluenti gassosi e per la matrice acqua.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota ISPRA prot.4695 del 18-01-16, è stata trasmessa al Ministero ed al Gestore la relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 26 al 27 ottobre 2015, redatta da ARPA Liguria d'intesa con ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI GIUGLIANO (NA)

Ragione sociale	Enel Produzione SpA
Nome installazione	Impianto turbogas di Giugliano
Provincia	NA
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015, ma l'ispezione è stata rinviata.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL "PIERO VANNUCCI" DI GUALDO CATTANEO (PG)

Ragione sociale	ENEL Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica Pietro Vannucci di Gualdo Cattaneo
Provincia	Perugia
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000452.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento dell'AIA per modifica sostanziale DVA-00-2015-0020631 (richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limite di emissione ai sensi dell'art.273, comma 4, del D Lgs 152/06 e dell'art.22, comma 1, del D. Lgs 46/2014). La commissione IPPC ha concesso l'esenzione solo per i parametri SO2 e NOx.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 il 08/06/2015 (prot. ISPRA 355704), allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015, poi spostato al IV d'accordo con ARPA Umbria.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato un sopralluogo in impianto da parte di ARPA Umbria nei giorni 16, 17, 18 e 19 Novembre. I tecnici hanno effettuato campionamenti ed analisi documentale.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione di visita in loco è stata trasmessa al MATTM il 17/02/2016 con prot. ISPRA 432061.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE ENEL "EUGENIO MONTALE" DI LA SPEZIA (SP)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia
Provincia	SP
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-2013-0000244 del 06/09/2013 con avviso pubblicato in G.U. n. 266 del 26/09/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con nota DVA-2015-0028416 del 12/11/2015 il MATTM ha trasmesso l'aggiornamento AIA per modifica non sostanziale inerente la modifica al sistema di depressurizzazione della torre di scambio T2, il nuovo sistema di trattamento antifouling acqua mare con biossido di cloro. Con nota DVA-2015-0030469 del 03/12/2015 Il MATTM ha trasmesso l'aggiornamento AIA per modifica sostanziale relativamente all'impianto di desolforazione fumi.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria dal 16 al 18 novembre 2015. Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia. L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso. La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali; pertanto sono in corso le relative attività analitiche. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati, nelle forme dovute dalle norme, non appena disponibili.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. 6367 del 10/02/2015, ISPRA ha trasmesso la Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario svoltosi il 10-13 novembre 2014. Con nota prot. 29096 del 02/07/2015 ISPRA ha inviato un'integrazione della Relazione visita in loco prot. 6367 del 10/02/2015. Con nota prot. 4728 del 18/01/2016, ISPRA ha trasmesso la Relazione visita in loco relativa al controllo ordinario svoltosi il 16-18 novembre 2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Con nota prot. 4284 del 29/01/2015, ISPRA ha trasmesso le azioni migliorative suggerite al gestore in seguito alla visita ispettiva ordinaria 2014 condotta giorni 10-13/11/2014.

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI LARINO (CB)

Ragione sociale	ENEL produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Larino
Provincia	Campobasso (CB)
Decreto autorizzativo	DVA DEC-2011 – 00000049 del 23/02/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale prot. DVA-2015-32683 del 31/12/2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI LERI CAVOUR TRINO (VC)

Ragione sociale	Enel Produzione SpA
Nome installazione	Centrale "G. Ferraris" di Leri (VC)
Provincia	VC
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0001199 del 25/09/2009 come modificato dal decreto DVA-DEC-2010-0000999 del 28/12/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI LIVORNO (LI)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Livorno
Provincia	LI
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000271
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-2014-0001929 di modifica non sostanziale per messa fuori servizio due serbatoi di ipoclorito da 20 m3, di due serbatoi di acido cloridrico da 13,5 m3, di due serbatoi di soda caustica da 13,5 m3 dell'impianto demineralizzazione acqua ad uso industriale e messa fuori servizio della discarica autobotti dell'olio combustibile
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso la relazione di attività 2014 con il documento acquisito al protocollo ISPRA al n. 19028 in data 30/04/2015
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL "ALESSANDRO VOLTA" DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta"
Provincia	VT
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000516
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-2014-0039666 di nuova autorizzazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione impianto e/o sistemi di depurazione che comportino variazione qualitativa o quantitativa dell'inquinamento preesistente, oltre ad alcuni provvedimenti minori di aggiornamento.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso la relazione annuale per l'esercizio 2014 acquisita al protocollo ISPRA con n. 19118 in data 04/05/2015 e dichiara la conformità dell'esercizio alle prescrizioni
Pianificazione controlli 2015	
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL PIETRAFITTA DI PIEGARO (PG)

Ragione sociale	ENEL produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Pietrafitta
Provincia	Comune di Piegaro (PG)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000121 del 28/03/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di modifica non sostanziale dell'AIA prot. DVA-2015-22604 dell'08/09/2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PIOMBINO (LI)

Ragione sociale	ENEL PRODUZIONE S.p.A,
Nome installazione	Centrale ENEL Piombino
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000501 del 06/08/2010.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Autorizzata all'esercizio con Decreto di Riesame dell'AIA n. 0000047 del 14/02/2013.</p> <p>Con nota ISPRA N. 866 del 13/01/2015 è stata richiesta al MISE l'autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva dell'impianto.</p> <p>Il MISE autorizza con provvedimento prot. ISPRA n. 11756 del 13/03/2015.</p> <p>Il MATTM apre procedura di riesame dell'AIA del 14/02/2013 (DM-0000047) con ID 19/907 (nota ISPRA 31267 del 15/07/2015) a seguito della trasmissione del piano di dismissione (prot. ISPRA 0026169 del 16/06/2015) e delle sue integrazioni (nota ISPRA 40968-969 e 970 del 20/09/2015).</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 il 30/04/2015 (prot. ISPRA 0019011), allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato alcun sopralluogo.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non è stata redatta alcuna relazione di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTO CORSINI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Porto Corsini
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	exDSA-DEC-2009-0001631 del 12/11/2009 con avviso pubblicato in G.U. n. 293 del 17/12/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria il 26 ottobre 2015. Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia. L'analisi e la valutazione della documentazione non ha evidenziato anomalie. La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. 3865 del 14/01/2016 ISPRA ha trasmesso la relazione visita in loco della visita ispettiva ordinaria del 26/10/15.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTO EMPEDOCLE (AG)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Porto Empedocle
Provincia	Porto Empedocle (AG)
Decreto autorizzativo	exDSA-DEC-0001913 DEL 28/12/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI PORTOSCUSO E ALLA CENTRALE ENEL DEL SULCIS "GRAZIA DELEDDA" NEL COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Impianto Termoelettrico Sulcis "Grazia Deledda" e Impianto termoelettrico - Portoscuso
Provincia	CI
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000579
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun atto di rilievo
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso le relazioni di esercizio per l'anno 2014 con note acquisite al prot. ISPRA al n. 18402 del 27/04/2015 e n. 18371 del 27/04/2015, dichiarando in entrambe il rispetto delle prescrizioni AIA
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL "ARCHIMEDE" DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo
Provincia	SR
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000358
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun atto di rilievo
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso la relazione di esercizio per l'anno 2014 con nota acquisita al prot. ISPRA al n. 19306 del 04/05/2015, dichiarando il rispetto delle prescrizioni AIA
Pianificazione controlli 2015	
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI ROSSANO (CS)

Ragionesociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Rossano
Provincia	Cosenza
Decreto autorizzativo	DVA DEC-2011-0000435 del 01/08/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame dell'AIA numero D.M. 299 del 23/12/2015 (valori limite di emissione per i gruppi turbogas)
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (prot. 17279), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva ordinaria (il 29 giugno 2015)
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. 42338 del 28/09/2015 è stata trasmessa la Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata il 29 giugno 2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL DI TERMINI IMERESE (PA)

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica "Ettore Majorana" - Termini Imerese
Provincia	PA
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000899 del 30/11/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENEL TORREVALDALIGA NORD CIVITAVECCHIA (RM)

Ragione sociale	ENEL Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia
Provincia	Roma
Decreto autorizzativo	Decreto Ministro 0000114, del 05/04/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (prot. 17652), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 sono state effettuate una visita ispettiva straordinaria (il 26 agosto) ed una visita ispettiva ordinaria (dal 15 al 16 dicembre 2015)
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 (prot. 5954 del 09/02/2015) è stato notificato il verbale di sanzione amministrativa relativo alla violazione della prescrizione di cui alla tab. 23 "Prescrizioni per acque sotterranee", pag. 30 del PMC, dell'AIA in merito alla mancata determinazione dei parametri "solfati", "ammoniaca", "Fe" e "Mn" nelle caratterizzazioni in autocontrollo relative alle acque sotterranee effettuate nel 1° semestre del 2014, il cui accertamento era stato effettuato con nota prot. 48858 del 25/11/2014
Relazione visita in loco	Con nota prot. 12058 del 17/02/2016 è stata trasmessa la Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 15 al 16 dicembre 2016
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA AD ENI – PIATTAFORMA BARBARA T2 - LARGO DI ANCONA (AN)

Ragione sociale	ENI S.p.A.
Nome installazione	Piattaforma Barbara T2
Provincia	Ancona (AN). Situata in Mare Adriatico (44°04'37",456 N; 13°46'55",853 E)
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo exDSA-DEC-2009-0001804 del 26 novembre 2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato controllo ordinario con una visita in loco presso la centrale ENI di Falconara Marittima (base on-shore) e la piattaforma ENI Barbara (off-shore), da parte di ARPA Marche e di personale del MiSE. La visita in loco ha comportato controllo documentale e campionamenti di matrici ambientali (aria e acqua).
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 43760 del 05/10/15.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI LIVORNO (LI)

Ragione sociale	Eni s.p.a.
Nome installazione	Raffineria di Livorno e Collesalvetti
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	DVA – DEC- 2010 – 0000498 del 06 agosto 2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA	Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di modifica DM numero 297 del 13/12/2015. Inoltre con nota DVA- 2015 – 0025382 del 09/10/2015 è stato trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica per l’utilizzo di un additivo, nei forni di combustione, idoneo a ridurre le emissioni di NO _x
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel secondo trimestre del 2015. Con nota Ispra prot. 0020821 del 11/05/2015 è stata comunicata la data di avvio ispezione ordinaria.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato in date 19, 20 e 21 maggio 2015 il controllo ordinario . In data 18-19-20-21 maggio 2015, gli operatori Tecnici ARPAT, si sono recati presso lo stabilimento ed hanno provveduto ad effettuare i campionamenti degli effluenti gassosi alla ciminiera E1 TOPPING”per la determinazione dei seguenti parametri: O2, Polveri (MPT), sono inoltre stati determinati i parametri fluidodinamici della emissione Portata, Temperatura, Umidità.
Accertamenti di violazioni nell’anno	Nel corso del 2015 è stata inoltrata diffida dall’Autorità Competente (AC) con nota DVA-2015 – 0008478 del 27/03/2015 per maleodorante. Le maleodorante erano state segnalate ad Ispra da Arpa Toscana con nota prot. ArpaT 0008572 del 10/02/2015 e trasmessa all’AC da Ispra con nota prot. 009556 del 27/02/2015. Della diffida era stata informata anche l’Autorità Giudiziaria.
Verbali di sanzione amministrativa nell’anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con prot. Ispra 030364 del 09/07/2015 è stata trasmessa la relazione visita in loco .
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore con nota prot. Ispra 030359 del 09/07/2015 . inoltre, con nota prot. 0027535 del 23/06/2015, in risposta alla nota del gestore prot. RAFLI/DIR/61/185 – 2015 FL/fm del 13/05/2015, è stato altresì aggiornato il piano ispettivo dei serbatoi .

AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DÉ BURGONDI (PV)

Ragione sociale	ENI S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Sannazzaro de Burgondi (PV)
Provincia	PV
Decreto autorizzativo	ExDSA-DEC-2009-001803 del 26 novembre 2009 e DVA-DEC-2010-0001014 del 31 dicembre 2010 provvedimento di VIA – AIA per nuovo impianto EST.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA	Decreto Ministro 0000319 del 30/12/2015 di adeguamento ai limiti di emissione ai sensi dell’art. 273 c.3. del D.lgs 152/2006
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L’impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell’anno	Nel corso del 2015 non sono state rilevate violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell’anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2014 è stata trasmessa con nota prot. n. 105 del 02/01/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Emissioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserire all’interno del Manuale di Gestione SME le caratteristiche dell’analizzatore COV presente nelle cabine SME e gestito in “locale”. <p>Acque di scarico SF1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azoto nitroso : valutazione critica dei dati provenienti dai monitoraggi già prescritti nel PMC per l’eventuale individuazione delle motivazioni che conducono alla presenza di concentrazioni prossime al valore limite; <p>Acque sotterranee</p> <ul style="list-style-type: none"> - annotare sul verbale di campionamento anche il volume dello spurgo.

AIA ALLA CENTRALE ENI (EX-ENIPOWER) DI TARANTO (TA)

Ragione sociale	ENI S.p.A. (ex ENIPOWER S.p.A.)
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Taranto
Provincia	Taranto
Decreto autorizzativo	DVA – DEC- 2010 – 0000274 del 24 maggio 2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA	Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell’AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 4° trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario in data 26-27/11/2015. Nel corso della visita in loco sono state esaminate le diverse matrici ambientali con campionamenti di acque reflue e attività analitiche conseguenti.
Accertamenti di violazioni nell’anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell’anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA prot. 14117 del 26/02/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI TARANTO (TA)

Ragione sociale	Eni S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Taranto
Provincia	Taranto
Decreto autorizzativo	DVA – DEC- 2010 – 0000273 del 24 maggio 2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA	Nel corso dell’anno 2015 è stato emanato il decreto di aggiornamento dell’AIA per modifica non sostanziale numero DVA-2015-14374 del 28/05/2015 e il decreto di modifica dell’AIA per modifica sostanziale DM 318 del 30/12/2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 4° trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario in data 24-26/11/2015. Nel corso della visita in loco sono state esaminate le diverse matrici ambientali con campionamenti di acque reflue e attività analitiche conseguenti.
Accertamenti di violazioni nell’anno	Con nota ISPRA prot. 13968 del 27/03/2015 è stata accertata una violazione in merito al piano di monitoraggio delle emissioni odorigene.
Verbali di sanzione amministrativa nell’anno	Con nota ISPRA prot. 22565 del 20/05/2015 è stato notificato il verbale di sanzione amministrativa relativo alla violazione in merito al piano di monitoraggio delle emissioni odorigene.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario di novembre 2015 è stata inviata nel 2016
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA RAFFINERIA ENI DI VENEZIA (VE)

Ragione sociale	ENI s.p.a.
Nome installazione	Raffineria di Venezia
Provincia	Venezia
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000898 del 30/11/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto DEC 298 del 23/12/2015 di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento dei limiti di emissione per i grandi impianti di combustione .
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015 e successivamente spostato al IV.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario programmato. La visita in loco si è svolta nelle giornate del 11, 17 e 18 dicembre . Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni dell'AIA.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione è stata redatta e trasmessa al gestore e al MATTM con nota prot. 5479 del 22/01/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	ENIPOWER S.p.A,
Nome installazione	Stabilimento di Brindisi
Provincia	Brindisi
Decreto autorizzativo	DM- 233 del 30/09/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Provvedimento di riesame DEC –MIN- 0000164 del 04/08/2015, relativo ai limiti di emissione dell'NOx per i gruppi CC2 e CC3. La commissione IPPC ha ammesso che il limite sia fissato a 40 mg/Nm3. Avvio del procedimento di riesame (nota prot. DVA-2015-0028560 del 13/11/2015) relativo al “Piano di decommissioning”.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il Gestore ha inviato la relazione e la dichiarazione annuale AIA il 01/07/2015 prot. ISPRA 362318.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI FERRERA ERBOGNONE (PV)

Ragione sociale	Enipower S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Ferrera Erboگونه
Provincia	PV
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-2012-000235 del 21/12/2012 con avviso pubblicato in G.U. n.25 del 30/01/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con nota DVA-2015-6748 del 11/03/2015 il MATTM ha trasmesso l'aggiornamento AIA per modifica non sostanziale inerente la realizzazione di un'area di stoccaggio per il deposito di bobine. Con nota DVA-2015-22601 del 08/09/2015 il MATTM ha trasmesso l'aggiornamento AIA per modifica non sostanziale inerente il catalizzatore CO-CC1.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. 4633 del 02/02/2015 ISPRA ha inviato la relazione visita in loco svoltasi dal 04/11/14 al 06/11/14.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI LIVORNO (LI)

Ragione sociale	Enipower SpA
Nome installazione	Centrale di Livorno
Provincia	LI
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-000018 del 25/01/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del controllo ordinario, effettuato ad aprile 2015, Arpa Toscana ha accertato la generale ottemperanza alle prescrizioni AIA e regolarità dei controlli a carico del gestore, relativamente a: risorse idriche, energia e combustibili, gestione impianti, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, gestione rifiuti, emissioni acque reflue.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Prot. ISPRA 30340 del 9/07/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore, a meno dell'azione di miglioramento suggerita alla Società nell'ambito della relazione visita in loco, di predisporre una procedura specifica per le operazioni di gestione delle tarature della strumentazione AIA, che attualmente sono indicate in altre procedure predisposte per altri scopi (es. procedura Determinazione delle emissioni di gas serra).

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI MANTOVA (MN)

Ragione sociale	Enipower Mantova SpA
Nome installazione	Stabilimento di Mantova
Provincia	MN
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000437 dell'1/08/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del controllo ordinario, effettuato a giugno 2015, gli enti di controllo hanno accertato la generale ottemperanza alle prescrizioni AIA e regolarità dei controlli a carico del gestore, relativamente a: gestione impianti, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, gestione rifiuti, emissioni acque reflue.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Prot. ISPRA 41384 del 22/09/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ENIPOWER DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	ENIPOWER S.p. A.
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna
Provincia	RAVENNA
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-0000337 del 03/07/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2015 sono stati emanati i seguenti atti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale in riferimento alla richiesta di ampliamento dei magazzini materiali tecnici (DVA-2015-0008701 del 30/03/2015); 2) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale in riferimento alla realizzazione di un sistema catalitico per la riduzione delle emissioni di CO nei fumi di scarico del ciclo combinato 1 (DVA-2015-0011379 del 29/04/2015) 3) aggiornamento AIA per modifica non sostanziale in riferimento alla realizzazione di un sistema catalitico per la riduzione delle emissioni di CO nei fumi di scarico del ciclo combinato 2 (DVA-2015-0014369 del 28/05/2015) 4) modifica sostanziale per la sostituzione della camera di aspirazione della turbina (DVA-2015-0022602 del 8/09/2015) <p>E' in fase di valutazione l'aggiornamento dell'AIA per la realizzazione di un nuovo collegamento per il raffreddamento del condensatore (20E3) della turbina a vapore del ciclo combinato TG501 attraverso l'attuale sistema di torri di raffreddamento utilizzate per CC1 e CC2 (Avvio procedimento DVA-2015-0026841 del 27/10/2015)</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di marzo 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nell'anno 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Con nota ISPRA prot. 27497 del 23-6-2015 è stato indicato al gestore un chiarimento in merito all'intervallo di confidenza da considerare per il parametro CO nell'ambito dello svolgimento della QAL2 ai sensi della UNI EN 14181:2005.

AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI LIVORNO FERRARIS (VC)

Ragione sociale	EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. (ex. E.ON Produzione Centrale di Livorno Ferraris S.p.A.)
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Livorno Ferraris
Provincia	Vercelli
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2011 – 0000050 del 23/02/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 sono stati trasmessi dall'Autorità Competente i seguenti atti di modifica non sostanziale all'AIA: prot. DVA 2015-0008699 del 30/ 03/2015 con cui si è notificato il Parere Istruttorio Conclusivo prot. CPPPC-00-2015-0000637 del 24/03/2015; prot. DVA 2015-0009523 del 09/ 04/2015 con cui si è notificato il Parere Istruttorio Conclusivo prot. CPPPC-00-2015 0000652 del 25/03/2015; prot. DVA 2015-0014479 del 01/ 06/2015 con cui si è notificato il Parere Istruttorio Conclusivo prot. CPPPC-00-2015 0001086 del 29/05/2015
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI OSTIGLIA (MN)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Ostiglia
Provincia	Mantova
Decreto autorizzativo	D.M.0000051 03/02/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non sono stati emanati decreti di modifica sostanziale dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità e l'elenco anomalie e non conformità riscontrate nell'anno di riferimento.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario programmato durante il quale non sono state accertate violazioni del decreto autorizzativo. Sono state individuate condizioni per il gestore relativamente principalmente alle emissioni in aria.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Relazione ispettiva redatta da ARPA Lombardia con il contributo di ISPRA e trasmessa al MATTM e al gestore con prot. Ispra n. 51089 del 12/11/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI TAVAZZANO (LO)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica Tavazzano - Montanaso
Provincia	Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO)
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-580 del 15 giugno 2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il DM 284 del 21/12/2015 di modifica dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015, e precisamente nei mesi di febbraio e aprile, ARPA Lombardia ha effettuato alcuni controlli straordinari mirati alle modalità di pulizia e asportazione dei fanghi contenuti in due vasche, oggetto di condizioni a seguito del controllo ordinario 2014.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE EP (EX E.ON) DI TRAPANI (TP)

Ragione sociale	EP Produzione S.p.A.
Nome installazione	Centrale turbogas di Trapani
Provincia	TP
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000017
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-2015-0024349 di modifica per lo scarico di acque reflue cicili SF3 a servizio dell'edificio spogliatoi
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso la relazione per l'anno 2014 con la nota acquisita al prot. ISPRA al n. 20252 in data 08/05/2015, dichiarando la conformità all'esercizio
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ERG POWER (NORD) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Ragione sociale	Erg Power S.r.l.
Nome installazione	Impianti Nord-Priolo Gargallo
Provincia	SR
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000493 del 05/08/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015, con decreto numero DVA-00_2014-0041717, è stata prorogata la scadenza dell'AIA con i tempi di cui all'art. 29-octies del d. lgs. 152/2006, come modificato dal d. lgs. 46/2014
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, , allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	L'ispezione programmata nel 2015 è stata rinviata al primo trimestre 2016
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE ERGOSUD DI SCANDALE (KR)

Ragione sociale	Ergosud s.p.a.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Scandale
Provincia	Crotone
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000031 del 31/01/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non sono stati emanati decreti di modifica.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità dell'impianto all'AIA ad eccezione di alcuni superamenti già oggetto di notifica agli enti competenti .
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato il controllo ordinario programmato.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	-
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALL'IMPIANTO ESSECO DI S. MARTINO TRECATE (NO)

Ragione sociale	ESSECO Srl
Nome installazione	Impianto Chimico ESSECO Srl di S.Martino Trecate
Provincia	Novara
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2011-0000120 del 28 marzo 2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), integrato dalle note MATTM prot.DVA-29282 e prot.DVA-29283 del 13/12/13, prot.DVA-20658 del 26/06/14
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nell'anno 2015 con nota prot.DVA-12758 del 12/05/15 il Ministero ha trasmesso il parere istruttorio per l'installazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio zolfo liquido da 2000m3 e con note prot.DVA-20985-21225 del 10-12/08/15 è stato trasmesso il parere istruttorio relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue nei canali Langosco e Sforzesco in relazione allo studio di Valutazione di incidenza. A seguito del verbale della Conferenza di Servizi del 15/12/15 relativo al Riesame dell'AIA, è in corso di emanazione l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllore, relativamente all'inserimento nel ciclo produttivo della produzione di ammonio bicarbonato (16000t/anno) ed alle modalità di monitoraggio per i valori dei limiti autorizzati di portata e di portata in massa dei solfati negli scarichi idrici.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota del 30 giugno 2015, ESSECO ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite nell'AIA senza evidenze di non conformità rilevate dall'Autorità Competente e dall'Ente di Controllo.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel terzo trimestre del 2015 e con nota ISPRA prot. 42306 del 28/09/15 è stato rinviato al quarto trimestre 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2015. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 12 novembre 2015 per effettuare il campionamento al punto di emissione E7. Gli esiti del controllo al camino hanno confermato il rispetto dei limiti autorizzativi espressi sia in concentrazione sia in flusso di massa per il parametro SO ₂ . In relazione ai monitoraggi discontinui per i parametri Cromo totale e Cromo VI è stata rilevata una variabilità del limite inferiore di quantificazione associato alle singole misure riportate nel rapporto PMC 2014 alla tabella 10 di sintesi. A tal riguardo sono stati richiesti chiarimenti sulla metodica adottata dal laboratorio che ha redatto il rapporto di analisi con eventuale integrazione della procedura del sistema di gestione sul controllo dei documenti di origine esterna specificando anche quali di

	quelle metodiche sono accreditate. Esseco in data 1/12/15 ha fornito riscontro in merito, con indicazione che il laboratorio esterno specificherà le prove non oggetto di accreditamento.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota ISPRA prot. 4707 del 18-01-16 è stata trasmessa al Ministero ed al Gestore la relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 27 ottobre al 10 novembre 2015, redatta da ARPA PIEMONTE d'intesa con ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Congiuntamente alla trasmissione della relazione di visita in loco sono state comunicate al gestore le seguenti condizioni di monitoraggio e/o richieste documentazioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per quanto riguarda il monitoraggio della portata allo scarico finale, che non dovrà superare quella dichiarata nello studio di Valutazione di incidenza (portata dello scarico 432 m³/h, portata in massa dei solfati 147 kg/h) come valori medi annui calcolati sulla base delle letture continue, si richiede al gestore di trasmettere l'algoritmo di calcolo adottato in autocontrollo per la verifica dei valori limite. 2) Relativamente alla manutenzione della rete fognaria è stato acquisito ultimo rapporto dell'intervento manutentivo sulla parte est dello stabilimento che corrisponde a quella più vetusta; al fine di prevenire eventuali perdite e verificare lo stato di conservazione, il gestore intende attuare un controllo tramite video con l'ausilio di società specializzate; è stato richiesto ad ESSECO di acquisire un cronoprogramma di attuazione delle suddette verifiche in relazione alle rimanenti tratte della rete fognaria. 3) In merito all'attività di campionamento dei rifiuti si ritiene necessaria l'implementazione di una specifica procedura nel sistema di gestione ambientale (SGA) facendo riferimento alle relative norme standardizzate di riferimento, ad esempio UNI 10802), così come già attuato per la procedura ASQ004 relativa al campionamento di materie prime e prodotti finiti; si richiede al gestore di trasmettere evidenza dell'avvenuta implementazione. 4) In relazione al programma di monitoraggio odori, prescritto dal parere istruttorio CIPPC 146 del 25/01/13, è stato richiesto, di acquisire ad integrazione dell'analisi modellistica prevista dalla procedura SGS I.O.13, la valutazione delle concentrazioni di odore espresse in oue/m³ correlate alle concentrazioni dei composti nelle sorgenti emmissive, con possibile rappresentazione grafica. A tal riguardo Esseco in data 1/12/15 ha consegnato revisione della valutazione delle emissioni odorigene. <p>Al fine comunque di limitare eventuali eventi odorigeni indotti dall'approvvigionamento di zolfo dalle raffinerie, che</p>

	<p>talvolta potrebbe essere fornito non condizionato in modo appropriato, ovvero non sottoposto alle opportune operazioni di degasaggio per la rimozione dell'idrogeno solforato, si chiede al gestore di acquisire apposita procedura di verifica e controllo nei confronti dei fornitori, per ridurre al minimo, per quanto possibile, la quantità di H₂S disciolta nello zolfo approvvigionato.</p> <p>5) Il gestore intende valutare il contributo del livello acustico nell'area industriale durante la prossima fermata manutentiva degli impianti produttivi; si ritiene che tale attività sia propedeutica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'inquinamento acustico prescritto in AIA e si richiede al gestore di mantenere informati gli enti di controllo nel merito delle attività di monitoraggio programmate.</p>
--	--

AIA ALLA RAFFINERIA ESSO ITALIANA DI AUGUSTA (SR)

Ragione sociale	ESSO Italiana S.r.l.
Nome installazione	Raffineria di Augusta
Provincia	Augusta (SR)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000519 del 16/09/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento AIA: DVA DEC-MIN-0000103 del 27/03/2013; riesame D.M. n. 250 del 25/11/2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di giugno 2015 è stato effettuato il controllo ordinario previsto per l'anno 2015. Nel mese di dicembre 2015 è stato effettuato un controllo straordinario su interconnessioni vasche API e Bacino Furlanis, e sul sistema di monitoraggio gas inviati in torcia.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015, a seguito dei controlli ordinari, non sono state rilevate violazioni.
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata trasmessa con protocollo numero 0043377 del 02/10/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso dei controlli ordinari 2015 sono state stabilite le seguenti condizioni per il gestore: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il G.I., in assenza di norme CEN sul monitoraggio predittivo delle emissioni raccomanda di riferirsi al documento tecnico olandese NTA 7379:2014 (linea guida per il monitoraggio predittivo delle emissioni) per la gestione operativa e l'assicurazione di qualità dei dati prodotti dal modello matematico associato; 2) Il G.I., raccomanda di adeguare il piano LDAR per idrocarburi aromatici qualora la tecnica OGI attualmente utilizzata risultasse non adeguata, ovvero di utilizzare OGI con sistemi di rilevazione tipo attivo, per la rilevazione di questa tipologia di idrocarburi. 3) Il G.I., raccomanda di mettere in atto una procedura per minimizzare la persistenza di acque contenenti composti idrocarburi nel Bacino Furlanis (vasca di raccolta acque piovane) mantenendo lo stesso per quanto possibile vuoto.

AIA ALLA CENTRALE FENICE DI MIRAFIORI (TO)

Ragione sociale	EDF Fenice S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Mirafiori
Provincia	TORINO
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-2013-0000240 del 12/08/2013 con avviso pubblicato in G.U. n. 210 del 07/09/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con nota DVA-2015-32264 del 23/12/2015 il MATTM ha trasmesso l'aggiornamento AIA per modifica sostanziale inerente la valutazione della richiesta di esenzione dal rispetto dei limiti emissivi delle caldaie.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Con nota prot. 17755 del 23/04/2015, ISPRA ha comunicato che le operazioni di controllo ordinario, previste al II trimestre 2015, sono rinviate al III trimestre 2015. Nel corso del 2015 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria dal 30 settembre al 1 ottobre 2015. Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia. L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso. La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali. I campionamenti della matrice aria sono stati eseguiti da ARPA Piemonte successivamente alla data di visita in loco e pertanto sono in corso le relative attività analitiche. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati non appena disponibili.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Con nota prot. 13587 del 25/03/2015 ISPRA ha comunicato al MATTM l'accertamento di alcune violazioni e la proposta di diffida ad esito della visita ispettiva ordinaria dal 25/11/14 al 04/02/14. Il MATTM diffida il gestore ad effettuare quanto richiesto da ISPRA nei tempi indicati con nota prot. DVA-2015-0009034 del 02/04/2015 (prima diffida) e con nota prot. DVA-2015-0014659 del 03/06/2015 (seconda diffida). Il gestore con nota prot. 33/2015/POLO1/MIR del 29/05/2015 trasmette gli scritti difensivi in merito alla diffida. ISPRA ha comunicato il superamento delle inottemperanze tramite nota prot. 30292 del 08/07/2015 e prot. 32577 del 23/07/2015.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Con nota prot. 20686 del 11/05/2015 ISPRA ha inviato la notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, trasmettendone l'originale con nota prot.

	26455 del 17/06/2015 ed il rapporto ai sensi dell'ex art.17 della Legge 24-11-81 n. 689 con nota prot. 26642 del 18/06/2015.
Relazione visita in loco	Con nota prot. 15026 del 02/04/2015 ISPRA ha trasmesso la relazione visita in loco effettuata dal 25/11/14 al 04/02/14. Con nota prot. 56194 del 10/12/2015 ISPRA ha trasmesso la relazione visita in loco effettuata dal 30/09/15 al 01/10/15.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Con nota prot. 13537 del 25/03/2015 ISPRA ha comunicato al gestore alcune condizioni di monitoraggio ad esito della visita ispettiva ordinaria dal 25/11/14 al 04/02/14 e le tempistiche di adeguamento.

AIA ALLA CENTRALE FIUME SANTO (EX E.ON) DI FIUME SANTO (SS)

Ragione sociale	Fiume Santo SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Fiume Santo
Provincia	Sassari
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000207 del 26/04/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2015 sono stati emanati i seguenti atti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>DVA-2015-005044 del 23/02/2015</u> – aggiornamento AIA per la realizzazione dell'integrazione impiantistica e full scale presso l'impianto esistente gr 3 e 4 - Integrazione impianto trattamento acque impianto desolfurazione- durata 16 mesi e utilizzo acido fosforico quale nuovo reagente. 2) <u>DVA-2015-009184 del 3/04/2015</u> – aggiornamento AIA per l'utilizzo di ceneri e gessi come sottoprodotto purchè sia verificato, in virtù dell'art. 187-ter punto c), semestralmente per i primi tre anni e poi annualmente il rispetto delle condizioni del DM. 5/02/98 punto 13.1.2. e del 184-ter lettere a), c) e d) il rispetto del DM. 5/02/98 punto 13.6.2. 3) <u>DVA-2015-0023405 del 17/9/2015</u> – riesame AIA per spostamento deposito preliminare D per oli nel deposito G situato in zona Gr. 3 e 4; per nuove aree ditte esterne e per la cessazione della produzione del rifiuto emulsioni clorurate CER 130105*. 4) <u>DVA-2015-0024175 del 28/9/2015</u> – riesame per nuovo assetto impiantistico derivante dal progetto di bonifica delle acque di falda e dallo spostamento deposito preliminare CE ceneri e fanghi C2. <p>E' in corso di valutazione l'istanza di riesame presentata dal gestore per la realizzazione di una nuova rampa di scarico di OCD e nuovo serbatoio 28 m3 (Avvio procedimento DVA-2015-0031747 del 21/12/2015)</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel terzo trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel settembre del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nel corso del quale sono state verificate le modalità di attuazione delle prescrizioni del decreto autorizzativo per le diverse matrici ambientali.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione

nell'anno	amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata inviata all'Autorità Competente ed al gestore con nota Prot. 53714 del 26/11/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Nel corso del 2015 sono state stabilite alcune condizioni di monitoraggio per il gestore al fine di superare le inottemperanze riscontrate nell'ambito del controllo ordinario avvenuto nel 2014, con riferimento alla gestione dei rifiuti e delle aree di deposito preliminare e temporaneo degli stessi. In particolare sono stati emessi i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbale di accertamento e contestazione prot. 3026 del 22/01/2015 - Rapporto art. 17 Legge 689/81 prot. 12558 del 19/03/2015 - Riscontro al MATTM per il superamento delle inosservanze riscontrate nella diffida DVA-2014-0038756 del 24/11/2014 (note Prot. 8542 del 23/02/2015 e prot. 17946 del 24/04/2015). <p>Per effetto della visita in loco sono state invece individuate le condizioni per il Gestore, di seguito descritte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1)</u> In relazione agli autocontrolli effettuati dal gestore, a seguito della presa visione di alcuni rapporti di prova relativi al punto di scarico "vasca raccolta", si è rilevato che il valore misurato per il parametro Azoto nitrico è prossimo al valore limite di emissione e non è riportata l'incertezza associata alla misura. Si richiede, pertanto, come indicato nel verbale di chiusura del 25-9-2015, che il gestore richieda al laboratorio di riferimento di esprimere l'incertezza associata alla misura ed un giudizio di conformità delle misure rispetto ai valori limite previsti in autorizzazione, almeno per tutti i casi in cui il valore misurato sia prossimo al valore limite. <u>2)</u> In riferimento al monitoraggio delle polveri alle emissioni convogliate delle torri del nastro trasportatore, che il gestore effettua attraverso un unico campionamento di 30' su ogni torre, si chiede di fornire, entro 30 gg dalla presente, evidenza della capacità media delle navi carboniere, la portata di scarico al giorno degli scaricatori e le relative ore di funzionamento e portata massima dei nastri dopo lo scarico delle navi. <u>3)</u> Per quanto attiene la relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis) del D.lgs. 152/06, in attuazione al DM. 272 del 13-11-2014, si fa presente la necessità dell'invio all'Autorità Competente entro il 7/01/2016. <p>A tali richieste il gestore ha fornito riscontro con la nota prot. 000538-2015-87-9P del 10/12/2015, acquisita in ISPRA prot. 56288 del 15/12/2015.</p>

AIA ALL'IMPIANTO FLUORSID DI ASSEMINI (CA)

Ragione sociale	FLUORSID SpA
Nome installazione	Stabilimento di Macchiareddu - Assemini
Provincia	CA
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di aggiornamento n. 131 del 9/7/2015, che integra il decreto AIAI di riferimento.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (nota n.24 del 30/4/2015), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015
Controlli ordinari	E' stato effettuato il controllo ordinario dal 25 maggio 2015 al 27 maggio 2015. Durante il controllo sono state verificate diversi aspetti, tra i quali gestione dei rifiuti e verifiche dei metodi dei controlli di monitoraggio.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Con nota prot. 27500 del 23/6/2015, ISPRA ha comunicato all'Autorità Competente delle violazioni in materia di monitoraggi e metodi analitici chimici e fisici utilizzati per autocontrolli delle matrici aria e acque.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	ISPRA ha notificato il verbale di accertamento n.33263 del 28/7/2015 riguardo l'impiego dei metodi di analisi di monitoraggio delle acque e dell'aria.
Relazione visita in loco	ISPRA ha inviato all'Autorità Competente la relazione di visita in loco con prot. n. 35227 del 4/8/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Con nota trasmessa n. 30294 del 8 luglio 2015 ISPRA ha fatto richiesta di adeguamento del sistema di stoccaggio degli imballaggi dei materiali plastici per meglio identificare quelli da smaltire perché inutilizzabili e quelli utilizzati per smaltire altre tipologie di rifiuti.

AIA ALLA CENTRALE GDF SUEZ DI LEINÌ (TO)

Ragione sociale	CENTRALE LEINI DELLA SOCIETA GDF SUEZ
Nome installazione	Centrale Termoelettrica LEINI
Provincia	Torino
Decreto autorizzativo	Decreto AIA DVA-DEC-2010-0897 del 30/11/10 di Autorizzazione Integrata Ambientale
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Il MATTM scrive al gestore con riferimento alla nota e ai contenuti della circolare di coordinamento del 27/10/2014, prot. 022295, recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", si conferma che è stata ridefinita ex lege la durata di validità delle AIA. Pertanto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 30 novembre 2010, n. DVA-DEC-2010-0897, per l'esercizio della centrale in oggetto, avverrà con i tempi di cui all'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 46/2014, fermo restando il cronoprogramma degli eventuali interventi previsti dall'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota del 29 aprile 2015, GDF SUEZ Centrale di Leinì - TO ha trasmesso il Rapporto Annuale 2015 che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno 2014. Il Gestore dichiara che nel 2014, l'esercizio dell'impianto è conforme alle prescrizioni contenute nel Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000897 del 30/ 11/2010. Il Gestore precisa inoltre che nell'anno 2014 non si sono verificati eventi incidentali.
Pianificazione controlli 2015	La pianificazione prevedeva il controllo ordinario nel IV 2015. Su richiesta di Arpa Piemonte per una migliore programmazione delle attività, il controllo è stato anticipato ed effettuato dalla stessa Arpa al II trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Il controllo è stato effettuato da Arpa Piemonte dal 13 al 15 maggio 2015. Come da programmazione, la visita in loco non ha comportato campionamenti o attività analitiche delle matrici ambientali. Non sono stati effettuati controlli straordinari.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2015	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Il 20 agosto 2015 Arpa Piemonte ha trasmesso ad ISRPA la relazione ufficiale di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Per effetto della visita in loco il Gruppo ispettivo di Arpa Piemonte ha stabilito una condizione per il Gestore relativa alla compilazione del DAP.

AIA ALL'IMPIANTO HYDROCHEM (EX-TESSENDERLO) DI PIEVE VERGONTE (VB)

Ragione sociale	HYDROCHEM ITALIA S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Pieve Vergonte
Provincia	Verbania
Decreto autorizzativo	DVA – 2012 – 0027484 del 14 Novembre 2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame dell'AIA numero DVA-00_2015-0022607
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 4° trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario in data 6-8/10/2015. Nel corso della visita in loco sono state esaminate le diverse matrici ambientali con relativi campionamenti e attività analitiche conseguenti.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Accertamento violazioni e proposta diffida trasmesso con nota ISPRA prot. 48205 del 28/10/2015, integrata con la nota ISPRA prot. 52773 del 20/11/2015. Le violazioni hanno riguardato i bacini di contenimento dei serbatoi, la gestione di alcune tipologie rifiuti, le modalità di monitoraggio di una emissione in atmosfera.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Il verbale di sanzione amministrativa relativo alle violazioni riguardanti i bacini di contenimento dei serbatoi e le modalità di monitoraggio di una emissione in atmosfera è stato notificato con nota ISPRA prot. 2342 del 13/01/2016.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA prot. 4996 del 20/01/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Con nota ISPRA prot. 18498 del 28/04/2015 sono state definite delle azioni di miglioramento del monitoraggio del rumore, sulla base delle proposte formulate da Arpa Piemonte.

AIA ALLA RAFFINERIA IES DI MANTOVA (MN)

Ragione sociale	IES-ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA
Nome installazione	Raffineria di Mantova
Provincia	MN
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000478 del 25/05/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	A dicembre 2015 è stata effettuata la visita ispettiva presso la raffineria, che è stata trasformata in polo logistico attrezzato per lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti finiti, per cui ARPA Lombardia ha verificato gli impianti rimasti attivi e l'attuale parco serbatoi. Inoltre, l'ARPA ha accertato la generale ottemperanza alle prescrizioni AIA e regolarità dei controlli a carico del gestore, relativamente a: gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, emissioni odorigene, emissioni acque reflue.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relative al controllo di dicembre 2015 è stata inviata nel 2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO (TA)

Ragione sociale	ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria
Nome installazione	Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto
Provincia	Taranto
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di riesame dell'AIA, integrato dal DPCM 14/03/14 Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla L.116 del 11/08/2014 e dal L.20 del 4/03/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con decreto legge 1 del 5 gennaio, convertito dalla Legge 20 del 04/03/15, è stata autorizzata l'ammissione di ILVA SpA alla amministrazione straordinaria prevedendo l'attività di gestione dell'impresa nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 14 marzo 2014, considerando tale gestione di pubblica utilità ad ogni effetto con i relativi interventi di adeguamento previsti indifferibili, urgenti; sono state approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi e le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo; ai fini delle attività di controllo il numero complessivo delle prescrizioni previste dal decreto di riesame AIA del 26/10/2012, come modificate ed integrate dal DPCM 14/03/14, relativo all'approvazione del "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria", sarà valutato nel complesso di tutte le prescrizioni con interconnessioni critiche, prevedendo uno stato di avanzamento globale di attuazione pari ad almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015 e prevedendo un termine ultimo di adeguamento entro il mese di agosto 2016, prescindendo dal rispetto della scadenza di attuazione di una singola prescrizione indicata nel suddetto piano. In questo senso è stato rappresentato dunque che le date di scadenza delle singole prescrizioni sono da intendersi come norme ordinamentali ma non vincolanti.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore entro il mese di aprile 2015 ha trasmesso con nota prot. DIR137 del 30 aprile 2015 il rapporto esercizio 2014 previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, allegando la relativa dichiarazione di conformità sull'applicazione delle normali procedure e pratiche operative e delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il gestore ha inoltre riepilogato le non conformità rilevate e trasmesse nell'anno 2014 all'Autorità Competente e le comunicazioni eventi incidentali.
Pianificazione controlli 2015	D'intesa con ARPA Puglia sono stati effettuati tre controlli ordinari AIA nel primo, secondo e terzo trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso dell'ispezione del 20 e 21 gennaio 2015, d'intesa con

	<p>ARPA Puglia è stato constatato il fermo della caratterizzazione delle scorie deferrizzate per attività di recupero R10, il mancato completamento dell'installazione delle benne ecologiche asserviti agli scaricatori sugli sporgenti portuali, la non completa elaborazione della relazione sulla campagna di misura della polverosità diffusa, a valle degli interventi di copertura tramite cappa non aspirata sui raffreddatori circolari; lo slittamento delle opere di regimazione ed impermeabilizzazione area IRF, il rallentamento sulla chiusura degli edifici di movimentazione materiali pulverulenti; è ancora in corso la trattativa economica per l'affidamento dei lavori di smantellamento di AFO 3; sono stati richiesti chiarimenti sulle pratiche operative per l'individuazione di specifiche soglie di attenzione ed allarme individuate nei camini dotati di filtri a tessuto, al fine di ridurre o prevenire valori emissivi in atmosfera anomali causati da fenomeni di impaccamento filtri a tessuto o anomalie strumentali; è stato constatato lo slittamento dell'ultimazione dell'installazione di nuovi filtri a tessuto, asserviti ai fumi dei camini E314b e E315b, nuove stazioni filtranti rispettivamente della depolverazione secondaria agglomerato linea D e linea E; è stata richiesta la proposta dello standard per l'ossigeno di riferimento sulla base dei dati disponibili delle medie orarie dell'ossigeno misurato in uscita al camino, durante gli anni di esercizio ed in relazione alle condizioni di marcia dell'impianto; non è stato emesso ancora autorizzazione rilascio del permesso a costruire per l'installazione dei filtri a maniche al camino E312, in ottemperanza al decreto D.M.53 del 03/02/14; è stata segnalata la necessità di specifici adeguamenti sulle piattaforme per i campionamenti manuali dei camini delle acciaierie; è stata richiesta la revisione delle pratiche operative Standard (POS) delle acciaierie 1 e 2 relative alla prevenzione dallo slopping per ACC1-2; è stato richiesto il completamento delle opere di protezione per la strumentazione DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) su tutte le centraline di monitoraggio ubicare all'interno dello stabilimento; è stato richiesto di procedere il prima possibile al monitoraggio sperimentale per la determinazione di IPA BTEX e polveri, anche in corrispondenza di una macchina sfornatrice delle batterie di cokefazione; è stato verificato il perdurare dello slittamento delle valutazioni per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi per il rischio incendio delle aree produttive.</p> <p>A seguito dell'ispezione effettuata il 14 e 15 aprile 2015 è stata inoltrata la relativa informativa all'autorità competente in merito alle inosservanze riscontrate.</p> <p>A seguito dell'ispezione del 28-31 luglio 2015 è stata trasmessa la relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi, indicando le prescrizioni che ISPRA ritiene inseribili nel quadro degli interventi da attuare entro il 31 luglio 2015.</p> <p>E' stato inoltre segnalato che per alcune prescrizioni introdotte</p>
--	--

	<p>dal Piano Ambientale, relative in particolare ai rischi di incidente rilevante alla certificazione di prevenzione incendi e all'attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, permane la necessità di verifiche da parte dei settori o enti istituzionalmente competenti sulla materia.</p>
<p>Accertamenti di violazioni nell'anno</p>	<p>Con prot.11496 del 12-3-15 è stata inoltrata, d'intesa con ARPA Puglia, rettifica dell'accertamento prot.53312 del 19-12-2014 relativo al superamento dei valori limite allo scarico SF1 ad esito dell'ispezione straordinaria allo scarico SF1 effettuato da parte di ARPA Puglia.</p> <p>Con nota prot.26472 del 17/06/15, d'intesa con ARPA Puglia, è stata inoltrata informativa con proposta di diffida, per le inosservanze sul cumulo di scoria non deferrizzata in attesa delle operazioni di deferrizzazione presso l'impianto IRF(circa 340.000 metri cubi), con le acque meteoriche di dilavamento del medesimo impianto IRF gestite mediante autospurghi e smaltite da società esterne. E' stato segnalato che tale procedura non può essere considerata esaustiva per la gestione delle acque, in quanto non garantisce che non vi sia infiltrazione in falda, dato che il cumulo non poggia su area impermeabilizzata e non è dotata di regimazione delle acque. La problematica era stata originariamente segnalata, ad esito dell'ispezione del 10-11 settembre 2013 con nota ISPRA prot.37866 del 25/09/13 in considerazione dell'assenza di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque, accertando la mancata adozione di idonee pratiche di regimazione e di gestione delle acque, in violazione del § 9.4.13.1 (PIC pag. 939). Si è confermato quanto già comunicato con nota ISPRA prot.53233 del 19/12/2014, ovvero che la prosecuzione delle attività di gestione presso l'IRF per deferrizzazione e presso l'area di cava per maturazione, in assenza della realizzazione anche per fasi a aree successive degli interventi, è configurabile come gestione non autorizzata di rifiuto. Per tale problematica è stato proposto di diffidare il gestore ad effettuare lo stoccaggio della scoria non deferrizzata solo in aree dello stabilimento dotate dei necessari presidi ambientali di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque, senza alcuna osservazione sulle tempistiche di attuazione del Piano Ambientale.</p> <p>Nell'ambito delle attività di campionamento della scoria deferrizzata CER 100202, previste dalla diffida DVA-38380 del 20/11/2014, è stata verificata l'inattività dell'impianto per la rottura del nastro trasportatore. Le analisi dei campioni di scoria deferrizzata prelevati in data 13/01/2015, hanno determinato la non idoneità del rifiuto al recupero per superamento delle concentrazioni dei parametri Nichel e Bario nel test di cessione rispetto ai limiti previsti dal DM 05/02/1998.</p> <p>Con nota prot.43374 del 02/10/15, d'intesa con ARPA Puglia, è stata inoltrata informative con proposta di diffida per la mancata identificazione dei big-bas rinvenuti nelle aree di</p>

	<p>produzione silos polveri di Stock House AFO2 con violazione relativa al controllo della tracciabilità dei rifiuti oltre che permanenza non autorizzata dei rifiuti in area di produzione non attrezzata allo scopo; in relazione alla campagna di monitoraggio sulle acque di falda, è stato riscontrato il superamento dei termini di legge (60 giorni) per l'invio delle modalità di monitoraggio e relativo accordo con ARPA della rete piezometrica, previsto all'art.1 comma 2 lettera c) delle note del Sub-Commissario prot. n.5 e n.6/U/19-12-2014 approvate con decreto legge n.1/2015 del 05/01/15, convertito dalla legge n.20 del 04/03/15.</p> <p>Con nota prot.45441 del 13/10/2015, d'intesa con ARPA Puglia, è stata inoltrata informativa con proposta di diffida per gestione del rifiuto refrattari (CER 161104), preso in carico sul registro di carico e scarico per attività finalizzata allo smaltimento D15 e successivamente scaricato ed avviato ad un'attività di recupero R12; è stato comunicato che tale modalità non è consentita; infatti i rifiuti avviati a deposito preliminare D15 dovrebbero essere stoccati per il successivo invio ad operazioni di smaltimento; non è possibile avviarli ad operazione di recupero R12, peraltro non pertinente, perché in tal caso dovrebbero provenire da una messa in riserva R13. E' stata richiesta la preventiva caratterizzazione del rifiuto CER 161104, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata in relazione alle caratteristiche chimico fisiche individuate, per il successivo invio ad operazioni alternative di smaltimento o di recupero.</p>
<p>Verbali di sanzione amministrativa nell'anno</p>	<p>Con verbale prot. 5432 del 5-02-2015 è stata contestata la violazione amministrativa per mancata notifica del conferimento dei reflui SEA all'impianto VR.7 a seguito del accertamento ISPRA comunicato con prot. 2309 del 16-01-2015.</p> <p>Con secondo verbale prot.5339 del 5-02-2015 è stata contestata l'inadeguata prevenzione eventi incidentali in occasione dell'evento del 18/09/2014 di sversamento reflui oleosi dall'impianto di trattamento delle acque del Reparto TNA2, con superamento del valore limite emissivo in acqua sul punto di scarico autorizzato del Secondo Canale SF2, rispetto al VLE indicato per il parametro fluoruri riferito a scarico in acque superficiali. Nel mese di marzo 2015 sono stati trasmessi, per entrambe i suddetti verbali, alla prefettura di Taranto i relativi rapporti ai sensi dell'art.17 della Legge 24/11/81 n.689 per l'irrogazione della relativa sanzione.</p> <p>E' stata contestata altra violazione amministrativa, con verbale di accertamento prot.10952 del 10-03-15, per mancata comunicazione della presenza anomala, nello specchio d'acqua interno del primo canale di scarico a mare, di una sostanza non meglio specificata di colorazione marrone, come documentato nel verbale ARPA 157/ST/14 del 1/10/14. Nel mese di giugno 2015 è stato trasmesso alla prefettura di Taranto il relativo rapporto ai sensi dell'art.17 della Legge 24/11/81 n.689 per</p>

	<p>l'irrogazione della relativa sanzione.</p> <p>Con nota prot.31120 del 14-07-2015 è stata inoltre contestata la violazione amministrativa per la mancata notifica delle modifiche apportate all'impianto VR.7, in relazione al conferimento delle acque provenienti dall'area 66 di deposito preliminare dei rifiuti all'impianto VR7. Solo a seguito dall'entrata in vigore del DL 1/2005 del 5/01/2015, convertito dalla L.20 del 4/03/15, l'impianto VR.7 risulta formalmente autorizzato al trattamento delle acque meteoriche. Nel mese di settembre 2015 è stato trasmesso alla prefettura di Taranto il relativo rapporto ai sensi dell'art.17 della Legge 24/11/81 n.689 per l'irrogazione della relativa sanzione.</p>
Relazione visita in loco	<p>Con nota prot.8536 del 23-02-2015 è stata inoltrata la relazione visita in loco relativa all'ispezione del 20-21 gennaio 2015; la relativa relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi è stata trasmessa con prot.9539 del 27-02-2015. Con nota prot. 26912 del 18-06-2015 è stata inoltrata relazione visita in loco relativa all'ispezione del 14-15 aprile 2015 e la rispettiva relazione trimestrale è trasmessa con prot.29522 del 06-07-2015.</p> <p>La Relazione visita in loco dell'ispezione 28-31 luglio è stata inoltrata con prot.49089 del 3-11-2015 mentre la relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi è trasmessa con prot.47395 del 23-10-2015 indicando le prescrizioni che ISPRA ritiene inseribili nel quadro degli interventi da attuare entro il 31 luglio 2015.</p>
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Con nota prot. prot.8536 del 23-02-2015 è stata richiesta la definizione di un bilancio di massa per ogni specifico evento anomalo od eventualmente una procedura di calcolo per l'emissione degli eventi anomali di tutte le aree a caldo.</p>

AIA ALL'IMPIANTO INEOS DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Ragione sociale	INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2011-0000017 del 25 gennaio 2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-2013-0010607 08/05/2013 Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per riorganizzazione della rete fognaria. DVA - 2012 - 0022745 21/09/2012 Prima AIA per impianto esistente: valutazione:Prescrizioni con scadenza 6 mesi - Emissioni in atmosfera. Il giorno 28/04/2015 è pervenuta la richiesta delle controdeduzioni dalla Prefettura Livorno - AREA III - Prot. Uscita N.0015088 alle memorie difensive della Società Ineos. ISPRA, condividendo con Arpa Toscana, ha trasmesso regolarmente le suddette controdeduzioni per mezzo PEC chiarendo e confermando quanto riportato negli atti precedenti.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il Gestore dichiara che l'esercizio dell'impianto nell'anno 2014 è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'AIA, tuttavia precisa, che durante le attività di controllo ordinario di giugno 2014 sono emerse alcune situazioni di non conformità che hanno dato origine a Diffida (nota MATTM DVA-2014-0028163 del 03.09.2014), per la cui risoluzione il Gestore si è attivato ed ha risposto nelle scadenze previste (lettera Ineos del 30/09/2014). Il Gestore dichiara, inoltre, che nel 2014 vi sono state alcune condizioni oggetto di comunicazioni alle Autorità Competenti e di Controllo.
Pianificazione controlli 2015	La programmazione del 2015 prevedeva l'ispezione ordinaria nel III trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Il controllo ordinario è stato effettuato nei giorni 14, 15 e 16 luglio 2015 da ISPRA e Arpa Toscana. Nessun controllo straordinario nel 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2015	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Trasmessa la relazione finale della visita in loco il 10 settembre 2015 al Ministero ed al Gestore redatta da ARPA Toscana ed ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 è stata effettuata una condizione per il gestore durante il controllo ordinario. In relazione al canale di scarico SF1, considerato che visivamente si è rilevata la presenza di materiale sedimentato,

	<p>il gestore provvederà a inserire nel controllo periodico un'apposita voce nella check list di verifica dello stato di pulizia del canale, con una frequenza da stabilire in funzione delle osservazioni fatte e comunque non inferiore a 6 mesi</p> <p>Il gestore risponde alla condizione stabilita dagli Enti di controllo che è stata inserita nell'elenco delle verifiche sugli strumenti di controllo ambientali una voce relativa alle condizioni di pulizia ed efficienza in generale del canale di scarico SF1. La frequenza stabilita per questa attività è trimestrale e oltre alla registrazione sul modulo, il controllo e stato inserito anche in un apposito scadenziario informatizzato che provvederà a segnalare l'intervento con 20 giorni di anticipo.</p>
--	--

AIA ALL'IMPIANTO INOVYN (EX SOLVAY) DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Ragione sociale	INOVYN Produzione italia S.r.l. (exSOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.)
Nome installazione	Stabilimento di Rosignano Marittimo
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	D.M.0000177 del 07/08/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015, a partire dal mese di agosto, non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità con esclusione di alcuni superamenti già noti agli enti competenti.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario programmato. La visita in loco si è svolta dal 1 al 3 dicembre ed ha comportato anche attività di campionamento e analisi a carico degli enti di controllo, svolte in più fasi a partire dal mese di settembre. Durante tale attività sono state riscontrate violazioni dell'AIA in merito alla gestione dei rifiuti e al rispetto dei valori limite prescritti.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni. Le violazioni riscontrate durante la visita in loco sono state oggetto di accertamenti all'inizio del mese di gennaio 2016.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata redatta nel mese di febbraio 2016 e notificata al gestore e al MATTM con nota Ispra prot. 8245 del 12/02/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA RAFFINERIA IPLOM DI BUSALLA (GE)

Ragione sociale	IPLOM SpA
Nome installazione	Raffineria di Busalla
Provincia	GE
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame AIA numero DEC-MIN 0000118 dell'11/06/2015 pubblicato sulla GU n. 147 del 27/06/2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata una visita in loco mirata a un approfondimento sulla gestione degli SME di raffineria.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Prot. ISPRA 2802 del 20/01/2015 ad esito della visita ispettiva di settembre 2014, relativamente alla gestione degli SME di raffineria: gli enti di controllo hanno rilevato una non corretta gestione degli SME di raffineria, in quanto la strumentazione adibita alla misura di alcuni parametri non ha lavorato correttamente e il gestore ha provveduto alla sostituzione dei dati misurati con dati calcolati e, quindi, alla determinazione di parametri di bolla mensili a partire da dati calcolati, piuttosto che da dati misurati, senza adottare tempestive misure correttive. A seguito della visita ispettiva di maggio 2015, con nota ISPRA 27334 del 22/06/2015, è stata proposta la reiterazione della diffida, in quanto gli enti di controllo non hanno ritenuto tecnicamente risolte le problematiche tecniche già riscontrate relativamente alla gestione degli SME di raffineria.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Prot. ISPRA 11632 del 13/03/2015 ad esito della visita ispettiva di settembre 2014, relativamente alla gestione degli SME di raffineria, cui è seguito un altro verbale di accertamento violazione per le stesse inosservanze di prescrizioni, ad esito della visita ispettiva di maggio 2015, prot. ISPRA 39383 del 9/09/2015
Relazione visita in loco	Prot. ISPRA 35217 del 04/08/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA DI MONCALIERI (TO)

Ragione sociale	Iren Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Moncalieri
Provincia	TO
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000424
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-2014-0001651 di modifica non sostanziale messa fuori servizio definitiva e dismissione del generatore di vapore di riserva 2°GT
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il reporto annuale 2014 con il documento acquisito al prot. 22180 in data 20/05/2015
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA S.P.A. (EX IRIDE ENERGIA) DI TORINO NORD (TO)

Ragione sociale	IREN S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Torino Nord
Provincia	Torino
Decreto autorizzativo	exDSA – DEC- 2009 – 0001805 del 26/11/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (prot. IE00754PT/in100), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto NON è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con note prot. 4411 del 30/01/2015 e 41369 del 22/09/2015 è stata trasmessa la relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata nei giorni 21/10/2014, 28/10/2014, 31/10/2014 e 07/11/2014
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE IREN ENERGIA (EX EDIPOWER) DI TURBIGO (MI)

Ragione sociale	IREN SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica Turbigo
Provincia	Milano
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2010-0000370 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Il 29 luglio 2015 il Gestore chiede ai sensi degli articoli 57 e 57 bis della Legge 35/2012, l'autorizzazione a dismettere l'impianto di deposito oli minerali sito in TURBIGO (MI) via Centrale Termica SNC. Il gestore, autorizzato con Decreto MICA n. 15835 del 9 febbraio 1995 e successive variazioni, chiede di essere autorizzato come indicato nella Relazione Tecnica, a detenere dagli attuali 394.533 mc a 23 mc. Il Gestore comunica che a far data del 1 gennaio 2016 metterà in esercizio le due nuove caldaie ausiliarie.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il Gestore trasmette dichiarazione di conformità all'autorizzazione integrata ambientale (pag. 32 PMC). Nessuna non conformità rilevata dall'Ente di controllo e dal MATTM.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	E' stato effettuato il controllo ordinario attraverso la visita ispettiva di Arpa Lombardia il 31.3.2015. Un'ulteriore accesso in impianto per il completamento del controllo, è stato effettuato sempre da Arpa Lombardia il 23.4.2015
Accertamenti di violazioni nell'anno 2015	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 è stata inviata relazione visita in loco da Arpa Lombardia. Presso la centrale termoelettrica è attivo un piano di controllo periodico per il controllo delle emissioni fuggitive di COV (Composti organici volatili). Alla data dell'ispezione le verifiche del gestore sono state eseguite nella sezione di alimentazione e riduzione del gas naturale. Arpa Lombardia evidenzia che nel 2014 le perdite attestate prima dell'intervento correttivo risultavano nel complesso pari a circa 10800 Kg/anno di cui il 30% circa imputabili al fornitore di rete. Dopo intervento il valore di emissione fuggitiva è scesa a circa 100 Kg/anno.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state attribuite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo

AIA ALL'IMPIANTO ISAB (EX ISAB ENERGY) DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Ragione sociale	ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.)
Nome installazione	Impianto IGCC - Priolo Gargallo
Provincia	SR
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015, è stato emanato il decreto DVA-2015-7480 del 17/03/2015, di modifica dell'AIA finalizzata all'utilizzo di gas naturale come combustibile per l'alimentazione di turbogas e post-combustore HRSG da attuare presso il ciclo combinato 1 dell'Unità 4000 Sempre nel 2015, limitatamente alle emissioni in atmosfera, è stato emanato il decreto di riesame dell'AIA, numero DM 200 del 30/08/2015
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV° trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di ottobre del 2015 si è svolto il previsto controllo ordinario. Nell'ambito dell'attività ispettiva sono state controllate a campione le prescrizioni inerenti: <ul style="list-style-type: none"> • la gestione degli SME – applicazione norma UNI EN ISO 14181; • la gestione dei rifiuti e delle aree di deposito degli stessi; • gli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera e in acqua; • il funzionamento dell'impianto di recupero zolfo ed il rendimento di desolfurazione; • le modalità di misura e determinazione della composizione del flusso di gas inviato in torcia acida; • il monitoraggio delle sorgenti delle emissioni fuggitive non accessibili mediante sistema OGI (Optical Gas Imaging)
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con protocollo numero 47997 del 27/10/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del controllo ordinario 2015 sono state stabilite le seguenti condizioni per il gestore: 1) In relazione alla determinazione della composizione del gas inviato in torcia acida, il gestore dovrà produrre, entro la fine del mese di dicembre 2015, uno studio, corredato di

	<p>cronoprogramma di attuazione, di una soluzione tecnica che consenta una maggiore affidabilità nella determinazione della composizione del flusso di gas, tramite campionamento strumentale.</p> <p>2) Relativamente alla raccolta periodica delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali dei depositi temporanei DT2, DT4, DT5, DT11 e DT12, che vengono raccolte in canalette con grigliati, il gestore dovrà dare evidenza documentata della raccolta periodica delle sostanze nella canaletta, stabilendo altresì i criteri operativi di gestione con le relative frequenze e le modalità, anche attraverso una procedura operativa del sistema di gestione ambientale.</p>
--	---

AIA ALL'IMPIANTO ISAB "RAFFINERIE IMPIANTI NORD E SUD" DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Ragione sociale	ISAB S.r.l.
Nome installazione	Complesso raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud - Priolo Gargallo
Provincia	SR
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015, è stato emanato il decreto di riesame dell'AIA DM 205 del 07/10/2015, limitatamente alle emissioni in atmosfera di H ₂ S. Sempre nel 2015 è stato emanato il decreto di modifica dell'AIA, DM 300 del 23/12/2015, per la determinazione dei valori limite di emissione da applicare ai grandi impianti di combustione.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di marzo è stata avviata un'ispezione straordinaria mirata alla messa in esercizio dei Sistemi di recupero vapori (VRU) ai due pontili rispettivamente degli Impianti Nord e degli Impianti Sud. Nei mesi rispettivamente di aprile per gli Impianti Nord e maggio per gli Impianti Sud, sono state condotti i previsti controlli ordinari previsti nel 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015, a seguito dei controlli ordinari, sono stati prodotti accertamenti di violazioni con nota protocollo 25153 del 09/06/2015
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa rispettivamente numero 30685 del 13/07/2015 (trasmesso al Prefetto di SR con nota 42916 del 30/09/2015) per la raffineria impianti Sud e numero 30691 del 13/07/2015 (trasmesso al Prefetto di SR con nota 42461 del 29/09/2015) per la raffineria impianti Nord
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo straordinario è stata trasmessa con protocollo numero 21933 del 19/05/2015 Le relazioni visita in loco relative ai due controlli ordinari sono state trasmesse rispettivamente con nota 35058 del 04/08/2015 per gli impianti Nord e con nota 35138 del 04/08/2015 per gli impianti Sud
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso dei controlli ordinari 2015 sono state stabilite le seguenti condizioni per il gestore: Impianti Nord

	<ol style="list-style-type: none"> 1) dare evidenza dell'installazione della doppia tenuta sul serbatoio DA1091; 2) inserire all'interno della check-list già presente, due voci relative al controllo delle calze e delle griglie di protezione dei dreni dei tetti dei serbatoi; 3) definire in apposita relazione quali sono i prodotti per i quali è opportuno l'utilizzo delle calze e ripristino delle calze deteriorate; 4) effettuare le verifiche delle condotte fognarie basate anche su analisi RBI per i casi di tubazione a contatto con il terreno; 5) verificare le cause che hanno portato alla fuoriuscita di prodotto idrocarburico al pozzetto, per scongiurare il ripetersi di tale situazione; 6) effettuare una verifica sullo stato di ossidazione di scale e corrimano al serbatoio DA1087; 7) perfezionare una check-list/istruzione operativa, legata alla disposizione permanente già esistente al fine di garantire l'apertura delle valvole drenaggi tetto durante gli eventi meteorici e la chiusura ad evento terminato e di verificare, qualora non sia già stato fatto
--	--

Ragione sociale	ISAB S.r.l.
Nome installazione	ERG Nuove Centrali Impianti SUD
Provincia	Priolo Gargallo (SR)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Sempre nel 2015 è stato emanato il decreto di modifica dell'AIA, DM 300 del 23/12/2015, per la determinazione dei valori limite di emissione da applicare ai grandi impianti di combustione.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II° trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di dicembre è stato condotto, a cura di ARPA Sicilia, Struttura Territoriale di Siracusa, il controllo ordinario previsto nel 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono state accertate violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata inviata nel 2016
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del controllo ordinario 2015 non sono state stabilite condizioni per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO MARCHI INDUSTRIALE DI MARANO VENEZIANO (VE)

Ragione sociale	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Marano Veneziano
Provincia	VE
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000229
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Alcuni decreti di modifiche non sostanziali
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La relazione dell'anno 2014 è stata trasmessa in data 30/06/2015
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	L'attività di controllo ordinaria si è svolta il 4 e 5 maggio 2015
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione è stata trasmessa con nota ISPRA prto. 30436 del 09/07/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO MASOL (EX NOVAOL) DI LIVORNO (LI)

Ragione sociale	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL (EX NOVAOL s.r.l.)
Nome installazione	Stabilimento di Livorno
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	D.M. 0000231 del 06/08/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 sono stati emanati dall'AC i seguenti aggiornamenti dell'AIA in merito a: - variazioni del sistema fognario e localizzazione dell'impianto di chiarificazione (DVA-2015-0024378 del 30/9/2015) - interventi riguardanti la linea di produzione BIO 2 (DVA-2015-0027165 del 29-10-2015)
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015, tuttavia il controllo è stato rinviato a seguito comunicazione del gestore di inattività dell'impianto per tutto il 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	l corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO MATER-BIOPOLYMER S.R.L. (EX M&G POLIMERI ITALIA) DI PATRICA (FR)

Ragione sociale	MATER & BIOPOLYMER SRL
Nome installazione	Stabilimento di Patrica
Provincia	Frosinone
Decreto autorizzativo	DM 0000194 del 14/11/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato richiesto dal gestore il riesame AIA per l'installazione di un impianto di distillazione di THF, che si è concluso con D.M. n. 30 del 10/02/2016; con nota DVA-2015-0012753 del 12/5/2015 è stato inoltre emesso atto di riesame dell'AIA per l'aggiornamento e revisione dei punti di emissione convogliata.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di marzo 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO NOVAOL DI PORTO CORSINI (RA)

Ragione sociale	NOVAOL Srl
Nome installazione	Impianto di produzione biodiesel di Porto Corsini
Provincia	Ravenna
Decreto autorizzativo	DVA -2015- 0013841 del 25/05/2015 Pubblicazione G.U. n. 171 del 25-07-2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	La Società NOVAOL in agosto 2015, preso atto della pubblicazione del comunicato relativo al Decreto AIA nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/07/2015, effettua la comunicazione richiesta dall'art. 7 comma I del provvedimento autorizzativo, che richiama l'art. 29-decies comma I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'attuazione di quanto previsto dall'AIA. Relativamente al versamento delle tariffe dei controlli, il gestore ha trasmesso la quietanza di versamento - Raccomandata N. 14615500755-8 il 03/08/2015. (Versamento delle tariffe dei controlli, di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008).
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Non presente in quanto il rapporto annuale verrà redatto entro aprile 2016 relativo all'anno 2015
Pianificazione controlli 2015	Non sono stati programmati controlli ordinari per l'anno 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nessun controllo ordinario e straordinario è stato effettuato.
Accertamenti di violazioni nell'anno 2015	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non è stata inviata alcuna Relazione visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Non sono state attribuite condizioni per il gestore da parte degli enti di controllo

AIA ALL'IMPIANTO NUOVA SOLMINE DI SCARLINO (GR)

Ragione sociale	NUOVA SOLMINE S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Scarlino
Provincia	GROSSETO
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010.0000997 del 28/12/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame numero 0000147 del 24-7-2015 nel quale sono state riportate tutte le modifiche nel settore acque derivanti da diversi procedimenti. In particolare si fa riferimento a una nuova unità di trattamento acque reflue, nuova linea di produzione acqua osmotizzata e gestione scarico acque di raffreddamento della società Sol.bat nello scarico SF3 di acque civili di NUOVA SOLMINE.</p> <p>Con nota DVA-0032126 del 23/12/2015 è stato infine avviato il procedimento di riesame a seguito di istanza del gestore per ampliamento deposito zolfo solido e aumento della potenzialità impianto di trattamento acque reflue.</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA AL RIGASSIFICATORE OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (LI)

Ragione sociale	OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
Nome installazione	Terminale di Rigassificazione GNL off-shore "FSRU Toscana"
Provincia	Livorno (LI). Terminale di Rigassificazione sito a 12 miglia nautiche a largo della costa Toscana (coordinate WGS 84: 43°38'40" N e 9°59'20" E).
Decreto autorizzativo	DEC/MIN/0000093 del 15 marzo 2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario con visita in loco dal 23 al 25 giugno 2015. La visita in loco si è svolta presso la sede on-shore di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e presso il Terminale di Rigassificazione GNL off-shore "FSRU Toscana" e ha comportato attività di controllo documentale e campionamenti delle emissioni in aria.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 sono stati prodotti accertamenti di violazioni con prot. ISPRA n. 33539 del 29/07/2015 riguardanti le modalità di gestione dei depositi temporanei di rifiuti.
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La relazione di visita in loco è stata trasmessa con nota prot. ISPRA n. 41393 del 22/09/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Per effetto della visita in loco sono state individuate ulteriori condizioni di monitoraggio per il Gestore. Tali condizioni sono state comunicate al Gestore con note ISPRA prot. n. 35240 del 04/08/2015 e prot. n. 35216 del 04/08/2015.

AIA ALL'IMPIANTO OTTANA POLIMERI DI OTTANA (NU)

Ragione sociale	OTTANA POLIMERI Srl
Nome installazione	Impianto Chimico Ottana Polimeri Srl di Ottana
Provincia	Nuoro
Decreto autorizzativo	Decreto DM 00181 del 03 luglio 2014 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nell'anno 2015 con nota prot. DVA-18613 del 16/07/2015 l'Autorità Competente ha comunicato la chiusura positiva dei procedimenti ID 124/851-852-853, approvando il Piano di gestione Rifiuti, il Piano di adeguamento dei bacini di contenimento serbatoi ed il Piano di adeguamento per impermeabilizzazione e segregazione delle aree di ricaduta delle materie prime.</p> <p>Con note prot.35-36-37-38-39 del 22/07/2015 Ottana Polimeri ha presentato all'Autorità Competente istanze di riesame circa il Piano dinamico di progressiva riduzione o contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive con proposta di implementazione Programma LDAR, per lo studio comparato in merito ai quantitativi presenti e/o rimossi di cobalto nelle acque di scarico con proposta di crono programma alternativo di implementazione, per lo studio sull'utilizzo efficiente dell'energia con proposta di piano di miglioramento, per l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico per le condizioni valutate allo stato degli impianti nel periodo Giugno-Luglio 2015, per la comunicazione inerente l'avvenuta stesura della valutazione e dell'elenco delle apparecchiature critiche ai fini ambientali.</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota prot.23 del 30 aprile 2015, Ottana Polimeri ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel quarto trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario nelle giornate del 9 e 10 dicembre 2015. L'ispezione ha comportato campionamenti ad alcuni scarichi parziali riscontrati attivi al momento del sopralluogo. Le analisi sui campioni di acqua prelevati non hanno evidenziato, per i parametri analizzati, la presenza di indici di inquinamento. Sono state riscontrate alcune differenze in ordine al COD e ai Cloruri che fanno propendere per acque di differente origine; in particolare il COD prelevato dal pozzetto delle acque chimiche SF2c presenta un tenore di COD doppio rispetto alle acque del pozzetto SF4m, la situazione è invertita per quanto concerne il tenore in Cloruri. Durante la visita in loco sono state richieste di acquisire la seguente

	<p>documentazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indagini sulle possibili cause della presenza di flusso di acqua corrente presso i pozzetti SF4 e SF2 e C7bis in assenza di attività produttiva e di eventi meteorici con identificazione delle possibili azioni di contenimento • Aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi presso il parco serbatoi con indicazione del termine temporale previsto per l'adeguamento. • Relazione con dettaglio degli interventi effettuati e programmati, come ad esempio rifacimento pavimentazione, rivestimenti isolati etc, con aggiornamento dello stato di avanzamento e del termine temporale previsto per l'adeguamento. • Relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014 con allegati i rapporti di prova dei valori riscontrati • Ricalcolo della tariffa Tc con contestuale versamento della tariffa anno 2015, includendo anche la tariffa per i campionamenti effettuati presso i punti di campionamenti SF2 ed SF4 limitatamente ai soli parametri oggetto del PMC <p>Il gestore in data 28/01/16 ha fornito i richiesti riscontro in merito.</p>
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota ISPRA prot.7060 del 01-02-16, è stata trasmessa al Ministero ed al Gestore la relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 9 al 10 dicembre 2015, redatta da ARPA Sardegna d'intesa con ISPRA.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Per effetto della visita in loco sono state individuate le seguenti condizioni per il Gestore comunicate con la trasmissione della medesima citata relazione. E' stato richiesto di presentare la seguente documentazione, almeno trenta giorni prima della ripristino dell'attività produttiva :</p> <ul style="list-style-type: none"> • relazione sugli interventi programmati per garantire le misure discontinue e/o continue previste sui punti emissione convogliata in atmosfera in regime di autocontrollo. • relazione di sintesi delle azioni preventive al fine di evitare anomalie e situazioni con conseguenze ambientali ed al fine di definire le azioni necessarie per garantire gli autocontrolli previsti dal decreto di AIA • relazione, corredata da eventuali algoritmi di calcolo adottati, per la valutazione dei flussi di massa, comprendente anche le informazioni sulle modalità di valutazione dei flussi di massa, per le tipologie di funzionamento, sui tre punti di emissione ove è prevista lo SME.

AIA ALLO STABILIMENTO PLASTIPAK ITALIA PREFORME (EX EUROPA PREFORME) DI VERBANIA(VB)

Ragione sociale	Plastipak Italia Preforme S.r.l.
Nome installazione	Stabilimento di Verbania
Provincia	Verbania
Decreto autorizzativo	D.M. 0000055 del 03/02/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2015 nel primo trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di marzo 2015 è stato effettuato il controllo ordinario previsto per l'anno 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non ci sono state violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Verbale ISPRA prot. n. 057043 del 16 dicembre 2015; annullamento dello stesso verbale e archiviazione atti, con ordinanza della Prefettura U.T.G. del Verbano Cusio Ossola acquisita al protocollo ISPRA n. 7300 del 02/02/2016.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 29093 del 02/07/2015 e integrata con nota prot. 53257 del 24/11/2015.
Condizioni per il gestore	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valutare la possibilità di riattivare l'uso del flottatore in modo da abbassare il carico inquinante inviato al depuratore biologico; 2. Trasmissione di tutti i dati ambientali con l'utilizzo del DAP (Documento di Aggiornamento Periodico delle prescrizioni) nelle modalità e tempi stabiliti dalle note tecniche trasmesse da ISPRA 3. In relazione alla manutenzione predittiva/preventiva il Gestore dovrà: <ul style="list-style-type: none"> - integrare l'elenco dei componenti critici riportando preliminarmente i criteri con i quali sono stati identificati e la relativa implementazione, specificando quali sono critici dal punto di vista ambientale - specificare nel programma di manutenzione, la tipologia tra la preventiva, predittiva e su condizione. - chiarire l'attività di ispezione contenuta nel programma di manutenzione. 4. attuazione delle misure in campo per le emissioni di tipo non convogliato nel più breve tempo possibile 5. verificare l'applicazione del censimento delle emissioni di

	<p>tipo non convogliato, alle linee della torre di stripping, in particolare la linea degli off-gas diretti alla caldaia olio diatermico</p> <ol style="list-style-type: none">6. esplicitare nella procedura IDLA 17 il criterio in termini di tensione di vapore ecc. adottato per l'individuazione delle sorgenti emissive che hanno portato alla identificazione di circa 2.500 sorgenti. Il G.I. ha richiesto l'invio della revisione di tale procedura entro il mese di maggio.7. documentare le caratteristiche della strumentazione utilizzata per la rilevazione delle perdite per le emissioni di tipo non convogliato, con particolare riferimento alla procedura di calibrazione (tipo di gas di calibrazione), fattori di risposta, precisione di calibrazione tempo di risposta.8. i rapporti di prova relativi ai rifiuti, devono essere rappresentati includendo accanto a ciascun valore misurato, il limite di riferimento e l'incertezza di misura. Il G.I. ha richiesto che tali condizioni dovranno essere realizzate entro il mese di giugno, dando contestuale comunicazione agli Enti di Controllo ed all'Autorità Competente.9. in relazione all'elenco delle attrezzature e strumenti significativi dal punto di vista ambientale e sottoposti a taratura il Gestore dovrà esplicitare i criteri con i quali vengono individuati come "significativi"10. Il gestore dovrà esplicitare meglio le attività di controllo periodico con la taratura. La taratura dovrà essere effettuata con soluzioni tampone con il range più ampio possibile in relazione ai limiti, mentre il controllo della retta di taratura dovrà essere effettuata con una soluzione tampone a diversa concentrazione e/o diverso lotto. <p>Il riscontro relativo ai punti 6 e 8 è avvenuto entro la tempistica richiesta.</p>
--	---

AIA ALL'IMPIANTO PORTOVESME DI PORTOSCUSO (CI)

Ragione sociale	Portovesme s.r.l.
Nome installazione	Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso
Provincia	Carbonia Iglesias (CI)
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-0000234 del 21/12/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato un controllo ordinario con visita in loco. La visita in loco si è svolta nelle date 6, 7, 8 ottobre 2015 e 5, 10, 17 e 25 novembre 2015 e sono state svolte attività di controllo documentale e di campionamento delle matrici aria e acqua.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 sono stati prodotti accertamenti di violazioni con prot. ISPRA n. 56193 del 10/12/2015. In particolare, si tratta di cinque violazioni penali inerenti le modalità di gestione dei rifiuti e di una violazione amministrativa.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno 2015	Il verbale di sanzione amministrativa è stato notificato nel 2016.
Relazione visita in loco	La relazione di visita in loco è stata trasmessa nel 2016
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA RAFFINERIA DI GELA (CL) E ALLO STABILIMENTO DI GELA (EX POLIMERI EUROPA S.P.A.)

Ragione sociale	Raffineria di Gela S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Gela
Provincia	Caltanissetta
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo DEC-MIN 0000236 del 21/12/2012 con avviso pubblicato su G.U. n° 8 del 10 gennaio 2013 come modificato dai Decreti 219, 220 e 221 del 05/09/2014.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità. Il gestore ha altresì specificato che in relazione all'esercizio della raffineria nell'anno 2014, a seguito dell'evento del 15 Marzo 2014, che ha coinvolto alcune tubazioni presenti sul rack presso l'Isola 7 nord della Raffineria, ha deciso di procedere alla fermata generale programmata del ciclo di raffinazione oli minerali. Pertanto, dal mese di Aprile 2014 e per tutto il resto dell'anno 2014, gli impianti di processo per la raffinazione degli idrocarburi non sono stati eserciti; gli unici impianti in marcia sono risultati essere la Centrale Termoelettrica (al <i>minimo tecnico</i> necessario a garantire l'operatività residua dello stabilimento in condizioni di sicurezza), oltre agli impianti di utilities ed ecologici (Trattamento acque di Scarico, Biologico sezioni Urbana ed Industriale, Acido Solforico...).
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel primo trimestre del 2015; è stata successivamente spostata la visita ispettiva al secondo trimestre con nota prot. Ispra 011709 del 13/03/2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo nelle date del 22 e 23/06/2015 da parte del Gruppo Ispettivo costituito da personale di Arpa Sicilia ST Siracusa.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Con nota prot. Ispra 0035724 del 06/08/2015 è stata inoltrata al MATTM la proposta di diffida per violazione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla copertura di alcune vasche degli impianti di trattamento reflui (nota dell'Autorità Competente DVA - 2014-00188 del 13/06/2014 con allegato parere istruttorio CIPPC-00-2014—0000962 del 19/05/2014). L'Autorità Competente ha trasmesso al gestore la nota di diffida con prot. DVA - 2015 - 0021121 del 11/08/2015.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Con nota prot. Ispra 0039565 del 10/09/2015 è stato trasmesso il verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa riguardante la mancata copertura

	delle vasche dell'impianto di trattamento reflui .
Relazione visita in loco	Con nota prot. Ispra 0041187 del 21/09/2015 è stata trasmessa la relazione visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

Ragione sociale	RAFFINERIA di Gela S.p.A.(ex Polimeri Europa S.p.A.)
Nome installazione	Stabilimento di Gela (ex Polimeri Europa S.p.A.)
Provincia	Caltanissetta
Decreto autorizzativo	DM 220 del 05/09/2014. Il gestore con nota prot. RAGE/AD/DIGE/574/T del 08/10/2014 ha comunicato che gli impianti di purificazione propilene e di produzione etilene sono in stato di "fermo impianto" (ovvero sono stati vuotati, bonificati ed esclusi dal ciclo produttivo) e che quindi non ritiene di dare seguito alla presentazione di relazioni, studi ecc... previsti dal PIC di cui al Decreto sopra indicato. L'Autorità Competente con nota DVA – 2014 – 0037832 del 17/11/2014 ha comunicato che le prescrizioni possono essere, stante l'inoperosità prolungata degli impianti, considerate sospese, se riguardanti l'esercizio degli impianti (come ad esempio le attività di monitoraggio emissioni), mentre per gli altri interventi restano ferme le date indicate dall'AIA rilasciata il 05/09/2014 e pertanto l'eventuale riavvio degli impianti potrà avvenire solo a miglioramenti impiantistici completati.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore non ha presentato il report annuale per l'esercizio 2014 in quanto, come sopra indicato, gli impianti sono in stato di "fermo impianto" da anni.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA RAFFINERIA DI MILAZZO (ME)

Ragione sociale	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Milazzo
Provincia	Messina, Comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela
Decreto autorizzativo	DVA DEC-2011 – 0000042 del 14 febbraio 2011 e DVA DEC-2011 – 0000255 del 16 maggio 2011.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Decreto del Ministro n. 0000305 del 24/12/2015 di aggiornamento dell'AIA DVA DEC-2011 – 0000042 del 14 febbraio 2011. Tale aggiornamento scaturisce dalla domanda di richiesta deroghe previste dal D.lgs 152/2006 parte V dell'allegato II parte I per gli impianti anteriori al 2002.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di luglio 2015 è stato effettuato il controllo ordinario previsto per l'anno 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015, a seguito dei controlli ordinari, non sono state rilevate violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 è stato notificato il verbale di accertamento e contestazione trasmesso con protocollo n. 18536 del 28/04/15.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario è stata trasmessa con protocollo numero 0046253 del 19/10/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso dei controlli ordinari 2015 sono state stabilite le seguenti condizioni per il gestore: 1) Stabilire una frequenza su verifiche e rilievi dimensionali (verticalità, rotondità, cedimenti delle fondazioni, cedimenti dei fondi, deformazioni dei mantelli, deformazioni dei tetti) che scaturisca da un'analisi di rischio, da effettuarsi entro il mese di gennaio 2016 e conseguentemente aggiornare la stessa procedura RAM-91025. 2) ISPRA ed ARPA Sicilia Struttura di Messina, restano in attesa di una proposta operativa per il monitoraggio in continuo da parte del Gestore da effettuarsi entro il mese di marzo 2016. A titolo informativo ISPRA rappresenta che ha effettuato alcuni approfondimenti con l'Agenzia per la Protezione Ambientale Olandese (DCMR), la quale ha confermato che i nasi elettronici vengono utilmente impiegati da anni nella zona industriale di Rotterdam, come sistemi di allarme presso i processi industriali identificati come potenziali odorigeni, in base ai quali i Gestori adottano a livello gestione di processo,

	<p>accorgimenti tali da prevenire/minimizzare episodi di rilasci di sostanze odorigene presso i recettori stessi. In mancanza di standard CEN per l'avvio del monitoraggio in continuo degli odori in forma sperimentale, ISPRA rappresenta che allo stato attuale, risulta disponibile la specifica tecnica olandese NTA 9055 del 2012 (Air quality - Electronic air monitoring - Odour (nuisance) and safety).</p> <p>3) Relativamente all'efficienza di distruzione dei composti organici volatili e dei composti solforati associata alla massima velocità di uscita sui due collettori delle torce idrocarburiche di raffineria e sul collettore acido, nelle tipiche condizioni di utilizzo, prendendo in considerazione la effettiva zona di combustione (fuori dal tip) con gli effetti di diluizione legati sia alla quantità di gas inerti presenti nella miscela di idrocarburi che al vapore eventualmente iniettato per l'utilizzo in modalità smokeless, il G.I., così come lo stesso Gestore ha riferito che sta implementando per il collettore della torcia acida, suggerisce l'installazione di analizzatore in linea continuo di composizione gas sul collettore acido e idrocarburico al fine di tenere sotto controllo l'efficienza di distruzione dei composti combustibili in torcia, ottimizzandone il funzionamento della stessa anche per quanto riguarda il corretto dosaggio di vapore. Il Gestore comunicherà il cronoprogramma con una tempistica adeguata.</p>
--	---

AIA ALLA RAFFINERIA DI ROMA (RM)

Ragione sociale	Raffineria di Roma S.p.A.
Nome installazione	Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto Costiero di Fiumicino.
Provincia	Roma
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di settembre 2015 è stato effettuato il controllo ordinario previsto per l'anno 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015, a seguito dei controlli ordinari, sono stati prodotti accertamenti di violazioni con nota protocollo 56192 del 10/12/2015
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo straordinario è stata trasmessa con protocollo numero 57195 del 16/12/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE RIZZICONI ENERGIA DI RIZZICONI (RC)

Ragione sociale	Rizziconi Energia S.p.A.
Nome installazione	Centrale di RIZZICONI
Provincia	Reggio Calabria
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2012 - 0000335
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Provvedimento di modifica dell'AIA, ai sensi della L.55 /02, avviato dal MATTM con nota 20890 del 05/11/2014, attualmente aperto, relativo all'istanza della società di realizzare una caldaia di 8 MW di potenza termica e di un catalizzatore ossidativo per il CO su ciascuna caldaia a recupero.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 il 29/04/2015 (prot. ISPRA 345113), allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso dell'anno 2015 non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE ROSELECTRA DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Ragione sociale	ROSELECTRA SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo
Provincia	LI
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000041 del 14/02/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Il MATTM, con nota DVA 11385 del 29/4/2015, ha trasmesso il PIC relativo alle aree di stoccaggio dei rifiuti, materie prime. Con nota DVA28414 del 12/11/2015 il MATTM ha preso atto della comunicazione del gestore (UGEROSE0617422015 del 28/9/15) che dal 1/10/2015 gli scarichi parziali dello scarico SF1 delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di seconda pioggia non convogliano al depuratore comunale ma recapitati in acque superficiali come già autorizzato dal decreto AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota prot. UGEROSE040662015 del 18/06/2015, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
Pianificazione controlli 2015	Il controllo presso l'impianto è stato programmato nel IV trimestre del 2015.
Controlli ordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato la visita in loco in data 10 novembre 2015 al solo fine di effettuare i campionamenti agli scarichi idrici. L'ARPA Toscana ha provveduto ad effettuare il campionamento dello scarico SF1-AI1 in data 19/01/2016.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Con nota prot. 9074 del 12/2/2016 ISPRA ha accertato, d'intesa con ARPA Toscana, la violazione della prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento al paragrafo 9.5 su "Emissioni in acqua" del PIC a causa del superamento del limite prescritto per il parametro zinco.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 è stata prodotta la relazione di visita in loco, relativa al controllo dell'anno 2014 (prot. n. 29098 DEL 2/7/2015). Per il controllo ordinario dell'anno 2015 è stata inviata all'Autorità Competente la relazione con prot. 14113 del 26/2/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	In seguito alla diffida presentata dal MATTM, prot. n. 4003 del 17/2/2016, è stato chiesto al gestore che effettui per il I trimestre 2016 l'autocontrollo dello scarico SF1-AI2, per il solo parametro zinco, su base mensile.

AIA ALLA CENTRALE ROSEN DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Ragione sociale	ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A.
Nome installazione	Centrale di Rosignano
Provincia	Livorno
Decreto autorizzativo	Decreto AIA: DVA-DEC-2010-0000360 del 31/05/10 di rettifica del DSA-DEC-2009-0000300 del 20/04/2009 e PMC come aggiornato dal prot n. DVA-2010-0017546 del 14/07/10 -aggiornamento DVA-2014-0002699 del 04/02/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato avviato il procedimento di riesame dell'AIA (ID 34/901) per nuova parte di impianto con nuove aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi con la realizzazione di una nuova area di stoccaggio 9-M comporta la dismissione dell'attuale serbatoio di stoccaggio AD003.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità, con nota UGEROSN029662015 del 29/4/2015
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo come da programmazione il 25-26 febbraio e 10 marzo, con le seguenti attività di verifica documentale per diversi aspetti: SME, gestione dei rifiuti, autocontrolli relativi agli approvvigionamenti, alla gestione delle materie prime, ai consumi di energia e combustibili, alle risorse idriche, sui punti di emissione, sui punti di scarico idrico.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Con la nota n. 21925 del 19/5/2015 ISPRA ha proposto al MATTM di diffidare la ROSEN in seguito al controllo eseguito nel febbraio 2015. Il MATTM con nota DVA14371 del 28/5/2015 ha inviato la diffida al gestore.
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota n.21923 del 19/5/2015, ISPRA ha inoltrato al MATTM la relazione visita in loco del controllo effettuato il 25-26 febbraio e il 10 marzo 2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	In riferimento alla diffida del MATTM, n. 14371 del 28/5/2015, il Gestore, con nota prot. UGEROSN042772015 del 26/6/2015, ha trasmesso la relazione tecnica riguardo le prescrizioni della diffida del MATTM.

AIA ALLA RAFFINERIA S.A.R.P.O.M. DI TRECATE (NO)

Ragione sociale	S.A.R.P.O.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI
Nome installazione	Raffineria di Trecate
Provincia	Novara
Decreto autorizzativo	DM 15 del 29/01/2015
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA. Tuttavia il MATTM con nota prot. DVA-2015-0010243 del 16/04/2015 indirizzata alla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha chiesto, su sollecitazione dello stesso gestore, che venisse valutata una "revisione" del quadro prescrittivo, anche alla luce sia della documentazione tecnica fornita dal gestore sia dell'incontro tenuto in data 08/04/2015 presso lo stesso MATTM.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	L'impianto è stato autorizzato nel gennaio del 2015 non è stata, quindi, presentata alcuna relazione annuale 2014.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015 in quanto autorizzato a fine gennaio 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore. Tuttavia è stata data attuazione, da parte di Ispra, al Piano di Monitoraggio e Controllo sia attraverso la nota prot. Ispra 0025167 del 09/06/2015 sia con un successivo incontro tenuto presso la sede di Ispra in Roma il 05 ottobre 2015 (verbale prot. registro IRIDE 9075 del 06/10/2015).

AIA ALLA CENTRALE S.E.F. DI FERRARA (FE)

Ragione sociale	S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.
Nome installazione	Società EniPower Ferrara - Stabilimento di Ferrara
Provincia	Ferrara
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000658 del 04/10/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2015 nel terzo trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di settembre 2015 è stato effettuato il controllo ordinario previsto per l'anno 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono state rilevate violazioni.
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nessuno
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 54767 del 01/12/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nessuna

AIA ALL'IMPIANTO SADEPAN CHIMICA DI VIADANA (MN)

Ragione sociale	SADEPAN Chimica S.r.l
Nome installazione	Stabilimento di Viadana
Provincia	MN
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2011 - 0000423
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun atto di rilievo
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso la relazione 2014 con il documento acquisito al prot. ISPRA al n. 29060 in data 02/07/2015, dichiarando la conformità all'AIA.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA RAFFINERIA SARLUX (EX-SARAS) DI SARROCH (CA)

Ragione sociale	Sarlux Srl
Nome installazione	Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari
Provincia	CA
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-230 del 24/03/2009 per il complesso Raffineria /IGCC e decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-333 del 3/07/2012 per gli impianti ex-Versalis ora Sarlux Impianti Nord. Dal 21/12/2015 decreto di riesame DEC-MIN 0000286 del 21/12/2015.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame AIA numero DEC-MIN 0000286 del 21/12/2015, pubblicato sulla GU n. 4 del 7/01/2016. Inoltre, con precedente atto prot. DVA-2015-0005039 del 23/02/2015 è stato emanato un aggiornamento al decreto AIA DVA-DEC-2012-333 del 3/07/2012
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	Lo stabilimento ex Versalis SpA di Sarroch, ceduto a Sarlux e ridenominato Impianti Nord (si tratta degli impianti produttivi ex Versalis), è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	A febbraio 2015 è stato effettuato il controllo ordinario presso lo stabilimento ex Versalis di Sarroch, ridenominato Sarlux Impianti Nord, nel corso del quale sono stati accertatisuperamenti dei limiti emissivi, entrati nel frattempo in vigore per gli inquinanti SO2 ed NOx al camino E11, per rispettare i quali non erano stati effettuati i relativi adeguamenti alla Centrale. Per quanto riguarda gli impianti ceduti a Sarlux oggetto del controllo, sono state effettuate le seguenti verifiche: dati di esercizio degli impianti di produzione e della centrale; gestione SME e stato di attuazione della Norma UNI 14181; stato avanzamento delle istanze di modifica AIA anche alla luce dell'acquisizione di parte degli impianti da parte di Sarlux; attuazione programma di screening, manutenzione e adeguamento di tutti i serbatoi; verifica a campione degli autocontrolli prescritti a carico del gestore; verifica funzionamento torcia di sicurezza ed emergenza ubicata in mare.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Atto di accertamento violazioni e proposta di diffida prot. ISPRA 30297 dell'8/07/2015 per superamenti dei limiti emissivi attualmente vigenti per gli inquinanti SO2 ed NOx al camino E11 della centrale ex Versalis

Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Prot. ISPRA 22653 del 22/05/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO SASOL ITALY DI AUGUSTA (SR)

Ragione sociale	SASOL ITALY S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Augusta
Provincia	Siracusa
Decreto autorizzativo	D.M.0000054 del 03/02/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 sono stati emanati i seguenti decreti di riesame dell'AIA: DVA-2015-0022059 del 02/09/2015 - Riesame per aggiornamento della portata fumi emessi dal camino 7 ; DVA-2015-0028405 12/11/2015 Riesame per la realizzazione interventi di ottimizzazione risorse idriche; DM 293 del 22/12/2015 - Modifica al paragrafo 9.3 "Emissioni convogliate in atmosfera" del parere istruttorio.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di conformità e l'elenco delle non conformità e degli eventi incidentali registrati nel corso dell'anno già oggetto di comunicazione agli enti competenti.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario programmato. La visita in loco si è svolta dal 16/06/2015 al 19/06/2015. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 19/06/2015. Durante tale attività non sono state riscontrate violazioni dell'AIA.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Relazione ispettiva redatta da ISPRA e trasmessa al MATTM e al gestore con prot. Ispra 41380 del 22/09/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALL'IMPIANTO SASOL ITALY DI SARROCH (CA)

Ragione sociale	Sasol Italy S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Sarroch
Provincia	CA
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo GAB-DEC-2011-208 del 8/11/2011 con avviso pubblicato in G.U. n. 281 del 2/12/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto DM n.14 del 29/1/2015 con avviso pubblicato in GU al n.48 del 27/02/2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il 29/4/15 la comunicazione ar-25-15 relativa al "Rapporto annuale dati autocontrolli" e alla "ar-26-15 Dichiarazione di conformità" (prot. ISPRA 18804 e 18805 del 29/4/2015), in relazione all'esercizio AIA dell'impianto Sasol Italy di Sarroch dell'anno 2014.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015
Controlli ordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario dal 31 agosto al 3 settembre 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	ISPRA, con prot. n. 49441 del 4/11/2015, ha proposto al MATTM di diffidare il gestore SASOL per le seguenti motivazioni. In relazione agli autocontrolli mensili del punto di emissione E8 il GI ha riscontrato l'assenza, nell'anno 2015, dei RdP degli autocontrolli relativi ai parametri metalli, cianuri e IPA. Per la gestione della torcia denominata E13, il GI ha riscontrato che nell'anno 2015 non sono state effettuate le comunicazioni di attivazione previste dal decreto che riporta "per ogni messa in esercizio della torcia il gestore dovrà riportare, entro dieci giorni dall'evento, all'autorità di controllo e all'Amministrazione comunale la quantità di gas inviato in torcia, la sua composizione, la durata e le cause dell'evento e, in caso di utilizzo in situazioni di emergenza, le misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento".
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	ISPRA ha inoltrato al gestore il verbale di accertamento e contestazione con prot. n. 46494 del 19/10/2015 relativo al ritardo di consegna della documentazione sulle metodologie adottate e i risultati della valutazione basata sul rischio (RBI) per le verifiche di integrità dei serbatoi e all'obbligo di installazione di un misuratore di portata denominato AI3. Inoltre, ISPRA ha notificato al gestore il verbale di accertamento e contestazione con prot. n. 5814 del 25/1/2016 relativo alle violazioni riscontrate durante il controllo 2015.
Relazione visita in loco	Per il controllo effettuato dal 31 agosto al 3 settembre 2015, ISPRA ha predisposto la relazione visita in loco ed inviata al

	MATTM con nota n.52732 del 20/11/15.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE SET DI TEVEROLA (CE)

Ragione sociale	SET SPA
Nome installazione	Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola
Provincia	Caserta
Decreto autorizzativo	MIN-GAB-2013-0000066 del 05_03_13 (avviso in GU n.71 del 25_03_13)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità (con PTE2_3030 del 24/4/2015)
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015
Controlli ordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo il 2-3 dicembre 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Relativamente al controllo effettuato in data 2-3 dicembre 2015 ISPRA ha presentato la proposta di diffida nel febbraio 2016.
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Per il controllo effettuato in data 2-3 dicembre 2015, ISPRA ha predisposto la relazione visita in loco in corso e inviata all'Autorità Competente con prot. n. 14099 del 26/2/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE SIDERURGICA TRIESTINA (EX ELETTRA PRODUZIONE) DI SERVOLA (TS)

Ragione sociale	Siderurgica Triestina S.r.l. (ex Elettra Produzione s.r.l.)
Nome installazione	Centrale di Servola
Provincia	TS
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0001005
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DM-230 del 2013 di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Elettra Produzione s.r.l. sita nel comune di Trieste
Report annuale esercizio 201 con dichiarazione di conformità	La relazione annuale 2014 è stata acquisita in ISPRA al n. 19013 in data 30/04/2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO SIMPE DI ACERRA (NA)

Ragione sociale	SIMPE S.p.A
Nome installazione	Impianto di Polimerizzazione Simpe di Acerra
Provincia	NAPOLI
Decreto autorizzativo	DEC-2011-0000237 DEL 12/11/11
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA. Con comunicazione prot. ISPRA 3538 del 26/01/2015 il gestore ha comunicato lo slittamento dell'avviamento dell'impianto a data da destinarsi.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	L'impianto non è ancora mai entrato in esercizio.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI ENNA (EN)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Enna
Provincia	EN
Decreto autorizzativo	DECRETO REGIONE SICILIANA 228 del 26/03/2008
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI GALLESE (VT)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Gallese
Provincia	Viterbo
Decreto autorizzativo	Determina Dirigenziale n.2 del 18/11/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun provvedimento nel corso del 2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI ISTRANA (TV)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Istrana
Provincia	Treviso
Decreto autorizzativo	Decreto regione Veneto n.157 del 30/10/2007 (e successive proroghe)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Aggiornamento dell'AIA (D.M. 302 del 23/12/2015) per modifica sostanziale ai sensi dell'art. 273, comma 4, del D.Lgs 152/06 (esenzione dal rispetto dei limiti di emissione per le unità TC1 e TC2).
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MALBORGHETTO (UD)

Ragione sociale	Snam Rete Gas S.p.A.
Nome installazione	Centrale di compressione di Malborghetto
Provincia	UD
Decreto autorizzativo	DM 303 del 23/12/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 11/01/2016
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con il DEC - MIN - 303 del 23 dicembre 2015 si è provveduto all'aggiornamento dell'AIA n. 2399 del 29 ottobre 2012 rilasciata con decreto regionale alla società Snam Rete Gas S.p.a.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MASERA (VB)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Masera
Provincia	VB
Decreto autorizzativo	DETERMINA PROVINCIA VCO 367 del 11/07/2006
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MELIZZANO (BN)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Melizzano
Provincia	Benevento
Decreto autorizzativo	D.D. n.49 del 28/05/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun provvedimento nel corso del 2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALL'IMPIANTO DI COMPRESSIONE SNAM RETE GAS DI MESSINA (ME)

Ragione sociale	Snam rete gas S.p.A.
Nome installazione	Centrale di compressione gas
Provincia	Messina (ME)
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di marzo 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III° trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di dicembre del 2015 è stato effettuato, a cura di ARPA Sicilia, ST di Messina, il previsto controllo.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa nel 2016
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015, con decreto DVA-2015-3258 del 05/02/2015, è stato imposto dal MATTM il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato II, sez. 4, lettera A-bis alla parte V del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 1 gennaio 2016

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI MONTESANO (SA)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Montesano
Provincia	SA
Decreto autorizzativo	DECRETO GIUNTA REGIONALE 282 del 06/09/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI POGGIO RENATICO (FE)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Poggio Renatico
Provincia	Ferrara
Decreto autorizzativo	AIA D.D. 11024 del 11/12/2013.
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun provvedimento nel corso del 2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI TARSIA (CS)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Tarsia
Provincia	CS
Decreto autorizzativo	DEC 11444 del 19/06/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La competenza sui controlli è passata ad ISPRA nel 2015.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE SNAM RETE GAS DI TERRANUOVA (AR)

Ragione sociale	SNAM RETE GAS
Nome installazione	Centrale di compressione gas di Terranuova
Provincia	Arezzo
Decreto autorizzativo	AIA n. 88/EC del 11/05/2015 (precedenti: n. 81/EC del 19/05/2009, 103/EC del 23/07/2007)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nessun provvedimento nel corso del 2015.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 il 03/04/2015 (prot. ISPRA 339097), allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non è stato effettuato un sopralluogo in impianto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Non sono state redatte relazioni di visita in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE SORGENIA POWER DI APRILIA (LT)

Ragione sociale	SORGENIA POWER S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia
Provincia	Latina
Decreto autorizzativo	D.M. 0000163 del 03/07/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA. E' altresì stato avviato dall'Autorità Competente, con nota DVA-2015-0009344 del 08/04/2015, il procedimento di modifica dell'AIA, a seguito di comunicazione del gestore Prot. APR/PA/GM/2015/0017 del 02/04/2015 con la quale richiede di non assoggettare il gruppo elettrogeno ai limiti emissivi in quanto impianto di emergenza e pertanto di eliminare dal PMC il monitoraggio annuale previsto per i parametri NOx, CO, SOx, polveri.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel primo trimestre del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo ordinario dal 4 al 5 marzo 2015 durante il quale è stata verificata l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel decreto di AIA per le diverse matrici ambientali e sono stati effettuati campionamenti allo scarico SF3 del troppo pieno vasca acque meteoriche. Nel luglio 2015, a conclusione dell'attività di controllo iniziata a marzo, sono stati inoltre campionati i punti di emissione in atmosfera E.1 ed E.2 .
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata inviata all'Autorità Competente ed al gestore con nota Ispra Prot. 20376 del 11/05/2015 ed integrata degli esiti delle analisi alle emissioni in atmosfera con nota Ispra prot. 48211 del 28-10-2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 sono state stabilite alcune condizioni di monitoraggio per il gestore con le note: 1) prot. 6497 del 11-05-2015 in merito alle modalità di attuazione di alcune prescrizioni del PMC 2) prot. 51933 del 17-11-2015 in merito ad i metodi da utilizzarsi per la verifica della qualità delle acque di falda

AIA ALLA CENTRALE SORGENIA POWER VALLE DEL BIFERNO DI TERMOLI (CB)

Ragione sociale	SORGENIA POWER S.p.A.
Nome installazione	Centrale CC Valle de Biferno
Provincia	Campobasso
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000300 del 07/6/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 il 30/04/2015 (prot. ISPRA 0018964), allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non era programmato per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE SORGENIA POWER DI TURANO LODIGIANO E BERTONICO (LO)

Ragione sociale	Sorgenia Power S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica a CC di Turano Lodigiano e Bertonico
Provincia	Lodi
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000300 del 07/06/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (a mezzo PEC), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE SORGENIA PUGLIA DI MODUGNO (BA)

Ragione sociale	SORGENIA PUGLIA S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Modugno
Provincia	Bari
Decreto autorizzativo	DVA - DEC - 2010 – 0000995 del 28/12/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 è stato prodotto l' esito dell'ispezione ordinaria 2014 eseguita nei giorni 03/04 dicembre 2014 e trasmesso all'Autorità Competente con prot. Ispra 002046 del 15/01/2015 in cui si è accertata la violazione dell'atto autorizzativo per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 11.7 (pagina 93) del Parere Istruttorio Conclusivo ovvero di non aver gestito correttamente le operazioni di carico/scarico connesse con la gestione del deposito temporaneo accertando, tra gli altri, anche uno scarto del 100% tra le stime delle quantità avviate allo scarico del deposito e la quantità effettivamente misurata a destino. L'Autorità Competente con nota prot. DVA-0002733 del 30/01/2015 ha trasmesso la nota di diffida al gestore.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	E' stata trasmessa con prot. Ispra 006355 del 10/02/2015 la relazione visita in loco relativa all'ispezione del 03/04 dicembre 2014. Successivamente con nota Ispra prot. 013645 del 25/03/2015 è stata trasmessa la relazione conclusiva redatta da Arpa Puglia. Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE TARANTO ENERGIA (EX EDISON) DI TARANTO (TA)

Ragione sociale	Taranto Energia SrL in Amministrazione Straordinaria
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Via per Statte, s.n. – Taranto (ex Edison SpA)
Provincia	Taranto
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nell'anno 2015 con nota prot. DVA DVA 4802 del 20/02/2015 l'Autorità Competente ha avviato il procedimento per la modifica dell'AIA finalizzata alla valutazione della richiesta di esenzione dal rispetto dei valori limiti emissivi, di cui all'art. 273, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, in relazione all'istanza presentata dalla società con nota del 23/12/2014, prot. n. CET 135/2014. Con nota DVA-10956 del 23/04/15, a seguito della comunicazione di amministrazione straordinaria, è stato trasmesso il decreto DVA DEC 091 del 16-4-15 di avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA finalizzato all'adeguamento dell'atto autorizzativo sulla base delle disposizioni di cui all'art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e sulla base delle disposizioni recate dal "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)" per gli inquinanti B(a)P e PM10, approvato dalla Regione Puglia con decreto di Giunta Regionale n. 1944 del 2 ottobre 2012, con richiesta al gestore di integrazione documentazione.</p> <p>In considerazione della suddetta istruttoria di riesame della vigente AIA in corso, con nota CET 121 del 21/12/15, il gestore ha comunicato l'inizio della realizzazione delle modifiche dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) che permetteranno di verificare il rispetto dei limiti "variabili", attraverso un sistema basato sulla ripartizione analitica, per ogni unità produttiva, dei flussi di gas totali in ingresso alle centrali, tramite calcoli dinamici operati da un "Controllore di Processo" che utilizzerà le misure attualmente esistenti in impianto;</p> <p>al termine di un periodo di taratura il gestore si è impegnato a trasmettere i dati di monitoraggio congiuntamente a relazione tecnica sulle modifiche in corso d'attuazione per l'implementazione del nuovo sistema.</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota prot.CET 41 del 27-04-2015, Taranto Energia ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite nell'AIA per il periodo di riferimento.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari

	AIA nell'anno 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>Nel corso del 2015, in riscontro alla comunicazione di Taranto Energia prot.CET 17/2015 del 17/02/15 relativa alla gestione delle prove QAL 2 sui sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) installati sui camini delle centrali termoelettriche CET2 e CET 3 di Taranto (E1, E2, E3, E4, ES, E6), con nota ISPRA prot.9622 del 27-2-15, sono state stabilite d'intesa con ARPA Puglia le seguenti condizioni di monitoraggio per il gestore.</p> <p>Impossibilità di estendere l'intervallo di validità delle funzioni di taratura ottenute in QAL2 tramite l'utilizzo delle bombole campione, anche aumentando su dieci punti le prove di linearità; la norma UNI EN 14181 prevede infatti l'utilizzo di materiali di riferimento, a zero e a una concentrazione vicina al valore limite di emissione (VLE), non per estendere l'intervallo di taratura ma come parte del procedimento di taratura per confermare l'idoneità dell'estrapolazione lineare, previa verifica di opportune verifiche delle misure effettuate; la medesima norma altresì permette l'effettuazione di una prova di AST in sostituzione della QAL2 qualora i valori monitorati siano inferiori al 50% del VLE, indicando la possibilità di estendere la validità dell'intervallo di taratura al massimo valore di concentrazione determinato durante le prove di AST, oltre l'estensione del 10 %, ma con il limite che il nuovo intervallo di taratura valido deve comunque essere al di sotto del 50% del VLE.</p> <p>Per quanto riguarda i monitoraggi sul parametro polveri, in riferimento al documento CEN/TR 15983 del 2010, si è ribadito quanto espresso nella nota ARPA Puglia prot.5734-32 del 02/02/15, ovvero di procedere secondo la seguente metodologia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire cinque prelievi di durata tre ore ciascuno, in modo tale da estendere il tempo di campionamento e garantire una copertura temporale equivalente del monitoraggio, - calcolare e implementare comunque la relativa funzione di taratura ed eseguire i test di variabilità per convalidare il sistema di misura. <p>E' stata confermata infine la necessità, al termine delle prove, di sottoporre agli enti di controllo una relazione tecnica di dettaglio con i risultati ottenuti.</p>

AIA ALLA CENTRALE TERMICA CELANO (AQ)

Ragione sociale	Termica Celano S.p.A.
Nome installazione	Centrale nel comune di Celano
Provincia	AQ
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000369
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-DEC-2011-0000422 di riesame e DM218-5-9-2014 di rinnovo dell'autorizzazione
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso la relazione 2014 con il documento acquisito al prot. ISPRA al n. 19008 in data 30/04/2015
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE TERMICA MILAZZO (ME)

Ragione sociale	Termica Milazzo SRL
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Termica Milazzo
Provincia	Milazzo
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA 2015 nel terzo trimestre.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di settembre 2015 è stato effettuato il controllo ordinario previsto per l'anno 2015.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono state rilevate violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco relativa al controllo ordinario del 2015 è stata trasmessa con nota prot. n. 54725 del 01/12/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA AL RIGASSIFICATORE TERMINALE GNL ADRIATICO (AL LARGO DI ROVIGO)

Ragione sociale	Terminale GNL Adriatico srl
Nome installazione	Rigassificatore Adriatic LNG
Provincia	Rovigo
Decreto autorizzativo	DSA-DEC-2009-0000039 del 21/1/2009
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel 2015 in corso di valutazione il rinnovo del decreto di cui sopra dopo istanza del gestore presentata nel 2013.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel mese di maggio 2015 è stato effettuato il controllo ordinario durante il quale sono state verificate le modalità di attuazione delle prescrizioni del decreto di AIA e del piano di monitoraggio e controllo.
Accertamenti di violazioni nell'anno	A seguito del controllo sono state accertate alcune violazioni al decreto di AIA, comunicate da ISPRA al Ministero con note prot. 35302 del 4-8-2015 e prot. 41612 del 23-9-15 e riferite in particolare alle modalità di utilizzo dei misuratori in continuo del cloro attivo libero allo scarico e della portata del gas in torcia. L'autorità Competente ha successivamente diffidato il gestore ad attuare quanto proposto da Ispra, con nota DVA-2015-36245 del 13-8-2015. Dopo diverse interlocuzioni con il gestore volte a risolvere le problematiche di monitoraggio accertate, il gestore ha dato riscontro, con nota ALNG prot. 290/2015 del 17-11-2015, alle richieste poste da ISPRA, pertanto con nota prot. 57199 del 16-12-2015 Ispra ha rappresentato all'Autorità Competente il superamento delle non conformità rilevate in precedenza.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Le violazioni riscontrate sono state sanzionate amministrativamente ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo comma 2 del Dlgs. 152/06 ed è stato pertanto inviato al gestore, con nota Ispra Prot. 44052 del 6-10-2015, il verbale di accertamento e contestazione ed avviato l'iter previsto dalla Legge 689/81.
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata inviata al gestore e all'Autorità Competente con nota Ispra prot. 35237 del 4/08/2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Con l'ultima nota di Ispra, prot. 57199 del 16-12-2015, viene richiesto al gestore di valutare, per i successivi tre mesi dalla nota, il sistema di misura in continuo del cloro, messo in esercizio in via sperimentale, mettendolo a confronto con i sistemi di misura già installati e riportare gli esiti agli enti di controllo. Le valutazioni dovranno altresì comprendere un

	<p>confronto critico dei valori in concentrazione di cloro residuo misurati da tutti gli strumenti, con evidenza dei rapporti di prova prodotti dal laboratorio accreditato per la misura in discontinuo. In ultimo, ad esito di tali valutazioni il gestore deve proporre quale modalità intende adottare per garantire il monitoraggio in continuo del cloro con relativa verifica di conformità al valore limite.</p>
--	--

AIA ALLA CENTRALE TIRRENO POWER “NAPOLI LEVANTE” (NA)

Ragione sociale	Tirreno Power S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica Tirreno Power “Napoli Levante”
Provincia	Napoli (NA)
Decreto autorizzativo	D.M. 320 del 12/11/2013
Eventuali riesami/aggiornamenti dell’AIA	Nel corso dell’anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell’AIA.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l’esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L’impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stato effettuato un controllo ordinario con visita in loco, che si è svolta dal 16 al 18 dicembre 2015. Sono stati redatti verbali di ispezione dettagliati dei controlli documentali e dei sopralluoghi svolti e sono stati effettuati campionamenti di matrici ambientali (aria e acqua) e misure dell’impatto acustico.
Accertamenti di violazioni nell’anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni.
Verbali di sanzione amministrativa nell’anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa.
Relazione visita in loco	La stesura della relazione di visita in loco è tutt’ora in corso.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore.

AIA ALLA CENTRALE TIRRENO POWER “TORREVALDALIGA SUD” DI CIVITAVECCHIA (RM)

Ragione sociale	Tirreno Power SpA
Nome installazione	Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Sud di Civitavecchia
Provincia	Roma
Decreto autorizzativo	Decreto DVA-DEC-2011-0000120 del 28 marzo 2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nell'anno 2015 con nota del 10 ottobre, il gestore comunica la messa fuori esercizio della caldaia ausiliaria che consente di eliminare l'utilizzo di gasolio ad essa associato. Non subirà alcuna modifica la tempistica di avviamento delle unità di produzione. La caldaia ausiliaria di cui trattasi è stata censita in sede di domanda di AIA ed è citata nel relativo decreto AIA al paragrafo 6.4-“Emissioni in aria” del Parere Istruttorio Conclusivo. Il gestore precisa che con la caldaia non più in esercizio non sarà possibile eseguire i controlli indicati alla pag. 13 del Piano di monitoraggio e Controllo – “Emissioni dal camino della caldaia ausiliaria”. Il gestore ha trasmesso la quietanza di tariffa annuale controlli AIA anno 2015
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota del 30 gennaio 2015, il gestore della CTE Tirreno Power Torrevaldaliga Sud, ha inviato il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014, allegando dichiarazione di conformità alle condizioni stabilite nell'AIA senza evidenze di non conformità rilevate dall'Autorità Competente e dall'Ente di Controllo.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è rientrato nella programmazione per i controlli ordinari AIA del 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nessun controllo ordinario e straordinario
Accertamenti di violazioni nell'anno 2015	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non è stata inviata alcuna Relazione visita in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state inviate condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALLA CENTRALE TIRRENO POWER DI VADO LIGURE (SV)

Ragione sociale	Tirreno Power S.p.A.
Nome installazione	Centrale Termoelettrica di Vado Ligure e Quiliano
Provincia	Savona
Decreto autorizzativo	DEC MIN n. 0000323 del 31/12/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (prot. 1541), allegando la dichiarazione di conformità. Nel mese di dicembre 2015 il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 revisionato secondo le richieste formulate dagli Enti di Controllo nel corso della visita ispettiva ordinaria del 11 e 12 novembre 2015 (prot. 4420)
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva ordinaria (dal 11 al 12 novembre 2015)
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 sono state accertate violazioni dell'AIA con prot. 57149 del 16/12/2015, per: <ul style="list-style-type: none"> 1) il mancato rispetto della prescrizione di cui a pag. 117, lettera b), § 10 "Considerazioni finali" del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del Decreto di AIA, in riferimento alla mancata realizzazione del carbonile coperto 2) il mancato rispetto della prescrizione di cui a pag. 128, primo punto elenco, § 10.5 "Rifiuti", del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del Decreto di AIA, in riferimento alla mancanza di cartellonistica recante il numero identificativo delle aree di messa in riserva e di deposito temporaneo dei rifiuti
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Con nota prot. 4737 del 18/01/2016 è stata trasmessa la Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 11 al 12 novembre 2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore, riportate al par. 3, pagg. 6-8 della citata relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 11 al 12 novembre 2015 e nei verbali della visita ispettiva allegati alla stessa relazione

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI BRINDISI (BR)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Brindisi
Provincia	Brindisi
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-514 del 16/09/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 sono stati emanati i decreti di riesame dell'AIA numero: - DVA-2015-0031733 del 21/12/2015 (Sezione stoccaggio acque di prima pioggia) - DVA-2015-32271 del 23/12/2015 (Messa in servizio serbatoio F289 bis) - D.M. 316 del 30/12/2015 (modifica prescrizione posticipo data realizzazione del doppio fondo del serbatoio F268)
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015 (prot. DIRE/U/0001641), allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel I trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata una verifica ispettiva ordinaria (dal 23 al 26 marzo 2015)
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 sono state accertate le seguenti violazioni dell'AIA: - prot. 440 del 07/01/2015, per la ritardata realizzazione dei doppi fondi dei serbatoi F231 e F247 - 17898 del 23/04/2015, per: 1) il mancato rispetto delle metodiche analitiche indicate nella tabella "Metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico", pagine 31-34, par. 9.2, del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante del Decreto di AIA, dichiarate nei rapporti di prova relativi agli autocontrolli eseguiti dall'Azienda, con riferimento all'aspetto "Campionamento e conservazione dei campioni"; 2) il mancato rispetto delle prescrizioni 27) relative al deposito temporaneo dei rifiuti, pagg. 147-149, par. 9.6, del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del Decreto di AIA. - prot. 31106 del 14/07/2015, per la violazione della prescrizione n. 13, pag. 140 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante dell'AIA, in relazione all'evento di scarico in torcia RV 101C di gas non recuperabili occorso in data 02/07/2015 - prot. 35894 del 07/08/2015, per la violazione della prescrizione di cui al par. 9.4.1 "Emissioni Convogliate", pagg.

	131-138 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante dell'AIA in relazione al superamento del Valore Limite di Emissione per il parametro Composti Organici Volatili (COV come C totale su gas secco) verificatasi al punto di emissione E77 il 27/06/2015
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 sono stati notificati i seguenti verbali di sanzione amministrativa: - 7314 del 17/02/2015 - 30249 del 08/07/015 - 44031 del 16/10/2015
Relazione visita in loco	Con nota prot. 29094 del 03/07/2015 è stata trasmessa la Relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 23 al 26 marzo 2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore, riportate nella tabella di sintesi alle pagg. 28-31 della citata relazione relativa agli esiti della visita in loco effettuata dal 23 al 26 marzo 2015 e nei verbali della visita ispettiva allegati alla stessa relazione

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI MANTOVA (MN)

Ragione sociale	Versalis Spa
Nome installazione	Stabilimento di Mantova
Provincia	MN
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale numero DVA-00_2015-0003410 Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale numero DVA-00_2015-0006738 Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame dell'AIA numero DVA-00_2015-0006742
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono stati effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel 2015 sono state stabilite delle condizioni migliorative di monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in loco relativa all'ispezione effettuata nell'anno 2014 e trasmessa con la nota ISPRA prot. 14504 del 31/03/2015. Le condizioni riguardano i sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei relativi sistemi di abbattimento.

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) "CENTRALE TERMOELETTRICA (SA1/S) E PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI" DI PORTO MARGHERA (VE)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Complesso di Porto Marghera (VE)
Provincia	VE
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000563
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale numero DVA-00_2015-0002609 Nel corso dell'anno 2015 è stato emanato il decreto di riesame dell'AIA numero DVA-00_2015-0019598
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di giugno 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel secondo trimestre del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria per l'impianto complesso.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Relazione trasmessa con nota ISPRA prot. 8208 del 20/02/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel 2015 sono state stabilite delle condizioni migliorative di monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva di visita in loco relativa all'ispezione effettuata nell'anno 2015 e trasmessa con la nota ISPRA prot. 8208 del 20/02/2015. Le condizioni riguardano i sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, il monitoraggio del rumore e il controllo di processo.

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS DI PORTO TORRES (SS)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento chimico e centrale termoelettrica di Porto Torres
Provincia	SS
Decreto autorizzativo	DEC-MIN 0000812 del 03/07/14 pubblicato sulla GU n.172 del 26/07/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel III trimestre del 2015. Con nota prot. 30299 del 08/07/2015 ISPRA ha comunicato lo spostamento del controllo dal III trimestre al IV trimestre 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria dal 20 al 22 ottobre. Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia. L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso. La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto sono in corso le relative attività analitiche. Gli esiti delle attività analitiche saranno comunicati non appena disponibili.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione di visita in loco è stata redatta il 21/12/2015 e trasmessa con nota prot. ISPRA 2149 del 13/01/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI PRIOLO (SR)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Priolo
Provincia	SR
Decreto autorizzativo	DM321-12-11-13
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	DVA-2015-0011739 di riesame relativo al nuovo assetto impiantistico per valorizzazione taglio C9 e BCP, oltre a numerosi provvedimenti di modifiche non sostanziali e di aggiornamenti dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Con nota prot. ISAB/2015/U/000474 del 30/04/2015, (acquisita in ISPRA al protocollo 19303 del 04/05/2015), il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2014, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.
Pianificazione controlli 2015	Lo stabilimento di Priolo è incluso nella programmazione annuale 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	La visita ispettiva si è svolta in data 28-30/12/2015
Accertamenti di violazioni nell'anno	NO
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	NO
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con prot. ISPRA n. 15565 in data 30/03/2016.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nella relazione visita in loco sono state comunicate al gestore alcune condizioni in materia di monitoraggio dei serbatoi, autocontrolli delle emissioni in atmosfera, monitoraggio delle emissioni diffuse,

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	DVA-DEC-2011-0000518
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con nota DVA-2015-0011982 è stato avviato il procedimento di riesame
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	La relazione annuale 2014 è stata acquisita al prot. ISPRA con n. 19315 del 04/05/2015 e il gestore dichiara il rispetto delle prescrizioni AIA
Pianificazione controlli 2015	Lo stabilimento Versalis di Ravenna è incluso nella programmazione dei controlli AIA statali per l'anno 2015.
Controlli ordinari e/o straordinari	Il controllo ordinario è stato effettuato in data 18/05/15
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	La relazione visita in loco è stata trasmessa con nota ISPRA prot. 32008 in data 20/07/2015
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nella relazione visita in loco sono state comunicate condizioni per il gestore in materia di gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.

AIA ALL'IMPIANTO VERSALIS (EX POLIMERI EUROPA) DI SARROCH (CA)

Ragione sociale	Versalis SpA
Nome installazione	Stabilimento di Sarroch (parzialmente trasferito a Sarlux impianti Nord)
Provincia	CA
Decreto autorizzativo	Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000333 del 3/07/2012 con avviso pubblicato in G.U. n. 192 del 18/8/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Il gestore comunica con nota n.Dire 8 del 1/1/15 che dal 29/12/14 Versalis ha ceduto alla SARLUX SpA gli impianti: reforming, BTX, Formex, impianto cumene/splitter, centrale termoelettrica, linee d'acqua mare, trattamento acque primarie, rete fognaria, torcia di sicurezza, laboratorio e servizio anticendio. Mentre rimangono in capo alla Versalis: impianto xiloli (in fermo definitivo), pseudocumene, TAS (acque di scarico), deposito preliminare rifiuti pericolosi e non, quota parte parco serbatoi. Il gestore ha presentato istanza di modifica all'AIA con prot. Dire 017 del 29/1/2015.</p> <p>Il gestore Versalis, con nota SH/DS/15/126/LP del 10/6/2015, ha comunicato che dal 19 maggio 2015 sono stati ceduti alla Sarlux i seguenti impianti: impianto Pseudocumene, impianto Xiloli (fermo da novembre 2014, attualmente in corso la messa in sicurezza conservativa), punto E11 e serbatoi 405, 406, 400 401 411. Questa modifica dell'assetto dello stabilimento sarà rappresentata dall'istanza AIA all'autorità di riferimento della Regione Sardegna.</p> <p>Inoltre, dal 01/01/2015 a seguito della cessione del ramo d'azienda i camini E2, E3, E15, E16, E12 ed E7 e il camino E11 non ricadono più nella competenza Versalis, ma rimangono di competenza Versalis solo i punti di emissione E14 ed E9(dell'impianto Xiloli inattivo). Dal 01/01/2015, a fonte della cessione di ramo d'azienda, Versalis non esercisce la torcia. Il collettore di blowdown dell'impianto Xiloli è collettato alla rete di blowdown Sarlux.</p> <p>Dal 01/01/2015, a fonte della cessione di ramo d'azienda, versalis non utilizza più combustibili.</p> <p>Lo SME della CTE non ricade più nella competenza Versalis.</p> <p>Dal 01/01/2015, a fonte della cessione del ramo d'azienda, gli scarichi SF1, SF2 e SF3 non ricadono più nella competenza Versalis.</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, con nota n.84/LP allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel II trimestre del 2015

Controlli ordinari	La visita in loco si è svolta dal 23/2/2015 al 26/2/2015. Durante l'ispezione 2015 sono stati effettuati controlli presso l'impianto di depurazione TAS, area deposito temporaneo dei rifiuti, scarichi idrici, oltre la verifica documentale degli autocontrolli prescritti dal decreto.
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbal di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	ISPRA ha inviato la relazione della visita in loco in data 22/05/2015 con nota n. 22653.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Il gestore, con nota 085/LP, in riferimento alla nota ISPRA n.10925 del 10/3/15 con oggetto "richiesta adeguamenti monitoraggio scarico SF4" e nota del 9 aprile 2015 ha confermato di aver eseguito nel mese di aprile 2015 la prima operazione di pulizia e manutenzione in data 17/4/2015. Le attività di pulizia e manutenzione avranno cadenza semestrale e nel contempo proseguono interventi di ripristino e riordino degli accessori esterni alla vasca.

AIA ALLA CENTRALE VOGHERA ENERGIA DI VOGHERA (PV)

Ragione sociale	VOGHERA ENERGIA S.p.A.
Nome installazione	Centrale termoelettrica di Voghera
Provincia	PV
Decreto autorizzativo	DM-2014-0000079 del 13/02/2014 con avviso pubblicato in G.U. n. 52 del 04/03/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Con nota DVA-2015-0006746 del 11/03/2015 il MATTM ha trasmesso l'aggiornamento AIA per modifica non sostanziale inerente le aree di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi. Con nota DVA-2015-0006754 del 11/03/2015 il MATTM ha trasmesso l'aggiornamento AIA per modifica non sostanziale inerente il piano di monitoraggio delle acque sotterranee.
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di maggio 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto non è stato programmato per i controlli ordinari AIA del 2015
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO YARA ITALIA DI FERRARA (FE)

Ragione sociale	Yara Italia S.p.A.
Nome installazione	Impianto di ammoniaca e urea - Stabilimento di Ferrara
Provincia	FE
Decreto autorizzativo	DVA_DEC-2012-0000259 del 11/6/2012 (decreto e PIC) e PMC da CIPPC n.1495 del 1/9/2014
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	<p>Nel corso dell'anno 2015 sono stati emanati alcuni pareri di variazione dell'AIA di riferimento.</p> <p>L'8/10/2015 della nota DVA 25171 il MATTM ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo del progetto n. CIPPC 1788 del 29 settembre 2015 in cui viene autorizzato nuovo punto di emissione, C50, per cui non è previsto nessun VLE ed ha una funzionalità di 2g/anno. (ID 911 – riesame AIA- PIC 1788 del 29/9/2015).</p> <p>In seguito al parere istruttorio della CIPPC trasmesso con prot. DVA-2015-6749 del 11/03/2015 (PIC 344 del 17/2/2015), YARA ha realizzato un nuovo sistema SNCR per la riduzione selettiva non catalitica degli NOx a camino C1.</p> <p>Il MATTM, con nota DVA 6736 del 11/3/2015 ha trasmesso PIC n.333 del 16/2/2015 riguardo la modifica non sostanziale per il progetto d'installazione di un sistema DAF (sistema di flottazione ad aria disciolta) per la chiarificazione dell'acqua di Po.</p>
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità.
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015
Controlli ordinario	<p>Nel corso del 2015 è stato effettuato il controllo previsto per l'anno 2015, nelle date 15 e 16 dicembre 2015.</p> <p>Gli argomenti trattati durante il controllo sono stati: emissioni in atmosfera, gestione dello SME, scarichi idrici, rifiuti.</p>
Accertamenti di violazioni nell'anno	Con prot. 11425 del 15/2/2016 è stato inviato da ISPRA al gestore YARA SpA l'accertamento di violazioni riscontrate durante il controllo di dicembre 2015.
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa. Il verbale di accertamento relativo al controllo dell'anno 2015 è stato notificato al gestore YARA, con prot. 13783 del 25/2/2016.
Relazione visita in loco	ISPRA con prot. n.14036 del 26/2/2016 ha inoltrato al MATTM la relazione visita in loco in seguito al controllo dell'anno 2015.
Condizioni di monitoraggio per il gestore	Nel corso del 2015 non sono state stabilite condizioni di monitoraggio per il gestore

AIA ALL'IMPIANTO YARA ITALIA DI RAVENNA (RA)

Ragione sociale	Yara Italia SpA
Nome installazione	Stabilimento di Ravenna
Provincia	RA
Decreto autorizzativo	DEC-MIN-2012 – 0000220 del 12/12/2012
Eventuali riesami/aggiornamenti dell'AIA	Nel corso dell'anno 2015 non è stato emanato alcun atto di variazione dell'AIA
Report annuale esercizio 2014 con dichiarazione di conformità	Il gestore ha trasmesso il report annuale per l'esercizio 2014 nel mese di aprile 2015, allegando la dichiarazione di conformità
Pianificazione controlli 2015	L'impianto è stato programmato per i controlli ordinari AIA nel IV trimestre del 2015, ma l'ispezione è stata rinviata
Controlli ordinari e/o straordinari	Nel corso del 2015 non sono state effettuate visite in loco
Accertamenti di violazioni nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati prodotti accertamenti di violazioni
Verbali di sanzione amministrativa nell'anno	Nel corso del 2015 non sono stati notificati verbali di sanzione amministrativa
Relazione visita in loco	Prot. ISPRA 12090 del 17/03/2015 relativamente alle attività di ispezione condotte a dicembre 2014
Condizioni di monitoraggio per il gestore	<p>A seguito della visita ispettiva di dicembre 2014, nell'ambito della relazione visita in loco sono state date delle condizioni per il gestore, da attuare nei successivi mesi del 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> – trasmissione della revisione del manuale di gestione SME; – trasmissione di una relazione relativa ai punti di emissione contenente le modalità di accesso in quota alle prese di campionamento e la rappresentatività della sezione di campionamento ai sensi della norma UNI EN 15259:2008, specificando la significatività dei punti di emissione sulla base della sezione del condotto e della relativa portata dell'emissione; – trasmissione di una relazione di valutazione delle modalità di gestione dei dati misurati dallo SME rispetto ai criteri dettati dalla Norma UNI EN 14181:2005, a partire dall'analisi dei dati elementari; – redazione di apposita procedura relativa alla gestione delle valvole di fondo dei bacini di contenimento, in occasione dell'invio alla fognatura di stabilimento delle acque meteoriche accumulate sul fondo degli stessi.

ATTUAZIONE DEI CONTROLLI ORDINARI NEL 2015

La tabella seguente riporta la sintesi delle attività ispettive nell'ambito dei controlli ordinari svolti dall'ISPRA e dalle ARPA territorialmente competenti, nel 2015.

Nome Installazione	Ragione sociale	Prov.	Data inizio ispezione
Stabilimento di Taranto	ILVA S.p.A.	TA	20/01/15
Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni	Enel Produzione S.p.A.	PC	10/02/15
Stabilimento di Sarroch (parzialmente trasferito a Sarlux impianti Nord)	Versalis S.p.A (ex Polimeri Europa SpA). Parzialmente trasferito a Sarlux Impianti Nord	CA	23/02/15
Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM BRESCIA)	AZA Calore & Servizi S.r.l.	BS	24/02/15
Centrale di Rosignano	ROSEN Rosignano Energia SpA	LI	25/02/15
Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia	Sorgenia Power S.p.A.	LT	04/03/15
Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela	Edipower S.p.A.	ME	17/03/15
Stabilimento di Brindisi	Versalis S.p.A.	BR	23/03/15
Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)	PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.r.l.	VB	24/03/15
Stabilimento di Piombino	(AFERPI S.p.A. (ex LUCCHINI S.p.A.))	LI	25/03/15
Impianto Termoelettrico di Porto Marghera - Venezia	Enel Produzione S.p.A.	VE	25/03/15
Centrale termoelettrica di San Severo	En Plus s.r.l..	FG	31/03/15
Centrale Termoelettrica di Turbigo	Iren Energia S.p.A. (ex Edipower S.p.A.)	MI	31/03/15
Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati	Edison spa	VE	14/04/15
Stabilimento di Livorno	EniPower S.p.A.	LI	14/04/15
Stabilimento di Taranto	ILVA S.p.A.	TA	14/04/15
Raffineria ISAB Impianti Nord - Priolo Gargallo	ISAB S.r.l.	SR	20/04/15
Stabilimento di Marano Veneziano	MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.	VE	04/05/15
Centrale Termoelettrica di Leini	GDF SUEZ produzione S.p.A.	TO	13/05/15
Raffineria Isab Impianti Sud - Priolo Gargallo	ISAB S.r.l.	SR	18/05/15
Stabilimento di Ravenna	Versalis S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)	RA	18/05/15
Raffineria di Livorno	Eni s.p.a.	LI	19/05/15
Centrale termoelettrica del Mincio (ex ASM BRESCIA)	AZA S.P.A.	MN	21/05/15
Stabilimento di Macchiareddu - Assemini	FLUORSID S.p.A.	CA	25/05/15
Rigassificatore Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatico s.r.l.	NN	25/05/15
Raffineria di Busalla	IPLOM S.p.A	GE	27/05/15
Stabilimento di Porto Marghera - Venezia	ARKEMA S.r.l.	VE	09/06/15
Raffineria di Augusta	ESSO ITALIANA S.r.l.	SR	09/06/15
Stabilimento di Mantova	EniPower Mantova S.p.A.	MN	16/06/15
Stabilimento di Augusta	SASOL ITALY S.p.A.	SR	16/06/15
Stabilimento di Porto Marghera - Venezia (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)	Versalis S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)	VE	16/06/15
Centrale termoelettrica reparto SA1/S di P.To Marghera (Procedimento unificato con Impianto chimico)	Versalis S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)	VE	16/06/15

Nome Installazione	Ragione sociale	Prov.	Data inizio ispezione
Centrale Termoelettrica di Piacenza	Edipower S.p.A.	PC	17/06/15
FSRU LIVORNO - Terminale Galleggiante per la rigassificazione di GNL di Livorno	OLT Offshore LNG Toscana	LI	22/06/15
Raffineria di Gela	RAFFINERIA di Gela S.p.A.	CL	22/06/15
Centrale termoelettrica di Rossano	Enel Produzione S.p.A.	CS	29/06/15
Centrale Termoelettrica di Ostiglia	EP Produzione SpA (ex E.ON Produzione S.p.A.)	MN	01/07/15
Impianto Produzione Idrogeno di Priolo Gargallo (SR)	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.	SR	07/07/15
Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo	INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.	LI	14/07/15
Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia	Enel Produzione S.p.A.	AR	21/07/15
Centrale termoelettrica - Augusta	Enel Produzione S.p.A.	SR	27/07/15
Piattaforma Barbara T2	ENI S.p.A.	NN	28/07/15
Stabilimento di Taranto	ILVA S.p.A.	TA	28/07/15
Raffineria di Milazzo	RAFFINERIA di Milazzo S.C.p.A.	ME	28/07/15
Stabilimento di Sarroch	SASOL ITALY S.p.A.	CA	31/08/15
Società EniPower Ferrara - Stabilimento di Ferrara	S.E.F. S.R.L. SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L.	FE	01/09/15
Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi	Enel Produzione S.p.A.	BR	15/09/15
Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestato con INOVYN Produzione Italia Srl	INOVYN Produzione italia S.r.l. (exSOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.)	LI	22/09/15
Centrale termoelettrica di Torviscosa	Edison spa	UD	23/09/15
Centrale termoelettrica di Fiume Santo	Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.)	SS	23/09/15
Centrale Termoelettrica di Milazzo	Termica Milazzo S.r.l.	ME	23/09/15
Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso	Raffineria di Roma S.p.A.	RM	29/09/15
Centrale Termoelettrica di Mirafiori	Fenice S.p.A.	TO	30/09/15
Stabilimento di Pieve Vergonte	Hydrochem Italia S.r.l. (ex TESSENDERLO ITALIA S.r.l.)	VB	06/10/15
Impianto IGCC - Priolo Gargallo	ISAB S.r.l. (ex ISAB ENERGY S.r.l.)	SR	06/10/15
Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso	Portovesme s.r.l.	CI	06/10/15
Centrale a Ciclo Combinato di Gissi	AbruzzoEnergia S.p.A	CH	12/10/15
Stabilimento di Porto Torres - (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica)	Versalis S.p.A.	SS	20/10/15
Impianto Termoelettrico di Fusina - Venezia	Enel Produzione S.p.A.	VE	21/10/15
Impianto Termoelettrico di Genova	Enel Produzione S.p.A.	GE	26/10/15
Centrale a Ciclo Combinato di Porto Corsini	Enel Produzione S.p.A.	RA	26/10/15
Stabilimento Esseco di San Martino di Trecate	ESSECO S.r.l.	NO	26/10/15
Centrale Termoelettrica di Sermide	Edipower S.p.A.	MN	09/11/15
Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MW - Rosignano Marittimo	Roselectra S.p.A.	LI	10/11/15
Centrale termoelettrica di Vado Ligure	TIRRENO POWER S.p.A.	SV	11/11/15
Centrale Pietro Vannucci - Gualdo Cattaneo	Enel Produzione S.p.A.	PG	16/11/15
Centrale Termoelettrica Eugenio Montale - La Spezia	Enel Produzione S.p.A.	SP	16/11/15
Impianto combinato IGCC	Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. (ex API ENERGIA S.p.A.)	AN	17/11/15
Raffineria di Falconara Marittima - Ancona	Api Raffineria di Ancona S.p.A.	AN	17/11/15

Nome Installazione	Ragione sociale	Prov.	Data inizio ispezione
Centrale Termoelettrica di Marghera Levante	Edison S.p.A.	VE	20/11/15
Raffineria di Taranto	Eni s.p.a.	TA	24/11/15
Centrale termoelettrica di Taranto	Eni s.p.a. (ex EniPower S.p.A.)	TA	26/11/15
Centrale a Ciclo Combinato di Sparanise	Calenia Energia S.p.A.	CE	30/11/15
Centrale a ciclo combinato da 400MWe di Teverola	SET S.p.A.	CE	02/12/15
Centrale Termoelettrica di Simeri Crichi	Edison S.p.A.	CZ	09/12/15
Stabilimento di Ottana	Ottana Polimeri S.r.l. ex EQUIPOLYMERS S.r.l.	NU	09/12/15
Raffineria di Venezia	Eni s.p.a.	VE	11/12/15
Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord - Civitavecchia	Enel Produzione S.p.A.	RM	15/12/15
ERG Nuove Centrali Impianti SUD	ISAB S.r.l.	SR	15/12/15
Impianto di ammoniaca e urea - Stabilimento di Ferrara	YARA ITALIA S.p.A.	FE	15/12/15
Centrale Termoelettrica di Monfalcone	A2A PRODUZIONE (EX E.ON Produzione)	GO	16/12/15
Centrale termoelettrica "Napoli Levante"	TIRRENO POWER S.p.A.	NA	16/12/15
Raffineria di Mantova	IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.	MN	17/12/15
Centrale di Compressione Gas di Messina	SNAM Rete Gas	ME	21/12/15
Stabilimento di Priolo	Versalis S.p.A.	SR	28/12/15

RINGRAZIAMENTI

Anche quest'anno, con l'emanazione del decimo rapporto delle attività di controllo ordinario, un sentito ringraziamento è rivolto a tutti i collaboratori del Servizio ISP.

Ai Responsabili di Settore (Michele Ilacqua, Antonino Letizia e Cesidio Mignini) e al Capo Ufficio (Anna De Luzi).

A tutti i tecnici (Francesco Andreotti, Giampiero Baccaro, Barbara Bellomo, Roberto Borghesi, Simona Calà, Geneve Farabegoli, Fabio Ferranti, Fabio Fortuna, Francesca Minniti, Claudio Numa, Nazzareno Santilli, Angela Sarni, Margherita Secci, Alessia Usala) per la dedizione e competenza che hanno posto nel loro lavoro, consentendo anche di superare le inevitabili difficoltà organizzative.

Un ringraziamento infine al personale di segreteria e di supporto (Silvia Ermili, Roberta Filippini, Francesca Iannelli, Martina Imperi, Alessio Russo e Maria Valiante) che ha consentito una gestione ordinata ed efficace della documentazione processata.

Alfredo Pini