



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

026913

18 GIU. 2015

TRASMISSIONE VIA PEC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0016196 del 19/06/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV. IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it

A2A Calore & Servizi S.r.l.  
Via Lamarmora, 230 - 25124 BRESCIA  
a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu

Copia

ARPA Lombardia  
Settore Attività Produttive e Laboratori  
Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 MILANO  
arpa@pec.regione.lombardia.it  
Dipartimento di Brescia  
Via Cantore, 20 - 25128 BRESCIA  
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

**RIFERIMENTO:** D.M. 142 del 14/05/2014 - Provvedimento congiunto VIA-AIA per la Centrale Lamarmora di Brescia della Società A2A Calore & Servizi S.r.l.

**OGGETTO:** Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/14, si notifica l'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata nelle giornate 24/02/2015, 13/03/2015, 25/03/2015 e 26/03/2015, redatta da ISPRA, d'intesa con ARPA Lombardia.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile  
Ing. *Alfredo Pini*



Allegato: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 per la Centrale termoelettrica della società A2A Calore & Servizi S.r.l. sito in Brescia.

## Pec Direzione

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** giovedì 18 giugno 2015 18:32  
**A:** AIA@PEC.MINAMBIENTE.IT; A2A.CALORESERVIZI@PEC.A2A.EU;  
ARPA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT;  
DIPARTIMENTOBRESCIA.ARPA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT  
**Oggetto:** A2A CALORE SERVIZI - INVIO RELAZIONE REDATTA ISPRA VISITA IN LOCO  
24/02/15 13/03/15 25-26/03/15 ART. 29-DECIES COMMA 5 DEL D.LGS. 152-06 -  
FIRMA PINI [iride]358614[iride] [prot]2015/26913[prot]  
**Allegati:** A2A Bs Relazione verbali visita ispettiva 2015.zip; 358614.pdf

Protocollo n. 26913 del 18/06/2015 Oggetto: A2A CALORE SERVIZI - INVIO RELAZIONE REDATTA ISPRA VISITA IN LOCO 24/02/15 13/03/15 25-26/03/15 ART. 29-DECIES COMMA 5 DEL D.LGS. 152-06 - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE, ARPA LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA VIA ROSELLINI, 17, A2A SPA - A2A CALORE SERVIZI

---

**Attività ispettiva ex art. 29-decies  
del Dlgs 152/06 e s.m.i.  
comma 3**

**Relazione (ex art. 29-decies comma 5)**

**Riscontri in merito alla visita in loco  
ed eventuali azioni da intraprendere**

---

*< A2A Calore & Servizi srl – CTE Lamarmora >*

*Autorizzazione Ministeriale DM 124 del 14/05/2014*

*Visita in loco effettuata il 24/02/2015, 13/03/2015 e dal 25 al 26/03/2015*

*Data di emissione 29 maggio 2015*

## Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Finalità della presente relazione .....	3
1.2	Campo di applicazione .....	3
1.3	Autori e contributi della relazione .....	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco.....	4
2.1	Dati identificativi del gestore .....	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile).....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere.....	5
4	Allegati .....	5

# **1 Premessa**

## **1.1 Finalità della presente relazione**

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **1.2 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del medesimo Decreto.

## **1.3 Autori e contributi della relazione**

Il presente documento è stato predisposto da Alessia Usala (ISPRA) sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco e sulla base delle informazioni prodotte da ARPA Lombardia.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco:

in data 24 febbraio 2015

Fabio Colonna	ARPA Lombardia Settore APC
Renata Lodi	ARPA Lombardia Settore APC
Nicolette Chinali	ARPA Lombardia Settore APC

in data 13 marzo 2015:

Fabio Colonna	ARPA Lombardia Settore APC
Renata Lodi	ARPA Lombardia Settore APC
Mauro Prada	ARPA Lombardia Settore APC

in data 25-26 marzo 2015:

Fabio Colonna	ARPA Lombardia Settore APC
Stefania Turati	ARPA Lombardia Settore APC
Alessia Usala	ISPRA (servizio interdipartimentale ISP)
Genève Farabegoli	ISPRA (servizio interdipartimentale ISP)

## **2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco**

### **2.1 *Dati identificativi del gestore***

Ragione Sociale: A2A Calore & Servizi srl

Sede stabilimento: Brescia

Gestore: Lorenzo Spadoni

Delegato ambientale: Luciano Aletto

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001e EMAS

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

### **2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)***

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 02/02/2015 con nota prot. 2015-ACS-000291-P, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. 2014-ACS-001024-P del 27/05/2014, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2013, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

### **3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere**

La visita in loco si è svolta nelle giornate 24/02, 13/03, 25/03 e 26/03. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 26/03/2015.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia.

La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori.

Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati. L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso.

Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a seguito della visita in loco.

La presente relazione costituisce la relazione finale dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	24/02/2015, 13/03/2015, 25 e 26/03/2015
Data chiusura visita in loco	26/03/2015
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	-
Condizioni per il gestore	NO

### **4 Allegati**

- Verbali di attività in data 24/02/2015, 13/03/2015, 25/03/2015 e 26/03/2015.