
**Attività ispettiva ex art. 29-decies
del Dlgs 152/06 e s.m.i. comma 3
Relazione (ex art. 29-decies comma 5)**

**Riscontri in merito alla visita in loco
ed eventuali azioni da intraprendere**

*Piattaforma VEGA della società EDISON S.p.A.
Decreto autorizzativo DEC-MIN 0000068 del 16 Aprile 2015 –
ubicata nel Canale di Sicilia a circa 20 km dalla costa di Pozzallo (RG).*

Visita in loco effettuata dal 04 allo 05 Ottobre 2017

Data di emissione 18/12/2017

Indice

| | | |
|-----|---|--|
| 1 | Premessa | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 1.1 | Finalità della presente relazione | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 1.2 | Campo di applicazione | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 1.3 | Autori e contributi della relazione | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 2 | Impianto IPPC oggetto della visita in loco | 3 |
| 2.1 | Dati identificativi del gestore | 4 |
| 2.2 | Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)..... | 4 |
| 3 | Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere | 5 |
| 4 | Allegati | 6 |

1 Premessa

1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del medesimo Decreto.

1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ISPRA e ARPA Sicilia:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Angela Sarni | ISPRA |
| 2. Giusi Amato | ARPA Sicilia – UOC ST Ragusa |
| 3. Maria Antoci | ARPA Sicilia – UOC ST Ragusa |
| 4. Caterina Coppola | ARPA Sicilia – UOC ST Ragusa |

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 04-05 Ottobre 2017:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Angela Sarni | ISPRA |
| 2. Mario Simonelli | ISPRA (uditore) |
| 3. Giusi Amato | ARPA Sicilia – UOC ST Ragusa |
| 4. Maria Antoci | ARPA Sicilia – UOC ST Ragusa |
| 5. Caterina Coppola | ARPA Sicilia – UOC ST Ragusa |

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 14 Novembre 2017:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Caterina Coppola | ARPA Sicilia – UOC ST Ragusa |
| 2. Vincenzo Poidomani | ARPA Sicilia – UOC ST Ragusa |

Impianto IPPC oggetto della visita in loco

1.4 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: EDISON S.p.A

Sede stabilimento: impianto off shore

Gestore: Giovanni Di nardo

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: SI, ISO 140001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

1.5 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gestore ha comunicato al MATTM ed ad ISPRA, con prot. N. OPE.079.15/PS-rf del 29/05/15 il versamento di un importo congruo a coprire la quota tariffa controlli e analisi 2017.

La relazione annuale e la dichiarazione di conformità per l'anno 2016 sono state inviate con nota del 28/06/2017 (protocollo ISPRA n.0021366 del 02/05/17).

2 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere

La visita in loco si è svolta dal 04 e 05 ottobre 2017. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 14/11/17.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia.

La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali a causa delle cattive condizioni metereologiche che non hanno consentito l'accesso in piattaforma. Le attività di campionamento sono state effettuate successivamente, in data 14/11/2017 e le attività analitiche conseguenti sono terminate con l'emissione dei rapporti di prova n. 2018RG000012, 2018RG000013, 2018RG000014 in data 11/01/18.

Per effetto della visita in loco sono state individuate talune **condizioni per il Gestore** emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare, si richiede al gestore di intraprendere le seguenti azioni migliorative entro 30 giorni:

- Scarico SF-A1 ed SF-A3: prelevare un campione di bianco da uno dei punti di presa mare per avere le caratteristiche di fondo naturale della matrice marina;
- Laboratori incaricati: richiedere la compilazione di rapporti di prova completi dell'incertezza (U) di misura, con particolare riguardo ai report relativi alle analisi delle emissioni convogliate in atmosfera che ne risultano sprovvisti.

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente relazione, talune violazioni dei decreti autorizzativi in epigrafe, relative al rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera (camini E1, E2, E3, e4 ed E5) ed in acqua (scarico SF-A2) ed è stata trasmessa all'Autorità Competente nota di accertamento e proposta di diffida.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati.

Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a seguito della visita in loco.

La presente relazione costituisce la relazione finale dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Date visita in loco | 04 e 05 Ottobre 2017 |
| Data chiusura visita in loco | 05 Ottobre 2017 |
| Campionamenti | SI |
| Violazioni amministrative | NO |

| | |
|---|---|
| Violazioni penali | SI, superamento dei limiti di legge per il CO al camino E5 ed NOx ai camini E1, E2, E3 ed E4. |
| Accertamento violazioni e proposta di diffida | Proposta di diffida (attualmente in uscita). |
| Condizioni per il gestore | SI, indicate nella presente relazione |

3 Allegati

- Verbali redatti in data 04 e 05 Ottobre 2017
- Rapporti di prova Arpa Sicilia ST Ragusa