




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

VERBALE DI CHIUSURA VISITA ISPETTIVA ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Installazione	Piattaforma VEGA A
Società	EDISON S.p.A.
Ubicazione installazione	Canale di Sicilia, 20 km dalla costa di Pozzallo
Provvedimento	DEC-MIN 0000068 del 16/04/2015
Gazzetta Ufficiale	n.051 del 05/05/2015
Enti di controllo presenti	ISPRA/ARPA Sicilia/MiSE
Verbale di chiusura del	05/10/2017

Il giorno 05/10/2017 alle ore 11:00 il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si è riunito presso la sede a terra dell'impianto off shore VEGA A di proprietà della società EDISON S.p.A, in via Teracati, 102, Siracusa, per la redazione del verbale di chiusura della visita ispettiva effettuata il 04 e 05 ottobre 2017, in attuazione del programma concordato durante la riunione di avvio, sottoscritto in data 04/10/2017.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Angela Sarni | ISPRA |
| 2. Mario Simonelli | ISPRA |
| 3. Maria Antoci | ARPA- UOC ST Ragusa |
| 4. Giuseppina Amato | ARPA- UOC ST Ragusa |
| 5. Caterina Coppola | ARPA- UOC ST Ragusa |
| 6. Marcello Dell'Orso | MiSE – DGS-UNMIG |
| 7. Andree Soledad Bonetti | MiSE – DGS-UNMIG |

Per la Società EDISON S.p.A. sono presenti:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Riccardo Randieri | Responsabile HSE distretto Sicilia |
| 2. Giuseppe Greco | Capo Distretto Operativo Sicilia |

Nel corso della visita ispettiva sono state controllate le prescrizioni contenute nel Provvedimento in epigrafe per l'esercizio dell'installazione, è stato redatto un verbale di inizio visita ispettiva in data 04/10/2017, sono stati redatti n. 1 verbale di esecuzione visita ispettiva in data 04 e 05/10/2017.

Inoltre, a causa delle avverse condizioni meteo delle giornate di ispezione, il GI non ha potuto eseguire il sopralluogo ed i campionamenti agli scarichi idrici previsti dall' ARPA Sicilia.

A riguardo, l'ARPA intende concludere le attività programmate e concorderà con il gestore la data utile.

Ad esito dell'attività di verifica risulta allegata al presente verbale la documentazione descritta nella tabella riportata nel verbale di esecuzione del 05/10/2017.

La Società presenta le seguenti osservazioni:

- in riferimento ai punti di emissione in atmosfera E1, E2, E3 ed E4 i limiti prescritti corrispondono nel D lgs 152/06 e smi ad emissioni convogliate relative a motori a combustione interna con potenza superiore a 3 MW, mentre quelli installati sulla piattaforma rientrano entro 1 MW;
- in riferimento ai punti di emissione in acqua SF A1, SF A2, SF A3, trattandosi di un'installazione off shore in mare aperto, a circa 12 miglia dalla costa, i limiti di riferimento dovrebbero essere quelli di cui all'allegato 4 della convenzione internazionale MARPOL 73/78 e smi.

Alle ore 19.15 del 05/10/2017 è terminata l'attività di verifica di cui all'oggetto.

Il presente verbale, redatto in quattro originali, è stato letto, sottoscritto e confermato dai presenti.



**VERBALE DI CHIUSURA
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**



Siracusa, 05/10/2017

Per il Gruppo Ispettivo

Samir
Rajiv
Ch. Ch.
Kumar
K. K.
K. K.
K. K.
K. K.
K. K.
K. K.

Per la Società EDISON S.P.A.

