




<b>Tipo</b> MEEP ▼ <b>Anno</b> 2017 ▼				<b>ESP - MEEP</b>				 <b>Stampa</b>	 <b>Home</b>	 <b>Inserisci</b>
<b>Data Anomalia</b>	<b>T</b>	<b>CT</b>	<b>Operatore</b>	<b>CS</b>	<b>Tecnico</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Anomalia impianto</b>	<b>Attività eseguita</b>	<b>Linea</b>	<b>Tipologia</b>
03/03/17	2				Marraffa	Ditta Castiglia	N° 1 sacco lacerato	Effettuato recupero materiale con macchina aspirante e smaltito come da procedura	D	MEEP
28/10/17	1				Marraffa	ditta Castiglia	N° 1 sacco lievemente lacerato	Effettuato recupero materiale con macchina aspirante e smaltito come da procedura	D	MEEP