




Tipo <div>MEEP</div> Anno <div>2016</div>				ESP - MEEP				<div> Stampa</div>		<div> Home</div>		<div> Inserisci</div>	
Data Anomalia	T	CT	Operatore	CS	Tecnico	Esecutore	Anomalia impianto	Attività eseguita	Linea	Tipologia			
11/01/16	2				Marraffa	Accetta (Ecologica)	N. 1 SACCO LACERATO PER ALTA TEMPERATURA POLVERI	EFFETTUATO IL RECUPERO CON MACCHINA ASPIRANTE E SCARICATO IL MATERIALE NELL APPOSITO CASSONE	E	MEEP			
03/02/16	1				Marraffa	Maraglino (Castiglia)	N. 2 SACCHI LACERATI PER ALTA TEMPERATURA POLVERI	EFFETTUATO IL RECUPERO CON MACCHINA ASPIRANTE E SCARICATO IL MATERIALE NELL APPOSITO CASSONE	E	MEEP			
04/04/16	2				Marraffa	Ditta Castiglia	N° 2 Sacchi lacerati	EFFETTUATO IL RECUPERO DEL MATERIALE CON MACCHINA ASPIRANTE E SMALTITO COME DA PROCEDURA	E	MEEP			
10/04/16	1				Marraffa	Ditta Castiglia	N°1 Sacco lacerato per alta temperatura polveri	Effettuato recupero materiale con macchina aspirante e smaltito come da procedura	D	MEEP			
14/04/16	2				Marraffa	Ditta CASTIGLIA	N°1 Sacco lacerato per alta temperatura polveri	Effettuato recupero materiale con macchina aspirante e smaltito come da procedura	D	MEEP			
19/04/16	1				Marraffa	Ditta Castiglia	N°1 Sacco lacerato per alta temperatura polveri	Effettuato recupero materiale con macchina aspirante e smaltito come da procedura	D	MEEP			
27/05/16	3				Marraffa	Ditta Castiglia	N°1 Sacco lacerato per alta temperatura polveri	Effettuato recupero materiale con macchina aspirante e smaltito come da procedura	D	MEEP			
13/06/16	1				Marraffa	Ditta Castiglia	N°1 Sacco lacerato per alta temperatura polveri	Effettuato recupero materiale con macchina aspirante e smaltito come da procedura	D	MEEP			