



RAPPORTO DI MANUTENZIONE				DM58/18	
Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni SME E111			Ordine: 16998/2017 Viapiano		
MANUTENZIONE PERIODICA <input checked="" type="checkbox"/>			INTERVENTO STRAORDINARIO <input type="checkbox"/>		
Ditta: SIEMENS SPA / PROTEC AMBIENTE S.R.L.					
Intervento eseguito da : DAVIDE MASI					
Data e Ora Inizio intervento: 10:00 5/3/2018			Data e Ora Fine intervento: 10:30 5/3/2018		
Totale ore lavorate: 0.5		Totale ore impiegate: 0.5		Ore viaggio:	
Strumento	S/N	Tipo di intervento	Materiale utilizzato		
			Q.tà	Descrizione	
ULTRAMAT/OXYMAT 6	N1-CD-535	QAL 3 SETTIMANALE			
Annotazioni / Malfunzionamento rilevato					
<b>PROCEDURA DI QAL3</b> <input checked="" type="checkbox"/>					
Ditta: PROTEC AMBIENTE		Intervento eseguito da : DAVIDE MASI			
Strumento	Para metro	Esito intervento	Taratura necessaria		
			SI	NO	
ULTRAMAT/OXYMAT 6	SO2	POSITIVO		X	

Redazione

Approvazione

Data 5/3/2018

Firma David Masi

Unrestricted


RAPPORTO DI MANUTENZIONE			DM70/18	
Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni SME E111			Ordine: 16998/2017 Viapiano	
MANUTENZIONE PERIODICA <input checked="" type="checkbox"/>			INTERVENTO STRAORDINARIO <input type="checkbox"/>	
Ditta: SIEMENS SPA / PROTEC AMBIENTE S.R.L.				
Intervento eseguito da : DAVIDE MASI				
Data e Ora Inizio intervento: 10:30 12/3/2018			Data e Ora Fine intervento: 11:00 12/3/2018	
Totale ore lavorate: 0.5		Totale ore impiegate: 0.5		Ore viaggio:
Strumento	S/N	Tipo di intervento	Materiale utilizzato	
			Q.tà	Descrizione
ULTRAMAT/OXYMAT 6	N1-CD-535	QAL 3 SETTIMANALE		
Annotazioni / Malfunzionamento rilevato				
<b>PROCEDURA DI QAL3</b> <input checked="" type="checkbox"/>				
Ditta: PROTEC AMBIENTE		Intervento eseguito da : DAVIDE MASI		
Strumento	Para metro	Esito intervento	Taratura necessaria	
			SI	NO
ULTRAMAT/OXYMAT 6	SO2	POSITIVO		X

Redazione

Approvazione

Data 12/3/2018

Firma \_\_\_\_\_



Unrestricted


<b>RAPPORTO DI MANUTENZIONE</b>			<b>DM72/18</b>	
Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni SME E111			Ordine:16998/2017 Viapiano	
MANUTENZIONE PERIODICA <input type="checkbox"/> INTERVENTO STRAORDINARIO <input checked="" type="checkbox"/>				
Ditta: SIEMENS SPA / PROTEC AMBIENTE S.R.L.				
Intervento eseguito da : DAVIDE MASI/FRANCESCO FILOMENO				
Data e Ora Inizio intervento: 12:00 12/3/2018			Data e Ora Fine intervento: 15:30 12/3/2018	
Totale ore lavorate:7		Totale ore impiegate: 3.5		Ore viaggio:
Strumento	S/N	Tipo di intervento	Materiale utilizzato	
			Q.tà	Descrizione
SICK-DUSTHUNTER	13138319	TESTA SICK SOSTITUITA CON JOLLY		
JOLLY SICK-DUSTHUNTER	13138311	TESTA SICK JOLLY		
Annotazioni / Malfunzionamento rilevato				
ANOMALIA CHECK CYCLE RILEVATA DA SINOTTICO, TESTA SICK-DUSTHUNTER SOSTITUITA CON UNA JOLLY PER ANOMALIA SLITTA.				
<b>PROCEDURA DI QAL3</b> <input type="checkbox"/>				
Ditta:PROTEC AMBIENTE		Intervento eseguito da : DAVIDE MASI		
Strumento	Parametro	Esito intervento	Taratura necessaria	
			SI	NO

Redazione

Approvazione

Data 12/3/2018

Firma \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_

Unrestricted