

VERBALE DI CONSTATAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE TRIENNALE
DELLE PIANTUMAZIONI

Cantiere 1 Urago d'Oglio, li **18/06/2018**


Con la presente, si attesta che il giorno **18/06/2018** è stato effettuato il sopralluogo finale per le verifiche relative alla sostituzione delle fallanze per le aree sotto elencate essendo terminato il periodo di manutenzione triennale dalla messa a dimora.

TAVOLA		CODICE	WBS	FINE MANUTENZIONE
11762	S2	S2 L1_3	RIX02	dic-17
11762	S2	S2 L1_5	RIX02	dic-17
11762	FC	FC L1_1	RIX02	nov-17
11762	BM	BM L1_1	RIX02	dic-17
11766	FC	FC L1_6	RIX04	dic-17
11775	BM	BM L1_9	AS001	mar-17
11776	C1	C1 L1_2	DU001	feb-17
11776	BM	BM L1_10	RIX10	dic-17
11776	C1	C1 L1_4	DU001	feb-17
11777	FC	FC L1_21	CS001	gen-18
11778	BM	BM L1_13	TRX02	mar-17
11778	C1	C1 L1_5	DU001	feb-17
11778	C1	C1 L1_6	DU001	feb-17
11778	C1	C1 L1_7	DU001	feb-17
11778	C1	C1 L2_1	DU001	feb-17
11778	C1	C1 L2_2	DU001	feb-17
11778	C1	C1 L2_3	DU001	feb-17
11780	BM	BM L2_1	TRX04	gen-18
11780	BM	BM L2_2	TRX04	gen-18
11780	BM	BM L2_3	TRX04	mar-17
11782	BM	BM L2_4	RIX12	mar-17
11783	FC	FC L2_7	RIX13	apr-17

Si allega alla presente il report fotografico delle aree oggetto di consegna.

Per il Consorzio BBM (Arch. Gozzini)

Per la Direzione Lavori (Ing. Marini)

.....


CONSEGNA AREE A VERDE

REPORT FOTOGRAFICO VERBALE DEL 19.06.2018

S2 L1-3



S2 L1_5



BM L1_10





C1 L1_2





FC L1_6





FC L1_1





BM L1_1





BM L1_9



BM L1_13



C1 L1_5



BM L2_3





BM L2_2





BM L2_1





BM L2_4





FC L2_7





C1 L1_4





C1 L1_6



C1 L1_7



C1 L2_1



C1 L2_2



C1 L2_3

