

CONTROLLO POSA VEGETALE ED INERBIMENTO

OPERA / PARTE D'OPERA: R1007 - FINITURE RILEVATO

PCQ operativo: 00001-04-CQ-Q-A-03-RI007-00-FV-001-00-A00

Elaborati di riferimento: 11794-MA003-A01 11795-MA003-A01	Fornitore: TIEMME SRL	Data semina: 10.05.2013 24.02.2014	da progressiva...20+200..... a progressiva.21+200.
---	--------------------------	--	--

Pos C5 del PCQ Verifica Posa vegetale ed inerbimento scarpate		ESITO		
		POS	NEG	NA
1	Verifica dello spessore del vegetale (30 cm)	X		
2	Corretto costipamento del vegetale (assenza di parte erose)	X		
3	Verifica della profilatura scarpata (secondo pendenze di progetto)	X		
4	Verifica corretta applicazione del sistema di inerbimento (tipologia sementi secondo qualifica)	X		
4	Idrosemina (quantità ≥300 kg/ha)	X		
5	Messa a dimora arbusti/piante/cespugli/siepi (tipologia secondo progetto)			X
6	Arbusti/piante/cespugli/siepi (verifica distanza tra gli esemplari secondo progetto)			X
7	Arbusti/piante/cespugli/siepi (posa eventuali tutori e riempimento buche)			X
8	Arbusti/piante/cespugli/siepi (legature e colletti)			X
9	Arbusti/piante/cespugli/siepi (conche di irrigazione)			X

NOTE:

IE	Data 21/5/14	Firma 	BBM	Data 21/5/14	Firma 	DL	Data 21/5/14	Firma 	AS	Data 	Firma
----	-----------------	-----------	-----	-----------------	-----------	----	-----------------	-----------	----	----------	-----------



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E
MILANO**

VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 24/02/2014.

WBS : RI007 – Tratti A - B e C.

Con la presente, si attesta che il giorno 24/02/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 24/02/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

M. Corti

Per il Consorzio BBM

Delfino Poleso

Per la Direzione Lavori

Luca V. Col

Per l'Alta Sorveglianza

.....