

CONTROLLO POSA VEGETALE ED INERBIMENTO


OPERA / PARTE D'OPERA: RI019 - FINITURE RILEVATO



PCQ operativo: 00001-04-CQ-Q-A-05-RI019-00-FV-001-00-A00

Elaborati di riferimento: 11816-MA005-A01
11817-MA005-A01
Fornitore: TIEMME SRL
Data semina: 22.04.2014
da progressiva... 32+800 a progressiva... 33+100

Pos C5 del PCQ Verifica Posa vegetale ed inerimento scarpate		ESITO		
		POS	NEG.	NA
1	Verifica dello spessore del vegetale (30 cm)	✓		
2	Corretto costipamento del vegetale (assenza di parte erose)	✓		
3	Verifica della profilatura scarpata (secondo pendenze di progetto)	✓		
4	Verifica corretta applicazione del sistema di inerimento (tipologia sementi secondo qualifica)	✓		
4	Idrosemina (quantità ≥300 ke/ha)	✓		
5	Messa a dimora arbusti/piante/cespugli/siepi (tipologia secondo progetto)			✓
6	Arbusti/piante/cespugli/siepi (verifica distanza tra gli esemplari secondo progetto)			✓
7	Arbusti/piante/cespugli/siepi (posa eventuali tutori e riempimento buche)			✓
8	Arbusti/piante/cespugli/siepi (legature e colletti)			✓
9	Arbusti/piante/cespugli/siepi (conche di irrigazione)			✓

NOTE:



IE	Data 21/5/14	Firma 	BBM	Data 21/5/14	Firma 	DL	Data 21/5/14	Firma 	AS	Data	Firma 
----	-----------------	--	-----	-----------------	--	----	-----------------	--	----	------	--



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E
MILANO**

VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li **22/04/2014.**

WBS : RI019 – Tratti A- B e C.

Con la presente, si attesta che il giorno 22/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 22/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

M. G. ...

Per il Consorzio BBM

B. ...

Per la Direzione Lavori

...

Per l'Alta Sorveglianza

.....