

# LEGENDA


## Piano di Monitoraggio Ambientale

- Localizzazione punto di monitoraggio vegetazione e flora
- Localizzazione punto di monitoraggio fauna
- VEG\_N codice punto di monitoraggio
- FAU\_N codice punto di monitoraggio

### Impatti Ambientali

- Impatto naturalistico (N1, N2...)
- idrografia
- Aree con più impatti
- Aree critiche (A1, A2...)

### Quadro d'unione



### Viabilità e Aree di cantiere

- aree logistiche
- campo base principale
- cantieri d'opera per gallerie naturali
- aree di stoccaggio materie
- viabilità di accesso al cantiere



## ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETRICE PERUGIA ANCONA:  
 SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA  
 SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

### MONITORAGGIO AMBIENTALE

<b>CONTRAENTE GENERALE:</b>  <b>IMPRESA AFFIDATARIA:</b> 	<b>Il responsabile del contraente generale:</b> Ing. Federico Montanari  <b>Il Direttore Tecnico</b> Ing. Domenico D'Alessandro  <b>Il Responsabile Ambientale</b> Ing. Claudio Lamberti   <b>Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione</b> Ing. Salvatore Chirico  <b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Peppino Marascio
--	--

2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE  
 Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord  
 MONITORAGGIO AMBIENTALE FASE DI ANTE OPERAM  
 COMPONENTE VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA  
 ALLEGATI ALLA RELAZIONE  
 PLANIMETRIA PUNTI DI MONITOTAGGIO TAV. 3 di 3

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Delibera CIPE 13/2004)

Codice elaborato:	Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
	0703	212	E	27	MA0401	PLA	03	A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	30 APR 2017	EMISSIONE	ARIEN	ARIEN	DIRPA