

LEGENDA


Piano di Monitoraggio Ambientale

- Localizzazione punto di monitoraggio stato fisico dei luoghi
- SFL_N codice punto di monitoraggio
- Area di pertinenza punto di monitoraggio

Geomorfologia

- FORME, DEPOSITI E PROCESSI LEGATI ALL'AZIONE DELLA GRAVITA'**
- Attivo Quiescente**
- / Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana
 - Frane per colamento Attive
 - Quiescenti
 - / Frane per scorrimento Attive
 - Quiescenti
 - PAI - Regione Marche Perimetrazione area a rischio idrogeologico per frana
- FORME, DEPOSITI E PROCESSI LEGATI ALL'AZIONE DELLE ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI**
- Attivo Quiescente**
- / Orlo di scarpata di erosione fluvio-torrentizia
 - / Intensa erosione laterale di sponda
- FORME ANTROPICHE**
- / Orlo di scarpata

Quadro d'unione



Viabilità e Aree di cantiere

- aree logistiche
- campo base principale
- cantieri d'opera per gallerie naturali
- aree di stoccaggio materie
- / viabilità di accesso al cantiere
- / viabilità di servizio al cantiere



ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA: SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA SS. 76 "VAL DESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> <p> DIRPA 2 s.c.a.r.l.</p>	<p>Il responsabile del contraente generale: Ing. Federico Montanari</p>
<p>IMPRESA AFFIDATARIA:</p> <p> ARIEN CONSULTING srl</p>	<p>Il Direttore Tecnico: Ing. Domenico D'Alessandro</p> <p></p>
<p>Il gruppo di lavoro: Arch. Emiliano Capozza - (stato fisico dei luoghi) Arch. Roberta Lamberti - (atmosfera) Geol. Francesco Morgante - (suolo) Ing. Martina Carlino - (ambiente idrico) Ing. Antonio Orlando - (rumore e vibrazioni) Arch. Caterina Scamardella - (paesaggio) Dott. Matteo Vetro - (vegetazione flora e fauna)</p>	<p>Il Responsabile Ambientale: Ing. Claudio Lamberti</p> <p></p>
<p>Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Salvatore Chirico</p>	<p>Il Direttore dei Lavori: Ing. Peppino Marsilio</p>

2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord
MONITORAGGIO AMBIENTALE FASE DI ANTE OPERAM COMPONENTE STATO FISICO DEI LUOGHI
CARTA GEOMORFOLOGICA - TAV. 2 di 3

SCALA: 1:5000

Codice Unico di Progetto (CUP): **F12C03000050021** (Delibera CIPE 13/2004)

Codice elaborato:

0	7	0	3	2	1	2	E	2	7	M	A	0	9	0	I	P	L	A	I	I	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	30 APR 2017	EMISSIONE	ARIEN	ARIEN	DIRPA