



# LEGENDA

## Piano di Monitoraggio Ambientale

- Localizzazione punto di monitoraggio stato fisico dei luoghi
- SFL\_N codice punto di monitoraggio
- Area di pertinenza punto di monitoraggio

## Geomorfologia

FORME, DEPOSITI E PROCESSI LEGATI ALL'AZIONE DELLA GRAVITA'

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>Attivo</b>    <b>Quiescente</b></p> <p>Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana</p> <p>Frane per colamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid red; background-color: red;"></span> Attive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px dashed blue; background-color: blue;"></span> Quiescenti</li> </ul> <p>Frane per scorrimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid red; background-color: red;"></span> Attive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px dashed blue; background-color: blue;"></span> Quiescenti</li> </ul> <p>PAI - Regione Marche<br/>Perimetrazione aree a rischio idrogeologico per frana</p> | <p><b>Attivo</b>    <b>Quiescente</b></p> <p>Orlo di scarpata di erosione fluvio-torrentizia</p> <p>Intensa erosione laterale di sponda</p> <p>FORME ANTROPICHE</p> <p>Orlo di scarpata</p> |
|--|---|

## Quadro d'unione



## Viabilità e Aree di cantiere

- aree logistiche
- campo base principale
- cantieri d'opera per gallerie naturali
- aree di stoccaggio materie
- viabilità di accesso al cantiere
- viabilità di servizio al cantiere



## ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA: SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA SS. 76 "VAL DESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

### MONITORAGGIO AMBIENTALE

<p><b>CONTRAENTE GENERALE:</b></p> <p> <b>DIRPA 2</b> S.C.A.R.L.</p>	<p><i>Il responsabile del contraente generale:</i> Ing. Federico Montanari</p>
<p><b>IMPRESA AFFIDATARIA:</b></p> <p> <b>ARIEN CONSULTING</b> srl</p>	<p><i>Il Direttore Tecnico</i> Ing. Domenico D'Alessandro</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p><b>Il gruppo di lavoro</b> Arch. Emiliano Capozza - (stato fisico dei luoghi) Arch. Roberta Lamberti - (atmosfera) Geol. Francesco Morgante - (suolo) Ing. Martina Carlini - (ambiente idrico) Ing. Antonio Orlando - (rumore e vibrazioni) Arch. Caterina Scamardella - (paesaggio) Dott. Matteo Vetro - (vegetazione flora e fauna)</p>	<p><i>Il Responsabile Ambientale</i> Ing. Claudio Lamberti</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p><i>Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> Ing. Salvatore Chirico</p>	<p><i>Il Direttore dei Lavori</i> Ing. Peppino Marascio</p>

2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE  
Secondo stralcio funzionale: Matelica sud/Castelraimondo nord  
MONITORAGGIO AMBIENTALE FASE DI ANTE OPERAM  
COMPONENTE STATO FISICO DEI LUOGHI  
CARTA GEOMORFOLOGICA - TAV. 3 di 3

SCALA: 1:5000

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Delibera CIPE 13/2004)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	M.doc.	N. prog.	Rev.
L0703	212	E	27	MA0901	PLA	12	A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	30 APR 2017	EMISSIONE	ARIEN	ARIEN	DIRPA