

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

CONTRAENTE GENERALE:



Il responsabile del contraente generale:

Ing. Federico Montanari

**IMPRESA
AFFIDATARIA:**



Il Direttore Tecnico

Ing. Domenico D'Alessandro



Il gruppo di lavoro

Arch. Emiliano Capozza - (stato fisico dei luoghi)
Arch. Roberta Lamberti - (atmosfera)
Geol. Francesco Morgante - (suolo)
Ing. Martina Carlino - (ambiente idrico)
Ing. Antonio Orlando - (rumore e vibrazioni)
Arch. Caterina Scamardella - (paesaggio)
Dott. Matteo Vetro - (vegetazione flora e fauna)

Il Responsabile Ambientale

Ing. Claudio Lamberti



Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Ing. Salvatore Chirico

Il Direttore dei Lavori

Ing. Peppino Marascio

1.2.A - SS 318 PIANELLO - VALFABBRICA
MONITORAGGIO AMBIENTALE FASE DI POST OPERAM
COMPONENTE VEGETAZIONE FLORA E FAUNA
SCHEDE DI MONITORAGGIO FAUNA

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Delibera CIPE 13/2004)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	1 2 A	E	2 8	M A 0 4 0 4	R E L	0 4	A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	31-ago-2018	EMISSIONE	M. VETRO	ARIEN	ARIEN	DIRPA


CODICE PUNTO MISURA: FAU_00-C_ Rilevamento animali morti per collisione

PROGR. (KM): Tutto il tracciato

DENOMINAZIONE:

FASE DI MONITORAGGIO: Post Opera

DATA: 29/05/2018



LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLA STAZIONE

COMUNE: N.R.	TIPOLOGIA TRACCIATO: vario
PROVINCIA: N.R.	
REGIONE:	
PK: TUTTO IL TRACCIATO	

Rilevatore	Osservatori
DOTT. MATTEO VETRO	DOTT. FRANCESCO MORGANTE

Data	Meteo-Visibilità
29/05/2018	SERENO - BUONA

Coordinata	Specie	Stato	Eventuali Osservazioni
E: 12°35'30.32" N: 43° 9'18.55"	MELES MELES (TASSO)	DECEDUTO	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




CODICE PUNTO MISURA: FAU_00-C_ Rilevamento animali morti per collisione

PROGR. (KM): Tutto il tracciato

DENOMINAZIONE:

FASE DI MONITORAGGIO: Post Opera

DATA: 18/07/2018



LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLA STAZIONE

COMUNE: N.R.	TIPOLOGIA TRACCIATO: vario
PROVINCIA: N.R.	
REGIONE:	
PK: TUTTO IL TRACCIATO	



QUADRILATERO
Marche Umbria S.p.A.

MAXILOTTO 2 - SUBLOTTO 1.2A - SS 318 PIANELLO - VALFABBRICA

SCHEDA DI MONITORAGGIO FAUNA

Rilevatore	Osservatori
DOTT. MATTEO VETRO	DOTT. FRANCESCO MORGANTE

Data	Meteo-Visibilità
18/07/2018	SERENO - BUONA

Coordinata	Specie	Stato	Eventuali Osservazioni
-	NESSUN EVENTO UTILE	-	-

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


CODICE PUNTO MISURA: FAU_00-C_ Rilevamento animali morti per collisione

PROGR. (KM): Tutto il tracciato

DENOMINAZIONE:

FASE DI MONITORAGGIO: Post Opera

DATA: 02/08/2018



LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLA STAZIONE

COMUNE: N.R.	TIPOLOGIA TRACCIATO: vario
PROVINCIA: N.R.	
REGIONE:	
Pk: TUTTO IL TRACCIATO	

Rilevatore	Osservatori
DOTT. MATTEO VETRO	DOTT. FRANCESCO MORGANTE

Data	Meteo-Visibilità
02/08/2018	SERENO - BUONA

Coordinata	Specie	Stato	Eventuali Osservazioni
-	NESSUN EVENTO UTILE	-	-

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CODICE PUNTO MISURA: FAU_12-B_ Monitoraggio dell'utilizzo dei sottopassi

PROGR. (KM): 12+525

DENOMINAZIONE: Sottopasso Faunistico

FASE DI MONITORAGGIO: Post Opera

DATA: 28/07/2018

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA


Comune: **Valfabbrica**

Provincia: **Perugia**

Regione: **Umbria**

Località: **Sottopasso Faunistico** Coordinate geografiche: **E: 12° 35' 56,39" N: 43° 9' 53,21"**

STRALCIO PLANIMETRICO



Rilevatore

DOTT. MATTEO VETRO

Osservatore

DOTT. FRANCESCO MORGANTE

Foto	Specie Rilevata	Reperto/Attività	Dimensioni del reperto	Coordinate
Foto n.3	<i>Meles meles</i> (Tasso)	escrementi	3 x 4 cm	E: 12° 35' 52,47" N: 43° 9' 53,09"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto N°1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto N°2



Foto N°3