



## LEGENDA

### Monitoraggio Ambientale

○ Localizzazione punto di monitoraggio componente PAE\_N codice punto di monitoraggio   Area di pertinenza punto di monitoraggio   AO CO PO fasi di monitoraggio  
  aree modificate

22% 27% 19% 2%	10% 4% 9%	3% 3% 1%
-------------------------	-----------------	----------------

### Quadro d'unione

### Viabilità e Aree di cantiere

- viabilità di cantiere
- infrastruttura di progetto
- ⋯ confini comunali

**Aree di cantiere**

- cantiere base
- cantiere secondario
- aree di accumulo
- aree di scavo



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA  
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA  
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
 SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA  
 SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

**MONITORAGGIO AMBIENTALE**

**CONTRAENTE GENERALE:**  
**DIRPA 2**  
 s.c.a.r.l.

**Il responsabile del contraente generale:**  
 Ing. Federico Montanari

**IMPRESA AFFIDATARIA:**  
**ARIEN CONSULTING** s.r.l.

**Il Direttore Tecnico**  
 Ing. Domenico D'Alessandro

**Il Responsabile Ambientale**  
 Ing. Claudio Lamberti

**Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione**  
 Ing. Salvatore Chirico

**Il Direttore dei Lavori**  
 Ing. Peppino Marascio

1.2.A - SS 318 PIANELLO - VALFABBRICA  
 MONITORAGGIO AMBIENTALE FASE DI POST OPERAM  
 COMPONENTE PAESAGGIO  
 CARTA DELLE GAMME CROMATICHE PREVALENTI DELLE COMPONENTI  
 NATURALI ED ANTROPICHE TAV.1 DI 3

SCALA: 1:5000

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Delibera CIPE 13/2004)

Codice elaborato: 

L	0	7	0	3	I	2	A	E	2	8	M	A	0	8	0	4	P	L	A	I	4	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	31 - ottobre - 2017	EMISSIONE	ARIEN	ARIEN	DIRPA