



LEGENDA

Viabilità - Viabilità interessata dai mezzi d'opera durante i lavori - Viabilità di collegamento - Viabilità interessata da deviazioni del traffico durante i lavori - Tracciato attuale SS 640 - Strade statali - Strade provinciali - Ferrovie - Infrastruttura in progetto	Viabilità non prevista nel progetto definitivo Infrastrutture a rete - Acquedotto - Elettrodotto - Metanodotto - Confini comunali	Aree di cantiere - Aree di cantiere logistico - Aree di cantiere operativo - Aree di rimodellamento con materiale proveniente dagli scavi - Discariche
--	--	---

Aree di deposito temporaneo materiali da smaltire e piazzole di recupero		
A - Terreno agrario C - Piazzole di recupero: codice cat. 170101/02/03/07 170302 - 170405 - 170904	B - Terre e rocce da scavo da stabilizzare a calce D - Aree di movimentazione mezzi e stoccaggio materiali	Cave - Cave estrattive - Cave di deposito

Monitoraggio Ambientale											
CLASSI DI ACCLIVITA' <table style="width: 100%;"> <tr><td style="width: 20px; background-color: yellow;"></td><td>0% - 5%</td></tr> <tr><td style="width: 20px; background-color: lightgreen;"></td><td>5% - 10%</td></tr> <tr><td style="width: 20px; background-color: green;"></td><td>10% - 20%</td></tr> <tr><td style="width: 20px; background-color: orange;"></td><td>20% - 50%</td></tr> <tr><td style="width: 20px; background-color: blue;"></td><td>>50%</td></tr> </table>		0% - 5%		5% - 10%		10% - 20%		20% - 50%		>50%	- Localizzazione punto di monitoraggio componente - PAE_N Codice punto di monitoraggio - Area di pertinenza punto di monitoraggio - Area consumata
	0% - 5%										
	5% - 10%										
	10% - 20%										
	20% - 50%										
	>50%										

Quadro d'unione	



PA 12/09
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA

CONTRAENTE GENERALE 	DIREZIONE LAVORI
-------------------------	----------------------

MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA
REPORT SEMESTRALE PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2018
COMPONENTE PAESAGGIO

Carta della clivometria TAV. 3/10

Codice Elaborato:		6063-291																			
PA12_09 - C		0	0	0	G	E	2	2	7	M	O	0	9	0	C	5	0	0	3	A	Scala: 1:5000
F																					
E																					
D																					
C																					
B																					
A	Novembre 2018	EMISSIONE					C.FERONE		C.FERONE		A.ANTONELLI		P.PAGLINI								
REV.	DATA	DESCRIZIONE					REDATTO		VERIFICATO		APPROVATO		AUTORIZZATO								
Il Progettista:		Il Responsabile del PMA:		Il Geologo:		Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:		Il Direttore dei Lavori:													
Responsabile del procedimento: Ing.ETTORE DE CESBRON DE LA GRENELAIS																					