



LEGENDA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--|------------|
| Viabilità | Viabilità interessata dai mezzi d'opera durante i lavori | Viabilità interessata da deviazioni del traffico durante i lavori | Tracciato attuale SS 640 | Strade statali | Strade provinciali | Ferrovie | Infrastruttura in progetto | Viabilità non prevista nel progetto definitivo | Aree di cantiere | Aree di cantiere logistico | Aree di cantiere operativo | Aree di rimodellamento con materiale proveniente dagli scavi | Discariche |
| Aree di deposito temporaneo materiali da smaltire e piazzole di recupero | | | | | | | | | | | | | |
| A - Terreno agrario | B - Terre e rocce da scavo da stabilizzare a calce | C - Piazzole di recupero: codice cer 170101/02/03/07 170302 - 170405 - 170904 | D - Aree di movimentazione mezzi e stoccaggio materiali | Cave | | Cave estrattive | | Cave di deposito | | | | | |
| Monitoraggio Ambientale | | | | | | | | | | | | | |
| Elementi della rete ecologica | | | | | | Monitoraggio | | | | | | | |
| aree centrali | corridoi ecologici principali | corridoi ecologici secondari | aree puntuali (stepping zone) | aree di disturbo | passaggi per la fauna | Fascia di buffering 1000 m | Localizzazione punto di monitoraggio componente | Localizzazione punto di monitoraggio PAE_N | Area di pertinenza punto di monitoraggio | aree consumate | | | |
| Quadro d'unione | | | | | | | | | | | | | |
| Inquadramento territoriale Tavoliere a 25.000 | | | Tav. 1 - Tav. 2 - Tav. 3 - Tav. 4 - Tav. 5 - Tav. 6 - Tav. 7 - Tav. 8 - Tav. 9 - Tav. 10 | | | | Sicilia | | | | | | |



PA 12/09
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
 ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
 S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
 AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA

| | |
|---------------------|------------------|
| CONTRAENTE GENERALE | DIREZIONE LAVORI |
| | |

MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA
 REPORT SEMESTRALE PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2018
 COMPONENTE PAESAGGIO
 Carta della connettività ecologica TAV. 07/10

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|----------|-------------|-------------|---|--|--------------------------|--|
| Codice Elaborato: 6063-305 | | | | | | | | | |
| PA12_09 - C 0 0 0 G E 2 2 7 M O 1 0 0 C 5 0 0 7 A 1:5000 | | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | |
| A | Novembre 2018 | EMISSIONE | C.FERONE | C.FERONE | A.ANTONELLI | P.PAGLINI | | | |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | AUTORIZZATO | | | |
| Il Progettista: | | Il Responsabile del PMA: | | Il Geologo: | | Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: | | Il Direttore dei Lavori: | |
| Responsabile del procedimento: Ing.ETTORE DE CESBRON DE LA GRENNELAIS | | | | | | | | | |