

RIEPILOGO COMPLESSIVO DOPO RILEVAMENTO DELLE PERDITE RESIDUE

CAMPAGNA DI MISURA INIZIALE							RILEVAMENTO PERDITE RESIDUE							
PROGR.	AREA	IDENTIFIC SORGENTE	TIPO SORGENTE	RILIEVO INIZIALE			PERIODO DI MANUT.		note	RILEVO DOPO MANUTENZIONE			CONDIZIONE DI PERDIT	
				Data	ppmV	Kg/anno	Inizio	Fine		Data	ppmV	Kg/anno	Rientrata	Residua
MPX	000	00157:2	Fit	25/11/2016 10:34:08	5123		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	31/10/2017 00:00:00	702		x	
MPX	000	00223	Flange	25/11/2016 10:37:56	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017 00:00:00	100001			x
MPX	000	00688	Flange	25/11/2016 10:40:36	5601		15/09/2017	10/10/2017	sost tianti e lubrif e serraggio	31/10/2017 00:00:00	816		x	
MPX	000	00829	Flange	25/11/2016 10:42:58	5372		15/09/2017	10/10/2017	sost tianti e lubrif e serraggio	31/10/2017 00:00:00	7166			x
MPX	000	01068	Seal	25/11/2016 10:45:04	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017 00:00:00	0		x	
MPX	000	01541	Seal	25/11/2016 10:45:42	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017 00:00:00	23887			x
MPX	000	01572	Flange	25/11/2016 10:46:33	6199		15/09/2017	10/10/2017	sost tianti e lubrif e serraggio	03/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	000	01583:1	Flange	25/11/2016 10:47:39	100001		15/09/2017	10/10/2017	sost tianti e lubrif e serraggio	03/11/2017 00:00:00	527		x	
MPX	000	01760	Fit	25/11/2016 10:51:34	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	03/11/2017 00:00:00	5600			x
MPX	000	01947	Fit	25/11/2016 10:52:09	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	03/11/2017 00:00:00	1088		x	
MPX	000	01967	Flange	25/11/2016 10:52:31	100001		15/09/2017	10/10/2017	sost tianti e lubrif e serraggio	03/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	000	09474	Flange	25/11/2016 10:55:22	30850		15/09/2017	10/10/2017	sost tianti e lubrif e serraggio	06/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	000	09475	Seal	25/11/2016 10:55:51	9255		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	08/11/2017 00:00:00	14400			x
MPX	000	09475:2	Fit	25/11/2016 10:58:34	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	08/11/2017 00:00:00	230		x	
MPX	000	09477	Fit	25/11/2016 10:58:46	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	08/11/2017 00:00:00	115		x	
MPX	200	08180	Seal	25/11/2016 00:00:00	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	08/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	200	08242	Fit	25/11/2016 12:48:36	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	08/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	200	08245	Fit	25/11/2016 12:48:49	5720		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	08/11/2017 00:00:00	210		x	
MPX	200	08266	Fit	25/11/2016 12:48:56	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	08/11/2017 00:00:00	1280		x	
MPX	200	08280	Seal	25/11/2016 12:49:10	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	08/11/2017 00:00:00	147		x	
MPX	200	08327	Fit	25/11/2016 12:49:20	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	20/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	200	08332	Fit	25/11/2016 12:49:27	7040		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	21/11/2017 00:00:00	70		x	
MPX	200	09152	Seal	25/11/2016 12:51:11	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	21/11/2017 00:00:00	77		x	
MPX	200	09152	Flange	25/11/2016 12:51:05	36324		15/09/2017	10/10/2017	serrato PDU	21/11/2017 00:00:00	2987		x	
MPX	200	09239	Seal	25/11/2016 12:51:42	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	21/11/2017 00:00:00	100001			x
MPX	200	09332	Fit	25/11/2016 12:51:53	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	21/11/2017 00:00:00	159		x	
MPX	200	09560	Fit	25/11/2016 12:52:01	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	21/11/2017 00:00:00	4280		x	
MPX	200	09605	Flange	25/11/2016 12:52:14	100001		15/09/2017	10/10/2017	sostituiti tiranti e riserraggio a regola c	21/11/2017 00:00:00	575		x	
MPX	200	09673	Flange	25/11/2016 12:52:29	6731		15/09/2017	10/10/2017	sost tianti e lubrif e serraggio	22/11/2017 00:00:00	1704		x	
MPX	300	05788	Flange	25/11/2016 11:17:44	14391		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	22/11/2017 00:00:00	620		x	
MPX	300	05827	Fit	25/11/2016 11:18:37	10279		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	22/11/2017 00:00:00	159		x	
MPX	300	05941	Seal	25/11/2016 11:56:42	6170		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	22/11/2017 00:00:00	14400			x
MPX	300	06076	Fit	25/11/2016 11:51:39	14539		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	22/11/2017 00:00:00	100001			x
MPX	300	06131	Fit	25/11/2016 11:51:34	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	22/11/2017 00:00:00	154		x	
MPX	300	06293	Fit	25/11/2016 11:51:27	37000		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	08/11/2017 00:00:00	147		x	
MPX	300	07208	Flange	25/11/2016 11:51:17	12837		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	08/11/2017 00:00:00	5377			x
MPX	300	07208	Flange	25/11/2016 11:24:57	8218		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	09/11/2017 00:00:00	5377			x
MPX	300	07553	Flange	25/11/2016 11:31:09	12521		15/09/2017	10/10/2017	serrato PDU	09/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	300	07585	Flange	25/11/2016 11:39:51	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	09/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	300	09801	Fit	25/11/2016 11:57:26	5110		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	09/11/2017 00:00:00	77		x	
MPX	300	09801	Fit	25/11/2016 11:57:23	5400		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	09/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	300	09808	Flange	25/11/2016 11:49:37	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	09/11/2017 00:00:00	154		x	
MPX	300	09809	Flange	25/11/2016 11:49:32	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	09/11/2017 00:00:00	77		x	
MPX	300	09827	Fit	25/11/2016 11:49:14	5543		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	09/11/2017 00:00:00	159		x	
MPX	400	05525	Seal	25/11/2016 11:59:42	8224		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	09/11/2017 00:00:00	5578			x
MPX	600	02015:1	Fit	25/11/2016 14:41:18	100001		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	09/11/2017 00:00:00	143		x	
MPX	600	02381	Seal	25/11/2016 15:11:06	19200		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	09/11/2017 00:00:00	6000			x
MPX	600	02516	Fit	25/11/2016 15:12:34	9173		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	09/11/2017 00:00:00	194		x	
MPX	600	02564	Flange	25/11/2016 16:28:45	9173		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	09/11/2017 00:00:00	100001			x
MPX	600	02707:3	Plug	25/11/2016 15:26:37	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	10/11/2017 00:00:00	3357		x	
MPX	600	02716	Plug	25/11/2016 15:27:19	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	10/11/2017 00:00:00	100001			x
MPX	600	02817	Seal	25/11/2016 15:29:48	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	22/11/2017 00:00:00	100001			x
MPX	600	03742	Fit	25/11/2016 15:34:53	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	22/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	700	05375	Seal	25/11/2016 12:02:41	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	10/11/2017 00:00:00	100001			x
MPX	700	05384	Flange	25/11/2016 12:03:13	8308		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	17/11/2017 00:00:00	2970		x	
MPX	900	04219	Flange	24/11/2016 00:00:00	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	17/11/2017 00:00:00	0		x	
MPX	900	04268	Seal	24/11/2016 00:00:00	13743		15/09/2017	10/10/2017	riuguarnito	17/11/2017 00:00:00	154		x	
MPX	900	04517	Seal	24/11/2016 00:00:00	5592		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	17/11/2017 00:00:00	9500			x
MPX	900	04533	Seal	24/11/2016 00:00:00	5600		15/09/2017	10/10/2017	rifatto raccordo	17/11/2017 00:00:00	118		x	
MPX	900	04534:1	Fit	24/11/2016 00:00:00	5200		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	14000			x
MPX	900	04580	Flange	24/11/2016 00:00:00	100001		15/09/2017	10/10/2017	serrato PDU	31/10/2017	2800		x	
MPX	900	04649	Flange	24/11/2016 00:00:00	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	0		x	
MPX	900	04652	Flange	24/11/2016 00:00:00	100001		15/09/2017	10/10/2017	serrato PDU	31/10/2017	0		x</	

MPX	900	05085	Flange	24/11/2016 00:00:00	6420		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	57		x	
MPX	900	05165	Seal	24/11/2016 00:00:00	5317		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	772		x	
MPX	900	05190	Flange	24/11/2016 00:00:00	5372		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	439		x	
MPX	900	05190:1	Flange	24/11/2016 00:00:00	5123		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	0		x	
MPX	900	05192	Flange	24/11/2016 00:00:00	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	4452		x	
MPX	900	05229	Flange	24/11/2016 00:00:00	6447		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	130		x	
MPX	900	05230	Flange	24/11/2016 00:00:00	10331		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	3109		x	
MPX	900	05235	Flange	24/11/2016 00:00:00	10331		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	2792		x	
MPX	900	05242	Flange	24/11/2016 00:00:00	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	439		x	
MPX	900	05245	Flange	24/11/2016 00:00:00	5786		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	4777		x	
MPX	900	05251	Flange	24/11/2016 00:00:00	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	8599			x
MPX	900	05268	Flange	24/11/2016 00:00:00	20043		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	8121			x
MPX	900	05272	Flange	24/11/2016 00:00:00	100001		15/09/2017	10/10/2017	serraggio	31/10/2017	11943			x

