m amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001253.21-01-2019

SEDE LEGALE E AMM.VA: VIA DI ROMA, 67 CAP 48121 RAVENNA TEL.(0544) 34317 FAX (0544) 37169 Email: info@almapetroli.com P.E.C.: alma@pec.it



STABILIMENTO: VIA BAIONA, 195 CAP 48123 RAVENNA TEL. (0544) 696411 FAX (0544) 696410 Email: raffineria@almapetroli.com P.E.C.: almaraff@pec.it

Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

PEC: aia@pec.minambiente.it

Spett.le

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA

AMBIENTALE

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 ROMA

PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ravenna, 21/01/2019 Prot. L / 22 / 19

Oggetto:

Report trimestrale delle ispezioni del parco serbatoi di raffineria ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA-DEC-2011-0000302 del 07/06/2011 della raffineria ALMA PETROLI S.p.A.

Con riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo al decreto AIA DVA-DEC-2011-0000302 del 07/06/2011 e sua successiva pubblicazione nella G.U. n.148 del 28/06/2011, provvediamo a trasmettere il resoconto del quarto trimestre 2018 relativo alle ispezioni visive e alle ispezioni di dettaglio effettuate in merito ai controlli dei serbatoi e dei relativi bacini di contenimento di raffineria, come richiesto alla Sezione 1 – Paragrafo 5 "Monitoraggio serbatoi e pipe way" (pag 29 del PMC) e come definito nel dettaglio dal programma di ispezione inoltratoVi con protocollo L/264/13 in data 26/06/2013.

Distinti saluti

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA







Alma Petroli - REPORT ISPEZIONI SERBATOI VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO - QAS-MUT-P2

SERBATOIO	FREQUENZA DI VERIFICA (MESI)	CONTENUTO	DATA DI EFFETTUAZIONE VERIFICA	TIPO DI VERIFICA	NOTE
S 1	3	Semilavorati medi	05/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 2	3	Semilavorato pes.	13/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
\$3	6	Bitume	19/10/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 4	3	Grezzo	05/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
\$5	3	Grezzo	05/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 6	3	Grezzo	08/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 7	3	Gasolio ATZ	08/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
58	3	OC semilavorato	14/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 9	3	OC semilavorato	19/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 12	3	Semilavorato pes.	07/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 13	3	Semilavorato pes.	¥8		Serbatoio in manutenzione
S 15	3	FLUX-Oil	07/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 16	3	FLUX-Oil	07/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 21	3	Virgin Nafta	18/10/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 22	3	Virgin Nafta	12/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 23	3	Semilavorato pes.	07/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 24	3	Semilavorato pes.	07/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	2
S 25	3	OC semilavorato	07/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 26	3	OC semilavorato	-	-	Serbatoio in manutenzione
S 27	6	Bitume	19/10/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 28	6	Bitume	19/10/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 29	6	Bitume	19/10/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 30	6	Bitume	21/09/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 31	6	Bitume	21/05/2018	-	Serbatoio in manutenzione
S 32	6	Bitume	12/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 34	6	Bitume	18/10/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
	6	Bitume	29/08/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 38		Bitume	11/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 39	6	Bitume	11/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 40		Bitume	11/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 41	6		19/09/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 42	6	Bitume	19/10/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 43	6	Bitume	20/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 44	3	Semilavorato pes.		VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 45	3	Semilavorato pes.	21/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 46	3	Semilavorato pes.	22/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 50	6	Bitume	16/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 52	6	Bitume	16/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 54	6	Bitume	11/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 55	6	Bitume	11/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 56	6	Bitume	11/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 57	6	Bitume	11/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 58	6	Bitume	11/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 59	6	Bitume	11/07/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 69	3	Slop	20/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 70	3	Semilavorato pes.	14/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	Utilizzato per acque di processo
S 102	3	Slop	18/10/2018		Othizzato per acque ui processo
S 103	3	Slop	18/10/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 107	3	Virgin Nafta	08/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 108	3	Virgin Nafta	12/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 109	3	Virgin Nafta	12/11/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 110	3	Virgin Nafta	11/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	
S 111	3	Virgin Nafta	13/12/2018	VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	



Alma Petroli RAVENNA - REPORT ISPEZIONI SERBATOI

CONTROLLI VISIVI - QAS-LOG-P2-A8 "Check list Serbatoi"

PERIODO DI RIFERIMENTO: 4° TRIMESTRE 2018

DATA COMPILAZIONE CHECK-LIST
04/10/2018
10/10/2018
16/10/2018
23/10/2018
30/10/2018
06/11/2018
14/11/2018
20/11/2018
27/11/2018
06/12/2018
12/12/2018
18/12/2018
27/12/2018