

ALLEGATO 4

Schede Caratterizzazione degli edifici
(Recettori posizionati lungo la
condotta principale)

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

N1

FOTO:



Regione

Provincia

Comune:

CARATTERISTICHE

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

Area verde boschiva vicino a fiume, rumore strada statale in lontananza percorsa anche da mezzi pesanti. Sito vicino a cava di pietrame, rumore mezzi utilizzati nella cava. Rumore avifauna, rane.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

N2

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

CARATTERISTICHE

SIC IT7222212 – Colle Gessaro

Classe Acustica

DPCM91

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Area verde boschiva vicino ad area agricola, raggiungibile a piedi. Rumore mezzi agricoli in lontananza, avifauna e vento.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

N3

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Guglionesi

CARATTERISTICHE

SIC IT7222214 – Calanchi Pisciarelli – Macchia Manes

ZPSIT7228230 – Lago di Guardalfiera – Foce Fiume Biferno

Classe Acustica

DPCM91

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Area agricola coltivata ad ulivi vicino a strada. Rumore autoveicoli in lontananza, fruscio alberi, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

N4

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Larino

CARATTERISTICHE

SIC IT7228229 – Valle Biferno dalla Diga a Guglionesi

ZPS IT7228230 – Lago di Guardalfiera

Classe Acustica

DPCM91

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

Si

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Area fluviale del Biferno raggiungibile tramite strada sterrata. Rumore strada in lontananza, fiume, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

N5

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Ururi

CARATTERISTICHE

SIC IT7222254 Torrente Cigno

ZPS IT7228230 Lago di Guardialfiera – Foce del fiume Biferno

Classe Acustica

DPCM91

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Area fluviale raggiungibile tramite strada sterrata poi a piedi. Rumore strada in lontananza, fruscio foglie, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

N6

FOTO:



Regione

Puglia

Provincia

Foggia

Comune:

Castelnuovo della
Daunia

CARATTERISTICHE

SIC IT7222267 – Località Fantina – Fiume Fortore

ZPS IT7222267 – Località Fantina – Fiume Fortore

Classe Acustica

DPCM91

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

No

FIUMI, TORRENTI

Si

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Area fluviale raggiungibile tramite strada sterrata poi a piedi. Rumore acqua che scorre, avifauna. Rumore lavori agricoli e bovini al pascolo in lontananza.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P1

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio residenziale sito in zona agricola adiacente a strada locale scarsamente trafficata. Rumore mezzi su strada, mezzi agricoli in lontananza, abbaiare di cani, avifauna, traffico aereo.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P2

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio residenziale sito in zona agricola, raggiungibile con viale privato da strada locale scarsamente trafficata. Rumore abbaiare di cani, centrale in lontananza.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P3

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI	<input type="text" value="1"/>	Tipologia infisso	<input type="text" value="Metallo"/>
Altezza edificio	<input type="text" value="6m"/>	Tipologia vetro	<input type="text" value="Vetro doppio"/>
Classe Acustica	<input type="text" value="DPCM91"/>	Stato di conservazione	<input type="text" value="Buono"/>

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO	<input type="text" value="Industriale-Artigianale"/>
ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA	<input type="text" value="No"/>

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	<input type="text" value="Si"/>
FIUMI, TORRENTI	<input type="text" value="No"/>
FERROVIA	<input type="text" value="No"/>
INDUSTRIE	<input type="text" value="Si"/>
Note: ALTRO:	<input type="text" value="No"/>

Azienda lavorazione legno composta da vari capannoni raggiungibile da strada vicino a strada statale. Rumori utensili meccanici provenienti dall'azienda, rumore traffico proveniente dalla strada statale.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P4

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio residenziale adiacente a strada locale scarsamente trafficata. Rumore proveniente da infrastruttura viaria in lontananza. Abbaiare di cani, avifauna. Attività umane nell'edificio

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P5

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE Note: ALTRO:

Edificio residenziale situato in zona agricola raggiungibile con strada privata collegata a strada locale poco trafficata. Rumore da strada in lontananza, lavori agricoli, traffico aereo, campane in lontananza.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P6

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetro semplice

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio rurale localizzato in zona agricola collinare, raggiungibile tramite strada privata sterrata collegata a strada locale. Rumore proveniente da infrastrutture viarie, avifauna, traffico aereo.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P7

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

1+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio rurale ben tenuto sito in zona agricola raggiungibile tramite strada interna sterrata. Rumore mezzi agricoli e persone addette all'azienda. Avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P8

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

6m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio residenziale raggiungibile con strada privata collegata a strada locale mediamente trafficata.
Rumore proveniente da strada, avifauna, traffico aereo, campane in lontananza.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P9

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

6m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Medio basso

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio rurale vicino ad edifici adibiti a depositi, in medio basso stato di conservazione, sito in zona agricola raggiungibile tramite strada locale. Rumore trattori in lontananza, fruscio foglie, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P10

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Edificio ad un piano in discreto stato di conservazione sito in area agricola raggiungibile tramite strada locale. Rumore mezzi agricoli in lontananza, fruscio foglie, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P11

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio facente parte di azienda agricola, allevamento, raggiungibile tramite strada locale a basso traffico. Rumore auto su strada, mezzi agricoli in lontananza, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P12

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio residenziale in buono stato di conservazione raggiungibile tramite strada locale vicino a statale. Rumore traffico veicolare e proveniente da vicina officina meccanica, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P13

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI	<input type="text" value="2+st"/>	Tipologia infisso	<input type="text" value="Alluminio"/>
Altezza edificio	<input type="text" value="8m"/>	Tipologia vetro	<input type="text" value="Semplice"/>
Classe Acustica	<input type="text" value="DPCM91"/>	Stato di conservazione	<input type="text" value="Buono"/>

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO	<input type="text" value="Residenziale"/>
ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA	<input type="text" value="No"/>

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	<input type="text" value="Si"/>
FIUMI, TORRENTI	<input type="text" value="No"/>
FERROVIA	<input type="text" value="No"/>
INDUSTRIE	<input type="text" value="No"/>
Note: ALTRO:	<input type="text" value="No"/>

Edificio facente parte di azienda agricola, allevamento, raggiungibile tramite strada locale a basso traffico. Rumore operai al lavoro all'interno dell'azienda. Rumore autoveicoli, mezzi agricoli.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P14

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio facente parte di azienda agricola raggiungibile tramite strada sterrata vicino a strada provinciale. Rumore avifauna, galline, galli, mezzi agricoli, strada in lontananza.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P15

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE Note: ALTRO:

Edificio facente parte di azienda agricola, allevamento, raggiungibile tramite strada privata interpodereale. Rumore avifauna, galline, galli, mezzi agricoli, cani.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P16

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edifici residenziali in ottimo stato di conservazione raggiungibili tramite strada locale. Rumore veicoli e mezzi agricoli su strada, cani, e persone intente a parlare.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P17

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE Note: ALTRO:

Edificio residenziale in buono stato di conservazione sito in posizione sopraelevata rispetto a strada locale. Rumore persone che parlano, auto in lontananza, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P18

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio residenziale in sufficiente stato di conservazione raggiungibile tramite strada locale. Rumore veicoli su strada, cani, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P19

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio rurale raggiungibile tramite strada locale, vicino impianto Enel. Rumore auto in lontananza, rumori di persone che parlano, impianto AT Enel in lontananza.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P20

FOTO:

Regione Provincia Comune: **CARATTERISTICHE EDIFICIO**N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione **DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTISTRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Azienda agricola e allevamento in buono stato di conservazione sita su fronte strada locale. Rumore persone che parlano, lavori agricoli in lontananza, cani di grossa stazza.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P20TOC

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio residenziale in stato di conservazione sufficiente, immerso in area agricola, raggiungibile tramite strada sterrata. Rumore persone che parlano, lavori agricoli in lontananza, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P21

FOTO:

Regione Provincia Comune: **CARATTERISTICHE EDIFICIO**N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione **DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**DESTINAZIONE DI USO ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA **SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE Note: ALTRO:

Azienda agricola composta da più edifici e depositi in buono stato di conservazione raggiungibile tramite strada sterrata. Rumore mezzi agricoli in lontananza, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P22

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Complesso di edifici che costituiscono un'azienda agricola con masseria ristrutturata raggiungibile con strada sterrata. Rumore mezzi agricoli, trattori e autocarri, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P23

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Complesso rurale in scarso stato conservazione, con annesso antico torrino raggiungibile con strada sterrata vicino ad azienda per macinatura lavorazione grano. Rumore macinatura grano, avifauna.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P24

FOTO:



Regione

Puglia

Provincia

Foggia

Comune:

Castelnuovo della
Daunia

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Vetro semplice

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio facente parte di azienda agricola, allevamento ovini, raggiungibile con strada sterrata. Rumore animali da cortile, ovini, pollame, avifauna, cani.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P25

FOTO:



Regione

Puglia

Provincia

Foggia

Comune:

Pietramontecorvino

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

1+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Vetro semplice

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Scarso

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio rurale facente parte di azienda agricola, raggiungibile tramite strada sterrata. Rumore persone che parlano cani, vento, animali da cortile, lavori agricoli in lontananza.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P26

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Antica masseria adibita ad azienda agricola sita su collina al di sopra di strada provinciale. Rumore animali da cortile, oche, anatre, avifauna. Rumore pale eoliche e strada in lontananza.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P27

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio facente parte di azienda agricola e allevamento pollame sita su fronte strada provinciale.
Rumore di auto e mezzi agricoli che percorrono strada, rumore pale eoliche e abbaiare cani.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P28

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Complesso di edifici rurali in scarso stato di conservazione, probabilmente abitata solo durante il periodo della coltivazione dei terreni limitrofi. Rumore pale eoliche, avifauna lavori agricoli.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P29

FOTO:



Regione

Puglia

Provincia

Foggia

Comune:

Pietramontecorvino

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

1+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Azienda agricola, composta da vari edifici con alta recinzione, raggiungibile tramite strada privata sterrata. Rumore lavori agricoli in lontananza, cani, avifauna

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P30

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI	<input type="text" value="2+st"/>	Tipologia infisso	<input type="text" value="Legno"/>
Altezza edificio	<input type="text" value="8m"/>	Tipologia vetro	<input type="text" value="Vetrocamera"/>
Classe Acustica	<input type="text" value="IV"/>	Stato di conservazione	<input type="text" value="Discreto"/>

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO	<input type="text" value="Residenziale"/>
ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA	<input type="text" value="No"/>

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	<input type="text" value="Si"/>
FIUMI, TORRENTI	<input type="text" value="No"/>
FERROVIA	<input type="text" value="No"/>
INDUSTRIE	<input type="text" value="No"/>
Note: ALTRO:	<input type="text" value="No"/>

Edificio rurale sito lungo strada statale in discreto stato di conservazione. Rumore mezzi pesanti e leggeri lungo la strada e mezzi agricoli nei vicini campi.

RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

P31

FOTO:

Regione Provincia Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio residenziale facente parte di azienda agricola su strada provinciale. Rumore di mezzi pesanti e leggeri provenienti dalla strada. Rumore mezzi agricoli lontani e di abbaiare di cani.