

ALLEGATO 5

Schede Caratterizzazione degli edifici
(Recettori posizionati lungo gli
allacciamenti)

METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE
Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

Ra1

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Alluminio

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale-artigianale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio adibito a "casa del custode", azienda lavorazione gesso in chiusura attività, raggiungibile tramite strada locale. Rumore mezzi agricoli in lontananza, avifauna.

METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE
Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

Ra2

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

1+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio residenziale isolato, raggiungibile tramite strada privata sterrata collegata a strada locale mediamente trafficata. Rumore proveniente da infrastrutture viarie, attività umane, abbaiare cani.

METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE
Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

Ra3

FOTO:



Regione

Provincia

Comune:

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Edificio residenziale in buono stato di conservazione sito su strada statale poco trafficata. Rumore proveniente da mezzi che percorrono l'infrastruttura, vociferare di persone .