

## **ALLEGATO 4**

Schede Caratterizzazione degli edifici  
(Recettori posizionati lungo la  
condotta principale)

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20"), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

R1

FOTO:



Regione

Provincia

Comune:

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Edificio residenziale in fase di ristrutturazione raggiungibile tramite strada sterrata collegata a strada locale scarsamente trafficata. Rumore proveniente da infrastruttura viaria, abbaiare di cani, campane in lontananza, voci umane. Rumore dalla centrale in lontananza.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

R2

FOTO:



Regione

Provincia

Comune:

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Edificio residenziale sito in zona agricola collinare, adiacente a strada locale poco trafficata. Rumore proveniente da infrastruttura viaria, abbaiare di cani, animali da cortile, voci umane.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

R3

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Vetro semplice

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Scarso

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio residenziale, sito in zona agricola, raggiungibile con strada sterrata collegata a strada locale poco trafficata. Rumore proveniente da infrastruttura viaria, lavori agricoli provenienti dalle campagne limitrofe.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

R4

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

1+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Vetro semplice

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Discreto

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio rurale facente parte di piccolo gruppo di case ad un piano, raggiungibile tramite strada locale.  
Rumore mezzi agricoli in lontananza, avifauna, fruscio foglie.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

R5

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio residenziale in buono stato raggiungibile tramite strada privata sito non lontano da provinciale.  
Rumore auto su vicina strada, parlato persone, avifauna.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

R6

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Alluminio

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Vetro semplice

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Scarso

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio residenziale in scarso stato di conservazione, raggiungibile con strada locale poco trafficata.  
Rumore lavori agricoli in lontananza, abbaiare cani, avifauna.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

R7

FOTO:



Regione

Provincia

Comune:

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI	<input type="text" value="2"/>	Tipologia infisso	<input type="text" value="Legno"/>
Altezza edificio	<input type="text" value="6m"/>	Tipologia vetro	<input type="text" value="Vetro semplice"/>
Classe Acustica	<input type="text" value="DPCM91"/>	Stato di conservazione	<input type="text" value="Discreto"/>

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO	<input type="text" value="Residenziale"/>
ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA	<input type="text" value="No"/>

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Edificio rurale in discreto stato di conservazione sito in fondo a strada privata chiusa con sbarra.  
Rumore proveniente da mezzi che percorrono vicina strada, lavori agricoli in lontananza.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

R8

FOTO:



Regione

Provincia

Comune:

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Edificio residenziale facente parte di azienda agricola sita su collina, circondata da cani liberi, raggiungibile tramite strada locale. Rumore proveniente da lavori agricoli in lontananza, abbaine cani, avifauna.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

R9

FOTO:



Regione

Provincia

Comune:

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Complesso di edifici facenti parte di piccola masseria ristrutturata raggiungibile tramite strada privata.  
Rumore lavori agricoli in lontananza, lavori cantiere edile lontano, avifauna.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

Ra1

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Alluminio

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale-artigianale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio adibito a "casa del custode", azienda lavorazione gesso in chiusura attività, raggiungibile tramite strada locale. Rumore mezzi agricoli in lontananza, avifauna.

**METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 500 (20”), MOP 64 bar E OPERE CONNESSE**  
**Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

Ra2

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

**CARATTERISTICHE EDIFICIO**

N° PIANI

1+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio residenziale isolato, raggiungibile tramite strada privata sterrata collegata a strada locale mediamente trafficata. Rumore proveniente da infrastrutture viarie, attività umane, abbaiare cani.

RECETTORE

Ra3

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montecilfone

CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio residenziale in buono stato di conservazione sito su strada statale poco trafficata. Rumore proveniente da mezzi che percorrono l'infrastruttura, vociferare di persone .