

Contraente: 	Progetto: RIFACIMENTO MET. SAN SALVO – BICCARI DN650 (26") DP 75 bar E OPERE CONNESSE		Cliente: 
	N° Contratto : N° Commessa :		
N° documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 1 di 33	Data 11-01-2019	N° Documento Cliente: RE-CEPO-035



ALLEGATO 4
SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI



00	11-01-2019	EMMISSIONE PER INTEGRAZIONE SIA	PIZII	STROPPIA	CAPRIOTTI
REV	DATA	TITOLO REVISIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	2	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	1
Comune:	Cupello
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,6907320
	Latitudine: 42,0209197
Quota:	159 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti – misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	447 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo: X	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale:
	Altro:		Irriguo / Irriguo area verde: X
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	3,3 m dal p.c.		
Data misura in sito:	30/11/2018		
Note eventuali:	Non autorizzati dal proprietario ad acquisire documentazione fotografica		

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	3	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	2
Comune:	Cupello
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,7005026
	Latitudine: 42,0072573
Quota:	66 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti - misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Sud
Distanza dal nuovo tracciato:	101 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale:
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde: X
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	1,6 m dal p.c.		
Data misura in sito:	30/11/2018		
Fonte dei dati:	Accesso atti - misura in sito		
Note eventuali:			

Documentazione fotografica: vedi pagina seguente

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 4 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				



RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 5 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	3
Comune:	Cupello
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,70323
	Latitudine: 42,00549
Quota:	63 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti – misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Sud
Distanza dal nuovo tracciato:	124 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale:
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde: X
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	2,41 dal p.c.		
Data misura in sito:	30/11/2018		
Note eventuali:			

Documentazione fotografica: vedi pagina seguente

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 6 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				



RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 7 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	4
Comune:	Lentella
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,715560
	Latitudine: 41,9977591
Quota:	47 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti – misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	113 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale: X
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde:
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	5,05 m dal p.c.		
Data misura in sito:	30/11/2018		
Note eventuali:	Non autorizzati dal proprietario ad acquisire documentazione fotografica		

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	8	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	5
Comune:	Lentella
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,7158352
	Latitudine: 41,9975315
Quota:	48 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti – misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	86 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale: X
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde:
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	5,05 dal p.c.		
Data misura in sito:	30/11/2018		
Note eventuali:	Non autorizzati dal proprietario ad acquisire documentazione fotografica		

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 9 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	6
Comune:	Lentella
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,7149299
	Latitudine: 41,9957452
Quota:	49 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti – misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	185 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale: X
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde:
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	5,1 m dal p.c.		
Data misura in sito:	30/11/2018		
Note eventuali:			

Documentazione fotografica: vedi pagina seguente

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 10 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				



RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	11	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	7
Comune:	Lentella
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,720523
	Latitudine: 42,0008225
Quota:	45 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti – misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	372 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico /Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale: X
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde:
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	6,44 m dal p.c.		
Data misura in sito:	30/11/2018		
Note eventuali:			

Documentazione fotografica: vedi pagina seguente

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento:
03492-PPL-RE-000-0035

Foglio
12 di 33

Rev.:
00

N° Documento Cliente:
RE-CEPO-035



RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	13	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	8
Comune:	Lentella
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,7201642
	Latitudine: 42,0004363
Quota:	45 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti – misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	329 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico /Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale: X
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde:
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	6,29 m dal p.c.		
Data misura in sito:	30/11/2018		
Note eventuali:			

Documentazione fotografica: vedi pagina seguente

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 14 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				



RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio			Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	15	di	33	00				

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	9
Comune:	Larino
Località:	Accesso atti - misura in sito
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,9298
	Latitudine: 41,8408
Quota:	156 m s.l.m.
Fonte dei dati:	
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	185 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale:
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde: X
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	4,04 dal p.c.		
Data misura in sito:	29/11/2018		
Note eventuali:	Non autorizzati dal proprietario ad acquisire documentazione fotografica		

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	16	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	10
Comune:	Rotello
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 15,0030743
	Latitudine: 41,7810625
Quota:	278 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti - misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	8 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale:
	Altro: n.d.		Irriguo /Irriguo area verde: X
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	0,34 m dal p.c.		
Data misura in sito:	29/11/2018		
Note eventuali:	Non autorizzati dal proprietario ad acquisire documentazione fotografica		

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio			Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	17	di	33	00				

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	11
Comune:	Cupello
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,6966792
	Latitudine: 42,0275759
Quota:	156 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti - misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	397 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico Potabile: X
	In disuso:		Igienico – Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato / Cementato		Irriguo / Irriguo area verde:
	Altro: n.d.		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	2,15 m dal p.c.		
Data misura in sito:	30/11/2018		
Note eventuali:	Non autorizzati dal proprietario ad acquisire documentazione fotografica		

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio			Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	18	di	33	00				

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	12
Comune:	Santa Croce di Magliano
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 15,103123
	Latitudine: 41,686292
Quota:	69 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti - misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Nord
Distanza dal nuovo tracciato:	115 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico / Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale:
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde:
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro: X
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	6,4 m dal p.c.		
Data misura in sito:	26/11/2018		
Note eventuali:	Non autorizzati dal proprietario ad acquisire documentazione fotografica		

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	19	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	13
Comune:	Castelnuovo della Daunia
Località:	
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 15,124769
	Latitudine: 41,668609
Quota:	191 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Accesso atti - misura in sito
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	186 m circa

Dati caratteristici pozzo

Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico /Domestico
	In disuso:		Potabile:
	Abbandonato ma attivo:		Igienico – Sanitario:
	Sigillato / Cementato		Industriale:
	Altro: n.d.		Irriguo / Irriguo area verde: X
			Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Profondità:	n.d.		
Stratigrafia:	n.d.		
Tipo di Acquifero:	poroso		
Misura in sito:	10,4 m dal p.c.		
Data misura in sito:	26/11/2018		
Note eventuali:	Non autorizzati dal proprietario ad acquisire documentazione fotografica		

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	20	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	1-I
Comune:	Biccari
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 15,194633
	Latitudine: 41,401997
Quota:	397 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)
Posizione rispetto al tracciato:	Monte; Sud Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	6 km

Dati caratteristici pozzo

Stato:	n.d.	Uso:	n.d.
Profondità pozzo:	18 m		
Livello piezometrico:	7 m		
Stratigrafia:	0,00 – 1,70	Terreno vegetale	
	1,70 – 7,90	Conglomerato con argilla sabbiosa	
	7,90 – 12,00	Argilla sabbiosa	
	12,00 – 18,00	Argilla con venature bluastre	
Tipo di Acquifero:	Alluvionale a falda libera		
Data misura in sito:	marzo 2002		
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)		
Note eventuali:			

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	21	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	2-l
Comune:	Biccari
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 15,188339
	Latitudine: 41,417319
Quota:	409,0 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)
Posizione rispetto al tracciato:	Monte; Sud Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	6 km

Dati caratteristici pozzo

Stato:	n.d.	Uso:	n.d.
Profondità pozzo:	18 m		
Livello piezometrico:	8 m		
Stratigrafia:	0,00 – 1,00	Terreno scuro con trovanti	
	1,00 – 3,00	Ciottoli eterometrici in matrice sabbiosa	
	3,00 – 12,00	Limo argilloso con trovanti litoidi di natura calcarea	
	12,00 – 14,00	Argilla gialla con livelli sabbiosi	
	14,00 – 18,00	Argilla grigio azzurra marnosa compatta	
Tipo di Acquifero:	nd		
Data misura in sito:	marzo 2002		
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)		
Note eventuali:			

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 22 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	3-I
Comune:	Lucera
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 15,309731
	Latitudine: 41,514550
Quota:	133 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)
Posizione rispetto al tracciato:	Valle; Est
Distanza dal nuovo tracciato:	6,6 km

Dati caratteristici pozzo

Stato:	n.d.	Uso:	n.d.
Profondità pozzo:	15		
Livello piezometrico:	6 m		
Stratigrafia:	0,00 – 2,00	Suolo agrario	
	2,00 – 13,00	Ghiaia poligenica biancastra con matrice sabbiosa	
	13,00 – 15,00	Argilla grigio-olivastra	
Tipo di Acquifero:	nd		
Data misura in sito:	aprile 2004		
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)		
Note eventuali:			

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	23	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	4-I
Comune:	Lucera
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 15,323631
	Latitudine: 41,481219
Quota:	180,0 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)
Posizione rispetto al tracciato:	Valle; Est
Distanza dal nuovo tracciato:	6,6 km

Dati caratteristici pozzo

Stato:	n.d.	Uso:	n.d.
Profondità pozzo:	350 m		
Livello piezometrico:	105 m		
Stratigrafia:	0,00 – 2,00	Terreno vegetale	
	2,00 – 4,00	Argilla gialla	
	4,00 – 12,00	Ghiaia	
	12,00 – 174,00	Argilla ble	
	174,00 – 180,00	Sabbia con falda	
	180,00 – 314,00	Argilla ble	
	314,00 – 325,00	Argilla sabbiosa	
	325,00 - 350,00	Sabbia con falda	
Tipo di Acquifero:	Acquifero alluvionale confinato		
Data misura in sito:	maggio 1992		
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)		
Note eventuali:			

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	24	di	33	00			

Dati Identificativi Pozzo

N° di riferimento e denominazione:	5-l
Comune:	Palata
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine:14,774711
	Latitudine:41,894561
Quota:	355 m s.l.m.
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	3,7 km

Dati caratteristici pozzo

Stato:	n.d.	Uso:	Sondaggio esplorativo/pozzo pilota
Profondità pozzo:	65 m		
Livello piezometrico:	19,20 m		
Stratigrafia:	nd		
	Nd		
	nd		
Tipo di Acquifero:	nd		
Data misura in sito:	ottobre 1995		
Fonte dei dati:	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)		
Note eventuali:			

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 25 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				

Dati Identificativi Sorgente / Emergenza Idrica

N° di riferimento e denominazione:	1
Comune:	Mafalda
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,72337
	Latitudine: 41,98003
Quota:	82 m.s.l.m.
Fonte dei dati:	Cartografia di base I.G.M.
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	289 m circa

Dati caratteristici sorgente

Tipo di emergenza:	Sorgente (generica): x	
	Risorgiva:	
	"Fontanile":	
Tipologia sorgente:		
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Con cavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori:
	Altro: n.d.	
Regime:	Perenne: x	Secca stagionalmente:
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	Captata:	Non captata: x
Tipologia di utilizzo:	Potabile:	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Stato naturale (canale di sorgiva):
	Altro:	n.d.
Portata:	Misurata: n.d.	Stimata:
Tipo di acquifero:	poroso	
Note eventuali:	Sorgente rilevata solo su base cartografica	

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	26	di	33	00			

Dati Identificativi Sorgente / Emergenza Idrica

N° di riferimento e denominazione:	2
Comune:	Montenero di Bisaccia
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,78941
	Latitudine: 41,92814
Quota:	302 m.s.l.m.
Fonte dei dati:	Cartografia di base I.G.M.
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	164 m circa

Dati caratteristici sorgente

Tipo di emergenza:	Sorgente (generica): x	
	Risorgiva:	
	"Fontanile":	
Tipologia sorgente:		
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Con cavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori: x
	Altro:	
Regime:	Perenne: x	Secca stagionalmente:
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	Captata: x	Non captata:
Tipologia di utilizzo:	Potabile: x	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Stato naturale (canale di sorgiva):
	Altro:	
Portata:	Misurata: n.d.	Stimata:
Tipo di acquifero:	fessurato	
Note eventuali:	Sorgente rilevata solo su base cartografica	

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 27 di 33	Rev.: 00	N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
--	--------------------	-------------	--------------------------------------

Dati Identificativi Sorgente / Emergenza Idrica

N° di riferimento e denominazione:	3
Comune:	Montenero di Bisaccia
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine:14,79519
	Latitudine: 41,92634
Quota:	337 m.s.l.m.
Fonte dei dati:	Cartografia di base I.G.M.
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	57 m circa

Dati caratteristici sorgente

Tipo di emergenza:	Sorgente (generica):	
	Risorgiva:	
	"Fontanile": x	
Tipologia sorgente:		
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Con cavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori: x
	Altro:	
Regime:	Perenne: x	Secca stagionalmente:
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	Captata: x	Non captata:
Tipologia di utilizzo:	Potabile:	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Stato naturale (canale di sorgiva):
	Altro: n.d.	
Portata:	Misurata: n.d.	Stimata:
Tipo di acquifero:	fessurato	
Note eventuali:	Sorgente rilevata solo su base cartografica	

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 28 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				

Dati Identificativi Sorgente / Emergenza Idrica

N° di riferimento e denominazione:	4 (Orto Coruntoli)
Comune:	Montecilfone
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,84424
	Latitudine: 41,88968
Quota:	314 m.s.l.m.
Fonte dei dati:	Database Molise / PTA
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	67 m circa

Dati caratteristici sorgente

Tipo di emergenza:	Sorgente (generica):	
	Risorgiva:	
	"Fontanile": x	
Tipologia sorgente:		
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Con cavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori: x
	Altro:	
Regime:	Perenne: x	Secca stagionalmente:
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	Captata: x	Non captata:
Tipologia di utilizzo:	Potabile:	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Stato naturale (canale di sorgiva):
	Altro: n.d.	
Portata:	Misurata: 0.45 l/s	Stimata:
Tipo di acquifero:	fessurato	
Note eventuali:	Sorgente rilevata solo su base cartografica e bibliografica	

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 29 di 33	Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
		00				

Dati Identificativi Sorgente / Emergenza Idrica

N° di riferimento e denominazione:	5
Comune:	Montecilfone
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,85387
	Latitudine: 41,88254
Quota:	222 m.s.l.m.
Fonte dei dati:	Cartografia di base I.G.M.
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	66 m circa

Dati caratteristici sorgente

Tipo di emergenza:	Sorgente (generica):	
	Risorgiva:	
	"Fontanile": x	
Tipologia sorgente:		
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Con cavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori: x
	Altro:	
Regime:	Perenne: x	Secca stagionalmente:
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	Captata: x	Non captata:
Tipologia di utilizzo:	Potabile:	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Stato naturale (canale di sorgiva):
	Altro: n.d.	
Portata:	Misurata: n.d.	Stimata:
Tipo di acquifero:	fessurato	
Note eventuali:	Sorgente rilevata solo su base cartografica	

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 30 di 33	Rev.:	N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
--	--------------------	-------	--------------------------------------

Dati Identificativi Sorgente / Emergenza Idrica

N° di riferimento e denominazione:	6
Comune:	Montecilfone
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,85578
	Latitudine: 41,88495
Quota:	245 m.s.l.m.
Fonte dei dati:	Cartografia di base I.G.M.
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	196 m circa

Dati caratteristici sorgente

Tipo di emergenza:	Sorgente (generica):	
	Risorgiva:	
	"Fontanile": x	
Tipologia sorgente:		
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Con cavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori: x
	Altro:	
Regime:	Perenne: x	Secca stagionalmente:
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	Captata: x	Non captata:
Tipologia di utilizzo:	Potabile:	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Stato naturale (canale di sorgiva):
	Altro: n.d.	
Portata:	Misurata: n.d.	Stimata:
Tipo di acquifero:	poroso	
Note eventuali:	Sorgente rilevata solo su base cartografica	

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio		Rev.:				N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
	31	di	33	00			

Dati Identificativi Sorgente / Emergenza Idrica

N° di riferimento e denominazione:	7
Comune:	Castelnuovo della Daunia
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 15,12362
	Latitudine: 41,67082
Quota:	178 m.s.l.m.
Fonte dei dati:	Cartografia di base I.G.M.
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	237 m circa

Dati caratteristici sorgente

Tipo di emergenza:	Sorgente (generica): x	
	Risorgiva:	
	"Fontanile":	
Tipologia sorgente:		
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Con cavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori:
	Altro: n.d.	
Regime:	Perenne: x	Secca stagionalmente:
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	n.d.	
Tipologia di utilizzo:	Potabile:	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Stato naturale (canale di sorgiva):
	Altro: n.d.	
Portata:	Misurata: n.d.	Stimata:
Tipo di acquifero:	poroso	
Note eventuali:	Sorgente rilevata solo su base cartografica	

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 32 di 33	Rev.:	N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
--	--------------------	-------	--------------------------------------

Dati Identificativi Sorgente / Emergenza Idrica

N° di riferimento e denominazione:	8
Comune:	Casalvecchio di Puglia
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 15,14199
	Latitudine: 41,64312
Quota:	182 m.s.l.m.
Fonte dei dati:	Cartografia di base I.G.M.
Posizione rispetto al tracciato:	Ovest
Distanza dal nuovo tracciato:	70 m circa

Dati caratteristici sorgente

Tipo di emergenza:	Sorgente (generica): x	
	Risorgiva:	
	"Fontanile":	
Tipologia sorgente:		
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Con cavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori:
	Altro: n.d.	
Regime:	Perenne:	Secca stagionalmente: x
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	Captata:	Non captata: x
Tipologia di utilizzo:	Potabile:	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Stato naturale (canale di sorgiva):
	Altro: n.d.	
Portata:	Misurata: n.d.	Stimata:
Tipo di acquifero:	poroso	
Note eventuali:	Sorgente rilevata solo su base cartografica	

RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

SCHEDE DEI PUNTI D'ACQUA RILEVATI

N° Documento: 03492-PPL-RE-000-0035	Foglio 33 di 33	Rev.:	N° Documento Cliente: RE-CEPO-035
--	--------------------	-------	--------------------------------------

Dati Identificativi Sorgente / Emergenza Idrica

N° di riferimento e denominazione:	9 (Lamabianca)
Comune:	Montenero di Bisaccia
Coordinate UTM - WGS84:	Longitudine: 14,77959
	Latitudine: 41,93601
Quota:	380 m.s.l.m.
Fonte dei dati:	Database Molise
Posizione rispetto al tracciato:	Est
Distanza dal nuovo tracciato:	187 m circa

Dati caratteristici sorgente

Tipo di emergenza:	Sorgente (generica):	
	Risorgiva:	
	"Fontanile": x	
Tipologia sorgente:		
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Con cavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori: x
	Altro: n.d.	
Regime:	Perenne:	Secca stagionalmente: x
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	Captata: x	Non captata:
Tipologia di utilizzo:	Potabile: x	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Stato naturale (canale di sorgiva):
	Altro:	
Portata:	Misurata: 0.21 l/s	Stimata:
Tipo di acquifero:	poroso	
Note eventuali:	Sorgente rilevata solo su base cartografica e bibliografica	