



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC



Copia

A2A gencogas S.p.A.
a2agencogas@pec.a2a.eu
A2A gencogas - Centrale di Gissi
Contrada Selva, 1/A – 66052 Gissi (CH)
centrale.gissi@a2a.eu

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARTA Abruzzo
Via G. Marconi, 178 – 65126 PESCARA
Sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Direzione sub-provinciale di Vasto – San Salvo
Via Monte Grappa, 1 – 66050 San Salvo (CH)
Dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000901 del 30/11/2010 con avviso pubblicato in G.U. Serie Generale N. 3 del 05/01/2011 – Centrale Termoelettrica della Società A2A gencogas S.p.A., sita nel Comune di Gissi (CH).

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione 2019 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica che in data **10 aprile 2019**, avrà inizio la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione A2A gencogas S.p.A. Centrale Termoelettrica sita nel Comune di Gissi (CH).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Mario Massimo Simonelli, Massimo Stortini e Rossella Sinisi (in affiancamento) di ISPRA, salvo altri.

L'ARTA Abruzzo comunicherà successivamente i nominativi dei funzionari che parteciperanno alle attività del G.I. e dei tecnici incaricati dei campionamenti.

Il Gruppo Ispettivo e i tecnici ARTA Abruzzo adotteranno tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.

Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede, inoltre, la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARTA Abruzzo preventivamente via PEC le informazioni relative al Responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella