



 <p><b>GEO-PROBE</b> Indagini Geognostiche</p> <p>40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Via Cimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072</p>	Committente: <u>Aeroporto Marconi di Bologna</u>	Quota: <u>---</u>	Rap. Pr. N°18.0104/RSP		
	Località: <u>Bologna</u>	Profondità: <u>12.00 m</u>	Codice Lavoro 2018.011		
	Cantiere: <u>via del Triumvirato</u>	Data Inizio: <u>26/02/2018</u>	Data Fine: <u>26/02/2018</u>		
	Perforazione: <u>Carotaggio Continuo diam. 101</u>	Il geologo: <u>Dr. Conti</u>	SONDAGGIO <b>7</b>	FOGLIO <b>1/1</b>	
Attrezzatura: <u>Sonda Drill 830L</u>					
Procedura di Prova IO_001	Rapporto di Prova N° 18.0104/RSP	Rev. 0	Data di emissione 26/02/2018	Lo Sperimentatore Dr. Regazzi	Il Direttore di Laboratorio Dr. Conti

Scala 1:50	Manovre	Lunghezza carotiere	Rivestimento	Profondità [m]	Stratigrafia	Descrizione stratigrafica	Percentuale Carotaggio	Campioni	Prof. SPT	N° colpi SPT	Tipo di punta	Scala 1:50	P. P. [kg/cm <sup>2</sup> ]	V. T. [kg/cm <sup>2</sup> ]	Falda	Piezometro Norton
1	1.00	1.50		0.30		Limo sabbioso di colore nocciola.						1				
2	1.00	1.50		1.80		Ghiaia in matrice limo sabbiosa di colore nocciola; terreno ad umidità scarsa.						2				
3	0.50	1.50				Limo sabbioso di colore nocciola con abbondanti ciottoli, da 6.40 m detrito lateritico e copertone d'auto.						3				
4	0.70	1.50										4				
5	0.80	1.50										5				
6	1.00	1.50										6				
7	1.50	1.50										7				
8	0.50	1.50		7.60		Ghiaia in matrice limo sabbiosa di colore grigio nocciola; terreno ad umidità da scarsa ad elevata da 8.50 m, da 9.00 m da scarsa a media.						8				
9	0.70	1.50										9				
10	0.80	1.50										10				
11	0.90	1.50										11				
12	0.90	1.50		12.00								12				
13												13				
14												14				
15												15				
16												16				
17												17				
18												18				
19												19				
20												20				

Rilevamento acqua nel foro di sondaggio

DATA	ORA IN.	QUOTA F.F.	QUOTA H2O	ORA F.	QUOTA F.F.	QUOTA H2O
26/02/18	11:15			13:15	12.00 m	assente

 <p><b>GEO-PROBE</b> Indagini Geognostiche</p> <p>40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Via Cimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072</p>	Committente: <u>Aeroporto Marconi di Bologna</u>	Quota: <u>---</u>	Rap. Pr. N°18.0103/RSP		
	Località: <u>Bologna</u>	Profondità: <u>12.00 m</u>	Codice Lavoro 2018.011		
	Cantiere: <u>via del Triumvirato</u>	Data Inizio: <u>26/02/2018</u>	Data Fine: <u>26/02/2018</u>		
	Perforazione: <u>Carotaggio Continuo diam. 101</u>	Il geologo: <u>Dr. Conti</u>	SONDAGGIO <b>6</b> FOGGIO <b>1/1</b>		
Attrezzatura: <u>Sonda Drill 830L</u>					
Procedura di Prova IO_001	Rapporto di Prova N° 18.0103/RSP	Rev. 0	Data di emissione 26/02/2018	Lo Sperimentatore Dr. Regazzi	Il Direttore di Laboratorio Dr. Conti

Scala 1:50	Manovre	Profondità [m]	Stratigrafia	Descrizione stratigrafica	Percentuale Carotaggio	Campioni	Prof. SPT	N° colpi SPT	Tipo di punta	Scala 1:50	P. P. [kg/cmq]	V. T. [kg/cmq]	Falda	Piezometro Norton
1	1.30			Limo argilloso debolmente sabbioso con ciottoli e laterizi.	20 40 60 80					1				
2	1.00									2				
3	0.70	2.80		Ghiaia, cemento, laterizi in matrice limo argillosa di colore nocciola.						3				
4	0.80									4				
5	0.50	4.50		Ghiaia in matrice sabbiosa di colore nocciola grigio; terreno ad umidità da scarsa a media da 6.50 m.						5				
6	0.60									6				
7	0.60									7				
8	1.00									8				
9	0.60									9				
10	0.70									10				
11	0.80									11				
12	0.60	12.00								12				
13	1.50									13				
14										14				
15										15				
16										16				
17										17				
18										18				
19										19				
20										20				

Rilevamento acqua nel foro di sondaggio

DATA	ORA IN.	QUOTA F.F.	QUOTA H2O	ORA F.	QUOTA F.F.	QUOTA H2O
26/02/18	09:00			11:00	12.00 m	assente