



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE. I.0012066.14-05-2019



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0030663 Data 14/05/2019
Tit. C Partenza



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

EDISON S.p.A.
Sede Legale
Foro Buonaparte, 31 – 20121 MILANO
edison@pec.edison.it
Centrale Termoelettrica di Altomonte
Zona P.I.P. - Località Serraggiumenta
87042 Altomonte (CS)
asee@pec.edison.it

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – DVA – Div. III
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Calabria – Sede Centrale
Via Lungomare (Loc. Mosca - zona Giovino - Porto)
direzionegenerale@pec.arpacalabria.it
Sede Dipartimentale di Cosenza
Via Montesano, 123 – 87100 COSENZA
dip.cs@arpacal.it

RIFERIMENTO: Autorizzazione Integrata Ambientale - DVA-DEC-2010-0001004 del 28/12/2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica EDISON S.p.A. sita nel Comune di Altomonte (CS).

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria

Facendo seguito alla programmazione 2019 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica che in data **21 maggio 2019** avrà inizio la visita ispettiva ordinaria per la centrale termoelettrica di EDISON S.p.A. sita nel Comune di Altomonte (CS).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Salvatore Servili e da Fabrizio Vazzana per ISPRA, salvo altri.

L'ARPA Calabria comunicherà con separata nota i nominativi dei tecnici che parteciperanno alla visita ispettiva.

Il Gruppo Ispettivo adotterà tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.

Si prega, inoltre, di assicurare la necessaria assistenza al Gruppo Ispettivo per l'esecuzione delle attività di campionamento previste, provvedendo anche, ove necessario, al trasporto in quota dell'attrezzatura necessaria alle attività stesse.

Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Calabria preventivamente via PEC le informazioni relative al responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Con i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella