



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

**m\_ amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0020065.31-07-2019**



ISPRA  
**PROTOCOLLO GENERALE**  
Nr.0047681 Data 31/07/2019  
Tit. C Partenza



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare - DVA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

**Copia** ARPA Molise  
Via dei Lacci, 66 - 86039 Termoli (CB)  
**arpamolise@legalmail.it**  
Dipartimento di Campobasso  
Contrada Selvapiana - 86100 CAMPOBASSO  
**arpamolise@legalmail.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-49 del 23 febbraio 2011 aggiornato con DEC- MIN-304 del 23 dicembre 2015 pubblicato in G.U. n. 7 dell'11/01/2016 - Impianto Turbogas di Larino (CB) di ENEL Produzione S.p.A..

**OGGETTO:** Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in data 11 e 12 dicembre 2018. Proposta di diffida.

Nelle giornate dall'11 al 12 dicembre 2018 secondo quanto disposto nella programmazione 2018 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione Impianto Turbogas di ENEL Produzione S.p.A. sita in Larino (CB).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nel corso dell'ispezione è stato redatto verbale di esecuzione visita ispettiva in tre originali, in contestuale con ENEL Produzione S.p.A. e ARPA Molise che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia del verbale d'ispezione.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, in seguito a cui si è ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni sull'impianto di trattamento delle acque reflue e relativa gestione dei rifiuti ed in particolare: "... Si richiedono inoltre informazioni sul sistema di contenimento di dette sostanze, da cui possa evincersi la relativa adeguatezza costruttiva e funzionale alla normativa vigente in tema di rifiuti, evidenziando anche dimensioni e capacità del serbatoio dedicato e del relativo bacino di contenimento.", con nota ISPRA al Gestore prot. 6776 del 14/02/2019 in allegato.

Il Gruppo Ispettivo, a seguito della valutazione dei documenti inviati dal Gestore a riscontro (All. 4), ritiene la risposta carente delle informazioni richieste (capacità del bacino di contenimento) e impossibile la verifica alla prescrizione di cui al punto 11.7 a pag. 59 del PIC (*i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;*) in tema di Rifiuti.

ISPRA pertanto, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 15 giorni dalla ricezione della diffida trasmetta all'Autorità Competente e ad ISPRA le informazioni richieste (dimensioni e capacità del serbatoio di raccolta oli del sistema trattamento acque reflue e del relativo bacino di contenimento) con completezza tale da rendere possibile la verifica di cui sopra.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati di altri accertamenti eseguiti da ARPA Molise.

Con i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

**Il Responsabile**

***Dr. Ing. Gaetano Battistella***

Allegati

- All.1 – Verbale/i di svolgimento e chiusura visita ispettiva (10 pagine);
- All.2 – Allegato fotografico (1 immagine);
- All.3 – Richiesta ISPRA al Gestore (2 pagine);
- All.4 – Riscontro del Gestore alla richiesta - estratto testuale (3 pagine).