

GALENO RP srl

Zona Industriale – C.da Tamarete • 66026 Ortona (CH) Telefono 085.9032500 • Fax 085.9032510 www.galenoweb.it • info@galenoweb.it

Cod. Fisc. / Part. IVA / Reg. Imp. CH n. 01501960692 R.E.A. 92091 • Capitale Sociale € 52.000,00

lì, 22/02/2016

#### ECO FOX s.r.l. Via Osca, 74 66054 VASTO (CH)

RAPPORTO DI PROVA Reg. n. 16LA00414/VDA

oggetto: <u>Determinazione del livello di esposizione</u> <u>personale alle vibrazioni meccaniche</u> <u>D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.</u>

Datore di Lavoro	dott. Francesco Dessandro
Rspp	FRANCESCO
Medico competente	CHIMICO 5
RLS	FOMA: 30

#### INDICE

1.	RELAZIONE TECNICA	3
1.1	DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELLE ATTIVITA' SVOLTE	4
1.2	2. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA PER I RILIEVI	4
1.3	B. CRITERI E MODALITA' DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE	4
1.4	I. TEMPI DI MISURAZIONE	4
1.5	5. TEMPI DI ESPOSIZIONE	4
2.	ELENCO SORGENTI E RISULTATI OTTENUTI	5
3.	ELENCO DELLE MANSIONI ESPOSTE	7
4.	SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI	8
5.	CONCLUSIONI	10
ALLE	EGATI:	
ALLE	GATO 1: GRAFICI E DATI MISURE	11
ALLE	GATO 2: RIEPILOGO TEMPI DI ESPOSIZIONE	28
ALLE	GATO 3: SCHEDE PERSONALI DI RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE	30
ALLE	GATO 4: NOTE TECNICHE	35
ALLE	GATO 5: CERTIFICATI DI TARATURA	42

#### 1. RELAZIONE TECNICA

In data 19 Febbraio 2016, presso lo stabilimento della ditta *ECO FOX s.r.l.* ubicato in Via Osca, 74 del Comune di *VASTO (CH)*, in accordo con il *Dott. Lorenzo Papalini*, è stata effettuata un'indagine finalizzata a valutare l'esposizione personale dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche durante la normale attività lavorativa, come prescritto dall'art. 199 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (G.U. del 30/04/2008 n. 101).

L'indagine è stata effettuata da personale del Laboratorio di analisi GALENO RP s.r.l., centro di consulenza ed assistenza alle imprese per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con la direzione del dott. Francesco D'Alessandro.

La valutazione del rischio è mirata all'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 il quale prevede le norme riguardanti la protezione e la prevenzione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a vibrazioni meccaniche (artt. da 199 a 205 contenuti nel Titolo VIII Capo III di suddetto decreto).

La norma medesima fissa all'art. 201 i seguenti valori :

- a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
- 1) **il valore limite di esposizione** giornaliero pari a **5 m/s<sup>2</sup>** per un periodo di riferimento di 8 ore e **20 m/s<sup>2</sup>** per il breve periodo;
- 2) il valore d'azione giornaliero pari a 2,5 m/s² per un periodo di riferimento di 8 ore.
- b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
- 1) il valore limite di esposizione giornaliero pari a 1,0 m/s<sup>2</sup> per un periodo di riferimento di 8 ore e 1,5 m/s<sup>2</sup> per il breve periodo;
- 2) il valore d'azione giornaliero pari a 0,5 m/s<sup>2</sup> per un periodo di riferimento di 8 ore.

Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Finalità dell'indagine tecnica è, pertanto, quella di stabilire, in relazione agli ambienti di lavoro ed alle attività svolte dai lavoratori, criteri utili alla stima dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza per determinare il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche.

#### 1.1. DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Le attività lavorative della ditta ECO FOX s.r.l. vengono svolte nello stabilimento ubicato in Via Osca, 74 nel comune di VASTO (CH) e consistono nella produzione di biodiesel, glicerina grezza e oleine.

#### 1.2. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA PER I RILIEVI

Per l'esecuzione dei rilievi è stato utilizzato un misuratore dell'esposizione a vibrazioni Larson Davis mod. HVM100 dotato di accelerometri triassiali modelli 356B40 (per il corpo intero) e 356M68 (per il mano-braccio) tarati il 16 Maggio 2014.

#### 1.3. CRITERI E MODALITA' DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE

Le misure sono state eseguite in condizioni di normale attività lavorativa disponendo l'accelerometro sull'impugnatura dell'utensile o sulle mani dell'operatore nel caso di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e sulla parte del corpo a diretto contatto con la sorgente (sedile o piedi) nel caso di vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Le misurazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono state effettuate in conformità ai capitoli 4 e 5 all'Allegato A della norma ISO 5349-1 (2001) con lo scopo di determinare la radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza determinati sui tre assi ortogonali.

Le misurazioni trasmesse al corpo intero sono state effettuate in conformità ai capitoli 5, 6 e 7 all'Allegato A e all'Allegato B della norma ISO 2631-1 (1997) con lo scopo di determinare la radice quadrata del più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali.

#### 1.4. TEMPI DI MISURAZIONE

La durata di ogni misurazione è stata sufficientemente ampia per rappresentare l'accelerazione media di vibrazione meccanica a cui i lavoratori sono sottoposti durante lo svolgimento delle loro mansioni.

#### 1.5. TEMPI DI ESPOSIZIONE

Il riepilogo delle sorgenti sottoposte a controllo e dei tempi di esposizione utilizzati per la valutazione dell'esposizione sono quelli dichiarati e sottoscritti dal Datore di Lavoro sentito l'RLS e rimessi in allegato.

#### 2. ELENCO SORGENTI E RISULTATI OTTENUTI

N.	Denominazione	Rif.	Condizioni operative	Data	Val. medio m/s²
1	Pressa OMCN art. 30 P30-ML n.4	Mano Braccio (sx)	Rilievo eseguito sulla mano sinistra dell'operatore durante la pressatura di particolare metallico.	19/02/2016	1,7
2	Trapano a colonna SERR MAC mod. RAG 25/L	Mano Braccio (dx)	Rilievo eseguito sulla mano destra dell'operatore durante la foratura di profilato metallico.	19/02/2016	0,3
3	Tornio EGITAL mod. E18	Mano Braccio (dx)	Rilievo eseguito sulla mano destra dell'operatore durante la tornitura di profilato metallico.	19/02/2016	2,1
	mod. E16	Mano Braccio (sx)	Rilievo eseguito sulla mano sinistra dell'operatore durante la tornitura di profilato metallico.	19/02/2016	0,8
	Smerigliatrice angolare BOSH GWS660	Mano Braccio (dx)	Rilievo eseguito sulla mano destra dell'operatore durante la smerigliatura di profilato metallico.	19/02/2016	3,4
4		Mano Braccio (sx)	Rilievo eseguito sulla mano sinistra dell'operatore durante la smerigliatura di profilato metallico.	19/02/2016	4,1
5	Smerigliatrice	Mano Braccio (dx)	Rilievo eseguito sulla mano destra dell'operatore durante il taglio di profilato metallico.	19/02/2016	3,3
5	angolare BOSH GWS 21-230H	Mano Braccio (sx)	Rilievo eseguito sulla mano sinistra dell'operatore durante il taglio di profilato metallico.	19/02/2016	2,1
6	Trapano a batteria DE WALT mod. DW984 n°2002	Mano Braccio (dx)	Rilievo eseguito sulla mano destra dell'operatore durante la foratura di profilato metallico.	19/02/2016	0,7
	10-7	Mano Braccio (sx)	Rilievo eseguito sulla mano sinistra dell'operatore durante la foratura di profilato metallico.	19/02/2016	0,6

Reg. n. 16LA00414 del 22/02/2016

N.	Denominazione	Rif.	Condizioni operative	Data	Val. medio m/s²
7	Trapano elettrico BOSH mod. GBH	Mano Braccio (dx)	Rilievo eseguito sulla mano destra dell'operatore durante la foratura di muratura.	19/02/2016	8,2
	2-20SRE n. 86102265	Mano Braccio (sx)	Rilievo eseguito sulla mano sinistra dell'operatore durante la foratura di muratura.	19/02/2016	7,1
8	Carrello elevatore Jungheinrich mod. DFG320 n. FN371376	Corpo intero	Rilievo eseguito con sensore posizionato sotto il sedile del conducente durante la marcia su piazzale esterno.	19/02/2016	0,69
9	Carrello elevatore OM mod. XD 60 n° F14163W00003	Corpo intero	Rilievo eseguito con sensore posizionato sotto il sedile del conducente durante la marcia su piazzale esterno.	19/02/2016	0,52
10	Stoccatore OM	Mano Braccio (dx)	Rilievo eseguito sulla mano destra dell'operatore durante la movimentazione di materiale all'interno del magazzino.	19/02/2016	0,8
10	mod. LC5 1029 n. LLI0002071	Mano Braccio (sx)	Rilievo eseguito sulla mano sinistra dell'operatore durante la movimentazione di materiale all'interno del magazzino.	19/02/2016	0,9

#### 3. ELENCO DELLE MANSIONI ESPOSTE

#### Corpo intero

N.	Mansione	Esposizione media m/s²	Valore d'azione m/s²	Valore limite m/s²
1	Addetto Interventi manutentivi e magazzino	0,24	0,50	1,00
2	Capoturno ed addetto impianti turnista	0,24	0,50	1,00
3	Operatore giornaliero	0,18	0,50	1,00

#### Mano-Braccio

N.	Mansione	Esposizione media m/s² (totale)	Valore d'azione m/s²	Valore limite m/s²
1	Addetto Interventi manutentivi e magazzino	1,6	2,5	5,0

#### 4. SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

Il datore di lavoro, per i lavoratori esposti a esposizioni superiori ai valori d'azione, deve :

- elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono considerando in particolare quanto segue :
  - altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
  - la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
  - la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
  - adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
  - la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
  - l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature da lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizioni meccaniche;
  - la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  - l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
  - la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità;
- garantire che i lavoratori esposti ricevano una formazione adeguata con particolare riguardo:
  - alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
  - all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti, nonche' ai potenziali rischi associati;
  - ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici:
  - alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
  - alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
  - alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
  - all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 e 204 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. La sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizioni a vibrazioni, il medico competente deve informare il datore di lavoro il quale a sua volta deve sottoporre a nuova revisione la valutazione dei rischi, le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi tenendo conto del parere del medico competente e prendere misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. Il medico competente deve inoltre istituire ed aggiornare, per ciascuno dei lavoratori, una cartella sanitaria nel quale sono riportati, tra l'altro, i valori di esposizione individuali.

#### 5. CONCLUSIONI

I risultati della valutazione evidenziano che le esposizioni medie giornaliere per tutti gli operatori esposti a vibrazioni meccaniche trasmesse sia al sistema mano-braccio che al corpo intero risultano inferiori sia al valore d'azione che al valore limite di esposizione fissati dal D. Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, ai sensi dell'art. 181 comma 2 del DLgs n. 81/2008 è necessario programmare ed effettuare la valutazione ad intervalli regolari e comunque ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

#### **ALLEGATO 1: GRAFICI E DATI MISURE**

ECO FOX s.r.l. Via Osca, 74 66054 VASTO (CH)


#### 1 Pressa OMCN art. 30 P30/ML n.4 - mano sx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 1 Pressa OMCN art. 30 P30/ML n.4 - mano sx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:05


Valore medio di accelerazione ponderata: 1,7 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea Iarussi


#### 2 Trapano a colonna SERR MAC mod. RAG 25/L - mano dx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 2 Trapano a colonna SERR MAC mod. RAG 25/L - mano dx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:08

Valore medio di accelerazione ponderata: 0,3 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea larussi


#### 3 Tornio EGITAL mod. E18 - mano dx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 3 Tornio EGITAL mod. E18 - mano dx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:22

Valore medio di accelerazione ponderata: 2,1 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea Iarussi


#### 3 Tornio EGITAL mod. E18 - mano sx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 3 Tornio EGITAL mod. E18 - mano sx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:19

Valore medio di accelerazione ponderata: 0,8 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea Iarussi


#### 4 Smerigliatrice angolare BOSH GWS660 - mano dx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 4 Smerigliatrice angolare BOSH GWS660 - mano dx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:30

Valore medio di accelerazione ponderata: 3,4 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea larussi


#### 4 Smerigliatrice angolare BOSH GWS660 - mano sx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 4 Smerigliatrice angolare BOSH GWS660 - mano sx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:27

Valore medio di accelerazione ponderata: 4,1 m/s<sup>2</sup>


Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea Iarussi


#### 5 Smerigliatrice angolare BOSH GWS 21-230H - mano dx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 5 Smerigliatrice angolare BOSH GWS 21-230H - mano dx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:37

Valore medio di accelerazione ponderata: 3,3 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea larussi


#### 5 Smerigliatrice angolare BOSH GWS 21-230H - mano sx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 5 Smerigliatrice angolare BOSH GWS 21-230H - mano sx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:36

Valore medio di accelerazione ponderata: 2,1 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea Iarussi


#### 6 Trapano a batteria DE WALT mod. DW984 n°2002 10-7 - mano dx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 6 Trapano a batteria DE WALT mod. DW984 n°2002 10-7 – mano dx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:43

Valore medio di accelerazione ponderata: 0,7 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea larussi


#### 6 Trapano a batteria DE WALT mod. DW984 n°2002 10-7 - mano sx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 6 Trapano a batteria DE WALT mod. DW984 n°2002 10-7 – mano sx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:45

Valore medio di accelerazione ponderata: 0,6 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea larussi


#### 7 Trapano elettrico BOSH mod. GBH 2-20SRE n. 86102265 - mano dx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 7 Trapano elettrico BOSH mod. GBH 2-20SRE n. 86102265 – mano dx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:51

Valore medio di accelerazione ponderata: 8,2 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea larussi


#### 7 Trapano elettrico BOSH mod. GBH 2-20SRE n. 86102265 - mano sx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 7 Trapano elettrico BOSH mod. GBH 2-20SRE n. 86102265 – mano sx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 14:49

Valore medio di accelerazione ponderata: 7,1 m/s²

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea larussi


#### 8 Carrello elevatore Jungheinrich mod. DFG320 n. FN371376

#### Strumentazione utilizzata





#### Storia vibrazione asse dominante



Risultato misura in ms<sup>-2</sup> ponderati wx,y,z

Moditato illibura ili illo poliuei	au wx,y,z		
Asse	Misura	Ponderazione	
X	0,38	1,4	
Y	0,66	1,4	
Z	0.69	1	

File 8 Carrello elevatore Jungheinrich mod. DFG320 n. FN371376

Data misura 19/02/2016 Ora misura 15:08

Valore medio di accelerazione ponderata: 0,69 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea Iarussi


#### 9 Carrello elevatore OM mod. XD 60 n° F14163W00003

#### Strumentazione utilizzata





#### Storia vibrazione asse dominante



Risultato misura in ms<sup>-2</sup> ponderati wx,y,z

Asse	Misura	Ponderazione	
X	0,40	1,4	
Y	0,52	1,4	
Z	0,52	1	

File 9 Carrello elevatore OM mod. XD 60 n° F14163W00003

Data misura 19/02/2016 Ora misura 15:23

Valore medio di accelerazione ponderata: 0,52 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea Iarussi


#### 10 Stoccatore OM mod. LC5 1029 n. LLI0002071 - mano dx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 10 Stoccatore OM mod. LC5 1029 n. LL10002071 - mano dx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 15:35

Valore medio di accelerazione ponderata: 0,8 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea Iarussi


#### 10 Stoccatore OM mod. LC5 1029 n. LLI0002071 - mano sx

#### Strumentazione utilizzata





#### Accelerazione ponderata



File 10 Stoccatore OM mod. LC5 1029 n. LLI0002071 - mano sx

Data misura 19/02/2016 Ora misura 15:30

Valore medio di accelerazione ponderata: 0,9 m/s<sup>2</sup>

Committente: ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Strumentazione: HVM100 Tecnico: Andrea Iarussi

#### **ALLEGATO 2: RIEPILOGO TEMPI DI ESPOSIZIONE**

ECO FOX s.r.l. Via Osca, 74 66054 VASTO (CH)

## pag.29/44

# ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

Reg. n. 16LA00414

			esposizione		149	09	09
10	10 Stoccatore OM mod. LC5 1029 n. LL10002071			10	က		
7	7 Trapano elettrico BOSH mod. GBH 2-20SRE n. 86102265			7	12		
9	2002°n 486WG .bom TJAW JG sinetts a onsgsrT 7-01	9 0		9	12		
5	5 Smerigliatrice angolare BOSH GWS 21-230H	uti/giorn		2	12		
4	4 Smerigliatrice angolare BOSH GWS660	ne - (min		4	12		
3	3 Tornio EGITAL mod. E18	posizion		3	12		
2	2 Trapano a colonna SERR MAC mod. RAG 25-L	Tempi di esposizione - (minuti/giorno)		2	12		
-	1 Pressa OMCN art. 30 P30-ML n.4	Ţ		-	12		
6	9 Carrello elevatore OM mod. XD 60 n° F14163W00003			o			09
89	Carrello elevatore Jungheinrich mod. DFG320 n. FN371376			60	99	09	
	ERSONALI - M.7.05.14 -		Mansione		Addetto Interventi manutentivi e magazzino	Capotumo ed addetto impianti tumista	Operatore giornaliero
Reg. n. 16LA00414	TABELLA TEMPI DI ESPOSIZIONE PERSONALI - M.7.05.14 -	Ed.U,rev.U del 11/01/2003	Reparto		Officina - magazzino	Produzione	Produzione
Reg	TABE	2	ž		-	7	ю.

## ■ VIBRAZIONI CORPO INTERO

# VIBRAZIONI MANO BRACCIO

### ALLEGATO 3: SCHEDE PERSONALI DI RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE

ECO FOX s.r.l. Via Osca, 74 66054 VASTO (CH)

#### ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

N°1	SCHEDA I	PERSONALE DI RISCH	IIO - CORPO INTI	ERO	
Mansione:	Ad	detto Interventi ma	nutentivi e ma	gazzino	-
Reparto:	<del></del> .	Officina -	magazzino		
<u>.</u>					
	LAVORAZIO		A(x) m/s <sup>2</sup>	Tempo (min)	A (m/s²)
8 Carrello elevatore J FN371376	ungheinrich mo	d. DFG320 n.	0,69	60	0,24
		-			
		-			
TEMPO COMPL	ESSIVO DI ES	SPOSIZIONE (min)		60	
VALUTAZIONI	E ESPOSIZION	IE QUOTIDIANA	A(8)	0,24	m/s <sup>2</sup>
VALORE D' AZIONE		ONE	A(8)	0,50	m/s <sup>2</sup>
•	VALORE LIMIT	Έ	A(8)	1,00	m/s <sup>2</sup>
DATA: 22/02/201	6	FIRMA			

#### ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

N°2	SCHEDA PERSONALE DI RISCHIO - CORPO INTERO						
Mansione:	Capoturno ed ad	Capoturno ed addetto impianti turnista					
Reparto:	Pr	oduzione	<u>.</u>	_			
	LAVORAZIONI	A(x) m/s2	Tempo (min)	A (m/s2)			
8 Carrello elevatore J FN371376	ungheinrich mod. DFG320 n.	0,69	60	0,24			
		1					

TEMPO COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE (min)		60	
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE QUOTIDIANA	A(8)	0,24	m/s2
VALORE D' AZIONE	A(8)	0,50	m/s2
VALORE LIMITE	A(8)	1,00	m/s2

	DATA: 22/02/2016	FIRMA
--	------------------	-------

#### ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

N°3	SCHEDA PI	ERSONALE DI RISCH	IO - CORPO INTE	ERO					
Mansione:	Operatore giornaliero								
Reparto:		Produzione							
	LAVORAZION	ll	A(x) m/s2	Tempo (min)	A (m/s2)				
9 Carrello elevatore (	DM mod. XD 60 r	° F14163W00003	0,52	60	0,18				
					<u> </u>				
	···								
TEMPO COMP	LESSIVO DI ES	POSIZIONE (min)		60					
VALUTAZION	IE ESPOSIZION	E QUOTIDIANA	A(8)	0,18	m/s2				
V	ALORE D' AZIO	DNE	A(8)	0,50	m/s2				
	VALORE LIMIT	E	A(8)	1,00	m/s2				
DATA: 22/02/20	116	FIRMA							

#### ECO FOX s.r.l. - Via Osca, 74 - 66054 VASTO (CH)

		MANO BRA						
Mansione:	Addetto Interventi r	nanutentiv	/i e magazz	ino				
Reparto:	Officina - mag	Officina - magazzino						
		1		<del></del>				
	LAVORAZIONI	A(x) m/s <sup>2</sup>	Tempo (min	A (m/s²)				
Pressa OMCN a	art. 30 P30-ML n.4	1,7	12	0,3				
Trapano a color	nna SERR MAC mod. RAG 25-L	0,3	12	0,0				
Tornio EGITAL I		2,1	12	0,3				
Smerigliatrice ar	ngolare BOSH GWS660	4,1	12	0,6				
Smerigliatrice ar	ngolare BOSH GWS 21-230H	3,3	12	0,5				
Trapano a batte	ria DE WALT mod. DW984 n°2002 10-7	0,7	12	0,1				
Trapano elettric	o BOSH mod. GBH 2-20SRE n.							
6102265		8,2	12	1,3				
0 Stoccatore OM	mod. LC5 1029 n. LLI0002071	0,9	5	0,1				
		-	-	-				
				<u> </u>				
			····					
			<del>_</del> ·					
TEMPO CON	MPLESSIVO DI ESPOSIZIONE (min)		89	• <u>-</u>				
VALUTAZIO	ONE ESPOSIZIONE QUOTIDIANA	A(8)	1,6	m/s² (totale)				
	VALORE D' AZIONE	A(8)	2,5	m/s2				
	VALORE LIMITE	A(8)	5,0	m/s2				

**FIRMA** 

DATA: 22/02/2016

#### **ALLEGATO 4: NOTE TECNICHE**

ECO FOX s.r.l. Via Osca, 74 66054 VASTO (CH)

#### IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI IN AMBIENTE DI LAVORO.

**Premessa.** I materiali hanno una elasticità variabile in funzione dello stato di aggregazione proprio di ogni sostanza che li compone. Le strutture, costruite con questi materiali, hanno una elasticità variabile in funzione della loro architettura. Una perturbazione esterna al materiale o a una struttura determina un moto oscillatorio, rispetto alla situazione di equilibrio, producendo le vibrazioni meccaniche. Le vibrazioni meccaniche possono essere descritte, sotto il profilo fisico, in funzione della frequenza (f), dell'ampiezza (x), della velocità (v) e della accelerazione (a). I tre aspetti legati al moto, sono legati fra loro dalla velocità angolare ( $\omega = 2 \pi$  f).

$$v = \frac{a}{\omega}$$
  $x = \frac{a}{\omega^2}$ 

In merito alla esposizione sul lavoro, è possibile distinguere due situazioni di rischio: la prima viene a determinarsi alla presenza di vibrazioni con bassa frequenza (1 – 80 Hz) che si riscontrano, ad esempio, nei conducenti di veicoli; la seconda viene a determinarsi alla presenza di vibrazioni con alta frequenza (6,3 - 1250 Hz) che si riscontrano nelle lavorazioni che utilizzano attrezzi manuali percussivi o rotatori. L'esposizione a vibrazioni meccaniche in ambiente lavorativo può essere dovuta ad un'ampia varietà di processi e operazioni svolti nell'industria manifatturiera, nel comparto estrattivo, nell'industria delle costruzioni, nel settore agricolo - forestale e nei servizi di pubblica utilità. Una prolungata esposizione a elevati livelli di vibrazioni generate da macchine industriali e agricole, da veicoli di trasporto, da utensili portatili, o da manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso, può provocare disturbi e lesioni a carico degli arti superiori e della colonna vertebrale. La Direttiva dell'Unione Europea 2002/44/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da vibrazioni meccaniche, nel distinguere due categorie di rischio da esposizione, definisce:



#### Vibrazioni trasmesse al corpo intero (1 – 80 Hz)

Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;



#### Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (6,3 – 1250 Hz)

Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.

#### DISTURBI E PATOLOGIE ORIGINATI DALLA ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI

Vibrazioni trasmesse corpo intero - Un'esposizione prolungata a elevati livelli di vibrazioni trasmesse a tutto il corpo da macchine e/o veicoli industriali, agricoli o per il trasporto pubblico è associata ad un aumento del rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide lombare, quali lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lomATESSA e/o lombosacrali. Il rischio di insorgenza di patologie del rachide lombare sembra aumentare con l'aumentare della durata e dell'intensità dell'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero. Il ruolo delle vibrazioni nella eziopatogenesi delle alterazioni del rachide lombare non è ancora completamente chiarito poiché la guida di macchine o veicoli comporta non solo l'esposizione a vibrazioni potenzialmente dannose ma anche a fattori di stress ergonomico quali, ad esempio, una prolungata postura assisa o frequenti movimenti di flessione e torsione del rachide. Inoltre gli addetti a lavori di trasporto possono svolgere attività di movimentazione manuale di carichi che rappresenta un'ulteriore fattore di stress e alcune caratteristiche individuali (età, indice di massa corporea, aspetti costituzionali, pregressi traumatismi alla schiena, ecc.), sono riconosciute come importanti variabili predittive della comparsa di disturbi al rachide. Pertanto i sintomi muscolo-scheletrici e le lesioni al rachide lombare negli autisti di macchine o veicoli rappresentano un complesso di alterazioni di origine sia occupazionale sia extra-occupazionale e risulta difficile separare il contributo delle vibrazioni da quello di altri fattori di rischio. Studi di biodinamica hanno tuttavia evidenziato i possibili meccanismi attraverso i quali le vibrazioni possono indurre lesioni all'apparato muscolo-scheletrico del rachide :

- sovraccarico meccanico dovuto a fenomeni di risonanza della colonna vertebrale nell'intervallo di frequenze delle vibrazioni tra 3 e 10 Hz, con conseguente danno strutturale a carico dei corpi vertebrali, dischi e articolazioni intervertebrali;
- eccessiva risposta contrattile dei muscoli paravertebrali causata da intenso stimolo vibratorio, con conseguenti fenomeni di sollecitazione e affaticamento muscolare.

In un limitato numero di Stati membri dell'Unione Europea (Belgio, Germania, Paesi Bassi, Francia), alcune patologie del rachide, in particolare del tratto lombare, sono considerate di origine professionale in presenza di specifici requisiti relativi all'intensità e alla durata dell'esposizione alle vibrazioni.

In alcuni studi è stato anche segnalato che l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero può causare :

- alterazioni a carico del distretto cervico-brachiale dovute alla maggiorazione della risposta muscolare della regione collo-spalla;
- alterazioni dell'apparato gastroenterico per l'aumento dell'attività intestinale che sembra conseguentemente aumentare la prevalenza di disturbi gastro-intestinali, gastrite e ulcera peptica;
- alterazioni del sistema venoso periferico che dato l'aumento della pressione intraaddominale sembra aumentare il rischio di insorgenza di emorroidi e varici venose degli arti inferiori. Nell'ambito di tale possibile associazione, l'esposizione a

vibrazioni potrebbe agire come fattore concorrente in combinazione con la prolungata postura assisa;

- alterazioni dell'apparato riproduttivo femminile con disturbi del ciclo mestruale, processi infiammatori e anomalie del parto sono stati riportati in donne esposte a vibrazioni con frequenze tra 40 e 55 Hz. In uno studio epidemiologico di popolazione su aborto spontaneo e mortalità prenatale senza malformazioni congenite, questo ultimo evento presentava un'incidenza maggiore di quella attesa in donne lavoratrici esposte a vibrazioni nel settore dei trasporti;
- alterazioni del sistema cocleo-vestibolare poiché l'esposizione combinata a vibrazioni e rumore sembra causare uno spostamento temporaneo della soglia uditiva alle alte frequenze (6-10 kHz) maggiore di quello provocato dall'esposizione al solo rumore. Il meccanismo patogenetico di tale effetto sinergico sull'organo dell'udito non è stato ancora chiarito.

Le indagini condotte hanno fornito comunque una sufficiente evidenza epidemiologica per una significativa associazione tra esposizione professionale a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e patologia del rachide lombare, mentre l'associazione tra vibrazioni e lesioni ad altri organi o apparati non è stata ancora adeguatamente documentata

**Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio -** L'insieme di lesioni definito <u>Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio</u> è associato a un aumentato rischio di insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche a carico del sistema mano-braccio dovute all'esposizione a vibrazioni mano-braccio generate da utensili portatili e/o da manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso.

La <u>componente vascolare</u> della sindrome è rappresentata da una forma secondaria di fenomeno di Raynaud definita "vibration-induced white finger" (VWF) o "sbiancamento del dito indotto da vibrazioni" è costituita episodi di vasospasmo digitale. Secondo la definizione dello Stockholm Workshop 86, il fenomeno di Raynaud secondario all'uso di utensili vibranti è caratterizzato da attacchi di pallore locale e ben delimitato, che si manifestano in corrispondenza delle dita delle mani maggiormente esposte al microtraumatismo vibratorio. L'associazione tra fenomeno di Raynaud e attività lavorativa con utensili vibranti è stata ben documentata in studi epidemiologici di tipo sia trasversale che longitudinale. Vi sono sufficienti dati epidemiologici che indicano un significativo aumento dell'occorrenza di fenomeno di Raynaud con l'aumentare dell'intensità e della durata dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio. Studi di follow up hanno evidenziato che l'introduzione di misure preventive per migliorare il lavoro con utensili vibranti ha determinato una riduzione della prevalenza e dell'incidenza del fenomeno di Raynaud da vibrazioni mano-braccio in alcune categorie occupazionali, in particolare tra i lavoratori forestali.

La <u>componente neurologica</u> è caratterizzata da un neuropatia periferica prevalentemente sensitiva. Vi è infatti evidenza epidemiologica di una elevata occorrenza di ipo-parestesie, riduzione della sensibilità tattile e termica, e limitazione della capacità di manipolazione fine nei lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio rispetto a gruppi di controllo. Le turbe neurosensitive tendono a essere localizzate alle estremità distali degli arti superiori, coinvolgendo il territorio di distribuzione del nervo mediano, di quello ulnare e, talvolta,

anche del nervo radiale. La sensibilità vibrotattile sembra essere particolarmente compromessa nei soggetti che usano utensili che generano vibrazioni a media e alta frequenza quali ad es: smerigliatrici, motoseghe e strumenti odontoiatrici. In generale, i risultati degli studi clinici ed epidemiologici hanno evidenziato una tendenza ad un progressivo deterioramento delle soglie estensiometriche, termiche e vibrotattili con l'aumentare del tempo di esposizione e della dose giornaliera o cumulativa di vibrazioni.

I risultati di indagini cliniche ed epidemiologiche hanno messo in evidenza che gli effetti neurologici e vascolari da microtraumatismo vibratorio possono manifestarsi e progredire in modo indipendente gli uni dagli altri, non sussistendo tra essi una precisa relazione di dipendenza temporale. Si ritiene, inoltre, che differenti meccanismi patogenetici siano responsabili dell'insorgenza delle turbe neurologiche e vascolari periferiche. Sulla base di tali considerazioni, lo Stockholm Workshop 86 ha proposto due diverse classificazioni cliniche allo scopo di valutare separatamente le lesioni neurologiche da quelle vascolari nei lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio. Per la componente neurologica della sindrome, sono stati proposti tre stadi sintomatologici, definiti sulla base dei dati anamnestici e dei risultati di test obiettivi in grado di esplorare l'integrità e la funzionalità dei termorecettori, nocicettori, meccanorecettori e loro afferenze alle dita delle mani. In alcuni studi epidemiologici è stato inoltre rilevato un aumentato rischio di neuropatie da intrappolamento, in particolare la sindrome del tunnel carpale (STC), in gruppi di lavoratori che utilizzano strumenti vibranti. La STC è anche comune in categorie di operatori le cui mansioni lavorative comportano un notevole impegno muscolo-tendineo e frequenti movimenti ripetitivi del segmento mano-polso. Il contributo indipendente dell'esposizione a vibrazioni e del sovraccarico meccanico, e la loro eventuale interazione, nella patogenesi della STC nei lavoratori che usano utensili vibranti non è ancora stato completamente chiarito dagli studi sperimentali ed epidemiologici. E' stato suggerito che i fattori di stress ergonomico giochino probabilmente un ruolo determinante nell'insorgenza e nella progressione della STC.

La componente osteoarticolare comprende lesioni cronico-degenerative a carico dei segmenti ossei e articolari degli arti superiori, in particolare a livello dei polsi e dei gomiti. Le possibili alterazioni osteoarticolari causate dalle vibrazioni mano-braccio rappresentano un tema controverso. Le prime indagini radiologiche avevano riscontrato una elevata prevalenza di cisti e vacuoli nelle ossa carpali e metacarpali degli esposti a vibranti, ma successivi studi non hanno confermato un eccesso di rischio per tali lesioni rispetto a gruppi di controllo. Alcuni studi, tuttavia, hanno evidenziato un'aumentata prevalenza di artrosi dei polsi e di artrosi e osteofitosi dei gomiti in minatori, cavatori, lavoratori edili e operatori dell'industria metalmeccanica e metallurgica esposti a vibrazioni di bassa frequenza ed elevata ampiezza generate da utensili a movimento percussorio e percussorio-rotatorio quali: martelli perforatori, martelli da sbancamento, scalpelli e rivettatrici ad alimentazione pneumatica. Al contrario, non è stato rilevato un aumentato rischio per tali lesioni artrosiche nei lavoratori esposti a vibrazioni di media-alta frequenza prodotte da smerigliatrici o motoseghe. È stato ipotizzato che, oltre allo stress vibratorio, vari altri fattori biomeccanici possano contribuire all'etiopatogenesi delle lesioni osteoarticolari negli esposti a utensili percussori, quali, ad esempio, il sovraccarico articolare, lo sforzo muscolare intenso e le posture incongrue. Alcuni studi hanno anche riportato un aumentato rischio di alterazioni muscolo-tendinee e di intrappolamento dei tronchi nervosi nei lavoratori che usano utensili vibranti. Sulla base dei risultati di una recente revisione della letteratura epidemiologica, il National Institute of Occupational

Safety and Health (NIOSH, USA) ha definito di "forte evidenza" l'associazione tra esposizione occupazionale a vibrazioni mano-braccio e occorrenza di lesioni neurovascolari e muscolo-scheletriche a carico degli arti superiori.

#### METODICHE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Accelerazione ponderata in frequenza. Le metodiche per la valutazione dell'esposizione a vibrazione si basano, come richiamato dalle norme sopraccitate, sulla misura del valore efficace ponderato in frequenza dell'accelerazione. Tale valore è calcolato mediante la seguente formula :

$$a_{w} = \sqrt{\frac{1}{(t_{2} - t_{1})} \int_{t_{1}}^{t_{2}} a_{(w,t)} d_{t}}$$

dove  $a_{(w,t)}$  è l'accelerazione istantanea (t) ponderata in frequenza (w) misurata lungo tre assi di un sistema di assi cartesiani definito. I filtri di ponderazione specifici da usare sono definiti dalle norme.

**Vibrazioni trasmesse al corpo intero.** La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato a 8 ore di lavoro, A(8) (m/s²), calcolato sulla base del maggiore dei valori efficaci delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali, moltiplicati per dei fattori,  $(k_x, k_y, k_z)$  come sotto:

Fattori moltiplicativi	Posizione seduta	Posizione eretta
k <sub>x</sub>	1,4	1
k <sub>v</sub>	1,4	1
k <sub>z</sub>	1	1

secondo la formula di seguito riportata:

$$A(8) = a_w \sqrt{\frac{T_e}{480}}$$

dove:

T<sub>e</sub>: durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni

(minuti)

 $a_{(w)}$ : valore massimo tra:  $k_x \times a_{wx}$ ;  $k_y \times a_{wy}$ ;  $k_z \times a_{wz}$ 

awx; awy; awz: valori efficaci dell'accelerazione ponderata in frequenza (in

m/s<sup>2</sup>) lungo gli assi x, y, z (ISO 2631-1:1997).

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s²), calcolato sulla base della somma dei valori efficaci (a(w)sum) delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1:2001. L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata :

$$A(8) = a_{(w,SUM)} \sqrt{\frac{T_e}{480}}$$

dove:

T<sub>e</sub>: durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni

(minuti);

modulo del vettore accelerazione  $(a^2_{wx} + a^2_{wy} + a^2_{wz})^{1/2}$ 

 $a_{(w)sum}$ : modulo del vettore accelerazione  $(a_{wx}^2 + a_{wy}^2 + a_{wz}^2)^{1/2}$ ;  $a_{wx}$ ;  $a_{wy}$ ;  $a_{wz}$ : valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in

m/s<sup>2</sup>) lungo gli assi x, y, z (ISO 5349-1:2001).

#### **ALLEGATO 5: CERTIFICATI DI TARATURA**

ECO FOX s.r.l. Via Osca, 74 66054 VASTO (CH)

#### Reg. n. 16LA00414 del 22/02/2016



Centro di Taratura LAT N° 148 Celtreston Centre aboratorio Accredita di Taratura





#### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 00016V Certificate of Coltification

T144/14 2014/05/08

LARSON DAVIS HVM100 - PDB 358840

erata in queste documente cono state determinate conformatema el documento EA-602 e cas estesso otienda endigidando l'incertezas topo per il tations di copertura è confopondemi (VA). Normalamente los tations e caso il esta factor e caso il esta factor e caso il esta (VA). Normalamente del tations e caso il esta della conforma decorating to EA-602. They sees estamado as militare por la decoratina factor per della conforma decorating to EA-602. They sees estamado as militares por la decoratina della conforma per la conforma decorating to EA-602. They sees estamado a della conformación della conformación per la conforma decorating to Exemplemente para della conformación della conforma

Responset the did Outing Head of the Control







#### Pages 3 dl 4 Page 3 of 4

#### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 00016-V Certificate of Celibration

	Ann; X (1)	Asses Y (2)	Acres Z (3)
Missado di Reveggio	colla claneacilles	cimpantina	cole
Coppia di serraggio / Nim	non	0071	ROR

2. DENSIBILITA' DELL'INTERA CATEMA Holle tibelle beguerde, en Europone dell'asse nello elvamento.

X (1) 160 11.6	Acre	142	( mod ( m m m)
Y (2) 1 160 1 15 4	X(1)	160	6,17
	Y (2)	160	15.4

#### a. RESULTATE

- Accelerations di platinierato ponderata ottenute motopicamia el lattere di ponderazioni impostata (e.a.).
  Vatori o accelerazione lotti edito stirmento in laminera (bettere atrumento).
  Delezione il il Pari I viuliari accelerazione fetti sulle aprimiento in taritura el faccelerazione di del l'overtezia entresi escolaria atriminaria (Egi.).
  Limiti di foterazioni della nomo III O 8041.2015, questi incluorono le incentazio entresi esticali (Toferazione nomia).









Pagine 2 dl 4 Page 2 of 4

#### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 00016V

Churatore di Vibrazioni	LARSON DAVIS mod.	HVM100 e.n.	809			
hoselerometre Trisesle	le PCB med. 206840 s.n	99495				
	PRI	DCEDURE T	ECHIC	HE		
destad di misura riporta PROGZY Rov. 90 dei M. I	d red presente Cortificato Di del Contro.	soeo stati oti	omulii o	pplicendo in proces	Mrs.	
	RoFI	ERUNENTI NI	DRMA'	TIVI		
		190 8941:3	1006			
	CAM	PIONI DI RIFI	EFUNE	NTO		
Strumento	Marca a Modello	Matropla	n"	Data teretura	Certificate n°	Ente
Multimetro	Kenthley 2000	0641 058		2012-09-25	048 341222	ARO
Mullimetro	Kinthopy 2000	5797157		2011 11 16	046 330094	ARD
Tavele vérante	(4CE) 080A200	10522	4	2013-06-30	13-0438-02	LN.RLM
Accelerometro	PCB 352C00	LW150000		2013-05-29	13-0438-01	INRIM
Condizionatore	PCB 40254	268		2013-08-02	13-0438-03	INRIM
Chleve torsiometrica	MHH Torquetsader ADS 4	SAN100424		2013-06-11	145 40/13	PRORE
Termolgrementre	Debt Over HD 209-1	07029948		2012-00-21	12312-6U-0291	CAMAR
	COR	FDEEDONE AND	DIENT	ALI		-
Perametro	Rifertmonto			nizio prove	Fine pro	ove
Temperature / °C	23,0			21,6	21,8	
Incertezza di releum de	lle lemporature dell'aris 9	1 10.				
	e/C	ERTEZZA DI	1030	RA		
ong espresan come mos el Brallo III fiducia di IIII falla determinazione de	ichurate il questo filman riutzo estima stimuta re il 1996. Normalmente sal Encartezza tipo non e esa dicharate per la tanta	olispicando l'e e fattore k voi elota prese i	ncerted in 2.	eza tipo per å fattor adensztore la stat	e di copertura it co dittà nel tompo do	rispondent Focceto









Pagina 4 di 4 Paga 4 pl 4

#### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 00016-Y Certificate di Calibration

Asse X (1) (corpo intero)

/ Hu	/ms²	Ponderazione Wd	fma*	strumento	Deviations (%	1%	Follocurum mortea /%
5	3	6,40810	1,1600	1,7308	6.21	2.5	+126-11
15	10	0,20170	1,6022	1,6500	3,86	2,5	+125-11
. 29	10	0,10040	0.9400	0,0010	4,29	2,5	+129-11
40	10	0,04005	0,4890	0,0000	3,21	2,5	+129-11
80	10	0.02130	0,2463	0,7576	2,21	2.6	+264-25
660	10	0.00467	0,0420	0,0435	3,61	2,6	+2/9-100

	Asse Y (2) (corpo intera)							
rer rer	Im s	Ponderszione Wid	fms <sup>2</sup>	Letters struttersto	Devisione /%	Us I'lls	Tolleranza norms	
. 5		E.40810	1,2973	1,3700	1,66	7,6	+126-11	
16	10	0.30170	1,7700	1,3560	4,80	2.6	+129-11	
70	10	0,100HD	0,6667	1,0300	4,30	5,6	+12/-11	
40	10	0,00000	0,4956	8,6000	3,86	2,8	+12/-11	
80	10	0.07130	0.2468	6,2520	2,62	2,5	+26/-21	
466	16	D DOWN'T	DAKET	0.0411	0.10	0.6	A7007 1/00	

Aces Z (1) (corpo miero)							
/ Hz	/ms <sup>e</sup>	Ponderations	fits.	Sinumento	Deviazione	1%	Toloranza norma / %
.0	5	1,00000	2,4177	3,4800	8,22	2,8	( +12/-11
10	1 10	0.98840	8,6049	8,9800	4,36	2,5	+12/-11
20	1.0	0,63730	6,5348	0.000	5,48	7,5	+129-11
40	10	6,19900	3,2414	3,2400	4,27	2,5	+179.11
80	10	6,13396	1,8142	1,8700	3,66	2.5	+ +28A21
180	10	0.00922	0.2756	6.29n0	3.41	2.5	+264-100



#### Reg. n. 16LA00414 del 22/02/2016







Pagina 1 cl.s. Page 1 of 4

#### CERTWICATO DI TARATURA LAT 148 000 5V

Galeno RP B.r.L.

HVM100 - LD SEI 809 - 87200

clichistrate in questo documento econo estas destambieste conformemente al documento E.A.4022 a traviscos esteses obtenido redificiambo fincariacos sopo per el ladóre do copentrar a componente con 180%. Normalmente tales discupe el vale 2: un subset sobre el ladóre de la decumente danos bene obtenidos documbas to E.A.4027. Por yene elaboracid de verse encládade el mis decumente danos bene obtenidos por baste a corresponding se a carácteriza servido por el carácteriza de la caracterización de la caracterización de la caracterización por conservación de la caracterización de la caracterización de la caracterización de la caracterización de conservación de la caracterización de l

Responseble del Centro Head of the Centro ing Enterty McChesti









#### Pagnu3 dl 4 Pagnu3 el 4

#### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 00015-V Certificate of Calibration

#### 1. MSURANDO, MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

Il relexatando é l'acconterazione letta surlo strumento in pe dell'accolerazione, è sissia reeguria utilizzando la cateria d'elle

	Acon X(1)	Asso Y (7)	Anna Z (3)
Materio di Samaggila	cistica citaroncritica	cols	colla
Coppie di serraggio / Mrs		nen	non

#### 2. SENSIBILITA' DELL'INTERA CATEMA



- Fallow of this production in integrants scales, values addressonable (Mac Accelerations of Primerously products obtaviate andisplacands & fallow impossible (or as). Valori of accelerations letti subo abstraction in uniform (Lettims structure) Desirations (in the Invitors accelerations letti subo abstraction) jarratura et facilicamenta and as association and immune (Iu); Limit de Internacio other control (IV).







entro di Taratura LAT N° 146 Calibration Cantre ratorio Accredit





Pagina 2 di 4 Page 2 di 4

#### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 00015V

Anuratora di Vibrazion	LARSON DAVIS med.	HVM100 m.m. 009			
Accelerametra Tribasia	le LD med-SER020 s.n.S	57200			
		OCEDURE TROMS	-		_
risulati di misura riporta PROCEV Rev. CO del M.	6 pei presente Certificato			dura.	
	RIFT	ENMENTI NORMA	TIVI		
		190 8041:2006			
	CAM	PIONI DI RIFERINI	OTH		-
Strumento	Murca o Medello	Matricola n°	Outs terroture	Certificato nº	Erto
Multimetro	KertHay 2000	0841058	2012-00-25	048 341222	ARD
Multimetro	Kothby 2000	0787157	2011-11-16	048 339094	ARO
Tavols vorsnis	PCB DRGA200	163224	2013-05-30	13-0430-02	LN RLM
Acosterometro	PC8 202080	LW156080	2013-06-29	13-0438-01	LALREM
Conditionstore	PCB 482C54	208	2013-00-02	13-0438-03	LN.RLM
Chleve torstometrics	MHT Torqueleader ADS 4	0AN100424	2013-05-11	145.49/13	PRORE
Temogramentra	Outto Ohre HD 205-1	C7028948	2012-09-21	12312-6U-0281	CAMAR
	CON	DIZIONI AMBIENT	'ALI		
Paramete	Polerintendo	1	Into prove		NA .
Temperatura f*C	23.0		21.3	21.4	











Pagina 4 di 4 Paga 4 of 4

#### CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 00015-V Certificate of Calibration

	Acce X (1)(mano-àraccio)								
f Hz	/ms²	Fattore Pondessztone Wh	fme <sup>2</sup>	Streeters I my s	Deviazione /%	U0 1%	Tolleranga norme		
5	. 5	0,545	1,778	1,780	3,61	2.5	■ 209-2FT		
16	10	0,9514	6,341	8,510	6,82	7.5	+126-11		
20	10	0,762	8,108	8,500	5,46	2.3	+125-11		
40	18	8,4521	4,255	4,490	8.38	2.5	+129-11		
86	10	0,7074	2,477	7,550	2,96	2,5	+125-19		
160	10	0.1007	8,901	0,1491	3,17	2.3	#12/-11		
518	10	0.05232-6	6,521	0,536	5,36	2.8	+12644		
636	10	0.00447	0,209	0,199	437	3.4	+129-11		
1000	10	0.01346	9,107	0,108	4.38	4.2	+29/31		

l tiz	/m=2	Fettore Ponderanone Wh	fma <sup>1</sup>	Stramento In s <sup>2</sup>	Devisione /%	U <sub>0</sub>	Tolleranza morme
. 5		0,546	1,705	1,770	-1,42	2.5	1265-21
10	10	0.8014	8,1189	8,220	8,26	2.5	+126-11
20	1 10	0,792	7,054	8,190	2,64	2.5	+125-91
40	10	0,4111	4,171	4,270	2.38	2.5	+137-51
80	10	0,7074	2,438	2,450	0,50	7.5	P125-11
160	10	0,1007	0.946	0,912	8.67	2.6	+12E11
240	10	0.0000%	0.514	0.506	4,74	2.5	482611
630	10	0.00441	0.300	0.100	-0.98	3.1	+129-11
1006	179	0.00348	# 000c	di Titta	0.00		A STATE OF THE PARTY NAMED IN

/ Hz	/ms <sup>d</sup>	Pondecezione Wh	Ima <sup>d</sup>	stramento / ma <sup>st</sup>	Deviations / %	Up I'm	norme /%
5	5	0,545	1,513	1,830	1.66	2.5	+26-21
10	10	0.07514	8,500	R_000	2.34	7.5	+135-11
20	10	0,783	8,256	8,450	1,33	2.5	=534.11
40	10	0.4111	4,340	4,470	1,84	2.5	+12-11
80	10	0,2924	2,547	2,516	-1,25	2.0	+125-11
190	10	0,1097	0,005	0,006	1,34	2.5	#82E31
515	10	0,0500%	0,638	11,566	4,02	2.5	+125-91
600	10	0.02447	0,215	0,705	-4,83	3.0	+126-53
1006	10	0.01346	0,110	0.108	-2.02	4.1	+26-21



