




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE L.0003130.13-09-2019

ISPRA
PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0053537 Data 13/09/2019
Tit. C Partenza



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Messina
prot.procura.messina@giustiziacert.it

Copia ARPA Sicilia
Via San Lorenzo, 312/G - 90129 PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it
ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Messina
Via G. La Farina, 229 - 98124 MESSINA
arpamessina@pec.arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 con avviso pubblicato in G.U. numero 217 del 16/09/2010 - Centrale di compressione gas della Società Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Messina, Via Carbonaro, 23 - Loc. Faro Superiore.

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i in data 31 luglio e 1 agosto 2019 - Accertamento violazioni e proposta di diffida

Nelle giornate dal 31 luglio al 01 agosto 2019, secondo quanto disposto nella programmazione 2019 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione Centrale di compressione gas della Società Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Messina, Via Carbonaro, 23 - Loc. Faro Superiore.

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

In particolare, nel corso del sopralluogo nell'Area Stoccaggio Rifiuti che la Società gestisce tramite Deposito Temporaneo, il Gruppo Ispettivo ha constatato la presenza in tale area di n.8 fusti in metallo classificati con codice CER 150104 - *imballaggi metallici* (vedi Allegato 2, punto 9, pag. 5).

Tali fusti hanno contenuto in origine una materia prima, consistente in un olio identificato, come da etichetta sul contenitore, dalla dicitura "ENI TURBO 23699 CL STD".

Il Gruppo Ispettivo ha chiesto al Gestore la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) relativa a tale sostanza ENI TURBO 23699, che il Gestore ha fornito (vedi Allegato 3) e dove tale materia prima è classificata come sostanza pericolosa avente CER 130206* (scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione).

Per quanto sopra detto, si presenta la situazione di un rifiuto classificato con un CER errato e, pertanto, gestito in modo non corretto ed adeguato, in questo caso come non pericoloso, anche se è pericoloso.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Ad esito delle suddette attività, sono state accertate con la presente, d'intesa con ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Messina, le seguenti violazioni:

- 1) mancato rispetto della prescrizione 9.5 *Rifiuti*, riportata a pag. 43 del Parere Istruttorio allegato al Decreto AIA n. DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 e, in particolare, errata o mancata caratterizzazione del rifiuto;
- 2) errata applicazione dei disposti della Parte IV, Titolo I *Gestione dei rifiuti*, Capo I, art.184 *Classificazione*, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Per le violazioni di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché:

- a) entro 20 giorni dalla ricezione della diffida trasmetta la procedura dettagliata, in uso presso l'impianto, per la puntuale caratterizzazione e la corretta classificazione dei rifiuti;
- b) in merito alla criticità riscontrata, trasmetta tutta la documentazione attestante la nuova caratterizzazione, classificazione e corretta gestione dei rifiuti da smaltire, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1) e 2) non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordecies* del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Sicilia - Struttura territoriale di Messina, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 3 del medesimo articolo 29-*quattordecies*, per l'inosservanza dei sopracitati punti 1) e 2) (violazione penale).

La presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Messina quale ipotesi di reato.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE
SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

Allegati

- All.1 - Verbale di inizio visita ispettiva (3 pagine)
- All.2 - Verbale/i di svolgimento e chiusura visita ispettiva (9 pagine)
- All.3 - Scheda dati di Sicurezza ENI TURBO 23699