



**STATO DELLA LINEA**

- Tratto escluso dal presente appalto
- Tratto con problemi di piccola e media entità
- Tratto soggetto a grave dissesto
- Viadotto, ponte
- Galleria

**SIMBOLI**

- km97 (59) Cono fotografico
- Frammenti e scivolamenti

**NOTE GENERALI:**

Le note descrittive dei dissesti rilevati e dello stato di fatto delle opere sono riportate in destra ed in sinistra rispetto al senso di marcia in direzione Trapani, in funzione della posizione stessa delle strutture e dei dissesti. Le opere d'arte, quali gallerie, viadotti, ponti, tomboni e stazioni, sono invece riportate in planimetria indifferentemente in destra o in sinistra rispetto alla direzione di marcia.

**COMMITTENTE:** DIREZIONE INVESTIMENTI PROGETTI PALERMO

**SOGGETTO TECNICO:** DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO S. O. INGEGNERIA DI PALERMO

**PROGETTAZIONE:** SINTAGMA S.r.l. - ITALIANA SISTEMI S.r.l.

**PROGETTO DEFINITIVO**

**CONTRATTO APPLICATIVO n.9/2017 - A.Q. n.341/2016 del 29/11/2016**  
 Progettazione definitiva delle opere civili ed armamento per il ripristino della linea Palermo - Trapani via Milo

CORPO STRADALE STATO DI FATTO  
 Planimetria criticità della linea - Tav.21 di 24

SCALA: 1:2000

PROGETTO/ANNO	SOTTOP.	LINEA	NOME DOC.	PROG. OP.	FASE FINLZ.	NUMERAZ.
S 0 4 8 1 7	S 0 1	P D	T S R T	0 5	0 0 0	0 0 0 2 4

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Verificato	Verificato C.P.	Approvato	Autore
A	Emissione	M. Di Turo	Ing. Nani	Ing. Cavani	D.T.	D.T.	Ing. Martiniello	Ing. Palumbo

LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.

Nome File: S04817\_S01\_PD\_TSKT\_05\_000\_E1004